

| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС: | Модель ТС: | Каталог: | Фото детали: | Описание: |
|-------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1290431 | стекло фары левой | TOYOTA | HILUX | 81150KJ71 | https://detai77.ru/shop/UID_1290431.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости, задиры на стекле, трещины на стекле, загрязнение внутри, треснут корпус сломаны крепления |
| 1405509 | фара левая | HONDA | CR-V | 33150T1GG01 | https://detai77.ru/shop/UID_1405509.html | Оригинал б.у. Разбито стекло и корпус, внутреннее загрязнение |
| 1411193 | фара левая | NISSAN | X-TRAIL | 260603UF0C | https://detai77.ru/shop/UID_1411193.html | Оригинал б.у. Задиры и отколот фрагмент стекла в верхней части, разрывы с поломанными крепежными элементами на корпусе |
| 1407758 | фара левая | HAVAL | JOLION | 4121104XST01A | https://detai77.ru/shop/UID_1407758.html | Оригинал б.у. Царапины, задир на стекле, сломан кронштейн и отсутствует фрагмент на корпусе |
| 1304733 | фара левая | JAECOO | J7 | 605000838AB | https://detai77.ru/shop/UID_1304733.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, сколы, сломан боковой крепежный элемент, сломан фрагмент на корпусе в нижней части |
| 1222143 | фара левая | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 761941113A | https://detai77.ru/shop/UID_1222143.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, разбито стекло с потерей фрагментов, загрязнение внутри, треснут корпус сломаны крепления Светодиодная фара |
| 1415047 | фара левая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000628AA | https://detai77.ru/shop/UID_1415047.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Сломано несколько крепежей на корпусе. |
| 1253580 | фара левая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000628AA | https://detai77.ru/shop/UID_1253580.html | Оригинал б.у. царапины и не большие задиры на стекле |
| 1241841 | фара левая | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5NB941113F | https://detai77.ru/shop/UID_1241841.html | Оригинал б.у. Разбита фара с потерей фрагментов загрязнение внутри, , сломаны крепления |
| 1414268 | фара левая | OMODA | C5 | 605000530AA | https://detai77.ru/shop/UID_1414268.html | Оригинал б.у. поломаны защелки стекла, загрязнена отражательная часть, поломаны крепежи и фрагменты на корпусе |
| 1299874 | фара левая | CHERY | ARRIZO 8 | 605000545AA | https://detai77.ru/shop/UID_1299874.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, разрушено стекло с отсутствием фрагментов, возможны скрытые повреждения, грязь и пыль внутри корпуса и под стеклом, микротрещины, остаток фары смотрите по фотографиям |
| 1349723 | фара левая | SITRAK | C7H | 812W251016021 | https://detai77.ru/shop/UID_1349723.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, отрыв пленки, трещина и деформация на стекле |
| 1238394 | фара левая | EXEED | VX | 605000161AA | https://detai77.ru/shop/UID_1238394.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса, остаток фары смотрите по фотографиям |
| 1251363 | фара левая | CHANGAN | ALSVIN | B511F2805010300 | https://detai77.ru/shop/UID_1251363.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, трещины на стекле, сломаны направляющие стекла, задиры на корпусе фара лев |
| 1191300 | фара левая | SKODA | KAROQ | 57B941017B | https://detai77.ru/shop/UID_1191300.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, треснуто стекло, загрязнение внутри, разбит корпус сломаны крепления |
| 1412680 | фара левая | MERCEDES | E CLASS иное | A2139066308 | https://detai77.ru/shop/UID_1412680.html | Оригинал б.у. Разбито стекло и корпус, внутреннее загрязнение |
| 1236882 | фара левая | OMODA | C5 | 605000530AA | https://detai77.ru/shop/UID_1236882.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, загрязнение внутри, разбит корпус с потерей фрагментов |
| 1417369 | фара левая | HYUNDAI | PALISADE | 92101S8100 | https://detai77.ru/shop/UID_1417369.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, отломан фрагмент корпуса, сломано крепление |
| 1230323 | фара левая | HAVAL | F7X | 4121102XKQ00A | https://detai77.ru/shop/UID_1230323.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, замутненное стекло, трещины на стекле, сломаны крепления, погнут раздатчик |
| 1311227 | фара левая | KIA | SELTOS | 92101Q5200 | https://detai77.ru/shop/UID_1311227.html | Оригинал б.у. Разрушено стекло и корпус. Загрязнение отражательной части. |
| 1302273 | фара левая | BMW | 3 серия другие | 63117314531 | https://detai77.ru/shop/UID_1302273.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Загрязнение за стеклом. Фрагмент за стеклом. Отколот фрагмент крепежа на корпусе. |
| 1410403 | фара левая | HAVAL | JOLION | 4121104XST01A | https://detai77.ru/shop/UID_1410403.html | Оригинал б.у. Царапины на рассеивателе, влага под стеклом, отсутствуют фрагменты корпуса |
| 1417337 | фара левая | BMW | 3 серия другие | 63117419633 | https://detai77.ru/shop/UID_1417337.html | Оригинал б.у. Задиры, микротрещины и отколот фрагмент на стекле, трещина и сломан фрагмент на корпусе |
| 1414276 | фара левая | HAVAL | H5 | 4121100K80 | https://detai77.ru/shop/UID_1414276.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Надрыв нескольких крепежей на корпусе. |
| 1404968 | фара левая | mitsubishi | PAJERO | 8301C181 | https://detai77.ru/shop/UID_1404968.html | Оригинал б.у. Отколот фрагмент отражательной части. Загрязнение за стеклом. Слом крепежей на корпусе, разрыв. |
| 1341605 | фара левая | KIA | SORENTO | 92101C5620 | https://detai77.ru/shop/UID_1341605.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, сломаны крепления корпуса в верхней и нижней части, отколот фрагмент корпуса и стекла сверху, возможны скрытые повреждения грязь внутри корпуса и под стеклом, на линзе и отражателях |
| 1291456 | фара левая | OMODA | S5 | 605000415AA | https://detai77.ru/shop/UID_1291456.html | Оригинал б.у. разбито стекло, поломана отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1199128 | фара левая | TOYOTA | COROLLA | 8117002T31 | https://detai77.ru/shop/UID_1199128.html | Оригинал б.у. разбито стекло, загрязнения на отражательной части, ремонтные верхние крепежи, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1415373 | фара левая | TOYOTA | CAMRY | 8118533D71 | https://detai77.ru/shop/UID_1415373.html | Оригинал б.у. Разрушено стекло и корпус. Отколот фрагмент хрома отражательной части. |
| 1418142 | фара левая | NISSAN | ALMERA | 260604AA0A | https://detai77.ru/shop/UID_1418142.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, микротрещины, сломаны крепления корпуса в верхней части, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1417393 | фара левая | CHANGAN | UNI-K | CD569F2805010103AA | https://detai77.ru/shop/UID_1417393.html | Оригинал б.у. Разбито стекло, внутреннее загрязнение, треснут корпус |
| 1417323 | фара правая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000635AB | https://detai77.ru/shop/UID_1417323.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, скол на стекле, загрязнение внутри, треснут корпус, сломаны крепления |
| 1416011 | фара правая | NISSAN | X-TRAIL | 26010JG45C | https://detai77.ru/shop/UID_1416011.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, разрушен отражатель и маска фары, сломаны крепления в верхней и нижней части, осколки, грязь и пыль внутри корпуса и под стеклом и на линзе, возможны скрытые повреждения, остаток фары смотрите по фотографиям |

| | | | | | | |
|---------|-------------|------------|--------------------|-----------------|---|--|
| 1413844 | фара правая | LAND ROVER | FREELANDER | LR057292 | https://detal77.ru/shop/UID_1413844.html | Оригинал б.у. Отколот фрагмент стекла в верхней части, задиры и микротрешины в нижней части, трещина и поломаны фрагменты на корпусе |
| 1276299 | фара правая | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 605000200AB | https://detal77.ru/shop/UID_1276299.html | Оригинал б.у. Разбито стекло с потерей фрагментов, загрязнение внутри, разбит корпус, сломаны крепления |
| 1417511 | фара правая | VOLKSWAGEN | POLO | 6N5941006A | https://detal77.ru/shop/UID_1417511.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, трещины на стекле, скол, треснут корпус, сломано крепление |
| 1415179 | фара правая | TOYOTA | CAMRY | 8114533E11 | https://detal77.ru/shop/UID_1415179.html | Оригинал, б.у., разрушено стекло с отсутствием фрагментов, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, грязь внутри корпуса, на отражателе и линзе, остаток фары смотрите по фотографиям |
| 1382486 | фара правая | MAZDA | CX-5 | KB8P51031M | https://detal77.ru/shop/UID_1382486.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Разрывы, слом крепежей на корпусе. |
| 1404969 | фара правая | mitsubishi | PAJERO | 8301C182 | https://detal77.ru/shop/UID_1404969.html | Оригинал б.у. Разбито стекло, Отры фрагментов отражательной части. Трещины на корпусе, сломано несколько крепежей. |
| 1407480 | фара правая | ГАЗ | NEXT | A21R233711012 | https://detal77.ru/shop/UID_1407480.html | Оригинал б.у. Царапины и трещина на рассеивателе, сломан кронштейн |
| 1239315 | фара правая | HAVAL | F7 | 4102114XKN02A | https://detal77.ru/shop/UID_1239315.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, сломаны крепления в верхней и нижней части корпуса, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1219587 | фара правая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000635AB | https://detal77.ru/shop/UID_1219587.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, трещины на стекле, загрязнение внутри, трещина, отрыв креплений с фрагментом корпуса |
| 1414477 | фара правая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000629AA | https://detal77.ru/shop/UID_1414477.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Сломано несколько нижних крепежей на корпусе, трещина. |
| 1408250 | фара правая | JAGUAR | F-PACE | T2H35335 | https://detal77.ru/shop/UID_1408250.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, отсутствует нижнее крепление. |
| 1415214 | фара правая | SUBARU | OUTBACK | 84002AL181 | https://detal77.ru/shop/UID_1415214.html | Оригинал б.у. Разбито стекло и корпус, повреждение внутренних элементов |
| 1260950 | фара правая | MAZDA | CX-5 | KTZC500318P | https://detal77.ru/shop/UID_1260950.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Разрывы на корпусе. |
| 1251364 | фара правая | CHANGAN | ALSVIN | B511F2805010400 | https://detal77.ru/shop/UID_1251364.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, сломано крепление фара пр |
| 1232208 | фара правая | ВАЗ | 2121 | 8450083236 | https://detal77.ru/shop/UID_1232208.html | Оригинал б.у. царапины |
| 1415078 | фара правая | CHERY | TIGGO 8 PRO | 605000235AA | https://detal77.ru/shop/UID_1415078.html | Оригинал б.у. разбито стекло, повреждена отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей, болтается линза |
| 1409304 | фара правая | HYUNDAI | PALISADE | 9210258600 | https://detal77.ru/shop/UID_1409304.html | оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, грязь и разводы на внутренней стороне стекла, отражателе и линзах, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов корпуса, сломаны крепления с правой стороны, возможны скрытые повреждения |
| 1376445 | фара правая | BMW | X5 | 63119850426 | https://detal77.ru/shop/UID_1376445.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, сломаны крепления корпуса фары в верхней и нижней части корпуса, отверстие в корпусе сверху, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1418068 | фара правая | BMW | 3 серия GT | 63117355556 | https://detal77.ru/shop/UID_1418068.html | Оригинал б.у. трещины и микротрешины на стекле, сломан фрагмент на стекле в нижней части, загрязнена отражательная часть, треснут нижний крепеж |
| 1413389 | фара правая | HAVAL | H9 | 4121600XKV08A | https://detal77.ru/shop/UID_1413389.html | Оригинал б.у. треснуто стекло, залита фара и блок водой (вода внутри корпуса), сломан верхний боковой крепеж |
| 1417325 | фара правая | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 8114560J20 | https://detal77.ru/shop/UID_1417325.html | Оригинал б.у. царапины и притертости, треснут край стекла, загрязнена отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |