

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1582753	фара левая	AUDI	A6		https://detal78.ru/shop/UID_1582753.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Стёсы на кромке стекла фары с образованием трещин со стороны крыла в нижней части.Утрачены блоки управления светом.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Трещина на корпусе в верхней части со стороны крыла.
1638387	фара левая	MERCEDES	GLA	A1569067500	https://detal78.ru/shop/UID_1638387.html	Оригинал 6.у. Стёсы и задиры на стекле, сломано крепление
1346884	фара левая	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2805010301AA	https://detal78.ru/shop/UID_1346884.html	Оригинал 6.у. Разрушена
1633381	фара левая	BELGEE	X50	6608101030	https://detal78.ru/shop/UID_1633381.html	Оригинал 6.у. Разрушен корпус, грязь внутри фары
1552934	фара левая	KIA	CARNIVAL	92101R0000	https://detal78.ru/shop/UID_1552934.html	Оригинал 6.у. Разбито стекло и корпус
1477204	фара левая	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	605000199AB	https://detal78.ru/shop/UID_1477204.html	Оригинал 6/у. Задиры,сколы и глубокие царапины на стекле по всей площади,срезаны фрагменты стекла со стороны решётки.
1645731	фара левая	FORD	KUGA	1808350	https://detal78.ru/shop/UID_1645731.html	Оригинал 6.у. Стёсы, микротрещины на стекле, сломаны крепления
1638351	фара левая	VOLKSWAGEN	POLO	6N5941113A	https://detal78.ru/shop/UID_1638351.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Разрыв на стекле и корпусе фары в нижней части со стороны решётки.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Возможны внутренние повреждения.
1636254	фара правая	HYUNDAI	CRETA	92102M0100	https://detal78.ru/shop/UID_1636254.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины,задиры на стекле фары.Сломана направляющая на стекле фары в нижней части.Сломаны крепления.
1346885	фара правая	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2805010401AA	https://detal78.ru/shop/UID_1346885.html	Оригинал 6.у. Разрушен корпус, грязь и песок внутри фары
1560836	фара правая	NISSAN	PATHFINDER	260105X10B	https://detal78.ru/shop/UID_1560836.html	Оригинал 6.у. Задиры на стекле, грязь и вода внутри корпуса, разрывы с образованием отверстия в корпусе
1211983	фара правая	HYUNDAI	SANTA FE	921042W220	https://detal78.ru/shop/UID_1211983.html	Оригинал 6/у. Задиры,сколы и глубокие царапины на стекле по всей площади,частицы пыли внутри,трещина в стекле со стороны крыла.
1595792	фара правая	TANK	500	4121105XKV3AA	https://detal78.ru/shop/UID_1595792.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины,мелкие сколы на стекле фары.Сломано нижнее крепление со стороны решётки.
1534294	фара правая	HAVAL	JOLION	4121105XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_1534294.html	Оригинал 6.у. Царапины, задиры на стекле, сломано крепление по нижней части
1606641	фара правая	MERCEDES	C CLASS иное	A2059067403	https://detal78.ru/shop/UID_1606641.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины,задиры,сколы на стекле фары.Сломаны крепления.Трещины на корпусе.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Утрачены блоки управления светом.
1632227	фара правая	MERCEDES	GLB	A2479063800	https://detal78.ru/shop/UID_1632227.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины,риски на стекле фары.Сломаны направляющие на стекле фары.Сломаны крепления (следы ремонта на крепежах) .Утрачены блоки управления светом.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.
1613781	фара правая	JETTA	VS5	5CG941016B	https://detal78.ru/shop/UID_1613781.html	L5CG941016B Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепления.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Скол на кромке стекла фары в нижней части.
1630506	фара правая	GEELY	EMGRAND	7051044900	https://detal78.ru/shop/UID_1630506.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины на стекле фары.Сломано крепление со стороны решётки.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.
1615516	фара правая	MERCEDES	GLB	A2479063800	https://detal78.ru/shop/UID_1615516.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепления с образованием разрыва на корпусе.Утрачены блоки управления светом.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Возможны внутренние повреждения.Утрата фрагментов стекла фары.
1590383	фара правая	LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LR084570	https://detal78.ru/shop/UID_1590383.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепления с вырывом фрагментов корпуса.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Стёсы на кромке стекла фары со стороны решётки.Трещины на корпусе.
1640939	фонарь дневного ходового света левый	NISSAN	JUKE	26125BV80D	https://detal78.ru/shop/UID_1640939.html	Оригинал 6.у. Отколот фрагмент стекла
1595655	фонарь дневного ходового света правый	OMODA	C5	605001104AA	https://detal78.ru/shop/UID_1595655.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломано крепление в нижней части корпуса.Стёсы и задиры на стекле ДХО.