

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото детали	Описание:
1265962	корпус рулевой рейки	CHERY	TIGGO 4 PRO	201000058AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1265962.html">https://detal78.ru/shop/UID_1265962.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломана рулевая тяга.
1141368	корпус рулевой рейки	MERCEDES	GLC	A2534604701	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1141368.html">https://detal78.ru/shop/UID_1141368.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замят наконечник рулевой тяги.Порвана защитная гофра.Сломан разъём подключения.
1417048	корпус рулевой рейки	CHANGAN	CS95	S401026-1201	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1417048.html">https://detal78.ru/shop/UID_1417048.html</a>	Оригинал б.у. Сломана рулевая тяга
1425664	корпус рулевой рейки	PORSCHE	CAYENNE	PAB423055G	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1425664.html">https://detal78.ru/shop/UID_1425664.html</a>	Оригинал б/у. Деформация рулевого наконечника, красные и жёлтые ошибки рулевого управления на панели приборов.
1397215	корпус рулевой рейки	TOYOTA	RAV4	4425042210	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1397215.html">https://detal78.ru/shop/UID_1397215.html</a>	Оригинал б.у. Замята рулевая тяга правая
1293990	корпус рулевой рейки	GEELY	TUGELLA		<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1293990.html">https://detal78.ru/shop/UID_1293990.html</a>	Оригинал б.у. ошибка в eps. горит индикация неисправности рул. мех-ма, при запущенном двс усилитель руля - не работает, ошибка не сбрасывается.Заклинивание подтверждённая (не стираемая) ошибка в eps (электронный усилитель руля) отказ в работе мотора. приход питания положительный.
1517112	корпус рулевой рейки	BMW	X6	32105A74956	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1517112.html">https://detal78.ru/shop/UID_1517112.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(рул рейка) Механические повреждения.
1441430	корпус рулевой рейки	AUDI	A6	4K1423053G	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1441430.html">https://detal78.ru/shop/UID_1441430.html</a>	Оригинал б.у. Отколот фрагмент корпуса с креплением
1550440	корпус рулевой рейки	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	4420060223	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1550440.html">https://detal78.ru/shop/UID_1550440.html</a>	Оригинал б.у. Замята рулевая тяга, порван пыльник
1420529	корпус рулевой рейки	HONGQI	H9	3418310DB01B	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1420529.html">https://detal78.ru/shop/UID_1420529.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Срез металла,деформация.
1524291	корпус рулевой рейки	MERCEDES	GLE	A1674604701	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1524291.html">https://detal78.ru/shop/UID_1524291.html</a>	Оригинал б.у. замята левая рулевая тяга
1188109	корпус рулевой рейки	GEELY	MONJARO	7013174000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1188109.html">https://detal78.ru/shop/UID_1188109.html</a>	Оригинал б.у. Сломана рулевая тяга
1262116	корпус рулевой рейки	BMW	X5	32105B35834	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1262116.html">https://detal78.ru/shop/UID_1262116.html</a>	Оригинал б.у. задиры на корпусе, шум при вращении
1495887	рулевой механизм	BMW	5 серия другие	32105A90D65	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1495887.html">https://detal78.ru/shop/UID_1495887.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Механические повреждения.Посторонний шум при работе.
969681	рулевой механизм	HAVAL	JOLION	3401115XGW02A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_969681.html">https://detal78.ru/shop/UID_969681.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(рулевая рейка).Смещение внутренних составных частей рулевого механизма при ударе.
1344988	рулевой механизм	HAVAL	F7	3401110XKY00A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1344988.html">https://detal78.ru/shop/UID_1344988.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.утрачена тяга,срезы металла.
1449509	рулевой механизм	VOLKSWAGEN	TERAMONT	3QF423051D	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1449509.html">https://detal78.ru/shop/UID_1449509.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Требуется перепрограммирование.
1135910	рулевой механизм	CHERY	TIGGO 4 PRO	201000275AB	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1135910.html">https://detal78.ru/shop/UID_1135910.html</a>	Оригинал б/у.Колонка рулевая с электроусилителем в сборе T19 - при диагностике выявлена ошибка.: на а/м CHERY TIGGO 4 Pro не фиксируются ни даты, ни время возникновения ошибок по электроусилителю рулевого управления. Динамический удар через колесо и рейку рулевую передается на Колонку рулевую с электроусилителем в сборе T19.Ошибка возникает по датчику положения, который встроен в неразборный электроусилитель