

| Код детали: | Наименование запчасти:              | Марка ТС:  | Модель ТС:      | Каталог          | Фото_детали                                                                                     | Описание:                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1425492     | капот                               | MERCEDES   | S CLASS иное    | A2238801100      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1425492.html">https://detal78.ru/shop/UID_1425492.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1280768     | капот                               | JETOUR     | DASHING         | F168402010CADY   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1280768.html">https://detal78.ru/shop/UID_1280768.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях<br>вмятина с заломом и складками металла в левой части         |
| 1428271     | капот                               | VOLKSWAGEN | TIGUAN          | 5N0823031D       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1428271.html">https://detal78.ru/shop/UID_1428271.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1256709     | капот                               | HYUNDAI    | CRETA           | 66400BW000       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1256709.html">https://detal78.ru/shop/UID_1256709.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1349503     | капот                               | CHERY      | TIGGO 8 PRO MAX | 553000121AADYJ   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1349503.html">https://detal78.ru/shop/UID_1349503.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях<br>деформация в передней части с нарушением ребер и каркаса    |
| 1355588     | капот                               | JAGUAR     | E-PACE          | J9C32104         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1355588.html">https://detal78.ru/shop/UID_1355588.html</a> | Оригинал б.у. замятие с заломом по передней левой части, заломан каркас                                 |
| 1377729     | капот                               | CHERY      | TIGGO 8 PRO MAX | 553000121AADYJ   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1377729.html">https://detal78.ru/shop/UID_1377729.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1422312     | капот                               | KIA        | STINGER         | 66400J5000       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1422312.html">https://detal78.ru/shop/UID_1422312.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1379933     | капот                               | CADILLAC   | ESCALADE        | 85112714         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1379933.html">https://detal78.ru/shop/UID_1379933.html</a> | Оригинал б.у. Вмятины с заломами по передней части, складки, заломан каркас                             |
| 1303638     | капот                               | BA3        | 2190            | 8450104269       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1303638.html">https://detal78.ru/shop/UID_1303638.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1396237     | капот                               | BA3        | 2191            | 8450104269       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1396237.html">https://detal78.ru/shop/UID_1396237.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1408763     | капот                               | MERCEDES   | GLE Coupe       | A2928800057      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1408763.html">https://detal78.ru/shop/UID_1408763.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1417100     | капот                               | CHANGAN    | UNI-K           | CD569F2701010201 | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1417100.html">https://detal78.ru/shop/UID_1417100.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1419807     | капот                               | SKODA      | OCTAVIA         | 5E0823031        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1419807.html">https://detal78.ru/shop/UID_1419807.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1434259     | капот                               | JAECOO     | J8              | 553000268AADYJ   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434259.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434259.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1421027     | капот                               | HAVAL      | DARGO           | 8402100XKN04A    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1421027.html">https://detal78.ru/shop/UID_1421027.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1404079     | капот                               | MERCEDES   | E CLASS иное    | A2138800357      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1404079.html">https://detal78.ru/shop/UID_1404079.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1271558     | капот                               | HYUNDAI    | TUCSON          | 66400D3000       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1271558.html">https://detal78.ru/shop/UID_1271558.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях<br>залом и складки металлов передней левой части изгиб каркаса |
| 1416768     | капот                               | BMW        | 6 серия GT      | 41007481069      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1416768.html">https://detal78.ru/shop/UID_1416768.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                |
| 1417045     | капот                               | AUDI       | A8              | 4N0823029C       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1417045.html">https://detal78.ru/shop/UID_1417045.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях<br>вмятины с заломом по передней части, сложен по центру       |
| 1193771     | обивка двери задка/крышки багажника | GEELY      | ATLAS PRO       | 6053009200742    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1193771.html">https://detal78.ru/shop/UID_1193771.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры пластика.Частично сломан крепёж.Заломы.                         |
| 1185754     | обивка двери задней правой          | CHERY      | TIGGO 7 PRO MAX | 403004333AAABK   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1185754.html">https://detal78.ru/shop/UID_1185754.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры пластика.Утрачен блок кнопок.                                   |
| 1183472     | обивка двери передней левой         | HYUNDAI    | CRETA           | 82301BW080NNB    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1183472.html">https://detal78.ru/shop/UID_1183472.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры пластика.                                                       |
| 1183400     | обивка двери передней левой         | BA3        | 2190            | 8450110564       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1183400.html">https://detal78.ru/shop/UID_1183400.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины. задиры пластика.                                                      |
| 1023752     | обивка двери передней левой         | KIA        | RIO X-Line      | 82307H0030FGW    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1023752.html">https://detal78.ru/shop/UID_1023752.html</a> | Оригинал б.у. Потертости, глубокие задиры                                                               |
| 1201415     | обивка пола багажника               | GEELY      | ATLAS PRO       | 6064561100       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1201415.html">https://detal78.ru/shop/UID_1201415.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломы.                                                                |
| 1084975     | обивка пола багажника               | TOYOTA     | CAMRY           |                  | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1084975.html">https://detal78.ru/shop/UID_1084975.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.инструментальный ящик левый.Вмятины по корпусу.                        |
| 1084966     | обивка пола багажника               | TOYOTA     | CAMRY           | 6477206231       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1084966.html">https://detal78.ru/shop/UID_1084966.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(инструментальный ящик правый).Вмятины,трещины по корпусу.             |