Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1272635	зеркало в сборе левое	ГАЗ	3302	3302820102110	https://detal78.ru/shop/UID_1272635.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на зеркальном элементе.Срезы пластика по корпусу.Разрыв в задней части.
1292354	зеркало в сборе левое	KIA	K5	87610L2110	https://detal78.ru/shop/UID 1292354.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Задиры и срезы пластика на крышке и окантовке зеркала.Риски на стекле повторителя.
1293521	зеркало в сборе левое	TANK	500	8202100XKV3AA	https://detal78.ru/shop/UID 1293521.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.17 контактов.Разбит зеркальный элемент.Разрывы на окантовке зеркала.Царапины на стекле повторителя и текстурной части.
1339876	зеркало в сборе левое	EXEED	RX	601000807AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID 1339876.html	Оригинал б/у.Потёртости, царапины. 22 контакта. Задиры на окантовке зеркала. Риски на стекле повторителя. Задиры по корпусу. Смещение с мест креплений элементов корпуса зеркала.
1255681	зеркало в сборе левое	SCANIA	G		https://detal78.ru/shop/UID_1255681.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма подключения 4 и 6 контактов.Обширные и глубокие стёсы и задиры пластика.Риски и царапины на зеркальных элементах.Порвана проводка.
1285225	зеркало в сборе левое	HYUNDAI	I40	876103Z050	https://detal78.ru/shop/UID 1285225.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Задиры пластика.Риски на стекле повторителя.
1348513	зеркало в сборе левое	EXEED	RX	601000807AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID 1348513.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.22 контакта.Задиры на окантовке зеркала.Разбит повторитель.Задиры по корпусу.Царапины на линзе камеры.Смещение с мест креплении элементов зеркала.
1295677	зеркало в сборе правое	HYUNDAI	SOLARIS	876204L020CA	https://detal78.ru/shop/UID 1295677.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.5 контактов.Царапины на зеркальном элементе.Разрыв на крышке зеркала.
1167048	зеркало в сборе правое	LEXUS	NX		https://detal78.ru/shop/UID 1167048.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Сломано крепление зеркального элемента.Задиры по корпусу.Смещение крышки зеркала с мест креплений.Сломаны фиксаторы.
1369658	зеркало в сборе правое	TANK	300	8202140XKM14A	https://detal78.ru/shop/UID 1369658.html	Оригинал б/у.Потёртости, царапины. 10 контактов. Разбит зеркальный элемент. Сломан моторчик регулировки зеркала. Разрыв на корпусе. Сломан разъём.
1125026	зеркало в сборе правое	HYUNDAI	STARIA	87620CG210TKC	https://detal78.ru/shop/UID 1125026.html	Оригинал б/у.Потёртости, царапины. 10 контактов. Разбит зеркальный элемент. Разрыв на окантовке зеркала. Задиры и трещина на крышке зеркала. Задиры ЛКП. Стёсы на стекле повторителя.
1266610	зеркало внутрисалонное	SKODA	KODIAQ		https://detal78.ru/shop/UID 1266610.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле.
1279456	корпус зеркала левого	AUDI	A6	4K1857409H9B9	https://detal78.ru/shop/UID 1279456.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.13 контактов.Сколы и задиры по корпусу.
1235848	корпус зеркала левого	SKODA	KODIAQ	566857507D	https://detal78.ru/shop/UID 1235848.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.15 контактов.Сломан разъём.Задиры пластика.Трещина на стекле повторителя.
1282308	корпус зеркала левого	GEELY	TUGELLA	6017135900B07	https://detal78.ru/shop/UID 1282308.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.16 контактов.Царапины на стекле повторителя.Задиры ЛКП по корпусу.Сломаны фиксаторы.(креплния крышки).

1220296	корпус зеркала левого	NISSAN	X-TRAIL	963024CC6A	https://detal78.ru/shop/UID 1220296.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины. 9 контактов. Царапины на зеркальном элементе. Потёртости на окантовке
						зеркала. Задиры на нижней крышке. Царапины на стекле повторителя.
1307627	корпус зеркала левого	MERCEDES	CLS	A2188104500	https://detal78.ru/shop/UID 1307627.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма 10 и 10 контактов.Сломаны крепления.Задиры пластика.
1292583	корпус зеркала левого	SKODA	RAPID	5JB857501JC9X	https://detal78.ru/shop/UID 1292583.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Задиры пластика.Трещина на кронштейне.
1191341	корпус зеркала левого	ВАЗ	BECTA	8450108102	https://detal78.ru/shop/UID 1191341.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Задиры пластика по корпусу.Притёртости на стекле повторителя.
1262020	корпус зеркала левого	MERCEDES	GLC	A2538100901	https://detal78.ru/shop/UID 1262020.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.7 контактов.Утрата фрагментов корпуса.
1193707	корпус зеркала левого	AUDI	A4	8W1857409AQ9B9	https://detal78.ru/shop/UID 1193707.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.10 контактов.Задиры пластика.Сломаны фиксаторы.
1337235	корпус зеркала левого	HAVAL	H3	8202127XKJ22A	https://detal78.ru/shop/UID 1337235.html	Оригинал б/у.Потёртости, царапины. 10 контактов. Задиры по корпусу. Смещение крышки зеркала с мест креплений. Сломано крепление у крышки зеркала.
1219490	корпус зеркала левого	KIA	CERATO	87610M6030	https://detal78.ru/shop/UID 1219490.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Притёртости на окантовке зеркала.Трещина на корпусе в нижней задней части.Задиры в передней части.
1125174	корпус зеркала левого	CHERY	ARRIZO 8	601000498AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID 1125174.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.16 контактов.Разрывы по корпусу с утратой фрагментов.Сломаны крепления.Задиры на крышке зеркала и повторителе.
1230521	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857507BH9B9	https://detal78.ru/shop/UID 1230521.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма 13 и 2 контакта.Разрывы по корпусу.
1245944	корпус зеркала левого	MITSUBISHI	PAJERO SPORT	7632C329	https://detal78.ru/shop/UID 1245944.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.15 контактов.Сломаны фиксаторы у крышки.Притёртости на стекле повторителя.Сломан механизм складывания зеркала.
1124695	корпус зеркала левого	HAVAL	F7	8202102XKQ06B	https://detal78.ru/shop/UID 1124695.html	Оригинальная деталь б/у. 9 контактов. Потёртости, царапины, задиры на корпусе, царапины на стекле поворотника, потёртости на зеркальном элементе, повреждения рамки кронштейна, нарушены зазоры в месте складывания, не работает поворотный механизм (не складывается).
1148482	корпус зеркала левого	TOYOTA	CAMRY	8794033A02	https://detal78.ru/shop/UID 1148482.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Разрыв на кронштейне.Задиры пластика.
1188353	корпус зеркала правого	SUZUKI	SX-4	8470161MJ1ZUS	https://detal78.ru/shop/UID 1188353.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов. отрыв фрагментов корпуса.Разрыв на кронштейне.
1245007	корпус зеркала правого	MASERATI	LEVANTE	M670063005	https://detal78.ru/shop/UID 1245007.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.Два разъёма подключения 8 и 9 контактов.Разбита крышка зеркала.Сломаны крепления.Разрывы на корпусе.Потёртости на стекле повторителя.
1335938	корпус зеркала правого	MERCEDES	GLE Coupe	A16681001019999	https://detal78.ru/shop/UID 1335938.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры ЛКП крышки.Трещины на стекле и слом креплений повторителя.

1166081	корпус зеркала правого	OMODA	C5	601000431AABCE	https://detal78.ru/shop/UID_1166081.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.12 контактов.Задирыпластика по корпусу.Трещина на окантовке
						зеркала.Разбито стекло повторителя.
1190277	корпус зеркала правого	BMW	5 серия другие	51167485204	https://detal78.ru/shop/UID 1190277.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.5 контактов.Срезы и задиры пластика на корпусе.
1335705	корпус зеркала правого	OMODA	C5	601000431AAACE	https://detal78.ru/shop/UID 1335705.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.12 контактов.Задиры на окантовке зеркала.Задиры на крышке зеркала.Царапины на стекле повторителя.Разрыв в нижней части на кронштейне.
1279421	корпус зеркала правого	JAGUAR	F-PACE	T4A5626	https://detal78.ru/shop/UID 1279421.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.14 контактов.Слома крепление фиксации моторчика.Разрыв на крышке зеркала.Задиры пластика.Сломаны фиксаторы.(Крепления).
1252047	корпус зеркала правого	MERCEDES	E CLASS иное	A2138107601	https://detal78.ru/shop/UID_1252047.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Зеркало наружное правое (накладка глянец нижн зерк прав.) Два разъёма подключения 8 и 8 контактов.Задиры ЛКП.Сломан механизм складывания зеркала.
1198645	корпус зеркала правого	CHERY	TIGGO 4 PRO	601001069AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID 1198645.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.10 контактов.Обширные и глубокие задиры и срезы пластика.Задиры на стекле повторителя.Риски на стекле камеры.
1301602	корпус зеркала правого	HAVAL	DARGO	8202240XKN46A	https://detal78.ru/shop/UID 1301602.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины. 9 контактов. Разбита окантовка зеркала. Задиры ЛКП на крышке и текстурной части. Сломаны фиксаторы. (Крепления).
1331992	корпус зеркала правого	MAZDA	CX-5	KD3M69121B	https://detal78.ru/shop/UID_1331992.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Разрыв по корпусу.Сломан механизм складывания зеркала.
1340936	корпус зеркала правого	FAW	BESTUNE T77	1EA469120C#E1	https://detal78.ru/shop/UID 1340936.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбит зеркальный элемент.Задиры по корпусу.Сломаны крепления.Разрыв стекле повторителя.8 контактов.
1357214	корпус зеркала правого	EXEED	VX	601001299AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1357214.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.18 контактов.Задиры,срезы пластика.Слом фиксаторов.
1157651	корпус зеркала правого	MERCEDES	GLA	A1568103000	https://detal78.ru/shop/UID 1157651.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.7 контактов.Срезы пластика.Сломан моторчик.
1333985	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TAYRON	L55A857508D9B9	https://detal78.ru/shop/UID 1333985.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.13 контактов.Слома моторчик регулировки зеркала.Задиры пластика.
1193778	крышка зеркала правого	MERCEDES	G 500	A4638111600 9999	https://detal78.ru/shop/UID_1193778.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и срезы пластика.Частично сломан крепёж. A1678110600
1279688	крышка зеркала правого	PORSCHE	MACAN	95B857186	https://detal78.ru/shop/UID 1279688.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.