Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
		HYUNDAI		865114L500		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с замятием по левой стороне, срезы с заломом по нижней части, надломано крепление
	облицовка бампера переднего	AUDI	A8	4N0807065AGRU	https://detal78.ru/shop/UID 1417011.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы пластика, разрывы по левой стороне, разорвана решетка радиатора
1396190	облицовка бампера переднего	CITROEN	SpaceTourer	1635039380	https://detal78.ru/shop/UID_1396190.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по нижней части, сломано крепление
1408684	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001919AA	https://detal78.ru/shop/UID 1408684.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по левой части
1218631	облицовка бампера переднего	RENAULT	DUSTER	620226148R	https://detal78.ru/shop/UID 1218631.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы на бампере по верхней и нижней части, разрывы на молдинге
1230346	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID 1230346.html	Оригинал б.у. срезы и изгибы пластика в правой нижней части, вмятина с глубокими задирами на спойлере, сломано крепление птф
1401966	облицовка бампера переднего	KIA	MOHAVE	865112JAB0	https://detal78.ru/shop/UID 1401966.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в левой части изгиб, разрыв, сломаны крепления
1411824	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://detal78.ru/shop/UID 1411824.html	Оригинал б.у. Залом с разрывами по центральной части, сломаны крепления, задиры на спойлере, разрушена решетка радиатора
1394419	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602001963AA	https://detal78.ru/shop/UID 1394419.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв с утратой фрагмента по правой части, стесы и задиры на спойлере
1410967	облицовка бампера переднего	GEELY	TUGELLA	6010131500	https://detal78.ru/shop/UID 1410967.html	6010112000 6013043000 Оригинал б.у. Разрывы по нижней части бампера, трещины на правой накладке, разрыв на решетке радиатора, срезы на спойлере
1415466	облицовка бампера переднего	KIA	RIO	86511H0000		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина с заломом, срезы пластика, сломаны крепления птф с образованием отверстия
1408718	облицовка бампера переднего	KIA	CERATO	86511M6601	https://detal78.ru/shop/UID 1408718.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорвана центральная часть, срезан угол, надломано правой боковое крепление, отсутствует крепление под спойлер
1411603	облицовка бампера переднего	ТОҮОТА	LAND CRUISER PRADO	521196B925		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещины в правой части
1307584	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	JETTA	17A807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID 1307584.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1410109	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760807217ALGRU		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещина в верхней части
1200344	облицовка бампера переднего	BA3	2191	8450103785	https://detal78.ru/shop/UID 1200344.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с замятием по левой части, задиры на текстуре
1264340	облицовка бампера переднего	HAVAL	F7	2803145XKQ00		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы и разрывы, отколот фрагмент решетки
1393795	облицовка бампера переднего	HAVAL		2803110XST13A	https://detal78.ru/shop/UID 1393795.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорвана левая сторона, разорвана решетка
1396126	облицовка бампера переднего	KIA	SPORTAGE	86510P1010	https://detal78.ru/shop/UID 1396126.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы с замятием по левой стороне, трещины в креплениях, сломано крепление птф

1206126	-6	TOVOTA	CAMDY	F21102T004		0
1396136	облицовка бампера переднего	ТОУОТА	CAMRY	521193T904	https://detal78.ru/shop/UID_1396136.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы с заломами по нижней части, отсутствует крепление по нижней части, задиры на накладке
1408793	облицовка бампера переднего	HAVAL	JOLION	2803117XST13A	https://detal78.ru/shop/UID 1408793.html	5509104XST13A Оригинал б.у. Разрыв по центральной части, разорвана центральная решетка, трещины на решетке радиатора, сломаны верхние крепления у решетки радиатора
1398531	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KF1B50031FBB	https://detal78.ru/shop/UID 1398531.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с задирами по правой стороне, вырезаны отверстия под дополнительный спойлер
1388601	облицовка бампера переднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	64003477	https://detal78.ru/shop/UID 1388601.html	6400J294 6405A332HA Оригинал б Потертости, задиры на текстурной части, разрывы по центральной части бампера, залом на центральной накладке, срезы и трещины на спойлере. Вырезаны крепления локера
1401192	облицовка бампера переднего	HAVAL	Н3	2803138XKJ20AC03	https://detal78.ru/shop/UID 1401192.html	2803137XKJ22A Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятина с заломом и разрывом по левой стороне
1408721	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KF1B50031F8P	https://detal78.ru/shop/UID 1408721.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры на текстурнйо части, разрывы на перегородках
1410197	облицовка бампера переднего	LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LR127515	https://detal78.ru/shop/UID 1410197.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы пластика по левой стороне, задиры на спойлере
1419011	облицовка бампера переднего	GEELY	MONJARO	6010173200	https://detal78.ru/shop/UID 1419011.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмтяина с заломом в правой нижней части
1220380	облицовка бампера переднего	BMW	Х6	51118066904	https://detal78.ru/shop/UID 1220380.html	Оригинал б.у Заломы и разрывы по левой стороне, отсутствует фрагмент бампера
1257542	облицовка бампера переднего	HAVAL	DARGO	2803103XKN04A	https://detal78.ru/shop/UID 1257542.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1358558	облицовка бампера переднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR157963	https://detal78.ru/shop/UID 1358558.html	Оригинал б.у. Потертости, глубокий срез с замятием по правой верхней части, разрыв по нижней правой части
1414022	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	TUCSON	86511D7500	https://detal78.ru/shop/UID 1414022.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв, отсутствует фрагмент по центральной части
1395280	облицовка бампера переднего	GEELY	TUGELLA	6010131500	https://detal78.ru/shop/UID 1395280.html	Оригинал б.у. Срезы пластика с заломом по левой стороне, трещины, сломаны крепления под решетку, стесы и задиры на решетке
1408668	облицовка бампера переднего	OMODA	S5	602001527AA	https://detal78.ru/shop/UID 1408668.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по правой нижней части
1414922	облицовка бампера переднего	KIA	RIO	865114Y500	https://detal78.ru/shop/UID 1414922.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, срезы, отсутствуют крепления
1292326	облицовка бампера переднего	GEELY	MONJARO	6010173200	https://detal78.ru/shop/UID 1292326.html	Оригинал б.у Разорвана правая часть разрывы на накладках и молдингах, разрывы на решеткерадиатора, сломано крепление
1397240	облицовка бампера переднего	GAC	GS8	7105004DRS0400M00	https://detal78.ru/shop/UID 1397240.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, срез с разрывом по левой нижней части, сломано крепление
1381728	облицовка бампера переднего	TANK	500	2803310XKV3AA		5509200XKV3CA Оригинал б.у. Залом по центральной части, разрыв на решетке по центральной части, сломаны крепления у решетки

1394405	облицовка бампера переднего	KIA	SOUL	86511K0500	https://detal78.ru/shop/UID 1394405.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по центральной части, сломано крепление под решетку
1407152	облицовка бампера переднего	CITROEN	SpaceTourer	982465711T	https://detal78.ru/shop/UID 1407152.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с замятием по правой стороне, отсутствует фрагмент крепления
1410133	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400AA	https://detal78.ru/shop/UID 1410133.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по левой стороне, сломаны крепление, отколот фрагмент угла, задиры на накладке
1160608	облицовка бампера переднего	GEELY	MONJARO	6010173200	https://detal78.ru/shop/UID 1160608.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по нижней части
1392121	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KF1B50031F8P	https://detal78.ru/shop/UID_1392121.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом по левой части, разрыв по центральной части, задиры на текстуре
1393767	облицовка бампера переднего	RENAULT	LOGAN	620220494R	https://detal78.ru/shop/UID 1393767.html	Оригинал б.у. Потертости, глубокие срезы с замятием на текстурнйо части по левой стороне, трещина в хром накладке
1395470	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KCZB500318P	https://detal78.ru/shop/UID 1395470.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по нижней текстурной части, сломано крепление по правой стороне
1402904	облицовка бампера переднего	ТОУОТА	LAND CRUISER PRADO	521196B925	https://detal78.ru/shop/UID 1402904.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы с заломами по правой части, разрыв по верхней центральной части
1414039	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807221AGRU	https://detal78.ru/shop/UID 1414039.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы по центральной части, вырезано отверстие, разрывы на решетке
1280509	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-9	TK9550031K8P	https://detal78.ru/shop/UID 1280509.html	Оригинал б.у Глубокий срез с разрывом на иексиурной части, задиры, залом с разрывом на молдинге
1312098	облицовка бампера переднего	AUDI	Q7	4M0807065QGRU	https://detal78.ru/shop/UID 1312098.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв в левой части
1373041	облицовка бампера переднего	LI	L6	LAA28030032	https://detal78.ru/shop/UID 1373041.html	Оригинал б.у. Стесы, срезы пластика с заломом по левой стороне, трещина на накладке, стесаны углы
1391452	облицовка бампера переднего	BMW	X4	51118091987	https://detal78.ru/shop/UID 1391452.html	Оригинал б.у Потертости, отсутствует фрагмент бампера с креплением по правой нижней части, разорвана облицовка птф
1395485	облицовка бампера переднего	SKODA	OCTAVIA	5EU807217C	https://detal78.ru/shop/UID_1395485.html	5EU807221 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Замятие по центральной части, разрывы на решетке
1400209	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID 1400209.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы пластика по левой стороне
1404322	облицовка бампера переднего	KIA	SPORTAGE	86510P1010	https://detal78.ru/shop/UID 1404322.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с замятием по левой части, сломано крепление
1256707	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID 1256707.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с разрывом по правой центральной части, сломано крепление
1401889	облицовка бампера переднего	GEELY	COOLRAY	6010208600	https://detal78.ru/shop/UID_1401889.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по нижней части, сломано крепление
1412623	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022HL00H	https://detal78.ru/shop/UID 1412623.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы и срезы по правой стороне, отсутствует фрагмент крепления по правой нижнйе части, задиры на текстуре

				1	I	
1296053	облицовка бампера переднего	KIA	RIO X	86511H0900	https://detal78.ru/shop/UID 1296053.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по центральной части, разрыв на спойлере
1393409	облицовка бампера переднего	AUDI	A4	8W0807065ATGRU	https://detal78.ru/shop/UID 1393409.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорвана левая сторона, сломано крепление
1409798	облицовка бампера переднего	KIA	OPTIMA	86511D4040		86560D4000 86591D4000 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв левой и центральной части, сломаны крепления под центральную решетку
1211155	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID 1211155.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы с заломом по левой стороне
1312793	облицовка бампера переднего	BMW	Х3	51118091987	https://detal78.ru/shop/UID_1312793.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1382780	облицовка бампера переднего	HAVAL	H9	2803250XKV4AA	https://detal78.ru/shop/UID 1382780.html	5509500XKV4AA Оригинал б.у Отсутствет правая часть бампера, разрыв на центральной нижней накладке, задиры на облицовке птф, разрывы на каркасе решетке
1410721	облицовка бампера переднего	CITROEN	C4		https://detal78.ru/shop/UID 1410721.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез с заломом по левой стороне
1173965	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	86510S1510	https://detal78.ru/shop/UID 1173965.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы пластика в левой части, разрывы на спойлере, сломано крепление
1262545	облицовка бампера переднего	CHEVROLET	SPARK	95961827	https://detal78.ru/shop/UID 1262545.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещины пластика в средней нижней части,
1394359	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SOLARIS		https://detal78.ru/shop/UID 1394359.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв, сломано крепление
1411013	облицовка бампера переднего	RENAULT	DUSTER	620226148R	https://detal78.ru/shop/UID 1411013.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по верхней, нижней и угловой части
1395281	облицовка бампера переднего	GEELY	MONJARO	6010173200	https://detal78.ru/shop/UID 1395281.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом и разрыв по левой стороне
1401293	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39847087	https://detal78.ru/shop/UID 1401293.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы, разрывы, ранее ремонтировался и окрашивался
1411809	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602001963AA	https://detal78.ru/shop/UID 1411809.html	Оригинал б.у. Стесы по правой стороне, разрывы на накладках, сколы на хром молдинге, задиры на спойлере
1169137	облицовка бампера переднего	CHERY		602001214AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID 1169137.html	разрыв пластика в правой части, сломано крепление
1282122	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022BR00H	https://detal78.ru/shop/UID 1282122.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины и задиры пластика
1354540	облицовка бампера переднего	MERCEDES	E CLASS иное	A21288030009999	https://detal78.ru/shop/UID 1354540.html	А00090556049999 Оригинал б.у. Стесы с замятием по правой стороне, разрывы, задиры на парктронике, отсутствует крепление
1392612	облицовка бампера переднего	LAND ROVER	DISCOVERY	LR064193	https://detal78.ru/shop/UID 1392612.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры на текстурной части, сломаны крепления по нижней части
1393389	облицовка бампера переднего	УАЗ		236000280301500		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры, замятие с заломом по правой нижней части
1399963	облицовка бампера переднего	AUDI	Q7	4M0807065DGRU		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывами, отсутствует крепление

		1				
		HYUNDAI	ELANTRA	86510F2AB0		86350F2BB0 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы, отсутствует фрагмент бампера по центральной части, сломано крепление, трещины на решетке
1405865	облицовка бампера переднего	EXEED	RX	602002454AA	https://detal78.ru/shop/UID 1405865.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по левой нижней части, надломаны крепления по центральной части
1408669	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA		Оригинал б.у. Разрывы по центральной части, отсутствуют фрагменты решетки
1247696	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1247696.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях изгибы с задирами пластика в правой угловой части
1409039	облицовка бампера переднего	LEXUS	RX	521194D938	https://detal78.ru/shop/UID_1409039.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы и разрыв по нижней части, ранее ремонтировался
1395282	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602001262AA	https://detal78.ru/shop/UID 1395282.html	602001793AA Оригинал б.у. Потертости, разрывы по центральной части, царапины и задиры на решетке
1396144	облицовка бампера переднего	PORSCHE	CAYENNE	9Y0807217G2X		Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, разрыв по правой нижней части, разрыв в области отверстия под буксировочный крюк
1411907	облицовка бампера переднего	RENAULT	SANDERO	620223572R	https://detal78.ru/shop/UID_1411907.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срез пластика с заломом и разрывом по правой центральной части, задиры на текстурной части
1349492	облицовка бампера переднего	EXEED	RX	602002454AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID 1349492.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывами на бампере, спойлере и решетке, сломано крепление по верхней части решетки
1362292	облицовка бампера переднего	LEXUS	RX	521194D938		5311148320 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в центральной части задиры,изгибы,разрыв в месте крепления. разорвана решетка радиатора
1415996	облицовка бампера переднего	FORD	KUGA	2202164	https://detal78.ru/shop/UID 1415996.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой части - разрывы, отсутствуют фрагменты бампера, разрыв в креплении спойлера
1188233	облицовка бампера переднего	GEELY	COOLRAY	6010091900	https://detal78.ru/shop/UID 1188233.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещины пластика с царапинами ЛКП в правой части
1330446	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602001792AA	https://detal78.ru/shop/UID 1330446.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорвана левая сторона, разрывы на решетке
1401918	облицовка бампера переднего	JAGUAR	F-PACE	T4A5644LML	https://detal78.ru/shop/UID 1401918.html	Оригинал б.у. Потертости, залом по правой части, сломан верхний угол, разорван спойлер
1410171	облицовка бампера переднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713010401	https://detal78.ru/shop/UID 1410171.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по правой стороне
1273762	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	ELANTRA	86510F2AB0	https://detal78.ru/shop/UID 1273762.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по правой нижней части, сломано крепление, глубокие задиры на спойлере
1396133	облицовка бампера переднего	MERCEDES	C CLASS иное	A20588023059999	https://detal78.ru/shop/UID 1396133.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы, заломы с разрывами по нижней части, разрыв по верхней части, разорваны решетки
	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN		2GL807221A041	https://detal78.ru/shop/UID 1400197.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по центральной верхней части, разрывы по левой части, разорван спойлер
1400246	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-V	C281F2713011502AA	https://detal78.ru/shop/UID_1400246.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по правой части, задиры и трещины на спойлере