

| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС: | Модель ТС: | Каталог | Фото детали | Описание: |
|-------------|------------------------|------------|--------------|---------------|---|---|
| 1255551 | корпус фары правой | MERCEDES | E CLASS иное | A2139066601 | https://detal77.ru/shop/UID_1255551.html | Оригинал б.у. трещины с утратой фрагментов стекла и корпуса в правой части, загрязнен отражатель |
| 1238154 | стекло фары правой | EXEED | VX | 605000405AA | https://detal77.ru/shop/UID_1238154.html | Оригинал б.у., разбито стекло, загрязнен отражатель |
| 1355100 | стекло фары правой | HAVAL | JOLION | 4121103XST01A | https://detal77.ru/shop/UID_1355100.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, трещины на стекле, разбит корпус с потерей фрагментов |
| 1223329 | фара левая | BELGEE | X50 | 6608098731 | https://detal77.ru/shop/UID_1223329.html | Оригинал б.у. задиры и микротрещины на стекле, загрязнена отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1310732 | фара левая | SKODA | KAROQ | 57B941017B | https://detal77.ru/shop/UID_1310732.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, разбито стекло, загрязнение внутри, разбит корпус с потерей фрагментов |
| 1271611 | фара левая | RENAULT | LOGAN | | https://detal77.ru/shop/UID_1271611.html | Не оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле. |
| 1411556 | фара левая | MITSUBISHI | ASX | 8301B587 | https://detal77.ru/shop/UID_1411556.html | Оригинал б.у. Царапины, загрязнение внутренней части, отломаны фрагменты в угловой части на корпусе |
| 1388066 | фара левая | BELGEE | X50 | 6608101030 | https://detal77.ru/shop/UID_1388066.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушены стекло и корпус фары с отсутствием фрагментов, возможны скрытые повреждения, пыль и грязь внутрь корпуса и стекла, на отражателях и линзе |
| 1274282 | фара левая | HAVAL | JOLION | 4121104XST01A | https://detal77.ru/shop/UID_1274282.html | Оригинал б.у., задиры, срезы материала на стекле, поломаны все крепежи |
| 1173624 | фара левая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000634AA | https://detal77.ru/shop/UID_1173624.html | Оригинал б.у., царапины на стекле, трещины на верхнем крепеже |
| 1122272 | фара левая | RENAULT | KAPTUR | 260108765R | https://detal77.ru/shop/UID_1122272.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, треснут корпус стломаны крепления, загрязнение внутри |
| 1272461 | фара левая | OMODA | S5 | 605000415AA | https://detal77.ru/shop/UID_1272461.html | Оригинал б.у., царапины на стекле, отломан крепеж |
| 1293458 | фара левая | KIA | CARNIVAL | 92101R0000 | https://detal77.ru/shop/UID_1293458.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле и на накладках, сломаны верхние крепежи, сломан фрагмент на корпусе |
| 1396401 | фара левая | OMODA | C5 | 605000530AA | https://detal77.ru/shop/UID_1396401.html | Оригинал б.у., разрушена, остатки от фары, разбит отражатель |
| 1397930 | фара левая | CHERY | TIGGO 8 PRO | 605001205AA | https://detal77.ru/shop/UID_1397930.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагмента, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1398297 | фара левая | NISSAN | X-TRAIL | | https://detal77.ru/shop/UID_1398297.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, загрязнение внутри, разбит корпус с потерей фрагментов |
| 1230984 | фара левая | VOLKSWAGEN | POLO | 6N5941005A | https://detal77.ru/shop/UID_1230984.html | Оригинал б.у. разбито стекло, поломана и загрязнена отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1280486 | фара левая | ВАЗ | ВЕСТА | 8450040001 | https://detal77.ru/shop/UID_1280486.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Пыль на отражательной части. Сломаны крепежи на корпусе. |
| 1410370 | фара левая | CITROEN | SpaceTourer | 9808567780 | https://detal77.ru/shop/UID_1410370.html | Оригинал б.у. сломан фрагмент на стекле, задиры на стекле и на корпусе, поломаны крепежи |
| 1272427 | фара левая | BELGEE | X50 | 6608098731 | https://detal77.ru/shop/UID_1272427.html | Оригинал б.у. разбито стекло, повреждена и загрязнена отражательная часть, поврежден и болтается линза, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей, имеются внутренние повреждения |

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------------|-----------------|---|---|
| 1393975 | фара левая | AITO | M7 | 4121010SY02 | https://detal77.ru/shop/UID_1393975.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, треснуто стекло сверху и снизу, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, сломны крепления корпуса фары в верхней и нижней части, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса, остаток фары смотрите по фотографиям |
| 1394761 | фара левая | SUZUKI | JIMNY | 3530077RB0 | https://detal77.ru/shop/UID_1394761.html | Оригинал б.у. треснуто стекло, поломаны крепежи и фрагменты, треснут корпус |
| 1330739 | фара левая | MERCEDES | CLS | A2188203959 | https://detal77.ru/shop/UID_1330739.html | Оригинал б.у., разрушена, остатки от фары. |
| 1345459 | фара левая | CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 605001050AA | https://detal77.ru/shop/UID_1345459.html | Оригинал б.у. Трещина в нижней части стекла фары. |
| 1282209 | фара левая | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 605000199AB | https://detal77.ru/shop/UID_1282209.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Слом крепежей, разрывы на корпусе. |
| 1267571 | фара левая | HAVAL | JOLION | 4121104XST01A | https://detal77.ru/shop/UID_1267571.html | Оригинал б.у. разбито стекло, загрязнена отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1383624 | фара левая | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5NB941113E | https://detal77.ru/shop/UID_1383624.html | Оригинал б.у. Царапины и задиры на стекле, трещины на стекле, загрязнение внутри, отколот фрагмент стекла, сломано крепление |
| 1395660 | фара левая | MERCEDES | E CLASS иное | A2139066308 | https://detal77.ru/shop/UID_1395660.html | Оригинал б.у. разбито стекло, загрязнения на отражательной части, сломано несколько крепежей |
| 1371535 | фара левая | TOYOTA | HIGHLANDER | 811500E450 | https://detal77.ru/shop/UID_1371535.html | Оригинал б.у. Фара разрушена с потерей фрагментов (Остаток от фары смотрите фото) |
| 1397482 | фара левая | OMODA | C5 | 605000530AA | https://detal77.ru/shop/UID_1397482.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Разрыв на корпусе, сломан крепеж. |
| 1204553 | фара левая | PORSCHE | CAYENNE | 9Y0941077Q | https://detal77.ru/shop/UID_1204553.html | Оригинал б.у. разбито стекло, загрязнена отражательная часть, болтается линза и вся отражательная часть, срезана проводка, сломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1276881 | фара левая | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5NB941113E | https://detal77.ru/shop/UID_1276881.html | Оригинал б.у., задиры, сколы на стекле, пыль на отражателе, сломано несколько крепежей |
| 1399532 | фара левая | SKODA | KODIAQ | 566941017H | https://detal77.ru/shop/UID_1399532.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, сломан и треснут корпус, отсутствует регулировочный винт, отсутствуют фрагменты |
| 1275232 | фара левая | KIA | CARNIVAL | 92101R0000 | https://detal77.ru/shop/UID_1275232.html | Оригинал б.у. Разрушено стекло и корпус. Загрязнение отражательной части. |
| 1414408 | фара левая | CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 605000234AA | https://detal77.ru/shop/UID_1414408.html | Оригинал б.у., трещина в нижней части стекла |
| 1299349 | фара левая | OMODA | C5 | 605000605AA | https://detal77.ru/shop/UID_1299349.html | Оригинал б.у. Разрушено стекло и корпус. Разрыв на отражательной части. Фрагмент отражательной части не закреплен. |
| 1397119 | фара левая | TOYOTA | LAND CRUISER 300 | 8118560Q51 | https://detal77.ru/shop/UID_1397119.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушено стекло с отсутствием фрагментов, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, грязь и пыль внутри, возможны скрытые повреждения, остаток фары смотрите по фотографиям |
| 1262709 | фара левая | CHANGAN | ALSVIN | B511F2805010300 | https://detal77.ru/shop/UID_1262709.html | Оригинал б.у. Царапины, притертости на стекле. Слом крепления на корпусе. |
| 1216309 | фара левая | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 605000199AA | https://detal77.ru/shop/UID_1216309.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Сломаны крепежи в левой части корпуса. |

| | | | | | | |
|---------|-------------|------------|--------------------|-----------------|---|---|
| 1405754 | фара левая | SKODA | KAROQ | 57B941017B | https://detal77.ru/shop/UID_1405754.html | Оригинал б.у., трещины на стекле, загрязнен отражатель, поломан крепеж |
| 1409587 | фара левая | GEELY | COOLRAY | 7051022500 | https://detal77.ru/shop/UID_1409587.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары, отколот фрагмент в нижней части. Разбит корпус. |
| 1397457 | фара левая | SKODA | OCTAVIA | 5E1941015C | https://detal77.ru/shop/UID_1397457.html | Оригинал б.у. Царапины, притертости. Трещины в районе крепежей на стекле, внутреннее загрязнение, отсутствуют 2 фрагмента на корпусе |
| 1406419 | фара левая | ВАЗ | ВЕСТА | 8450040001 | https://detal77.ru/shop/UID_1406419.html | Оригинал б.у. сломан фрагмент на стекле, загрязнение за стеклом (стекло и отражатель), поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1311921 | фара левая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000634AB | https://detal77.ru/shop/UID_1311921.html | Оригинал б.у., задиры на стекле, трещины на крепеже, следы капель за стеклом |
| 1402991 | фара левая | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 7P1941043A | https://detal77.ru/shop/UID_1402991.html | Оригинал б.у. разбито стекло, загрязнена и повреждена отражательная часть |
| 1392841 | фара левая | PORSCHE | CAYENNE | 9Y0941077N | https://detal77.ru/shop/UID_1392841.html | Оригинал б.у. Разрушающее стекло. Разрывы на корпусе, трещины. Разрыв фрагмент отражательной части, загрязнение, следы влаги. |
| 1396318 | фара левая | CHERY | TIGGO 8 | 605000016AB | https://detal77.ru/shop/UID_1396318.html | Оригинал б.у., задиры, трещины на стекле, поломан крепеж, разрывы на крепежах |
| 1400576 | фара левая | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 8118560N20 | https://detal77.ru/shop/UID_1400576.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, сломаны крепления стекла, загрязнение внутри, отломан фрагмент корпуса |
| 1403645 | фара правая | GEELY | EMGRAND | 7051044900 | https://detal77.ru/shop/UID_1403645.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушено стекло отсутствием фрагментов, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов, треснута накладка снизу, отсутствуют фрагменты радиатора, пыль и грязь на линзах и отражателях, сломаны крепления корпуса фары в верхней и нижней части, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса, остаток фары смотрите по фотографиям |
| 1207772 | фара правая | ВАЗ | XRAY | 8450021657 | https://detal77.ru/shop/UID_1207772.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, треснуто стекло, загрязнение внутри, разбит корпус с потерей фрагментов, отсутствует проводка |
| 1271613 | фара правая | ВАЗ | ВЕСТА | | https://detal77.ru/shop/UID_1271613.html | Не оригинал имеется загрязнение за стеклом и на отражательной части, сломана направляющая |
| 1372112 | фара правая | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 761941114A | https://detal77.ru/shop/UID_1372112.html | Оригинал б.у. задиры и поломаны фрагменты на стекле, загрязнена отражательная часть |
| 1183060 | фара правая | FORD | TRANSIT | 2310704 | https://detal77.ru/shop/UID_1183060.html | Оригинал б.у., царапины на стекле, отломан крепеж, трещины на корпусе, загрязнен отражатель |
| 1329426 | фара правая | VOLKSWAGEN | JETTA | 17B941036D | https://detal77.ru/shop/UID_1329426.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Надлом нескольких крепежей на стекле фары. |
| 1402432 | фара правая | CHANGAN | ALSVIN | B511F2805010400 | https://detal77.ru/shop/UID_1402432.html | Оригинал б.у. Задиры на стекле, разрывы и отсутствуют фрагменты на корпусе, внутреннее загрязнение |
| 1412160 | фара правая | GEELY | COOLRAY | 7051055200 | https://detal77.ru/shop/UID_1412160.html | Оригинал б.у. разрушена фара с отсутствием фрагментов, остаток от фары (смотрите фото), разрыв проводки, внутренние повреждения |
| 1266821 | фара правая | OMODA | C5 | 605000531AA | https://detal77.ru/shop/UID_1266821.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Сломан нижний крепеж. Трещины на корпусе. |

| | | | | | | |
|---------|-------------|----------|-----------------|----------------------|---|--|
| 1286815 | фара правая | HONGQI | HS5 | 3711080DD41 | https://detal77.ru/shop/UID_1286815.html | Оригинал б.у. задиры на стекле, сломаны фрагменты на стекле, трещины, поломана накладка, имеется загрязнение на отражательной части, поломаны крепежи и фрагменты на корпусе |
| 1233307 | фара правая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000629AA | https://detal77.ru/shop/UID_1233307.html | Оригинал б.у. Отколот фрагмент стекла. Трещины на корпусе, сломан нижний крепеж. |
| 1276735 | фара правая | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 605000200AB | https://detal77.ru/shop/UID_1276735.html | Оригинал б.у., царапины на стекле, трещины на корпусе и на крепеже |
| 1351069 | фара правая | KIA | SELTOS | 92102Q5200 | https://detal77.ru/shop/UID_1351069.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, поломаны фрагменты стекла под накладкой, поломан верхний крепеж вместе с корпусом, треснут верхний боковой крепеж, треснут корпус |
| 1397402 | фара правая | HYUNDAI | SANTA FE | 92102S1100 | https://detal77.ru/shop/UID_1397402.html | Оригинал б.у. Задиры, деформация стекла, разрывы и отсутствуют фрагменты на корпусе |
| 1217911 | фара правая | FAW | Иное | 3711020DY799 | https://detal77.ru/shop/UID_1217911.html | Оригинал б.у., отколот фрагмент стекле, трещины на корпусе, поломано два крепежа, пыль на отражателе |
| 1256386 | фара правая | MERCEDES | GLC | A2539068201 | https://detal77.ru/shop/UID_1256386.html | Оригинал б.у., отломаны 4 направляющие на стекле |
| 1121854 | фара правая | CHERY | ARRIZO 8 | 605000546AA | https://detal77.ru/shop/UID_1121854.html | Оригинал б.у., разбито стекло, корпус, загрязнен отражатель, поломаны крепежи |
| 1275233 | фара правая | KIA | CARNIVAL | 92102R0000 | https://detal77.ru/shop/UID_1275233.html | Оригинал б.у. Разрыв крепления на стекле. Трещины на стекле. Разрушен корпус. Загрязнение отражательной части. |
| 1295389 | фара правая | FAW | J6 | 371102059A | https://detal77.ru/shop/UID_1295389.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Загрязнение отражательной части. Подтеки. Сломаны крепежи на корпусе, разрыв. |
| 1398764 | фара правая | GEELY | EMGRAND | 7051042600 | https://detal77.ru/shop/UID_1398764.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, отколот край стекла, сломан боковой крепеж вместе с корпусом |
| 1403494 | фара правая | МОСКВИЧ | 6 | 4121200U73C0 | https://detal77.ru/shop/UID_1403494.html | Оригинал б.у. задиры и сломаны фрагменты на стекле, поломаны крепежи |
| 1103514 | фара правая | ВАЗ | 2190 | 8450100856 | https://detal77.ru/shop/UID_1103514.html | Оригинал б.у. Замутнение стекла. Царапины, задиры. Сломано несколько верхних крепежей. |
| 1393663 | фара правая | FAW | J7 | 37110202000C00C | https://detal77.ru/shop/UID_1393663.html | Оригинал б.у. Разрушена фара с потерей фрагментов, загрязнение и следы влаги внутри |
| 1389517 | фара правая | EXEED | RX | 605000711AA | https://detal77.ru/shop/UID_1389517.html | Оригинал б.у. Разрушено стекло и корпус. Загрязнение отражательной части. |
| 1287804 | фара правая | CHANGAN | UNI-K | CD569F280501-0203-AA | https://detal77.ru/shop/UID_1287804.html | Оригинал б.у. царапины и притертости на стекле, сломан фрагмент на стекле |
| 1398992 | фара правая | INFINITI | QX50 | 260105NS0A | https://detal77.ru/shop/UID_1398992.html | Оригинал б.у. разбито стекло, поломана и загрязнена отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |
| 1278725 | фара правая | CHERY | ARRIZO 8 | 605000546AA | https://detal77.ru/shop/UID_1278725.html | Оригинал б.у. поломаны фрагменты на краю стекла, задиры на стекле, сломана защелка, сломаны верхние крепежи |
| 1293459 | фара правая | KIA | CARNIVAL | 92102R0000 | https://detal77.ru/shop/UID_1293459.html | Оригинал б.у. Разрушено стекло и корпус. Загрязнение отражательной части. |
| 1308384 | фара правая | HAVAL | JOLION | 4121105XST01A | https://detal77.ru/shop/UID_1308384.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, разбито стекло с потерей фрагментов, загрязнение внутри, сломаны крепления |

| | | | | | | |
|---------|-------------|------------|-------------|-------------------|---|---|
| 1399549 | фара правая | CHANGAN | LAMORE | C589F2805010400AA | https://detal77.ru/shop/UID_1399549.html | Оригинал б.у. Разрушена фара с потерей фрагментов, загрязнение и следы влаги внутри |
| 1274033 | фара правая | SITRAK | C7H | 812W251016022 | https://detal77.ru/shop/UID_1274033.html | Оригинал б.у. Трешины на стекле, отколот фрагмент. Оторваны крепежи на корпусе. |
| 1388044 | фара правая | JETOUR | DASHING | F164421020 | https://detal77.ru/shop/UID_1388044.html | Оригинал б.у. Разрушено стекло и корпус. Трешина фрагмент отражательной части. Загрязнение отражательной части. |
| 1389093 | фара правая | DAF | XF | 1832397 | https://detal77.ru/shop/UID_1389093.html | Оригинал б.у., микротрешины на стекле, поломан крепеж, пыль на отражателе |
| 1397588 | фара правая | HAVAL | JOLION | 4121105XST01A | https://detal77.ru/shop/UID_1397588.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, скол стекла фары слева, треснуто стекло сверху, сломаны крепления корпуса фары в верхней и нижней части корпуса, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса и под стекло |
| 1403742 | фара правая | GEELY | COOLRAY | 7051022400 | https://detal77.ru/shop/UID_1403742.html | Оригинал б.у. Разрушены стекло и корпус. Загрязнение отражательной части, подтеки, разрыв фрагмента. |
| 1122269 | фара правая | RENAULT | KAPTUR | 260108765R | https://detal77.ru/shop/UID_1122269.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Загрязнение за стеклом. Сломано несколько крепежей на корпусе. |
| 1281799 | фара правая | GEELY | COOLRAY | 7051055200 | https://detal77.ru/shop/UID_1281799.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, разбито стекло, загрязнение внутри, разбит корпус с потерей фрагментов |
| 1370392 | фара правая | FAW | J7 | 37110202000C00C | https://detal77.ru/shop/UID_1370392.html | Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, разрушено стекло в правом верхнем углу, разрушен корпус фары в правом верхнем углу, вода и грязь внутри фары, сломаны крепления корпуса фары в верхней и нижней части, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1397375 | фара правая | CITROEN | SpaceTourer | 9808567680 | https://detal77.ru/shop/UID_1397375.html | Оригинал, б. у., царапины и глубокие задиры на стекле и корпусе фонаря, сломаны крепления корпуса фары в верхней и нижней части, трещина на направляющей стекла спереди в невидимой части, грязь и пыль под стеклом на отражателе, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1387894 | фара правая | HYUNDAI | TUCSON | 92102D7600 | https://detal77.ru/shop/UID_1387894.html | Оригинал б.у., отломан угол стекла, скол в нижней части, отломана верхняя накладка |
| 1402257 | фара правая | NISSAN | X-TRAIL | 260106FP1A | https://detal77.ru/shop/UID_1402257.html | Оригинал б.у. Царапины на рассеивателе, пыль под рассеивателем, сломан корпус |
| 1341924 | фара правая | MERCEDES | ACTROS | A9608200539 | https://detal77.ru/shop/UID_1341924.html | Оригинал б.у. задиры и трещины на стекле, сломаны фрагменты на корпусе |
| 1389235 | фара правая | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5NB941114E | https://detal77.ru/shop/UID_1389235.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле, отколот фрагмент в нижней части. Запотевание стекла. Загрязнение за стеклом. Деформация верхнего хрома. Сломано несколько крепежей на корпусе. |
| 1256418 | фара правая | FAW | Иное | 3711020DY799 | https://detal77.ru/shop/UID_1256418.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Загрязнение отражательной части. Разрушен корпус. |
| 1403587 | фара правая | VOLVO | XC90 | 31655715 | https://detal77.ru/shop/UID_1403587.html | Оригинал б.у. Царапины, притертости на стекле, сломаны фрагменты на корпусе |
| 1280587 | фара правая | CHANGAN | CS35PLUS | S111F2805010405AA | https://detal77.ru/shop/UID_1280587.html | верхняя Оригинал б.у. царапины и притертости на стекле, поломаны крепежи |

| | | | | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------|---|--|
| 1173622 | фара правая | CHERY | TIGGO 4 PRO | 605000635AA | https://detal77.ru/shop/UID_1173622.html | Оригинал б.у., трещина на стекле, отломан крепеж с фрагментом корпуса, поломан крепеж |
| 1398375 | фара правая | RENAULT | KAPTUR | 260108765R | https://detal77.ru/shop/UID_1398375.html | Оригинал б.у. глубокие задиры с микротрещинами и с повреждениями стекла, поломаны все крепежи |
| 1400634 | фара правая | ACURA | MDX | 33100TZ5H01 | https://detal77.ru/shop/UID_1400634.html | Оригинал б.у. Запотевание стекла. Трещина в нижней части. Разрыв на корпусе. Сломано несколько крепежей. |