

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1449800	бампер задний левая угловая часть	FORD	KUGA	1948968	https://detal78.ru/shop/UID_1449800.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с заломами и трещинами материала в правой части
1339287	молдинг бампера заднего	JAECOO	J8	602002798AA	https://detal78.ru/shop/UID_1339287.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Нижняя часть бампера
1450425	молдинг бампера заднего центральный	BMW	X5	51129881522	https://detal78.ru/shop/UID_1450425.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Накладка защиты днища Зд (серебро)
1424095	наполнитель бампера переднего	TOYOTA	RAV4	5261442110	https://detal78.ru/shop/UID_1424095.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1387547	облицовка бампера заднего	RENAULT	DUSTER	850225291R	https://detal78.ru/shop/UID_1387547.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1467099	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LR122953	https://detal78.ru/shop/UID_1467099.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы с задирами на текстурной части
1471899	облицовка бампера заднего	BELGEE	X50	6044066100	https://detal78.ru/shop/UID_1471899.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, залом и задиры по правой верхней части, сломано крепление
1486869	облицовка бампера заднего	KIA	RIO X-Line	86640H0510	https://detal78.ru/shop/UID_1486869.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы
1486906	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1486906.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, залом по центральной части, сломаны центральные крепления
1493529	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421GGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1493529.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрушение плоскости в верхней средней части, задиры лкп
1503556	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044152800	https://detal78.ru/shop/UID_1503556.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы с разрывами на бампере и спойлере
1263643	облицовка бампера заднего	GEELY	COOLRAY	6044146300	https://detal78.ru/shop/UID_1263643.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1331363	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215933959	https://detal78.ru/shop/UID_1331363.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1391290	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	ASX	6410F201	https://detal78.ru/shop/UID_1391290.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1471892	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://detal78.ru/shop/UID_1471892.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1479906	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0000	https://detal78.ru/shop/UID_1479906.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы с об разованием трещин по левой части, сломаны крепления птф
1479911	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1479911.html	Оригинал б.у. Разорвана верхняя часть бампера, сломано крепление, задиры на спойлере, трещина на накладке
1493553	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-S	S203F2713030900	https://detal78.ru/shop/UID_1493553.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывом по правой части
1462557	облицовка бампера заднего	HAVAL	DARGO	2804130XKN04A	https://detal78.ru/shop/UID_1462557.html	Оригинал б.у. Потёртости,царапины,задиры и сколы,разрыв в нижней части,заломы на кромке.
1474631	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-S	S203F2713030900	https://detal78.ru/shop/UID_1474631.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1479416	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6608057944	https://detal78.ru/shop/UID_1479416.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Замятие, трещина по правой нижней части, сломано крепление птф
1486884	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1486884.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1470531	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F239	https://detal78.ru/shop/UID_1470531.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы и задиры на текстурной части, разрывы креплений по нижней части
1483255	облицовка бампера заднего	ВАЗ	2190	8450103790	https://detal78.ru/shop/UID_1483255.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1498688	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421 GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1498688.html	Оригинал б.у. Срезы пластика,замятия и заломы на левой части бампера,отверстие в бампере,задиры и срезы на спойлере.
1409079	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1409079.html	Оригинал б.у. Заломы, срезы по правой части, вмятины и задиры на спойлере, трещины на хром молдинге
1468172	облицовка бампера заднего	BELGEE	X50	6044066100	https://detal78.ru/shop/UID_1468172.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1474335	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F374	https://detal78.ru/shop/UID_1474335.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по верхней части, разрыв на текстуре
1482039	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1482039.html	Оригинал б.у. Задиры,срезы пластика,сломан крепёж, разрывы в центре,срезаны фрагменты на спойлере.
1493543	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	https://detal78.ru/shop/UID_1493543.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в задней левой части вмятины заломы
1258637	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F239	https://detal78.ru/shop/UID_1258637.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1291487	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal78.ru/shop/UID_1291487.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1339276	облицовка бампера заднего	JAECOO	J8	602005120AA	https://detal78.ru/shop/UID_1339276.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв на полке
1470520	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1470520.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с заломом и трещиной по правой части, разрыв на спойлере, сломаны крепления птф
1488197	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	GOLF	5K6807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1488197.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в верхней центральной части разрывы, ранее ремонтировался
1475911	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GL	A1668850753	https://detal78.ru/shop/UID_1475911.html	Оригинал б.у. Разрыв с заломом по центральной части, заломы на верхней накладке, стесы на светоотражателе, задиры на решетках, сколы на нижней накладке
1377893	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1377893.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры лкп, пластика в правой части
1471884	облицовка бампера заднего	MERCEDES	E CLASS иное	A23888580009999	https://detal78.ru/shop/UID_1471884.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы по правой части
1475851	облицовка бампера заднего	AUDI	Q5	80A807067AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1475851.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с образованием трещины по центральной части, разрыв по левой верхней части, сломано крепление
1479907	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022JDD00H	https://detal78.ru/shop/UID_1479907.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1485507	облицовка бампера заднего	EXEED	TXL	602001291AAZC	https://detal78.ru/shop/UID_1485507.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1498712	облицовка бампера заднего	CHANGAN	ALSVIN	B511F2713030203	https://detal78.ru/shop/UID_1498712.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, сломаны углы бампера
1214144	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	IX35	866112Y000	https://detal78.ru/shop/UID_1214144.html	866502Y000 Оригинал б.у. Заломы на левой части,замятия на юбке,задиры,срезы пластика,отрыв бокового крепления.
1475827	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	866114Y500	https://detal78.ru/shop/UID_1475827.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1477070	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713031901	https://detal78.ru/shop/UID_1477070.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1483229	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLS	A1668855900649999	https://detal78.ru/shop/UID_1483229.html	Оригинал б.у. Задиры,царапины по всему бамперу и юбке,замятия и заломы в центральных частях,заломан молдинг,сломаны крепления.
1494661	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F374	https://detal78.ru/shop/UID_1494661.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы по правой части, надломаны крепления
1469267	облицовка бампера заднего	SKODA	KODIAQ	565807421	https://detal78.ru/shop/UID_1469267.html	Оригинал б.у. Трещины на полке, залом по правой верхней части, замятия на спойлере
1477021	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLE	A1668853259999	https://detal78.ru/shop/UID_1477021.html	A166885337464 A1668850701 Оригинал б.у. стесы с замятием по правой части, сломано крепление, задиры на спойлере, царапины на светоотражателе

1478427	облицовка бампера заднего	VOLVO	V90	40005394	https://detal78.ru/shop/UID_1478427.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой части разрывы, потертости, задиры
1486935	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal78.ru/shop/UID_1486935.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещины по нижней левой части, сломано крепление птф
1503631	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713031901	https://detal78.ru/shop/UID_1503631.html	Оригинал б.у. стесы с трещиной по левой стороне, залом и задиры на спойлере, сломаны крепления
1474421	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER		https://detal78.ru/shop/UID_1474421.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1477000	облицовка бампера заднего	EXEED	VX	602000731AAZC	https://detal78.ru/shop/UID_1477000.html	Оригинал б.у. Деформирован. срезы с замятием и разрывом по правой стороне, надломано крепление
1475953	облицовка бампера заднего	mitsubishi	OUTLANDER	6410F374	https://detal78.ru/shop/UID_1475953.html	6415A061 Оригинал б.у. Заломы с разрывами на текстурной части, задиры на накладке
1498782	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1498782.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях замятие и разрывы по верхней и нижней части по правой стороне
1503235	облицовка бампера заднего	EXEED	TXL	602001291AAZC	https://detal78.ru/shop/UID_1503235.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1471844	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_1471844.html	Оригинал б.у. Залом с разрывом на полке, замятие и задиры на спойлере, разрывы на хром молдинге
1471904	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	https://detal78.ru/shop/UID_1471904.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика по правой части, задиры на текстурной части
1220562	облицовка бампера заднего	AUDI	Q7	4M0807511GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1220562.html	Оригинал б.у. Заломы и срезы пластика на бампере, спойлер разрушен, разрывы на креплениях бампера.
1379032	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1379032.html	Оригинал б.у. Потёртости, царапины, деформация с заломами, трещинами, царапинами и разрывом материала в центральной левой части облицовки. Разрывы на спойлере. Царапины на молдингах.
1465704	облицовка бампера заднего	mitsubishi	OUTLANDER	6410F374	https://detal78.ru/shop/UID_1465704.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Замятие с задирами по правой части, разрыв крепления по левой нижней части
1495871	облицовка бампера заднего	SUZUKI	VITARA	7181154P03N49	https://detal78.ru/shop/UID_1495871.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1345489	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO	602001192AA	https://detal78.ru/shop/UID_1345489.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв по левой нижней части, сломаны крепления птф
1491339	облицовка бампера заднего	CITROEN	JUMPY	16350613XT	https://detal78.ru/shop/UID_1491339.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1400321	облицовка бампера заднего	mitsubishi	ASX	6410F201	https://detal78.ru/shop/UID_1400321.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв на полке
1470522	облицовка бампера заднего	KIA	OPTIMA	86611D4010	https://detal78.ru/shop/UID_1470522.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по правой и левой части, разрыв по лево йверхней части, надломано крепление
1471980	облицовка бампера заднего	GEELY	COOLRAY	6044066100	https://detal78.ru/shop/UID_1471980.html	Оригинал б.у. Залом на полке, замятие и задиры на текстурной части, разрыв на спойлере, сломано крепление, разрыв проводки
1479849	облицовка бампера заднего	RENAULT	DUSTER	850221057R	https://detal78.ru/shop/UID_1479849.html	850703833R Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1494666	облицовка бампера заднего	mitsubishi	OUTLANDER	6410D281	https://detal78.ru/shop/UID_1494666.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы и заломы по центральной части, сломаны крепления
1483227	облицовка бампера заднего	JETOUR	T2	F262804501	https://detal78.ru/shop/UID_1483227.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика и задиры
1490421	облицовка бампера заднего	VOLVO	S90	40005356	https://detal78.ru/shop/UID_1490421.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина с заломами и разрывами на бампере, стесы и задиры на спойлере, сломан разъем на проводке
1490466	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760807417GGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1490466.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы по центральной части, разрывы на спойлере, трещины на светоотражателе
1494675	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521590R915	https://detal78.ru/shop/UID_1494675.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывом по правой стороне
1494721	облицовка бампера заднего	EXEED	EXLANTIX ET	602003717AA	https://detal78.ru/shop/UID_1494721.html	602004862AA Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1471868	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLC Coupe	A25388057039999	https://detal78.ru/shop/UID_1471868.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы, разрыв в левой части
1469439	облицовка бампера заднего	mitsubishi	L200	6410C967	https://detal78.ru/shop/UID_1469439.html	Оригинал б.у. потертости, вмятины, задиры и царапины на пластике
1471847	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002249AA	https://detal78.ru/shop/UID_1471847.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв на полке
1391218	облицовка бампера заднего	TANK	300	2804119XKM01B	https://detal78.ru/shop/UID_1391218.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Наслоение инородного материала.
1468212	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	866114Y500	https://detal78.ru/shop/UID_1468212.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с заломом по левой стороне
1474640	облицовка бампера заднего	VOLVO	S80	39870500	https://detal78.ru/shop/UID_1474640.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом на полке
1489562	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	5215942939	https://detal78.ru/shop/UID_1489562.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1491735	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-T	S202F2713031204	https://detal78.ru/shop/UID_1491735.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по правой части на бампере и спойлере
1491813	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LR112601	https://detal78.ru/shop/UID_1491813.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы и задиры по центральной части
1494629	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421BGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1494629.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с разрывом на полке
1503663	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602001192AA	https://detal78.ru/shop/UID_1503663.html	Оригинал б.у. Залом с разрывом на полке, сломано крепление птф, задиры на спойлере
1330708	облицовка бампера заднего	RENAULT	DUSTER	850221057R	https://detal78.ru/shop/UID_1330708.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с разрывом боковой части с отрывом крепления
1471887	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO		https://detal78.ru/shop/UID_1471887.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1481987	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X921	https://detal78.ru/shop/UID_1481987.html	Оригинал б.у. Заломы с разрывами по центральной части, задиры на спойлере
1491797	облицовка бампера заднего	AUDI	Q3	8U0807067BGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1491797.html	Оригинал б.у. Задиры, срезы пластика на бампере и юбке, разбит фонарь, сломаны крепления, разрыв на верхней части.
1476995	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA		https://detal78.ru/shop/UID_1476995.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с образованием трещин по центральной части, сломано крепление птф, разорваны крепления
1485467	облицовка бампера заднего	GEELY	EMGRAND	6044131600	https://detal78.ru/shop/UID_1485467.html	Оригинал б.у. Задиры, царапины, многочисленные замятия и разрывы, замятия и задиры на юбке, трещина в молдинге.
1493535	облицовка бампера заднего	BELGEE	X50	6044066100	https://detal78.ru/shop/UID_1493535.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещина
1498628	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421A	https://detal78.ru/shop/UID_1498628.html	Оригинал б.у. Срезы пластика, замятия и заломы в центре бампера, трещины на полке бампера, задиры и срезы на спойлере.

1468240	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	866822P010	https://detal78.ru/shop/UID_1468240.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы на спойлере.Слом креплений и разрывы на левой угловой части.Разрывы на правой угловой части + Сломаны крепления.
1486922	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7	602000931AA	https://detal78.ru/shop/UID_1486922.html	Оригинал б.у. Стесы, задиры, разрывы на бампере и спойлере по правой части
1486973	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	5215960989	https://detal78.ru/shop/UID_1486973.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1478500	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	GOLF	5K6807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1478500.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях сломано крепление
1485602	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002612AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1485602.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещина, вмятина в левой части
1486871	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	866112P520	https://detal78.ru/shop/UID_1486871.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы по левой части, сломаны крепления
1490386	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	IX35	866112S001	https://detal78.ru/shop/UID_1490386.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы по левой верхней части, заломы на спойлере, задир на птф
1383183	облицовка бампера переднего правая	GEELY	ATLAS	6010216700	https://detal78.ru/shop/UID_1383183.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1416029	прочие 003	HONDA	CR-V	74113TLAA00	https://detal78.ru/shop/UID_1416029.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях пыльник переднего бампера Оригинал Новая
1348660	прочие 023	KAMA3	54	549018401140	https://detal78.ru/shop/UID_1348660.html	ОБТЕКАТЕЛЬ КАПОТА Лев Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Срезы пластика.Сломано ребро жёсткости.
1440356	решетка бампера переднего правая	GEELY	MONJARO	6010177300	https://detal78.ru/shop/UID_1440356.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(накладка бампера переднего нижняя правая)-царапины с задирами на структурном материале
1460658	спойлер бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044152800	https://detal78.ru/shop/UID_1460658.html	6044151400 Оригинал б.у. Разрыв по левой верхней части, стесы с замятием на спойлере, задиры
1464420	спойлер бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6807521	https://detal78.ru/shop/UID_1464420.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1181240	спойлер бампера заднего	GEELY	COOLRAY		https://detal78.ru/shop/UID_1181240.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1489640	спойлер бампера заднего	SKODA	KAROQ	57A8075219B9	https://detal78.ru/shop/UID_1489640.html	57A807984 Оригинал б/у. Задиры,срезы пластика,замятия и заломы, разрывы,срезаны фрагменты на спойлере,наложение инородного материала.
1474598	спойлер бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA8075219B9	https://detal78.ru/shop/UID_1474598.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1302491	спойлер бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044113500	https://detal78.ru/shop/UID_1302491.html	Оригинал б.у. Задиры,срезы пластика,замятия на левой части юбки,заломы и замятия на накладках.
1478469	спойлер бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA8075219B9	https://detal78.ru/shop/UID_1478469.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1469384	спойлер бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044151400	https://detal78.ru/shop/UID_1469384.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры,замятия,срезы пластика,заломы на бампере и накладке.
1485487	спойлер бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124600	https://detal78.ru/shop/UID_1485487.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, сломано крепление
1490426	спойлер бампера заднего	VOLVO	XC90	40012494	https://detal78.ru/shop/UID_1490426.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1282299	спойлер бампера заднего	JAECOO	J7	602003352AA	https://detal78.ru/shop/UID_1282299.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях сломано крепление
1444113	спойлер бампера переднего	GEELY	ATLAS	6010218700	https://detal78.ru/shop/UID_1444113.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1467069	спойлер бампера переднего	PORSCHE	PANAMERA	971807541BG2X	https://detal78.ru/shop/UID_1467069.html	Оригинал б.у. Заломан, глубокие срезы
1456935	спойлер бампера переднего левый	AUDI	Q7	4M0807061EGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1456935.html	Оригинал б/у. Потёртости,сколы,задиры и царапины,сломан крепёж,срезан фрагмент,заломы в левой части.