

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1472634	зеркало в сборе левое	TANK	700	8202070XKF11A	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1472634.html">https://deta77.ru/shop/UID_1472634.html</a>	Оригинал б.у. Задиры и сломаны крепежи на крышке, сломаны крепежи и вмятина на крышках корпуса, разбит повторитель, задиры на окантовке, разбит зеркальный элемент (19к)
1254946	зеркало в сборе правое	SHACMAN	Иное	DZ16251770008	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1254946.html">https://deta77.ru/shop/UID_1254946.html</a>	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 5.
1439049	зеркало в сборе правое	GEELY	MONJARO	6608085941A13	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1439049.html">https://deta77.ru/shop/UID_1439049.html</a>	Оригинал б.у. Задиры, разбита облицовка зеркала
984975	корпус зеркала левого	SKODA	RAPID	5JB857MB5K	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_984975.html">https://deta77.ru/shop/UID_984975.html</a>	Оригинал б.у. Царапины, потертости и задиры, сломаны крепления, разбит повторитель поворота, 6 контактов
1320985	корпус зеркала левого	HAVAL	JOLION	8202480XST10A	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1320985.html">https://deta77.ru/shop/UID_1320985.html</a>	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе и на повторителе
1349917	корпус зеркала левого	KIA	SPORTAGE	87615F1010	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1349917.html">https://deta77.ru/shop/UID_1349917.html</a>	Оригинал бу. зеркало в разборе, возможно не работает механизм складывания, треснута рамка, сломан фрагмент на нижней накладке, треснут повторитель, царапины и задиры, 5 контактов
1244014	корпус зеркала левого	BMW	X7	51167468253	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1244014.html">https://deta77.ru/shop/UID_1244014.html</a>	Оригинал б.у. поломан повторитель, сломан крепеж на крышке
1105590	корпус зеркала левого	RENAULT	DUSTER	963027188R	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1105590.html">https://deta77.ru/shop/UID_1105590.html</a>	оригинал б.у., царапины на корпусе
1262082	корпус зеркала левого	HYUNDAI	SOLARIS		<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1262082.html">https://deta77.ru/shop/UID_1262082.html</a>	Оригинал б.у. Разбит корпус, треснут повторитель, царапины на зеркальном элементе
1454527	корпус зеркала левого	RENAULT	DUSTER	963023520R	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1454527.html">https://deta77.ru/shop/UID_1454527.html</a>	Оригинал б.у. Царапины, задиры, отколот фрагмент корпуса. Количество контактов - 5.
1221228	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TOUAREG		<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1221228.html">https://deta77.ru/shop/UID_1221228.html</a>	Оригинал бу. поломана крышка, поломан корпус, царапины и притертости на повторителе, 8 контактов
1183783	корпус зеркала правого	HOWO	Иное	WG1642770102	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1183783.html">https://deta77.ru/shop/UID_1183783.html</a>	Зеркало заднего вида правое HOWO WG1642770102.Оригинал б.у. царапины и задиры, не большое замятие
1452082	корпус зеркала правого	PEUGEOT	Traveller	26211810A	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1452082.html">https://deta77.ru/shop/UID_1452082.html</a>	Оригинал б.у. Царапины и задиры, складной механизм рабочий, 5+2 контактов
1460919	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857508AL9B9	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1460919.html">https://deta77.ru/shop/UID_1460919.html</a>	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Трещина на стекле указателя поворота. Количество контактов - 13.
1192531	корпус зеркала правого	MERCEDES	GLS	A2538100804	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1192531.html">https://deta77.ru/shop/UID_1192531.html</a>	Оригинал б.у. сломан фрагмент на корпусе и на крышке,7 и 4 контакта
1471256	корпус зеркала правого	GEELY	TUGELLA	6608037711A08	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1471256.html">https://deta77.ru/shop/UID_1471256.html</a>	Оригинал б.у. Царапины и задиры трещина на стекле камеры, складной механизм рабочий, 14+1 контактов
1231212	корпус зеркала правого	OMODA	C5	292534028	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1231212.html">https://deta77.ru/shop/UID_1231212.html</a>	Оригинал б.у. Разбит корпус с потерей фрагментов, царапины и зеркальном элементе, разбит повторитель поворота, складной механизм рабочий, 6 контактов
1458787	корпус зеркала правого	CHANGAN	ALSVIN	B511F2710020201AA	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1458787.html">https://deta77.ru/shop/UID_1458787.html</a>	Оригинал б.у. царапины и не большие задиры на корпусе, притертость на повторителе, 6 контактов
1459130	крышка зеркала правого	HYUNDAI	SOLARIS	87620H5110	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1459130.html">https://deta77.ru/shop/UID_1459130.html</a>	Оригинал б.у. Отколоты фрагменты корпуса. Слом крепежей крышки. Количество контактов -5.
1510727	крышка зеркала правого	PORSCHE	MACAN	95B8570861E0	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1510727.html">https://deta77.ru/shop/UID_1510727.html</a>	Оригинал б.у. Царапины и задиры
1438623	крышка зеркала правого	VOLVO	XC90	40003266	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1438623.html">https://deta77.ru/shop/UID_1438623.html</a>	Оригинал б.у. Задиры, трещина
1213974	крышка зеркала правого	MAZDA	CX-5	KB7W1	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1213974.html">https://deta77.ru/shop/UID_1213974.html</a>	нижняя. оригинал б.у., задиры
1307256	повторитель указателя поворота зеркала левого	MERCEDES	E CLASS иное	A0999064701	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1307256.html">https://deta77.ru/shop/UID_1307256.html</a>	Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, треснуто стекло, запотевание
1127397	указатель поворота передний правый	MERCEDES	ACTROS	A9608201721	<a href="https://deta77.ru/shop/UID_1127397.html">https://deta77.ru/shop/UID_1127397.html</a>	Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле. Отколот крепеж.