

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1529391	дверь задка	KIA	SORENTO	737002P550	https://deta78.ru/shop/UID_1529391.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом каркаса в правой нижней части
1544357	дверь задка	CHERY	TIGGO 9		https://deta78.ru/shop/UID_1544357.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1542011	дверь задка	TOYOTA	RAV4	670050R370	https://deta78.ru/shop/UID_1542011.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1439901	дверь задка	WEY	07	6301101XKG14A	https://deta78.ru/shop/UID_1439901.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1552528	дверь задка	EXEED	RX	552000399AADQJ	https://deta78.ru/shop/UID_1552528.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Трещины пластика в нижней части
1479454	капот	OMODA	C5	553000311AADYJ	https://deta78.ru/shop/UID_1479454.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1505218	капот	BMW	X1	41007463772	https://deta78.ru/shop/UID_1505218.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1511525	капот	HYUNDAI	TUCSON	66400D3000	https://deta78.ru/shop/UID_1511525.html	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1505749	капот	GEELY	COOLRAY	5032038400C15	https://deta78.ru/shop/UID_1505749.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1496259	капот	BELGEE	X50	5032038400C15	https://deta78.ru/shop/UID_1496259.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1481185	капот	BMW	5 серия другие	41619633618	https://deta78.ru/shop/UID_1481185.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях изгибы и заломы ребер жёсткости и каркаса в передней правой части
1474816	капот	KIA	SORENTO	66400P2000	https://deta78.ru/shop/UID_1474816.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1498641	капот	CHANGAN	ALSVIN	B511F2701010100	https://deta78.ru/shop/UID_1498641.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1375530	капот	GAZ	NEXT	A21R238402012KA	https://deta78.ru/shop/UID_1375530.html	Оригинал, б/у,изгиб в левой части. Повреждения на фото.
1529418	капот	MERCEDES	GLK	A2048800557	https://deta78.ru/shop/UID_1529418.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятины с заломами по передней части, ранее ремонтировался
1512362	капот	CHERY	TIGGO 4 PRO	509000879AADYJ	https://deta78.ru/shop/UID_1512362.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1394339	капот	MITSUBISHI	ASX	5900B117	https://deta78.ru/shop/UID_1394339.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях точечные заматия по всей площади, окрашивался
1500332	капот	HAVAL	M6	8402100XKZ0YA	https://deta78.ru/shop/UID_1500332.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях. Вся площадь капота в заматиях,заломаны нижние углы.
1349724	капот	KIA	SPORTAGE	66400Q2000	https://deta78.ru/shop/UID_1349724.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1372535	капот	HYUNDAI	SANTA FE	664002B010	https://deta78.ru/shop/UID_1372535.html	Оригинал, б/у, потертости, царапины, деформации металла с изломом каркаса жёсткости. Повреждения на фото.
1550415	крышка багажника	EXEED	TXL	509000737AADYJ	https://deta78.ru/shop/UID_1550415.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1341688	крышка багажника	HAVAL	DARGO	6301600XKN04A	https://deta78.ru/shop/UID_1341688.html	Оригинал, б/у, излом,складки,изгиб внутреннего каркаса в левой части. Повреждения на фото.
1298511	крышка багажника	CHERY	TIGGO 8 PRO	552000306AADYJ	https://deta78.ru/shop/UID_1298511.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях кручение кромки, изгибы внутреннего каркаса
1519851	крышка багажника	GEELY	ATLAS	5062053300C15	https://deta78.ru/shop/UID_1519851.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1246570	крышка багажника	TOYOTA	RAV4	6700542640	https://deta78.ru/shop/UID_1246570.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация на s около 25% с разрывом по ребрам жесткости с повреждением каркаса в нижней левой части (алюминий)
1411969	крышка багажника	BAZ	2191	8450104282	https://deta78.ru/shop/UID_1411969.html	Оригинал, б/у, изгибы, вмятины в левой и нижней части на площади около 0.2м2, задиры ЛКП, имеются следы ремонта. Повреждения на фото.
1348208	крышка багажника	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6827025B	https://deta78.ru/shop/UID_1348208.html	Оригинал, б/у, изгибы, вмятины в правой части на площади около 15 процентов, отслаивание ЛКП. Повреждения на фото.
1549638	крышка багажника	PORSCHE	CAYENNE	9Y3827025AYGRV	https://deta78.ru/shop/UID_1549638.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1532391	крышка багажника	HYUNDAI	TUCSON	72800N9200	https://deta78.ru/shop/UID_1532391.html	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1551381	крышка багажника	KIA	SPORTAGE	73700F1000	https://deta78.ru/shop/UID_1551381.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1523075	крышка багажника	HAVAL	F7X	6301200XKQ05A	https://deta78.ru/shop/UID_1523075.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1398470	крышка багажника	LEXUS	NX	6700578050	https://deta78.ru/shop/UID_1398470.html	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1516256	крышка багажника	JETOUR	T2	F266301010DY	https://deta78.ru/shop/UID_1516256.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1538978	крышка багажника	RENAULT	SR	8201056478	https://deta78.ru/shop/UID_1538978.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях