

| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС: | Модель ТС: | Каталог: | Фото детали: | Описание: |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------|---|---|
| 1289637 | прочие 001 | GEELY | ATLAS | 6010216700 | https://detal78.ru/shop/UID_1289637.html | Фара центральная Оригинал б.у. Потёртости, задиры на стекле, сломаны крепления |
| 1307414 | фонари задние | GEELY | MONJARO | 7057045500 | https://detal78.ru/shop/UID_1307414.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски,задиры на стекле фонаря.Трещины под стеклом в центральной части.Попадание воды и грязи под стекло. |
| 1286599 | фонари задние | GEELY | ATLAS | 7057046700 | https://detal78.ru/shop/UID_1286599.html | Оригинал б/у. Царапины,потёртости,задиры по всей площади стекла,в центральной части трещины стекла,частицы грязи внутри. |
| 1309512 | фонари задние | CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 605000598AA | https://detal78.ru/shop/UID_1309512.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фонаря. |
| 1312081 | фонарь задний левый | KIA | SOUL | 92401B2120 | https://detal78.ru/shop/UID_1312081.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры,сколы,трещина в центральной части.Задиры пластика и разрывы на торцевой заглушке. |
| 1281572 | фонарь задний левый | OPEL | CORSA | 93190950 | https://detal78.ru/shop/UID_1281572.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле.Попадание грязи под стекло.Скол с утратой фрагмента на стекле фонаря в нижней части со стороны крышки багажника. |
| 1339085 | фонарь задний левый внутренний | HAVAL | F7 | 4133103XKQ00A | https://detal78.ru/shop/UID_1339085.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.риски задиры на светоотражателе |
| 1244109 | фонарь задний левый внутренний | GEELY | TUGELLA | 7057019300 | https://detal78.ru/shop/UID_1244109.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски,мелкие сколы. |
| 1247730 | фонарь задний левый внутренний | BELGEE | X50 | 7057016000 | https://detal78.ru/shop/UID_1247730.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле фонаря.Трещина под стеклом фонаря в нижней части у кромки со стороны крыла. |
| 1252195 | фонарь задний левый внутренний | KIA | CERATO | 92403M6050 | https://detal78.ru/shop/UID_1252195.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины на торцевой заглушке.Риски и задиры на стекле фонаря.Скол на кромке стекла со стороны крышки багажника. |
| 1266914 | фонарь задний левый внутренний | BA3 | BECTA | 8450040005 | https://detal78.ru/shop/UID_1266914.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв пластика с утратой фрагмента на торцевой заглушке в нижней части.Задиры на кромке стекла фонаря. |
| 1201424 | фонарь задний левый внутренний | SKODA | KODIAQ | 565945307B | https://detal78.ru/shop/UID_1201424.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещины на стекле фонаря по кромке в нижней части.Попадание воды и грязи под стекло. |
| 1256868 | фонарь задний левый внутренний | TOYOTA | RAV4 | 8159042032 | https://detal78.ru/shop/UID_1256868.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски на стекле.Трещина у кромки под стеклом в нижней части со стороны крышки багажника. |
| 1262146 | фонарь задний левый внутренний | TOYOTA | RAV4 | 8159142062 | https://detal78.ru/shop/UID_1262146.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры,мелкие сколы на стекле.Две микротрещины на стекле фонаря в верхней части со стороны крыла. |
| 1330581 | фонарь задний левый внутренний | KIA | CERATO | 92403M6100 | https://detal78.ru/shop/UID_1330581.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры на стекле фонаря.Разрыв пластика со стороны крышки багажника. |
| 1249478 | фонарь задний левый наружный | CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 605000912AB | https://detal78.ru/shop/UID_1249478.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски, задиры на рассеивателе в центральной части с образованием трещин. |
| 1310642 | фонарь задний левый наружный | VOLKSWAGEN | POLO | 6N5945095A | https://detal78.ru/shop/UID_1310642.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски,задиры на стекле фонаря.Сломано крепление в нижней части. |
| 1295712 | фонарь задний левый наружный | CHERY | TIGGO 4 PRO | Ј684433010 | https://detal78.ru/shop/UID_1295712.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на стекле. |
| 1322655 | фонарь задний левый наружный | GEELY | ATLAS PRO | 7057040300889 | https://detal78.ru/shop/UID_1322655.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещины на стекле фонаря.Попадание грязи под стекло. |
| 1247729 | фонарь задний левый наружный | BELGEE | X50 | 6608098729 | https://detal78.ru/shop/UID_1247729.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы с образованием скола на кромке стекла фонаря со стороны крышки багажника. |
| 1300179 | фонарь задний левый наружный | GEELY | COOLRAY | 7057043800 | https://detal78.ru/shop/UID_1300179.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фонаря с образованием трещин корпусе в левой части.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Внутренние повреждения. |
| 1330569 | фонарь задний левый наружный | BELGEE | X70 | 6608148580 | https://detal78.ru/shop/UID_1330569.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(+ молдинг) Задиры на хром., молдинге.Задиры на стекле фонаря. |
| 1260480 | фонарь задний левый наружный | HYUNDAI | CRETA | 92401M0000 | https://detal78.ru/shop/UID_1260480.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие задиры на стекле фонаря. |
| 1273415 | фонарь задний левый наружный | PEUGEOT | 3008 | 9810477180 | https://detal78.ru/shop/UID_1273415.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сколы на кромке стекла со стороны крыла.Задиры на стекле.Сломано крепление в нижней части.Сломано крепление в верхней части у торцевой заглушки.Попадание воды и грязи под стекло. |
| 1299668 | фонарь задний левый наружный | MAZDA | 6 | GSЈ551160B | https://detal78.ru/shop/UID_1299668.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски,задиры на стекле фонаря.Разрыв на торцевой заглушке. |
| 1276786 | фонарь задний левый наружный | TOYOTA | RAV4 | 8156142171 | https://detal78.ru/shop/UID_1276786.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины ,риски на стекле.Разрывы на корпусе и торцевой заглушке.Сломаны крепления в нижней части. |
| 1241961 | фонарь задний левый наружный | BMW | X3 | 63219853369 | https://detal78.ru/shop/UID_1241961.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры,риски с образованием трещин в центральной части стекла фонаря. |
| 1303590 | фонарь задний левый наружный | CHERY | TIGGO 4 PRO | Ј684433010 | https://detal78.ru/shop/UID_1303590.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски и стёсы на стекле фонаря. |
| 1290457 | фонарь задний левый наружный | INFINITI | QX70 | 265551CH0A | https://detal78.ru/shop/UID_1290457.html | Оригинал б.у Трещина в стекле и в корпусе, сломано крепление |
| 1214013 | фонарь задний правый | AUDI | Q5 | 80A945070D | https://detal78.ru/shop/UID_1214013.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры с образованием трещины в центральной части стекла фонаря.Попадание воды и грязи под стекло. |
| 1288797 | фонарь задний правый | AUDI | Q7 | 4M0945096 | https://detal78.ru/shop/UID_1288797.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,трещины на стекле фонаря.Попадание грязи под стекло. |
| 1246883 | фонарь задний правый | GEELY | ATLAS PRO | 7054016700 | https://detal78.ru/shop/UID_1246883.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски,стёсы,трещина на стекле фонаря. |
| 1312766 | фонарь задний правый | HYUNDAI | SOLARIS | 92404H5000 | https://detal78.ru/shop/UID_1312766.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски на стекле фонаря.Задиры пластика на торцевой заглушке. |
| 1293495 | фонарь задний правый | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 81551WQ010 | https://detal78.ru/shop/UID_1293495.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло в нижней части фонаря.Трещина на корпусе в нижней части. |
| 1307585 | фонарь задний правый | MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 8330B002 | https://detal78.ru/shop/UID_1307585.html | Оригинал б/у. Разбито стекло,частицы грязи внутри. |
| 1256900 | фонарь задний правый внутренний | TOYOTA | RAV4 | 8158042032 | https://detal78.ru/shop/UID_1256900.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Множественные микротрещины на стекле фонаря,риски,отслоение стекла от корпуса. |
| 1272645 | фонарь задний правый внутренний | INFINITI | QX60 | 265409NC0B | https://detal78.ru/shop/UID_1272645.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.отрыв фрагментов стекла и корпуса фонаря. |
| 1244011 | фонарь задний правый внутренний | JETOUR | DASHING | F164433040CA | https://detal78.ru/shop/UID_1244011.html | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещины,сколы,задиры на стекле.Попадание воды и грязи внутрь корпуса. |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------|---|--|
| 1270108 | фонарь задний правый внутренний | SKODA | RAPID | 60U945208A | https://detal78.ru/shop/UIID_1270108.html | Оригинал б/у. Отсутствуют фрагменты стекла. |
| 1330566 | фонарь задний правый внутренний | KIA | CERATO | 92404M6100 | https://detal78.ru/shop/UIID_1330566.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины на стекле фонаря. Разрыв пластика на корпусе со стороны крышки багажника. |
| 1267739 | фонарь задний правый внутренний | SKODA | RAPID | 60U945308A | https://detal78.ru/shop/UIID_1267739.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Трещины, задиры на стекле фонаря со стороны крыла. |
| 1300172 | фонарь задний правый внутренний | AUDI | A6 | 4K5945094 | https://detal78.ru/shop/UIID_1300172.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Разбито стекло фонаря. Повреждения на маске. Трещины на корпусе. |
| 1254220 | фонарь задний правый наружный | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 605000202AA | https://detal78.ru/shop/UIID_1254220.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Задиры и риски на стекле фонаря. |
| 1250077 | фонарь задний правый наружный | EXEED | TXL | 605000046AA | https://detal78.ru/shop/UIID_1250077.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Разрыв рассеивателя. Разрыв на торцевой заглушке. |
| 1260612 | фонарь задний правый наружный | HYUNDAI | SOLARIS | 92402H5000 | https://detal78.ru/shop/UIID_1260612.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Разрыв на торцевой заглушке. Задиры пластика. Утрата фрагмента стекла фонаря в нижней части со стороны крышки багажника. Задиры и риски на стекле. |
| 1264476 | фонарь задний правый наружный | GEELY | EMGRAND | 7057037500 | https://detal78.ru/shop/UIID_1264476.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Задиры и стёсы на стекле фонаря. Сколы и утрата фрагментов корпуса на крепеже со стороны крышки багажника. |
| 1295711 | фонарь задний правый наружный | CHERY | TIGGO 4 PRO | J684433020 | https://detal78.ru/shop/UIID_1295711.html | Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Глубокие задиры на стекле. |
| 1286605 | фонарь задний правый наружный | GEELY | ATLAS | 7057047100 | https://detal78.ru/shop/UIID_1286605.html | Оригинал б.у. Потёртости, трещины в стекле, вода внутри фонаря |