

Код детали:	Наименование запчастей:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1589086	дверь задка	HYUNDAI	CRETA	73700M0001	https://detal78.ru/shop/UIID_1589086.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1582783	дверь задка	GEELY	ATLAS PRO	5062039400C15	https://detal78.ru/shop/UIID_1582783.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях изгиб, вмятины, заломы каркаса в правой части
1523970	дверь задка	MERCEDES	GLS	A1677405300	https://detal78.ru/shop/UIID_1523970.html	Оригинал, б/у, вмятина в средней части 45 на 20 см с деформацией каркаса и заломом ребер жесткости, вмятины справа 40 на 15 см. Повреждения на фото.
1517163	дверь задка	KIA	SPORTAGE	72800P1240	https://detal78.ru/shop/UIID_1517163.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1588998	дверь задка	BELGEE	X50	5062031900C15	https://detal78.ru/shop/UIID_1588998.html	Оригинал, б/у, в левой нижней части вмятины заломы плоскости каркаса. Повреждения на фото.
1530776	дверь задка	EXEED	LX	552000102AADYJ	https://detal78.ru/shop/UIID_1530776.html	Оригинал б/у, деформирована до 0,24кв.м. (60x40см) с изломами ребер жесткости, изгибом каркаса в нижней части. Повреждения на фото.
1594186	дверь задка	CHERY	TIGGO 8 PRO	552000103AADYJ	https://detal78.ru/shop/UIID_1594186.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1530784	дверь задка	AITO	M5	6301000RK01D	https://detal78.ru/shop/UIID_1530784.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1399067	дверь задка	LEXUS	RX	6700548B00	https://detal78.ru/shop/UIID_1399067.html	Оригинал, бу. Изгибы слева на площади 45 на 30 см с деформацией каркаса. Повреждения на фото.
1431031	дверь задка	HYUNDAI	TUCSON	73700D7000	https://detal78.ru/shop/UIID_1431031.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1523966	дверь задка	BA3	BECTA	8450102347	https://detal78.ru/shop/UIID_1523966.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1565391	дверь задка	HYUNDAI	CRETA	72800BW000	https://detal78.ru/shop/UIID_1565391.html	Оригинал, б/у, изгибы, залом каркаса в нижней левой части 30см/12см. Повреждения на фото.
1476929	дверь задка	HAVAL	JOLION	6301600XST11AD	https://detal78.ru/shop/UIID_1476929.html	Оригинал, б/у, деформирована до 0,24кв.м. (80x30см) с изломами каркаса в нижней части. Повреждения на фото.
1457077	дверь распашная задняя левая	BA3	ЛАРГУС	8450013090	https://detal78.ru/shop/UIID_1457077.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация 35%, с заломом ребер и вытяжкой металла.
1595673	дверь распашная задняя левая	BA3	ЛАРГУС		https://detal78.ru/shop/UIID_1595673.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1585893	крышка багажника	TANK	300	6301020XKM01A	https://detal78.ru/shop/UIID_1585893.html	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1572608	крышка багажника	VOLVO	XC40	32357927	https://detal78.ru/shop/UIID_1572608.html	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1561089	крышка багажника	SKODA	RAPID		https://detal78.ru/shop/UIID_1561089.html	Оригинал, б/у. Изгибы с образованием складок в средней части. Повреждения на фото.
1578967	крышка багажника	EXEED	TXL	509000736AADYJ	https://detal78.ru/shop/UIID_1578967.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1427170	крышка багажника	JETOUR	X90	F206301010BADY	https://detal78.ru/shop/UIID_1427170.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1424908	крышка багажника	VOYAH	DREAM	630101004DYBJ	https://detal78.ru/shop/UIID_1424908.html	Оригинал б.у. Замятия и заломы по всей нижней части, заломы на молдинге, замятия и заломы на каркасе.
1578816	крышка багажника (дверь задка) нижняя часть	BMW	X5	41007931937	https://detal78.ru/shop/UIID_1578816.html	Оригинал, б/у, в левой части изгибы с образованием складок на площади 40%. Повреждения на фото.