

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1125773	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	HAVAL	JOLION	4013105XST01A	https://detail77.ru/shop/UID_1125773.html	Оригинал б.у., поломана фишка
978880	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	HAVAL	F7X	4013102XKQ00A	https://detail77.ru/shop/UID_978880.html	Жгут проводов заднего бампера Оригинал б.у. сломан корпус разъема
1132800	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	OMODA	C5	806006852AA	https://detail77.ru/shop/UID_1132800.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1088671	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	HAVAL	JOLION	4013102XST01A	https://detail77.ru/shop/UID_1088671.html	эл проводов заднего бампера Оригинал, б.у., срез 4 жил
986711	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	RENAULT	SANDERO	240157882R	https://detail77.ru/shop/UID_986711.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Надлом пластика элемента жгута.
1067632	жгут проводов датчиков парковки бампера заднего	OMODA	C5	806006852AA	https://detail77.ru/shop/UID_1067632.html	жгут проводки парктроников. Оригинал б.у., отсутствует разъем
1249700	облицовка бампера заднего	JETOUR	T2	F262804501	https://detail77.ru/shop/UID_1249700.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1504159	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLE	A16688593259999	https://detail77.ru/shop/UID_1504159.html	Оригинал б.у. Разрывы в правой части бампера и спойлера. Срезы, деформация, трещины на хром молдингах. Царапины на стекле правого фонаря. Разрыв боковых креплений правой и левой части бампера. Слом креплений центрального хром молдинга. Слом крепежа насадки.
1505127	облицовка бампера заднего	LI	L6	LA28040043	https://detail77.ru/shop/UID_1505127.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, заматия и деформации, трещина на фанере,
1513637	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO	602001192AA	https://detail77.ru/shop/UID_1513637.html	Оригинал б.у. Деформация с трещинами в центральной части, задиры текстуры
1516719	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044152800	https://detail77.ru/shop/UID_1516719.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1513139	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	https://detail77.ru/shop/UID_1513139.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1515213	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022H240H	https://detail77.ru/shop/UID_1515213.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1392560	облицовка бампера заднего	BMW	X4	51127338789	https://detail77.ru/shop/UID_1392560.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1498552	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	DISCOVERY	LR015463	https://detail77.ru/shop/UID_1498552.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, молдингов, заломы пластика облицовки в центре
1471822	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	866122P510	https://detail77.ru/shop/UID_1471822.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформация с разрывом пластика в средней части
1500072	облицовка бампера заднего	BMW	5 серия другие	51127238522	https://detail77.ru/shop/UID_1500072.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1504339	облицовка бампера заднего	TOYOTA	FORTUNER	521590K950	https://detail77.ru/shop/UID_1504339.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1510598	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	PAJERO SPORT	6410D070	https://detail77.ru/shop/UID_1510598.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1515300	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804105XST13A	https://detail77.ru/shop/UID_1515300.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1521796	облицовка бампера заднего	BA3	2190	8450103787	https://detail77.ru/shop/UID_1521796.html	Оригинал б.у., деформация, трещины в центральной части облицовки,задиры текстуры
1479252	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBY85022XBBB	https://detail77.ru/shop/UID_1479252.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1505272	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	https://detail77.ru/shop/UID_1505272.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1515262	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948924	https://detail77.ru/shop/UID_1515262.html	Оригинал б.у. Деформация в центральной части бампера. Царапины, задиры на спойлере.
1202300	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detail77.ru/shop/UID_1202300.html	Оригинал б.у., деформация, трещины в правой части облицовки и спойлера
1349299	облицовка бампера заднего	VOLVO	S90	40005356	https://detail77.ru/shop/UID_1349299.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, молдинга, царапины, деформации в центрально правой и правой части, царапины хром молдинга, разрыв пластика облицовки, молдинга в правой части, слом креплений облицовки справа и слева сверху,
1355470	облицовка бампера заднего	JETOUR	DASHING	F16-2804501CA	https://detail77.ru/shop/UID_1355470.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1496422	облицовка бампера заднего	MERCEDES	S CLASS иное	A22288503259999	https://detail77.ru/shop/UID_1496422.html	Оригинал б.у.Царапины и задиры, разрыв верхней полки слева, срезы пластика, деформации, трещина крепления
1469664	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450040066	https://detail77.ru/shop/UID_1469664.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1501272	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55	S203F271303-0900	https://detail77.ru/shop/UID_1501272.html	Оригинал б.у., деформация, трещины в правой части облицовки, трещины на светоотражателе, отслоение хрома, поломаны крепежи на хроммолдинге.
1250147	облицовка бампера заднего	JAECOO	J7	602003172AA	https://detail77.ru/shop/UID_1250147.html	Оригинал б.у. Деформация, разрывы в правой части
1287768	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804102XST13A	https://detail77.ru/shop/UID_1287768.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, смещение в правой части, разрывы на спойлере, сломаны крепления
1480113	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO	602001192AA	https://detail77.ru/shop/UID_1480113.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1506944	облицовка бампера заднего	BMW	4 серия	51127363304	https://detail77.ru/shop/UID_1506944.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1515448	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044152800	https://detail77.ru/shop/UID_1515448.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1197113	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450040067	https://detail77.ru/shop/UID_1197113.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1279675	облицовка бампера заднего	BA3	2194	21940280401551	https://detail77.ru/shop/UID_1279675.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1494529	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713030202	https://detail77.ru/shop/UID_1494529.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрывы на спойлере и молдинге, заматия и трещины, разрыв креплений
1500223	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	CK5217C945AB	https://detail77.ru/shop/UID_1500223.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации, складки справа, разрыв крепления
1517170	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	2804100AW20	https://detail77.ru/shop/UID_1517170.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1505382	облицовка бампера заднего	BMW	X3	51127488220	https://detail77.ru/shop/UID_1505382.html	Оригинал б.у. Деформация, трещины и разрыв в левой части, задиры и царапины текстуры
1333067	облицовка бампера заднего	JAECOO	J8	602005120AA	https://detail77.ru/shop/UID_1333067.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1499506	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022H240H	https://detail77.ru/shop/UID_1499506.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1515217	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	521596A964	https://detail77.ru/shop/UID_1515217.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1283875	облицовка бампера заднего	BMW	3 серия другие	51128493938	https://detail77.ru/shop/UID_1283875.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1455885	облицовка бампера заднего	BA3	2191	21910280401501	https://detail77.ru/shop/UID_1455885.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1395046	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450040066	https://detail77.ru/shop/UID_1395046.html	Оригинал б.у., деформация, трещины в центральной части справа на облицовке, поломан крепеж., задиры текстуры
1395772	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	7LA8074179B9	https://detail77.ru/shop/UID_1395772.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1500621	облицовка бампера заднего	TANK	500	2804201XKV3AA	https://detail77.ru/shop/UID_1500621.html	б.у. Заматие в центральной части. Замят молдинг. Вырезан фрагмент в центральной части.
1506331	облицовка бампера заднего	BA3	ЛАРГУС	8450000256	https://detail77.ru/shop/UID_1506331.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1509095	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410D750	https://detail77.ru/shop/UID_1509095.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1501289	облицовка бампера заднего	JETOUR	DASHING	F162804501CA	https://detail77.ru/shop/UID_1501289.html	Оригинал б.у., деформация,трещины в центральной части справа на облицовке, задиры на спойлере
1515226	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8460008780	https://detail77.ru/shop/UID_1515226.html	Оригинал б.у., деформация,задиры в центральной части слева, разрывы на крепежах в левой и правой части, царапины текстуры и хрома
1354231	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	ASX	6410F481	https://detail77.ru/shop/UID_1354231.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1412918	облицовка бампера заднего	BA3	ЛАРГУС	8460012441	https://detail77.ru/shop/UID_1412918.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1442512	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450040067	https://detail77.ru/shop/UID_1442512.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1498336	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC60	40002329	https://detail77.ru/shop/UID_1498336.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1495388	облицовка бампера заднего	LEXUS	LX	521596A948	https://detail77.ru/shop/UID_1495388.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1510634	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6608057944	https://detail77.ru/shop/UID_1510634.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1287996	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detail77.ru/shop/UID_1287996.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1493477	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	https://detail77.ru/shop/UID_1493477.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1510684	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6608057944	https://detail77.ru/shop/UID_1510684.html	Оригинал б.у. Деформация, срезы, задиры, надрывы в правой части бампера, сломано несколько внутренних крепежей. Задиры на спойлере и хром молдингах.
1283796	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002612AA	https://detail77.ru/shop/UID_1283796.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрывы, разбиты спойлер, задиры и деформации на молдинге, сломаны крепления

1372714	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO	602003410AA	https://deta77.ru/shop/UID_1372714.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, трещины, разрывы на спойлере, задиры на молдинге
1469143	облицовка бампера заднего	CHEVROLET	NEXIA	42453233	https://deta77.ru/shop/UID_1469143.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1509912	облицовка бампера заднего	PORSCHE	MACAN		https://deta77.ru/shop/UID_1509912.html	Оригинал б.у. Разрывы в центральной и правой частях бампера. Капли за стеклом фонаря. Надрыв бокового крепления правой части бампера.
1509983	облицовка бампера заднего	GEELY	EMGRAND	6044131600	https://deta77.ru/shop/UID_1509983.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1512357	облицовка бампера заднего	BMW	X4	51127338789	https://deta77.ru/shop/UID_1512357.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, сломаны крепления с лева и права
1498363	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC60	40002284	https://deta77.ru/shop/UID_1498363.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1505376	облицовка бампера заднего	BMW	7 серия другие	51127427622	https://deta77.ru/shop/UID_1505376.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1509926	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521590R915	https://deta77.ru/shop/UID_1509926.html	Оригинал б.у. Деформация, разрывы и трещины в левой части, задиры текстуры
1402790	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521590R915	https://deta77.ru/shop/UID_1402790.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и трещины
1515949	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002249AA	https://deta77.ru/shop/UID_1515949.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1278759	облицовка бампера заднего	AUDI	Q7	4M0807067BGRU	https://deta77.ru/shop/UID_1278759.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1333796	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://deta77.ru/shop/UID_1333796.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1513184	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://deta77.ru/shop/UID_1513184.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1512507	облицовка бампера заднего	CHANGAN	EADO	C211F2713030202	https://deta77.ru/shop/UID_1512507.html	Оригинал б.у., деформация, разрыв в левой части облицовки, царапины на молдингах, поломан крепеж на спойлере
1004388	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F239	https://deta77.ru/shop/UID_1004388.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1284996	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215906991	https://deta77.ru/shop/UID_1284996.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1518406	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002249AA	https://deta77.ru/shop/UID_1518406.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1371643	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 9	602005154AA	https://deta77.ru/shop/UID_1371643.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и разрыв, разрыв креплений на спойлере, надломаны крепления
1279463	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL10H	https://deta77.ru/shop/UID_1279463.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрыв и заятие на спойлере
1481686	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC60	40002359	https://deta77.ru/shop/UID_1481686.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформация с разрывом пластика в левой боковой части, разрыв на щитке
1496447	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC90	39871340	https://deta77.ru/shop/UID_1496447.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях.
1499240	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0500	https://deta77.ru/shop/UID_1499240.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1506180	облицовка бампера заднего	MERCEDES	E CLASS иное	A2388857700	https://deta77.ru/shop/UID_1506180.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, замятия и деформации в левой и центральной частях, сломаны крепления, разрыв проводки
1506310	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	https://deta77.ru/shop/UID_1506310.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1511745	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421GRU	https://deta77.ru/shop/UID_1511745.html	Оригинал б.у., деформация, разрывы в левой части облицовки и спойлера
1498267	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410D750	https://deta77.ru/shop/UID_1498267.html	Оригинал б.у. Разрывы трещины в центральной и левой частях бампера. Трещина на молдинге.
1513118	облицовка бампера заднего	LEXUS	LS	5215950932	https://deta77.ru/shop/UID_1513118.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1384674	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002145AA	https://deta77.ru/shop/UID_1384674.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры деформации, сломаны крепления
1476406	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KCZA5022X8P	https://deta77.ru/shop/UID_1476406.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1509240	облицовка бампера заднего	EVOLUTE	I-JOY	2804010FS02	https://deta77.ru/shop/UID_1509240.html	Оригинал б.у., разрывы на спойлере, разрыв, поломаны крепежи в правой части облицовки
1404982	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6608057944	https://deta77.ru/shop/UID_1404982.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, молдинга, срезы пластика слева, сломаны крепления слева и в центре, смотрите по фотографиям
1496492	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO		https://deta77.ru/shop/UID_1496492.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1506897	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002623AA	https://deta77.ru/shop/UID_1506897.html	Оригинал б.у., деформация, разрыв в правой части облицовки, задиры на спойлере
1517923	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	5215960989	https://deta77.ru/shop/UID_1517923.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1493034	облицовка бампера заднего	AUDI	A6	4K5807067AGRU	https://deta77.ru/shop/UID_1493034.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1223464	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002145AA	https://deta77.ru/shop/UID_1223464.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1497721	облицовка бампера заднего	TANK	700	2804131XKF10A	https://deta77.ru/shop/UID_1497721.html	Оригинал б.у., деформация, задиры, поломан крепеж в левой части облицовки, задиры текстуры
1502449	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022JU14H	https://deta77.ru/shop/UID_1502449.html	Оригинал б.у. Замятие в правой части, вырезан фрагмент в центральной части. Царапины, слом крепления правой накладки.
1470827	облицовка бампера заднего	GEELY	EMGRAND	6044131600	https://deta77.ru/shop/UID_1470827.html	Оригинал б.у., деформация, разрывы в левой части облицовки, деформация, трещина на спойлере, задиры на молдингах
1486302	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	https://deta77.ru/shop/UID_1486302.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1343693	облицовка бампера заднего	OMODA	S5	602002096AA	https://deta77.ru/shop/UID_1343693.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, залом пластика облицовки слева сверху, разрыв облицовки в центре снизу
1439874	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044006200	https://deta77.ru/shop/UID_1439874.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, заломы и деформации пластика облицовки и спойлера в центре
1504366	облицовка бампера заднего	PORSCHE	CAYENNE	9Y0807543PG2X	https://deta77.ru/shop/UID_1504366.html	9Y0807110e Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1322763	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86610H0000	https://deta77.ru/shop/UID_1322763.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1475708	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002145AA	https://deta77.ru/shop/UID_1475708.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрыв, повреждено крепление
1499221	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0900	https://deta77.ru/shop/UID_1499221.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1490868	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602004983AA	https://deta77.ru/shop/UID_1490868.html	Оригинал б.у. Задиры, деформация, разрывы в левой части, треснута крепежная лента, небольшой разрыв спойлера в центральной нижней части
1501349	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ30H	https://deta77.ru/shop/UID_1501349.html	Оригинал б.у. Деформация, трещины в левой части бампера.
1506132	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	57704SG012	https://deta77.ru/shop/UID_1506132.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1424972	облицовка бампера заднего	BA3	2114	21130280401502	https://deta77.ru/shop/UID_1424972.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1468716	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://deta77.ru/shop/UID_1468716.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1495243	облицовка бампера заднего	PEUGEOT	Traveller	16350616XT	https://deta77.ru/shop/UID_1495243.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1497794	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	521050E903	https://deta77.ru/shop/UID_1497794.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1504361	облицовка бампера заднего	BMW	X5	51115A0BD57	https://deta77.ru/shop/UID_1504361.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, птф, деформации пластика облицовки и спойлера в центральной и левой части, скол стекла птф в углу снизу, деформированы крепления облицовки и спойлера слева
1515386	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://deta77.ru/shop/UID_1515386.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1311239	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86612M0000	https://deta77.ru/shop/UID_1311239.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1281322	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	86612H5500	https://deta77.ru/shop/UID_1281322.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1216228	спойлер бампера заднего	TANK	500	2804105XKV3AA	https://deta77.ru/shop/UID_1216228.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1499568	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	86612H5500	https://deta77.ru/shop/UID_1499568.html	Оригинал б.у., царапины текстуры на спойлере, разрывы в левой части облицовки, поломан верхний крепеж справа