

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1419801	стекло боковины левой	JAECOO	J7	555000478AA	https://detal78.ru/shop/UID_1419801.html	Оригинал б/у. Задиры,потёртости,царапины по всей площади стекла.
1431906	стекло боковины правой	KIA	K5	87820L2110	https://detal78.ru/shop/UID_1431906.html	Оригинал б/у. Потёртости,задиры и царапины на стекле
1175998	стекло двери задней левой	JAECOO	J7	555000492AA	https://detal78.ru/shop/UID_1175998.html	Оригинал б.у. царапины поверхности материала
1486991	стекло двери задней левой	GEELY	TUGELLA	5085074300	https://detal78.ru/shop/UID_1486991.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,глубокие риски на стекле.
1393384	стекло двери задней правой	BMW	X4	51357417373	https://detal78.ru/shop/UID_1393384.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле.
1444767	стекло двери передней левой	HYUNDAI	SOLARIS	82410H5010	https://detal78.ru/shop/UID_1444767.html	Оригинал б.у. Стесы, наслоение инородного материала
1425512	стекло двери передней правой	MERCEDES	S CLASS иное	A2237204800	https://detal78.ru/shop/UID_1425512.html	Оригинал б/у. Задиры,потёртости, сколоты фрагменты на передней части, царапины по всей площади.
1416744	стекло двери передней правой	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N0845202	https://detal78.ru/shop/UID_1416744.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски на стекле в передней части.
1306457	стекло двери передней правой	GEELY	ATLAS	5079099000	https://detal78.ru/shop/UID_1306457.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.царапины в передней части
1391281	стекло люка крыши	OMODA	S5	603000115AA	https://detal78.ru/shop/UID_1391281.html	Оригинал б.у Потертости, срезы на уплотнителе