

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1491860	дверь задка	KIA	SPORTAGE	73700F1000	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1491860.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1491860.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Изломы каркаса с левой стороны.
1625210	дверь задка	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	552000306AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1625210.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1625210.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1481141	дверь задка	HAVAL	JOLION	6301600XST11AD	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1481141.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1481141.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1400190	дверь задка	XCITE	X-CROSS 8	8460018949	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1400190.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1400190.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Изгибы, вмятины и складки металла в средней части, изгиб каркаса, царапины ЛКП.
1616132	дверь задка	CHERY	TIGGO 4 PRO	552000261AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1616132.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1616132.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1614741	дверь задка	CHANGAN	UNI-S	S203F2701080100	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1614741.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1614741.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1265610	дверь задка	EXEED	TXL	509000737AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1265610.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1265610.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятины с изгибами и складками металла в средней нижней части с изгибами металла по каркасу.
1623200	дверь задка	HAVAL	JOLION	6301600XST11AD	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1623200.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1623200.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1401559	капот	GEELY	EMGRAND	5032066300C15	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1401559.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1401559.html</a>	Оригинал б/у, деформирован до 0,2кв.м. (50х40см) с изломами каркаса в передней правой части. Повреждения на фото.
1577592	капот	HYUNDAI	CRETA	66400BW000	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1577592.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1577592.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1578431	капот	HAVAL	DARGO	8402100XKN04A	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1578431.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1578431.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1599172	капот	BA3	BECTA	8450039378	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1599172.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1599172.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом передней центральной части
1399055	капот	LEXUS	RX	5330148220	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1399055.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1399055.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Обширная вмятина с заломом по передней левой части, заломан какас (алюминий)
1546078	капот	BA3	BECTA	8450039378	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1546078.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1546078.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1503145	капот	BA3	2190	8450104269	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1503145.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1503145.html</a>	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1574651	капот	OMODA	C5	553000311AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1574651.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1574651.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1487096	крышка багажника	BA3	2194	8450104285	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1487096.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1487096.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1481059	крышка багажника	BA3	2190	8450104283	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1481059.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1481059.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Излом каркаса.
1619884	крышка багажника	CHERY	TIGGO 4 PRO	552000261AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1619884.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1619884.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Изгиб в нижней левой части S~0.04, изгиб каркаса.
1410777	крышка багажника	TOYOTA	COROLLA	6440102F30	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1410777.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1410777.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях.
1622550	крышка багажника	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	552000148AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1622550.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1622550.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1623211	крышка багажника	OMODA	C5		<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1623211.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1623211.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1626622	крышка багажника	SKODA	KODIAQ	565827025C	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1626622.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1626622.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1618857	крышка багажника	OMODA	C5		<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1618857.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1618857.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1615783	крышка багажника	HAVAL	JOLION	6301600XST01A	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1615783.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1615783.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1621162	крышка багажника	BA3	2190	8450104285	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1621162.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1621162.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1482204	крышка багажника	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA827025M	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1482204.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1482204.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Царапины лкп, задиры, замятия в левой части с деформацией ребер, вытаяжкой металла.
1410827	крышка багажника	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	552000038AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1410827.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1410827.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Излом,складки, изгиб внутреннего каркаса.
1276539	крышка багажника	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	552000148AADYJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1276539.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1276539.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Волнообразные изгибы металла по нижней кромке,заломы ребер жёсткости внутренней части,
1305642	крышка багажника	BA3	BECTA	8450039387	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1305642.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1305642.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация в нижней части в виде складки с нарушением ребра и заломом каркаса