

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1396024	наполнитель бампера переднего	TOYOTA	RAV4	526140R130	https://detal78.ru/shop/UID_1396024.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(АМОРТИЗАТОР БАМПЕРА) Утрата фрагментов корпуса.Деформация.
1653194	наполнитель бампера переднего	BMW	X5	51118069212	https://detal78.ru/shop/UID_1653194.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Деформация.
1553844	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	577025J301	https://detal78.ru/shop/UID_1553844.html	84551SJ030 Оригинал б.у. Залом на полке, вмятины и разрывы на текстурной части, задиры на фонаре
1563054	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6608057944	https://detal78.ru/shop/UID_1563054.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1588589	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UID_1588589.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы трещины средней части
1517089	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XB8P	https://detal78.ru/shop/UID_1517089.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, задиры и царапины на текстурной части, отсутствует крепление птф
1572728	облицовка бампера заднего	BA3	2194	21940280401551	https://detal78.ru/shop/UID_1572728.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом на полке
1582905	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLS	A1668855900649999	https://detal78.ru/shop/UID_1582905.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы, разрыв по правой торцевой части, сломано крепление по нижней части
1587056	облицовка бампера заднего	KIA	SPORTAGE	866113U500	https://detal78.ru/shop/UID_1587056.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях В центральной верхней части вмятина задыр текстур ребра
1557523	облицовка бампера заднего	EXEED	LX	602000782AASC	https://detal78.ru/shop/UID_1557523.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика, сломано крепление
1557548	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLS	A16688559009999	https://detal78.ru/shop/UID_1557548.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, задиры, надломаны крепления
1560975	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948920	https://detal78.ru/shop/UID_1560975.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина с разрывом, задиры на текстурной части
1568057	облицовка бампера заднего	BMW	X5	51127227787	https://detal78.ru/shop/UID_1568057.html	Оригинал б.у. Заломы с трезинами по левой части, задиры на спойлере
1577599	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044113500	https://detal78.ru/shop/UID_1577599.html	6044067800661 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры, стесы, срезы, надломано крепление
1578921	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002612AA	https://detal78.ru/shop/UID_1578921.html	Оригинал б.у. Разрывы на бампере и спойлере по правой стороне
1588608	облицовка бампера заднего	JAECOO	J7	602003172AA	https://detal78.ru/shop/UID_1588608.html	Оригинал б.у. Стесы с замятием и трещиной по правой части, отрыв фрагмента бампера под крепления светоотражателя, стесы и задиры на спойлере
1562525	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	850224CM0H	https://detal78.ru/shop/UID_1562525.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1401788	облицовка бампера заднего	EXEED	LX	602000782AASC	https://detal78.ru/shop/UID_1401788.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятина с заломом и образованием трещины по правой части
1572808	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421BGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1572808.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы,разрыв в левой части, ранее ремонтировался
1578813	облицовка бампера заднего	BMW	X5	51115A0BD57	https://detal78.ru/shop/UID_1578813.html	Оригинал б.у. в центральной части трещины и изгибы с вытяжением пластика, заломы на спойлере и молдинге
1579262	облицовка бампера заднего	RENAULT	SANDERO	850229678R	https://detal78.ru/shop/UID_1579262.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в центральной части разрывы пластика
1590264	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1590264.html	Оригинал б.у. Залом на полке, замятие и задиры на спойлере
1562455	облицовка бампера заднего	HAVAL	H9	2804190XKV4AA	https://detal78.ru/shop/UID_1562455.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорван
1564929	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	5215942939	https://detal78.ru/shop/UID_1564929.html	524530r901 Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Залом на полке облицовки,задиры.Вмятины и разрывы на спойлере.
1568196	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLC	A25388014039999	https://detal78.ru/shop/UID_1568196.html	Оригинал б.у. Заломы с образованием трещин в центральной части, задиры с замятием на спойлере, разрывы на хром молдинге
1569916	облицовка бампера заднего	TANK	300	2804119XKM01B	https://detal78.ru/shop/UID_1569916.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1584218	облицовка бампера заднего	MERCEDES	E CLASS иное	A21388544059999	https://detal78.ru/shop/UID_1584218.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы с образованием отверстия по левой стороне, разрывы креплений по центральной части
1595639	облицовка бампера заднего	OMODA	S5	602002096AA	https://detal78.ru/shop/UID_1595639.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы с заломами по левой стороне
1563045	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	866112P510	https://detal78.ru/shop/UID_1563045.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1570217	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	SCIROCCO	1K8807417LGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1570217.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы, разрывы, ранее ремонтировался
1577803	облицовка бампера заднего	GEELY	OKAVANGO	6044157900	https://detal78.ru/shop/UID_1577803.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях сколы, задиры, залом по центральной части
1584229	облицовка бампера заднего	SKODA	FABIA	5J6807421H	https://detal78.ru/shop/UID_1584229.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом по правой части, сломано крепление
1503163	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8460008781	https://detal78.ru/shop/UID_1503163.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформирована с изломом, разломом пластика в верхней части
1561219	облицовка бампера заднего	MINISUBISHI	ASX	6410C587	https://detal78.ru/shop/UID_1561219.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1585754	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-S	S203F2713030900	https://detal78.ru/shop/UID_1585754.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях многочисленные разрывы, отколот фрагмент по угловой части
1509155	облицовка бампера заднего	GEELY	OKAVANGO	6044157900	https://detal78.ru/shop/UID_1509155.html	Оригинал б.у. Залом с разрывом на полке, разрывы на спойлере и накладке
1563090	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002623AA	https://detal78.ru/shop/UID_1563090.html	Оригинал б.у. в левой части изгибы, трещины, задиры на спойлере
1550405	облицовка бампера заднего	KNEWSTAR	G11	G112804101A0	https://detal78.ru/shop/UID_1550405.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика по левой части залом по центральной части
1581159	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	https://detal78.ru/shop/UID_1581159.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с заломами по правой и левой части
1587130	облицовка бампера заднего	KIA	OPTIMA	86611D4500	https://detal78.ru/shop/UID_1587130.html	86612D4600 Оригинал б.у. Срезы пластика с замятием в правой части, сломано крепление
1399059	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	521590E934	https://detal78.ru/shop/UID_1399059.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы по центральной части, сломано крепление
1523978	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLS	A16788572069999	https://detal78.ru/shop/UID_1523978.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы пластика, заломы
1594200	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948931	https://detal78.ru/shop/UID_1594200.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез с трещиной по центральной части
1561090	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UID_1561090.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по центральной и верхней части, надломано крепление

1589018	облицовка бампера заднего	RENAULT	SANDERO	850226615R	https://detal78.ru/shop/UIID_1589018.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в левой части изгибы, срезы пластика, разрыв
1564955	облицовка бампера заднего	BMW	X3	51127488216	https://detal78.ru/shop/UIID_1564955.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях ремонтировался
1565413	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	866104L710	https://detal78.ru/shop/UIID_1565413.html	Оригинал б.у. Замятие с разрывами по левой части, оторвано крепление, задиры на спойлере
1568222	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	866112P510	https://detal78.ru/shop/UIID_1568222.html	Оригинал б.у.Разрыв в средней части, сломаны крепления птф, глубокие срезы с разрывом на спойлере
1589012	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	https://detal78.ru/shop/UIID_1589012.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом по центральной части, сломаны крепления центрального птф
1553907	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	57704SJ301	https://detal78.ru/shop/UIID_1553907.html	Оригинал б.у. заломы разрыв левой части, задиры на текстурной части. Отсутствует заглушка бампера левая.
1527328	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8460010249	https://detal78.ru/shop/UIID_1527328.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом по центральной части
1555942	облицовка бампера заднего	HONGQI	H5	2804111HF01S1	https://detal78.ru/shop/UIID_1555942.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы, разрывы
1590259	облицовка бампера заднего	JAECOO	J7	602003172AA	https://detal78.ru/shop/UIID_1590259.html	Оригинал б.у. Разрывы на бампере и спойлере по левой части
1553843	облицовка бампера заднего	KIA	OPTIMA	86611D4520	https://detal78.ru/shop/UIID_1553843.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы, заломы, срезы, сломаны крепления
1595644	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804102XST13A	https://detal78.ru/shop/UIID_1595644.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы на полке и по нижней части
1584102	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLS	A16788572069999	https://detal78.ru/shop/UIID_1584102.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы с разрывом по центральной части, отсутствует фрагмент крепления, разрыв по левой верхней части
1595660	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602004983AA	https://detal78.ru/shop/UIID_1595660.html	Оригинал б.у. Разрывы на полке и по нижней части, разрыв на молдинге, задиры на спойлере
1439898	облицовка бампера заднего	WEY	07	2804603XKG10	https://detal78.ru/shop/UIID_1439898.html	2804620XKG10A Оригинал б.у. Заломы по центральной части, задиры на текстуре
1551988	облицовка бампера заднего	MERCEDES	V-Class	A44788545009999	https://detal78.ru/shop/UIID_1551988.html	Оригинал б.у. Залом с разрывом по левой части, трещины и вздутие на хром накладке, задиры на спойлере. ранее ремонтировался
1572838	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UIID_1572838.html	Оригинал б.у. Залом с трещиной на полке, глубокие задиры на спойлере
1578919	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLK		https://detal78.ru/shop/UIID_1578919.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы с заломом и трещиной по правой части
1582756	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	86610H5510	https://detal78.ru/shop/UIID_1582756.html	Оригинал б.у. Разрыв на полке, сломаны крепления, задиры на спойлере
1588601	облицовка бампера заднего	TOYOTA	COROLLA	521590Z965	https://detal78.ru/shop/UIID_1588601.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы и срезы по центральной части
1592374	облицовка бампера заднего	SKODA	YETI	5LU807421A	https://detal78.ru/shop/UIID_1592374.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с образованием трещины на полке
1544432	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	PAJERO	6410D934	https://detal78.ru/shop/UIID_1544432.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина, разрыв пластика в правой части, надломаны крепления
1588570	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UIID_1588570.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с образованием трещин на полке, надломаны крепления
1344835	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://detal78.ru/shop/UIID_1344835.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с образованием трещины по левой части, сломаны углы бампера
1559849	облицовка бампера заднего	AITO	M5	JKSMP00027	https://detal78.ru/shop/UIID_1559849.html	Оригинал б.у. Стесы с заломом по центральной правой части, отломаны разъемы у проводки
1594184	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	5215960971	https://detal78.ru/shop/UIID_1594184.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с замятием по правой стороне
1404156	облицовка бампера заднего	TOYOTA	HIGHLANDER	521590E911	https://detal78.ru/shop/UIID_1404156.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы по центральной части
1578949	облицовка бампера заднего	HAVAL	H3	2804147XKJ20A	https://detal78.ru/shop/UIID_1578949.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, задиры, замятие по верхней центральной части
1582741	облицовка бампера заднего	SUBARU	IMPREZA	57704FJ041	https://detal78.ru/shop/UIID_1582741.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом по центральной части, срезы пластика, сломано крепление под птф, задиры на текстуре
1578968	спойлер бампера заднего	TOYOTA	RAV4	524530R901	https://detal78.ru/shop/UIID_1578968.html	Оригинал б.у. вмятина, задиры текстуры в средней части
1577808	спойлер бампера заднего	GEELY	OKAVANGO	6044166300	https://detal78.ru/shop/UIID_1577808.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, сломано крепление
1565415	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86612BW000	https://detal78.ru/shop/UIID_1565415.html	86670BW000CA Оригинал б.у. Потертости, задиры
1644217	усилитель бампера переднего	TANK	300	2803336XKM01A	https://detal78.ru/shop/UIID_1644217.html	Оригинал, б.у., замята левая часть.