

Детали:	Наименование запчасти:	Марка TC:	Модель TC:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1425291	блок розжига ксенона фары левой	BMW	X3	63117263051	https://detal77.ru/shop/UID_1425291.html	Оригинал б.у. Поврежден диод отломаны фрагменты радиатора
1274623	блок розжига ксенона фары левой	MERCEDES	GLS	A2479009009	https://detal77.ru/shop/UID_1274623.html	блок розжига левой фары. Оригинал б.у., деформация,разрыв на корпусе
1409928	блок розжига ксенона фары правой	LEXUS	ES	8101633F10	https://detal77.ru/shop/UID_1409928.html	Блок розжига фары передней правой Оригинал б.у. Задеры
1619920	блок розжига ксенона фары правой	BMW	X5	793336103	https://detal77.ru/shop/UID_1619920.html	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФАРЫ Оригинал б.у. Деформация
1618130	датчик парковки бампера заднего внутренний левый	TOYOTA	FORTUNER	8934160060A2	https://detal77.ru/shop/UID_1618130.html	Оригинал б.у., задеры, царапины на корпусе датчиков
1635556	датчик парковки бампера заднего внутренний правый	HYUNDAI	ELANTRA	99310D4000M6T	https://detal77.ru/shop/UID_1635556.html	Оригинал б.у. Царапины и потертости , трещина
1372342	датчик парковки бампера заднего наружный левый	RENAULT	DUSTER	253A42318R	https://detal77.ru/shop/UID_1372342.html	Оригинал б.у. Задеры
1636108	датчик парковки бампера заднего наружный правый	BMW	X5	66209826989	https://detal77.ru/shop/UID_1636108.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры
1593103	датчик парковки бампера заднего наружный правый	BA3	ЛАПУС	8450000983	https://detal77.ru/shop/UID_1593103.html	Оригинал б.у. царапины на корпусе
1621115	датчик парковки бампера переднего внутренний правый	BA3	XRAY	253A42318R	https://detal77.ru/shop/UID_1621115.html	Оригинал б.у., царапины,задеры
1501144	датчик парковки бампера переднего внутренний правый	NISSAN	X-TRAIL	284384CC5B	https://detal77.ru/shop/UID_1501144.html	Оригинал б.у., царапины, задеры
1592394	датчик парковки бампера переднего внутренний правый	BMW	X6	66209274427	https://detal77.ru/shop/UID_1592394.html	Оригинал б.у. Задир на датчике
1592393	датчик парковки бампера переднего наружный правый	BMW	X6	66209274427	https://detal77.ru/shop/UID_1592393.html	Оригинал б.у. Царапины на датчике, отломан фрагмент на корпусе
1624930	датчики парковки бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	99310H5100	https://detal77.ru/shop/UID_1624930.html	Оригинал б.у. Отколоты боковые крепежные фаргменты.
1617570	заглушка отверстия крюка буксировочного заднего	JAECOO	J7	602003177AA	https://detal77.ru/shop/UID_1617570.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1603946	заглушка отверстия крюка буксировочного переднего	OMODA	S5	602002855AA	https://detal77.ru/shop/UID_1603946.html	Оригинал б.у. Царапины, задеры.
1617569	заглушка отверстия крюка буксировочного переднего	BMW	7 серия другие	51117478541	https://detal77.ru/shop/UID_1617569.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1513719	замок двери задней правой	HAVAL	M6	6205120XKZ3LA	https://detal77.ru/shop/UID_1513719.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры, сломано крепление
1388633	замок двери передней левой	SKODA	RAPID	5TB837015E	https://detal77.ru/shop/UID_1388633.html	Оригинал б.у. Царапины, задеры.
1573630	замок капота	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6823509C	https://detal77.ru/shop/UID_1573630.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры, отломан фрагмент пластика
1393597	замок капота левый	FAW	J7	5302500B90C00E	https://detal77.ru/shop/UID_1393597.html	Оригинал б.у. Деформация,
1557730	замок крышки багажника	CHANGAN	CS35PLUS	S3010950300	https://detal77.ru/shop/UID_1557730.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры
1599938	замок крышки багажника	HONDA	CR-V	74800TLAA51	https://detal77.ru/shop/UID_1599938.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры, деформация пластика
1617540	замок крышки багажника	SKODA	OCTAVIA	5E0827505A	https://detal77.ru/shop/UID_1617540.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1394590	замок крышки багажника	CHANGAN	UNI-S	S203F2701080200	https://detal77.ru/shop/UID_1394590.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры, деформация
1548783	замок крышки багажника	BMW	5 серия другие	51245B539E4	https://detal77.ru/shop/UID_1548783.html	Оригинал б.у. Разрыв пластика.
1599992	звуковой сигнал левый	PORSCHE	MACAN	95B951211K	https://detal77.ru/shop/UID_1599992.html	Оригинал б.у., деформация кронштейна, отлом фрагмента
1622431	звуковой сигнал правый	HAVAL	M6	3721101XKZ3LA	https://detal77.ru/shop/UID_1622431.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры, следы ражавчины
1392049	звуковой сигнал правый	CHANGAN	UNI-T	C211F2802070200	https://detal77.ru/shop/UID_1392049.html	Звуковой сигнал. Оригинал б.у., задир, срез материала
1592352	звуковой сигнал правый	BMW	X5	613374422770	https://detal77.ru/shop/UID_1592352.html	Оригинал б.у. Разбит корпус
1554896	камера задняя	BMW	X4	66555A84564	https://detal77.ru/shop/UID_1554896.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры на пластике, царапины на стекле камеры
1539670	камера задняя	MOCKВИЧ	6	3667340U73C0	https://detal77.ru/shop/UID_1539670.html	Оригинал б.у., задеры,деформация на корпусе
1567290	камера задняя	NISSAN	X-TRAIL	284424BA4A	https://detal77.ru/shop/UID_1567290.html	Оригинал б.у. Надрыв фрагмента на корпусе.
1394304	камера задняя	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	704000582AA	https://detal77.ru/shop/UID_1394304.html	609000584AA Оригинал б.у. Царапины.
1545467	камера задняя	HAVAL	JOLION	3776330XST01A	https://detal77.ru/shop/UID_1545467.html	Оригинал б.у., разрыв на корпусе, отрыв проводки от корпуса
1356317	камера задняя	CHANGAN	EADO	7917110MK02DY01	https://detal77.ru/shop/UID_1356317.html	Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле
1549461	камера передняя	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR052028	https://detal77.ru/shop/UID_1549461.html	Оригинал бу. царапины и не большие сколы на камере
1265720	камера передняя	KNEWSTAR	G11	7088079100	https://detal77.ru/shop/UID_1265720.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапина отрыв провода
1438159	камера передняя	CHANGAN	EADO	C211F2807060501	https://detal77.ru/shop/UID_1438159.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры на стекле, сломаны крепления
1550824	камера передняя	GEELY	OKAVANGO	7088103300	https://detal77.ru/shop/UID_1550824.html	Оригинал б.у. сломан крепеж, задир на камере
1512990	камера передняя	CHANGAN	UNI-V	C281F2807010600	https://detal77.ru/shop/UID_1512990.html	Оригинал , б.у., срезы, царапины и глубокие задеры пластике корпуса камеры, задеры на стекле камеры, визуальных повреждений не обнаружено
1302472	камера передняя	SHACMAN	Иное	D29X189585923	https://detal77.ru/shop/UID_1302472.html	Камера зеркала лев. Оригинал б.у., царапины, коррозия на металле
1549325	камера передняя	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR052028	https://detal77.ru/shop/UID_1549325.html	Оригинал б.у. царапины и не большие сколы на камере
1298365	камера передняя	EXEED	LX	704000806AA	https://detal77.ru/shop/UID_1298365.html	Оригинал б.у. Потертости на камере, порван кабель в районе разъема
1619942	коллап ступицы колеса заднего левого	HONGQI	HS5	3102010AE15	https://detal77.ru/shop/UID_1619942.html	Оригинал б.у. Задеры
1484570	кронштейн бампера заднего левый	MAZDA	CX-5	KD53502J1	https://detal77.ru/shop/UID_1484570.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1580846	кронштейн бампера переднего левый	EXEED	LX	602002459AA	https://detal77.ru/shop/UID_1580846.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры, сломано крепление
1617568	кронштейн бампера переднего левый	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	8211660270	https://detal77.ru/shop/UID_1617568.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1412910	кронштейн фары правой	TOYOTA	RAV4	5119542040	https://detal77.ru/shop/UID_1412910.html	Оригинал б.у., царапины
1568098	крышка омывателя фары правой	VOLVO	XC60	32234936	https://detal77.ru/shop/UID_1568098.html	Оригинал б.у., царапины.
1572372	молдинг бампера переднего правый	AUDI	Q7	4G0M087750C	https://detal77.ru/shop/UID_1572372.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1634216	молдинг двери задней правой	MAZDA	ATENZA	GV9850M51	https://detal77.ru/shop/UID_1634216.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1619921	молдинг крыла переднего правого	EXEED	LX	609000409AA	https://detal77.ru/shop/UID_1619921.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1624012	накладка двери задка	BMW	X1	51247463163	https://detal77.ru/shop/UID_1624012.html	Накладка, камера з.вида Оригинал б.у. задеры и деформация на корпусе
1624928	обивка двери задка/крышки багажника	GEELY	COOLRAY	6600058371	https://detal77.ru/shop/UID_1624928.html	Оригинал б.у. Царапины, задеры.
1544932	панель фонаря заднего правого	TOYOTA	CAMRY	8149733020	https://detal77.ru/shop/UID_1544932.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1461512	петля верхняя двери передней левой	LEXUS	RX	6872048010	https://detal77.ru/shop/UID_1461512.html	Оригинал б.у. без видимых повреждений
1461507	петля нижняя двери передней левой	LEXUS	RX	6874048010	https://detal77.ru/shop/UID_1461507.html	Оригинал б.у.,коррозия
1310605	повторитель указателя поворота зеркала левого	GAC	GS8	7610001DRS0100M00	https://detal77.ru/shop/UID_1310605.html	Оригинал б.у. Царапины
1617431	повторитель указателя поворота зеркала правого	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR027945	https://detal77.ru/shop/UID_1617431.html	Оригинал б.у. Царапины на стекле.
1336441	повторитель указателя поворота зеркала правого	BELGEE	X50	3JLW11R401	https://detal77.ru/shop/UID_1336441.html	6608262825 Оригинал б.у., задеры, срезы на стекле
1514237	повторитель указателя поворота зеркала правого	NISSAN	QASHQAI	2616048A0C	https://detal77.ru/shop/UID_1514237.html	Оригинал б.у. Царапины
1557316	ручка внешняя двери задка	BMW	X5	14476910	https://detal77.ru/shop/UID_1557316.html	Оригинал , б.у., срезы, царапины и задеры пластике и датчике, визуальных повреждений на механизмеи и датчике не обнаружено
1375498	ручка внешняя двери передней левой	PORSCHE	MACAN	95B837205G2X	https://detal77.ru/shop/UID_1375498.html	Оригинал б.у. Стёсы пластика
1619904	ручка внешняя двери передней левой	NISSAN	X-TRAIL	806404CM0A	https://detal77.ru/shop/UID_1619904.html	Оригинал б.у. Царапины
1487494	ручка внешняя двери передней левой	OMODA	C5	403003526AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1487494.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры
1555519	ручка внешняя двери передней левой	OMODA	C5	403004382AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1555519.html	Оригинал б.у. царапины и притертости на ручке
1619906	ручка внешняя двери передней левой	NISSAN	X-TRAIL	806404CM0A	https://detal77.ru/shop/UID_1619906.html	Оригинал б.у. Царапины
1606791	ручка внешняя двери передней правой	PORSCHE	MACAN	95B837206DG2X	https://detal77.ru/shop/UID_1606791.html	Оригинал б.у. Воздействие кислоты
1619908	ручка внешняя двери передней правой	SKODA	SUPERB	5G0837206NGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1619908.html	Оригинал б.у. Стёс пластика
1619907	ручка внешняя двери передней правой	VOLVO	XC90	40013438	https://detal77.ru/shop/UID_1619907.html	Оригинал б.у. Задеры и вмятина на ручке, треснут хром
1617560	ручка внешняя двери передней правой	BMW	X3	https://detal77.ru/shop/UID_1617560.html	https://detal77.ru/shop/UID_1617560.html	Оригинал б.у. Задеры, срезы материала
1599910	ручка внешняя крышки багажника	HONDA	CR-V	84442TLAA11ZA	https://detal77.ru/shop/UID_1599910.html	Оригинал , б.у., срезы, царапины и глубокие задеры пластика ручки, деформация в невидимой части
1450105	ручка двери задней правой	HYUNDAI	PALISADE	8366058001	https://detal77.ru/shop/UID_1450105.html	Оригинал б.у. Царапины и задеры
1606797	ручка двери задней правой	PORSCHE	MACAN	95B837206DG2X	https://detal77.ru/shop/UID_1606797.html	Оригинал б.у. Задир, воздействие кислоты
1488582	ручка двери задней правой	TANK	500	6205711XKV3BA	https://detal77.ru/shop/UID_1488582.html	Оригинал б.у. Задеры, царапины, сломана направляющая
1617558	ручка двери задней правой	CHANGAN	ALSVIN	51219491462	https://detal77.ru/shop/UID_1617558.html	Оригинал б.у. Задеры

1622706	салон		MERCEDES	S CLASS иное	A2479008217	https://detal77.ru/shop/UID_1622706.html	Датчик дождя - ДРМ Оригинал б.у., дрм, без видимых повреждений
1247811	салон		CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	131000043AA	https://detal77.ru/shop/UID_1247811.html	Электронный блок управления ДВС.Оригинал бу. заматия на корпусе
1321364	салон		KIA	SPORTAGE	95920B1050	https://detal77.ru/shop/UID_1321364.html	Датчик удара передней двери.Оригинал новая
1610662	салон		HYUNDAI	SANTA FE	95910S1200	https://detal77.ru/shop/UID_1610662.html	Блок управления безопасности Оригинал б.у. Сработал
1468795	салон		GEELY	TUGELLA	8037017900	https://detal77.ru/shop/UID_1468795.html	блок упр.под.безопасности Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформация металла
1280476	салон		GEELY	ATLAS	7085027200	https://detal77.ru/shop/UID_1280476.html	Антенна бесключевого доступа Оригинал б.у. Поломаны фрагменты
1616862	салон		OMODA	C5	407000271AA	https://detal77.ru/shop/UID_1616862.html	Блок SRS Оригинал б.у. Без видимых повреждений, система не работает, сработали подушки безопасности
1523795	стекло ветрового окна		GEELY	COOLRAY	7090016700	https://detal77.ru/shop/UID_1523795.html	Датчик дождя Оригинал б.у. Без видимых повреждений
1292303	стекло ветрового окна		GEELY	G426	6608095660	https://detal77.ru/shop/UID_1292303.html	Датчик дождя Оригинал, б.у., дрм, визуальный осмотр не выявил дефектов
1531034	стекло ветрового окна		JAECOO	J8	803000100AA	https://detal77.ru/shop/UID_1531034.html	Датчик дождя и света. Оригинал, б.у., дрм, визуальный осмотр не выявил недостатков
1562891	стекло ветрового окна		EXEED	TXL	803000029AA	https://detal77.ru/shop/UID_1562891.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях скол с растрескиванием в средней левой части (датчик дождя вернуть в СК. кат номер 803000029AA)
1547004	стекло ветрового окна		CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	803000104AA	https://detal77.ru/shop/UID_1547004.html	датчик дождя Оригинал б.у. Бнез видимых повреждений
1216813	фонарь подсветки заднего госномера левый		LAND ROVER	FREELANDER	236577	https://detal77.ru/shop/UID_1216813.html	Оригинал б.у. царапины на стеклах фонарей
1617573	фонарь подсветки заднего госномера правый		KIA	K5	92501D0000	https://detal77.ru/shop/UID_1617573.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на стекле, сломано крепление корпуса
1636189	форсунка омывателя фары правой		KIA	SORENTO	986722P000	https://detal77.ru/shop/UID_1636189.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, трещины и отломаны крепежи
1592400	эмблема завода-изготовителя передняя		BMW	X6	5114813237505	https://detal77.ru/shop/UID_1592400.html	Оригинал б.у., царапины, деформация
1627334	эмблема завода-изготовителя передняя		TOYOTA	FORTUNER	753100K080	https://detal77.ru/shop/UID_1627334.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, отломано крепление
1621132	эмблема завода-изготовителя передняя		CHANGAN	LAMORE	C281F2714010400	https://detal77.ru/shop/UID_1621132.html	Оригинал б.у., царапины, задиры
1512968	эмблема завода-изготовителя передняя		CHANGAN	UNI-V	C281F2714010400	https://detal77.ru/shop/UID_1512968.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика эмблемы
1621196	эмблема завода-изготовителя передняя		KIA	SPORTAGE	85320A4000	https://detal77.ru/shop/UID_1621196.html	Оригинал б.у., царапины,загрязнение
1520124	эмблема облицовки радиатора		CHERY	TIGGO 9	605000978AB	https://detal77.ru/shop/UID_1520124.html	подсветка логотипа (эмблема) Оригинал б.у. царапины и не большие задиры
1550126	01. Передняя часть ТС		MERCEDES	GLE		https://detal77.ru/shop/UID_1550126.html	облицовка камеры передней Оригинал б.у. Царапины, задиры, срез. Облицовка камеры передней.
1547836	01. Передняя часть ТС		MERCEDES	GLE	A0009052616	https://detal77.ru/shop/UID_1547836.html	Радарный ЭБУ.Оригинал б.у., следы ударов, царапины
1621247	01. Передняя часть ТС		MERCEDES	GLS	A0009007807	https://detal77.ru/shop/UID_1621247.html	Радарный датчик передний центральный Оригинал б.у., отломан фрагмент на корпусе
1634713	01. Передняя часть ТС		LAND ROVER	RANGE ROVER	LR071747	https://detal77.ru/shop/UID_1634713.html	Блок управления системой контроля "мертвых зон" - левый Оригинал б.у. Царапины и задиры, отломано крепление
1590210	01. Передняя часть ТС		BMW	X5	61355A398E8	https://detal77.ru/shop/UID_1590210.html	Электронный блок системы smart opener Оригинал б.у. Сломано крепление
1605926	01. Передняя часть ТС		BELGEE	X70	8037017400	https://detal77.ru/shop/UID_1605926.html	Блок управления подушками безопасности. Оригинал б.у. Сработали подушки. Блок управления подушками безопасности.
1569956	01. Передняя часть ТС		PORSCHE	CAYENNE	9Y0967561K	https://detal77.ru/shop/UID_1569956.html	Датчик круиз-контроля с кронштейном.Оригинал б.у., царапины,задиры на корпусе
1476317	01. Передняя часть ТС		AUDI	Q8	4G0980552C	https://detal77.ru/shop/UID_1476317.html	камера ночного видения Оригинал б.у. Треснуто стекло
1318213	01. Передняя часть ТС		LEXUS	ES	8821062020	https://detal77.ru/shop/UID_1318213.html	Блок управления круиз контролем Оригинал б.у. Отломан кронштейн
1579034	01. Передняя часть ТС		CHANGAN	UNI-K	3608210CD02	https://detal77.ru/shop/UID_1579034.html	Антенна бесключевого доступа Оригинал б.у., слом крепления
1344743	01. Передняя часть ТС		CHANGAN	CS35PLUS	3762020B02AA	https://detal77.ru/shop/UID_1344743.html	датчик давления воздуха коллектора впускного Оригинал б.у. Царапины и задиры, отколоты фрагмент пластика
1490563	01. Передняя часть ТС		GEELY	MONJARO	682575700	https://detal77.ru/shop/UID_1490563.html	Датчик слепых зон левый Оригинал б.у. Задеры
1549759	01. Передняя часть ТС		TOYOTA	RAV4	2014DJ4926	https://detal77.ru/shop/UID_1549759.html	РАДАРН ДАТЧИК П / Оригинал б.у., задиры, поломана направляющая
1411682	01. Передняя часть ТС		BMW	X5	66315A8A328	https://detal77.ru/shop/UID_1411682.html	радар передний Оригинал б.у. Срез материала. Радар передний.
1455011	01. Передняя часть ТС		CHANGAN	CS95	S4010720410AA	https://detal77.ru/shop/UID_1455011.html	Радар передний Оригинал б.у. Царапины и задиры, не исправен
1536963	03. Задняя часть ТС		BMW	X5	66325A84D00	https://detal77.ru/shop/UID_1536963.html	Радарный датчик задний Оригинал б.у. Царапины и задиры, сломано крепление
1511563	03. Задняя часть ТС		TOYOTA	CAMRY	8816233131	https://detal77.ru/shop/UID_1511563.html	Радар слепых зон задний Оригинал б.у. Задеры, царапины
1634782	03. Задняя часть ТС		MERCEDES	GLS	A0009004639	https://detal77.ru/shop/UID_1634782.html	Радарный датчик заднего бампера правый Оригинал, б.у., срезы, царапины и задиры на корпусе, визуальный осмотр не выявил повреждений корпуса
1529876	03. Задняя часть ТС		BELGEE	X50	7085014200	https://detal77.ru/shop/UID_1529876.html	антенна безключевого доступа заднего бампера. Оригинал б.у., поломан крепеж
1598751	03. Задняя часть ТС		GEELY	MONJARO	8894633994	https://detal77.ru/shop/UID_1598751.html	датчик радара задний левый Оригинал б.у. Царапины и задиры, трещина
1563843	03. Задняя часть ТС		AUDI	Q3	8U0941475B	https://detal77.ru/shop/UID_1563843.html	Антенна в заднем бампере справа ДРМ.Светодиод 8U0941475B. Оригинал б.у., без видимых повреждений
1629410	03. Задняя часть ТС		AUDI	A6	4K0907462A	https://detal77.ru/shop/UID_1629410.html	Кронштейн заднего правого радарного модуля Оригинал б.у. Царапины и задиры
1619918	03. Задняя часть ТС		FOTON	TUNLAND		https://detal77.ru/shop/UID_1619918.html	Оригинал б.у. Отсутствует фрагмент ДАТЧИК РАДАРНЫЙ V138C00000004
1513092	03. Задняя часть ТС		JETOUR	DASHING	J283600211EV	https://detal77.ru/shop/UID_1513092.html	Антенна безключевого доступа Оригинал б.у. Срез материала
1629348	03. Задняя часть ТС		AUDI	A6	4N0907566AH	https://detal77.ru/shop/UID_1629348.html	Радарный модуль задний правый Оригинал б.у. Царапины и задиры, сломано крепление
1617528	03. Задняя часть ТС		LEXUS	LX	8816260062	https://detal77.ru/shop/UID_1617528.html	Датчик слепых зон Оригинал б.у. Сломан кронштейн и разъем
1601375	03. Задняя часть ТС		LAND ROVER	RANGE ROVER	LR099137	https://detal77.ru/shop/UID_1601375.html	JPLA15K603AB Блок бес ключевого доступа на задней панели Оригинал б.у. Сломано крепление
1621136	03. Задняя часть ТС		CHANGAN	UNI-K	3608410CR01AA	https://detal77.ru/shop/UID_1621136.html	Датчик открытия багажника. Оригинал б.у., разрывы на корпусе, поломаны крепежи
1553474	13. Моторный отсек		HAVAL	F7	1307102XGW01A	https://detal77.ru/shop/UID_1553474.html	Насос помпа вспомогательная.Оригинал б.у., отломан фрагмент на корпусе