

код детали:	Наименование запчасти:	Марка TC:	Модель TC:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1609633	зеркало в сборе левое	LEXUS	RX	8794048761G0	https://detal78.ru/shop/UID_1609633.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.14 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Задиры по корпусу,царапины на хrome.
1595668	зеркало в сборе левое	HAVAL	DARGO	8202130XKN46A	https://detal78.ru/shop/UID_1595668.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на зеркальном элементе.9 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Царапины на линзе камеры.Задиры по корпусу.Сколы на кронштейне.
1657035	зеркало в сборе левое	CHANGAN	CS35PLUS	S11F2710020114	https://detal78.ru/shop/UID_1657035.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Стёсы и задиры ЛКП.Царапины на стекле повторителя.
1591499	зеркало в сборе правое	VOYAH	DREAM	820202005	https://detal78.ru/shop/UID_1591499.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.19 контактов.Сломан кронштейн и механизм складывания зеркала.Разрыв в нижней части корпуса зеркала.Задиры ЛКП.
1617466	зеркало в сборе правое	HAVAL	H7	8202108XKN81A	https://detal78.ru/shop/UID_1617466.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины по корпусу.14 контактов.Разбита крышка зеркала.Сломаны крепления у нижней крышки.
1379622	корпус зеркала левого	CHERY	TIGGO 7 PRO	601000671AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1379622.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Разрыв на текстурной части пластика. механизм электро складывания функционирует с рывками
1640936	корпус зеркала левого	AUDI	A6	4K1857409H9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1640936.html	Оригинал б.у. Задиры на корпусе, стёсы на повторителе
1621263	корпус зеркала левого	PORSCHE	CAYENNE	95873175100G2X	https://detal78.ru/shop/UID_1621263.html	95873131700 Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан механизм складывания зеркала.
1595688	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857507BH9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1595688.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма подключения 2 и 13 контактов.Задиры пластика.Разрывы на крышке зеркала.
1648773	корпус зеркала левого	GEELY	ATLAS	6017057900	https://detal78.ru/shop/UID_1648773.html	Оригинал б.у. Задиры и трещины на корпусе (12 контактов)
1653160	корпус зеркала левого	CHERY	TIGGO 4 PRO	601000440AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1653160.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Задиры на окантовке зеркала.Царапины на стекле повторителя.Задиры ЛКП.
1626449	корпус зеркала левого	PEUGEOT	3008	1635224580	https://detal78.ru/shop/UID_1626449.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма подключения 2 и 9 контактов.Царапины на зеркальном элементе.Разрыв на окантовке зеркала.Разрыв на крышке зеркала.Сколы на стекле повторителя.
1597078	корпус зеркала левого	GEELY	COOLRAY	6017082600	https://detal78.ru/shop/UID_1597078.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Сломано крепление у крышки зеркала.Задиры на корпусе и стекле повторителя.
1393578	корпус зеркала левого	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	601000675AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1393578.html	Оригинал б.у. Разбит зеркальный элемент, сломан механизм складывания, срезы и задиры на корпусе, стёсы на камере
1582847	корпус зеркала левого	CHERY	TIGGO 7 PRO	601000687AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1582847.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.риски, задиры текстуры пластика.Разрыв на окантовке зеркала.Сломаны крепления у крышки зеркала.Царапины на стекле повторителя.
1651116	корпус зеркала левого	TOYOTA	FORTUNER	879400KE33	https://detal78.ru/shop/UID_1651116.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Разрывы по корпусу.Трещины на стекле повторителя.
1647431	корпус зеркала левого	KIA	RIO X-Line	87610H0030	https://detal78.ru/shop/UID_1647431.html	Оригинал б.у. Потертости и задиры на корпусе, царапины на зерокальном элементе (5 контактов)
1578099	корпус зеркала правого	HAVAL	DARGO	8202180XKN04A	https://detal78.ru/shop/UID_1578099.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на зеркальном элементе.9 контактов.Задиры на крышке зеркала и стекле повторителя.Трещина на корпусе в нижней передней части.Сломан механизм складывания зеркала.
1495901	корпус зеркала правого	BMW	X6	51169463320	https://detal78.ru/shop/UID_1495901.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Задиры на корпусе и стекле повторителя.
1638215	корпус зеркала правого	GEELY	ATLAS PRO	6017054800	https://detal78.ru/shop/UID_1638215.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Разбит зеркальный элемент.Сломан механизм складывания зеркала.Риски на стекле повторителя.Задиры по корпусу.
1654747	корпус зеркала правого	HYUNDAI	SOLARIS	876204L030	https://detal78.ru/shop/UID_1654747.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.5 контактов.Задиры по корпусу.
1408993	корпус зеркала правого	HAVAL	H3	8202128XKJ22A	https://detal78.ru/shop/UID_1408993.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.10 контактов.Сломан механизм складывания зеркала.Сломан разъём на проводах.Трещина на крышке зеркала.Царапины на линзе камеры.Задиры ЛКП.
1480473	корпус зеркала правого	SKODA	OCTAVIA	5E1857508P	https://detal78.ru/shop/UID_1480473.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Риски на стекле повторителя и нижнем зеркальце.Задиры ЛКП.
1638357	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857508AL9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1638357.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма подключения 2 и 13 контактов.задир текстуры.Сломано крепление.
1593926	корпус зеркала правого	CITROEN	C4	1635517380	https://detal78.ru/shop/UID_1593926.html	Оригинал б.у. Потертости и задиры
1599441	крышка зеркала правого	KIA	RIO	87620H0700	https://detal78.ru/shop/UID_1599441.html	Оригинал.новая крышка зеркала
1523799	повторитель указателя поворота зеркала правого	JAECOO	J7	601000795AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1523799.html	Оригинал б.у. Разбит корпус. разбит зеркальный элемент, задиры на повторителе поворота