

| код детали: | Наименование запчасти:             | Марка TC:  | Модель TC:         | Каталог:          | Фото детали:                                                                                    | Описание:                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1576673     | бампер задний левая угловая часть  | OMODA      | C5                 | 602002017AA       | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1576673.html">https://detal77.ru/shop/UID_1576673.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1709160     | бампер задний левая угловая часть  | TOYOTA     | RAV4               | 521620R090        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1709160.html">https://detal77.ru/shop/UID_1709160.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1340579     | бампер задний левая угловая часть  | KIA        | SPORTAGE           | 86656P1100        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1340579.html">https://detal77.ru/shop/UID_1340579.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1682039     | бампер задний правая угловая часть | HAVAL      | H3                 | 2804108XKJ20A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1682039.html">https://detal77.ru/shop/UID_1682039.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1715110     | бампер задний правая угловая часть | TOYOTA     | RAV4               | 521610R910        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1715110.html">https://detal77.ru/shop/UID_1715110.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы.                                                                                                                                                   |
| 1693690     | бампер задний правая угловая часть | SKODA      | KAROQ              | 57R807984         | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1693690.html">https://detal77.ru/shop/UID_1693690.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1696556     | бампер задний правая угловая часть | KIA        | SPORTAGE           | 866723U000        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1696556.html">https://detal77.ru/shop/UID_1696556.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1220930     | бампер задний правая угловая часть | KIA        | SOUL               | 86682B2010        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1220930.html">https://detal77.ru/shop/UID_1220930.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1671636     | бампер задний правая угловая часть | HAVAL      | DARGO              | 2804106XKN04A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1671636.html">https://detal77.ru/shop/UID_1671636.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1662557     | бампер задний правая угловая часть | HAVAL      | H7                 | 2804135XKN08A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1662557.html">https://detal77.ru/shop/UID_1662557.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1637100     | бампер задний правая угловая часть | TOYOTA     | RAV4               | 5216142944        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1637100.html">https://detal77.ru/shop/UID_1637100.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1671275     | молдинг бампера заднего правый     | EXEED      | TXL                | 602001354AA       | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1671275.html">https://detal77.ru/shop/UID_1671275.html</a> | Оригинал б.у. Отколот фрагмент бампера. Царапины, задиры на правом молдинге. Трещина на левом молдинге.                                                                  |
| 1469568     | молдинг бампера переднего левый    | HAVAL      | DARGO              | 2803101XKN52A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1469568.html">https://detal77.ru/shop/UID_1469568.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1458961     | облицовка бампера заднего          | BA3        | 2172               | 21724280401501    | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1458961.html">https://detal77.ru/shop/UID_1458961.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1354408     | облицовка бампера заднего          | GEELY      | TUGELLA            | 6044096300        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1354408.html">https://detal77.ru/shop/UID_1354408.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1493821     | облицовка бампера заднего          | GEELY      | TUGELLA            | 6044096300        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1493821.html">https://detal77.ru/shop/UID_1493821.html</a> | 6044078300<br>Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                   |
| 1507286     | облицовка бампера заднего          | BA3        | XRAY               | 850220699R        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1507286.html">https://detal77.ru/shop/UID_1507286.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1480133     | облицовка бампера заднего          | CHANGAN    | UNI-K              | CD569F2713031901  | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1480133.html">https://detal77.ru/shop/UID_1480133.html</a> | CD569F2713031500<br>оригинал б.у., деформация на спойлере, сломан крепеж во внутренней части                                                                             |
| 1554113     | облицовка бампера заднего          | EXEED      | TXL                | 602001291AAZC     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1554113.html">https://detal77.ru/shop/UID_1554113.html</a> | 602001352AA<br>оригинал б.у., деформации на облицовке и спойлере, разрыв на облицовке, сломан верхний крепеж                                                             |
| 1676715     | облицовка бампера заднего          | CHANGAN    | CS55PLUS           | S203F2713030900   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1676715.html">https://detal77.ru/shop/UID_1676715.html</a> | S203F2713031300 S203F2713031000<br>Оригинал б.у. Бампера разбит в правой части. Разрыв в правой части спойлера. Слом крепежа на насадке глушителя.                       |
| 1682088     | облицовка бампера заднего          | MAZDA      | 6                  |                   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1682088.html">https://detal77.ru/shop/UID_1682088.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1539445     | облицовка бампера заднего          | HYUNDAI    | SANTA FE           | 86611S1500        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1539445.html">https://detal77.ru/shop/UID_1539445.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и трещины, разрыв и отломаны фрагмент спойлера, трещина на фанере, сломаны крепления                                         |
| 1674326     | облицовка бампера заднего          | JAECOO     | J7                 | 602003172AA       | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1674326.html">https://detal77.ru/shop/UID_1674326.html</a> | 602003175AA 602004934AA<br>оригинал б.у., задиры на спойлере и молдинге, разрывы на облицовке                                                                            |
| 1674431     | облицовка бампера заднего          | MAZDA      | CX-5               | KCZB5022X8P       | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1674431.html">https://detal77.ru/shop/UID_1674431.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1678029     | облицовка бампера заднего          | PORSCHE    | CAYENNE            | 9Y3807543BGG2X    | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1678029.html">https://detal77.ru/shop/UID_1678029.html</a> | 9Y3807417BG2X 9Y0807834AR041<br>оригинал б.у., сломан верхний крепеж, деформации на молдинге, разрыв на облицовке знака, деформации на облицовке, разрыв на уплотнителе, |
| 1514374     | облицовка бампера заднего          | BA3        | BECTA              | 8460008780        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1514374.html">https://detal77.ru/shop/UID_1514374.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1543675     | облицовка бампера заднего          | FORD       | EXPLORER           | JB5317D781ABW     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1543675.html">https://detal77.ru/shop/UID_1543675.html</a> | B5217K835CB<br>Оригинал б.у. Разрывы в правой части, задиры, деформация и сломаны крепежные элементы в центральной части                                                 |
| 1549987     | облицовка бампера заднего          | BA3        | BECTA              | 8450040066        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1549987.html">https://detal77.ru/shop/UID_1549987.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1673159     | облицовка бампера заднего          | GAC        | GS8                | 7106004DRS0100M00 | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1673159.html">https://detal77.ru/shop/UID_1673159.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и разрывы на спойлере                                                                                                        |
| 1682181     | облицовка бампера заднего          | GEELY      | MONJARO            | 6608057944        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1682181.html">https://detal77.ru/shop/UID_1682181.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1400433     | облицовка бампера заднего          | CHERY      | TIGGO 8 PRO MAX    | 602002145AA       | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1400433.html">https://detal77.ru/shop/UID_1400433.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1514370     | облицовка бампера заднего          | BA3        | 2191               | 8450103790        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1514370.html">https://detal77.ru/shop/UID_1514370.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1668140     | облицовка бампера заднего          | SKODA      | OCTAVIA            | 5EU807421B        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1668140.html">https://detal77.ru/shop/UID_1668140.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1167423     | облицовка бампера заднего          | HAVAL      | F7X                | 2804201XKQ11A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1167423.html">https://detal77.ru/shop/UID_1167423.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1375437     | облицовка бампера заднего          | TOYOTA     | FORTUNER           | 521590K972        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1375437.html">https://detal77.ru/shop/UID_1375437.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1379660     | облицовка бампера заднего          | BA3        | XRAY               | 8450021008        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1379660.html">https://detal77.ru/shop/UID_1379660.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1491418     | облицовка бампера заднего          | TOYOTA     | COROLLA            | 5215913926B0      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1491418.html">https://detal77.ru/shop/UID_1491418.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1561682     | облицовка бампера заднего          | VOLKSWAGEN | JETTA              | 5CU807421CGRU     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1561682.html">https://detal77.ru/shop/UID_1561682.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1599720     | облицовка бампера заднего          | TOYOTA     | CAMRY              | 521590X921        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1599720.html">https://detal77.ru/shop/UID_1599720.html</a> | оригинал б.у., разрывы на молдинге и спойлере, деформации на спойлере и облицовке, сломан боковой и верхний крепеж                                                       |
| 1670982     | облицовка бампера заднего          | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO | 521596A964        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1670982.html">https://detal77.ru/shop/UID_1670982.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и разрывы, сломаны крепления                                                                                                 |
| 1521374     | облицовка бампера заднего          | LEXUS      | NX                 | 5215978909        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1521374.html">https://detal77.ru/shop/UID_1521374.html</a> | Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, деформации с разрывами в центре                                                                                        |
| 1532210     | облицовка бампера заднего          | JAC        | T9                 | 2804100P33A0      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1532210.html">https://detal77.ru/shop/UID_1532210.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры.                                                                                                                                          |
| 1647624     | облицовка бампера заднего          | HAVAL      | F7                 | 2804410XKQ11A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1647624.html">https://detal77.ru/shop/UID_1647624.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1679735     | облицовка бампера заднего          | GEELY      | MONJARO            | 6608057944        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1679735.html">https://detal77.ru/shop/UID_1679735.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1512933     | облицовка бампера заднего          | HAVAL      | JOLION             | 2804104XST01A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1512933.html">https://detal77.ru/shop/UID_1512933.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1516372     | облицовка бампера заднего          | BA3        | 2191               | 8450103790        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1516372.html">https://detal77.ru/shop/UID_1516372.html</a> | оригинал б.у., деформации на облицовке и спойлере                                                                                                                        |
| 1529951     | облицовка бампера заднего          | BA3        | 2190               | 8450100969        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1529951.html">https://detal77.ru/shop/UID_1529951.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1626904     | облицовка бампера заднего          | EXEED      | TXL                | 602001291AAZC     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1626904.html">https://detal77.ru/shop/UID_1626904.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1667596     | облицовка бампера заднего          | GEELY      | TUGELLA            | 6044096300        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1667596.html">https://detal77.ru/shop/UID_1667596.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1682105     | облицовка бампера заднего          | GEELY      | MONJARO            | 6608057944        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1682105.html">https://detal77.ru/shop/UID_1682105.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1579670     | облицовка бампера заднего          | CHANGAN    | UNI-T              | S202F2713031204   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1579670.html">https://detal77.ru/shop/UID_1579670.html</a> | S202F2713031306 S202F2713032600<br>оригинал б.у., деформация на спойлере, глубокие задиры на облицовке, сломан крепеж во внутренней части                                |
| 1678034     | облицовка бампера заднего          | MERCEDES   | GLE                | A16688510389999   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1678034.html">https://detal77.ru/shop/UID_1678034.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1469770     | облицовка бампера заднего          | HYUNDAI    | SOLARIS            | 86611H5000        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1469770.html">https://detal77.ru/shop/UID_1469770.html</a> | оригинал б.у., разрывы на облицовке, сломаны верхние крепежи, сломан боковой крепеж                                                                                      |
| 1551676     | облицовка бампера заднего          | TOYOTA     | RAV4               | 5215942200        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1551676.html">https://detal77.ru/shop/UID_1551676.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1559809     | облицовка бампера заднего          | GEELY      | ATLAS              | 6044152800        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1559809.html">https://detal77.ru/shop/UID_1559809.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1672372     | облицовка бампера заднего          | BA3        | BECTA              | 8460010248        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1672372.html">https://detal77.ru/shop/UID_1672372.html</a> | 8450041576, 8450042839 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                          |
| 1398607     | облицовка бампера заднего          | HAVAL      | H3                 | 2804202XKQ11A     | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1398607.html">https://detal77.ru/shop/UID_1398607.html</a> | 2804149XKJ20AC03<br>Оригинал б.у. Царапины и задиры деформации и разрывы, повреждены крепления                                                                           |
| 1544043     | облицовка бампера заднего          | SOLARIS    | HC                 | 86612BW000        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1544043.html">https://detal77.ru/shop/UID_1544043.html</a> | оригинал б.у., разрывы и деформации на решетке, разрыв на спойлере,                                                                                                      |
| 1711749     | облицовка бампера заднего          | FORD       | ECOSPORT           | 2268760           | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1711749.html">https://detal77.ru/shop/UID_1711749.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1393844     | облицовка бампера заднего          | JAC        | JS4                | 2804102U3480      | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1393844.html">https://detal77.ru/shop/UID_1393844.html</a> | 2804100U3480F011<br>Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, трещина на облицовке, сломано крепление на спойлере                                                |
| 1480087     | облицовка бампера заднего          | KIA        | SELTOS             | 86692Q5000        | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1480087.html">https://detal77.ru/shop/UID_1480087.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1169143     | облицовка бампера заднего          | CHANGAN    | CS55PLUS           | S203F2713030900   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1169143.html">https://detal77.ru/shop/UID_1169143.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                 |
| 1310309     | облицовка бампера заднего          | CHANGAN    | LAMORE             | C589F2713030901   | <a href="https://detal77.ru/shop/UID_1310309.html">https://detal77.ru/shop/UID_1310309.html</a> | C589F2713031000<br>Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации, разрывы, отрыв крепления                                                                                 |

|         |                                        |            |                    |                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1656052 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | DARGO              | 2804130XKN04A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1656052.html">https://deta77.ru/shop/UID_1656052.html</a> | 2804111XKN04BF 2804102XKN04A<br>оригинал б.у., разрывы на спойлере и облицовке,                                                                                                                                       |
| 1665033 | облицовка бампера заднего              | LEXUS      | LX                 | 521596A948       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1665033.html">https://deta77.ru/shop/UID_1665033.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1671036 | облицовка бампера заднего              | MERCEDES   | ML CLASS           | A16488585259999  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1671036.html">https://deta77.ru/shop/UID_1671036.html</a> | A1648858225 A1648800111<br>оригинал б.у., деформации на облицовке, разрыв на фонаре, разрыв на молдинге, сломан нижний крепеж                                                                                         |
| 1647627 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | H7                 | 2804103XKN08A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1647627.html">https://deta77.ru/shop/UID_1647627.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1683806 | облицовка бампера заднего              | CHANGAN    | CS55PLUS           | S203F271303-0900 | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1683806.html">https://deta77.ru/shop/UID_1683806.html</a> | оригинал б.у., разрывы на облицовке и спойлере,                                                                                                                                                                       |
| 1476213 | облицовка бампера заднего              | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO | 5215960971       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1476213.html">https://deta77.ru/shop/UID_1476213.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1517626 | облицовка бампера заднего              | МОСКВИЧ    | 3                  | 2804100U3480F011 | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1517626.html">https://deta77.ru/shop/UID_1517626.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1562822 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | JOLION             | 2804102XST13A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1562822.html">https://deta77.ru/shop/UID_1562822.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1663262 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | F7X                | 2804201XKQ11A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1663262.html">https://deta77.ru/shop/UID_1663262.html</a> | 2804202XKQ11A<br>Оригинал б.у. Царапины и глубокие задиры, трещина, повреждены крепления                                                                                                                              |
| 1670899 | облицовка бампера заднего              | EXEED      | RX                 | 602002612AA      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1670899.html">https://deta77.ru/shop/UID_1670899.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и разрывы, отломан фрагмент от молдинга, разрыв на спойлере, повреждены крепления                                                                                         |
| 1653125 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | F7                 | 2804201XKQ11A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1653125.html">https://deta77.ru/shop/UID_1653125.html</a> | оригинал б.у., деформации и разрыв на облицовке, разрыв на молдинге,                                                                                                                                                  |
| 1414965 | облицовка бампера заднего              | NISSAN     | X-TRAIL            | 85022HZ40H       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1414965.html">https://deta77.ru/shop/UID_1414965.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1558898 | облицовка бампера заднего              | BA3        | 2191               | 8450103790       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1558898.html">https://deta77.ru/shop/UID_1558898.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации, трещины, повреждены крепления                                                                                                                                            |
| 1630089 | облицовка бампера заднего              | EXEED      | TXL                | 602001291AAZC    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1630089.html">https://deta77.ru/shop/UID_1630089.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформация с разрывом материала в левой и правой центральной частях сверху                                                                                                           |
| 1642877 | облицовка бампера заднего              | NISSAN     | QASHQAI            | 85022HL10H       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1642877.html">https://deta77.ru/shop/UID_1642877.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1685126 | облицовка бампера заднего              | CHANGAN    | CS75PLUS           | S311F2713030203  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1685126.html">https://deta77.ru/shop/UID_1685126.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1422438 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | DARGO              | 2804130XKN04A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1422438.html">https://deta77.ru/shop/UID_1422438.html</a> | 4013105XKN46A<br>Оригинал б.у. Деформация в центральной и левой части текстуры. Разрыв в левой части. Разрыв левого молдинга. Разрывы на угловой части бампера. Срезан разъем жгута.                                  |
| 1647310 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | M6                 | 2804101XKZ0YA    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1647310.html">https://deta77.ru/shop/UID_1647310.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1669277 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | M6                 | 2804102XKZ0YA    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1669277.html">https://deta77.ru/shop/UID_1669277.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1455031 | облицовка бампера заднего              | BA3        | ЛАРГЭС             | 8450009827       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1455031.html">https://deta77.ru/shop/UID_1455031.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1642675 | облицовка бампера заднего              | BA3        | BECTA              | 8460010249       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1642675.html">https://deta77.ru/shop/UID_1642675.html</a> | 8450042839 8450040765 8450041576<br>Оригинал б.у. Задиры, срезы материала и вмятины в центральной части, разрывы и деформация в левой части, сломаны 3 крепежа                                                        |
| 1664784 | облицовка бампера заднего              | TOYOTA     | CAMRY              | 521590X921       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1664784.html">https://deta77.ru/shop/UID_1664784.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и разрыв, повреждено крепление                                                                                                                                            |
| 1679350 | облицовка бампера заднего              | CHANGAN    | CS35PLUS           | S111F2713030202  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1679350.html">https://deta77.ru/shop/UID_1679350.html</a> | Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, разрывы на облицовке                                                                                                                                                |
| 1487077 | облицовка бампера заднего              | VOLKSWAGEN | POLO               | 6N5807421GRU     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1487077.html">https://deta77.ru/shop/UID_1487077.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1548750 | облицовка бампера заднего              | TOYOTA     | RAV4               | 521620R910       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1548750.html">https://deta77.ru/shop/UID_1548750.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1668139 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | JOLION             | 28041C4XST01A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1668139.html">https://deta77.ru/shop/UID_1668139.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1676227 | облицовка бампера заднего              | HYUNDAI    | STARIA             | 86610CG610       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1676227.html">https://deta77.ru/shop/UID_1676227.html</a> | 99310CG510A2B<br>Оригинал б.у. Деформация, разрывы, слом крепежей с отсутствием фрагментов на облицовке, задиры на датчике                                                                                            |
| 1643800 | облицовка бампера заднего              | KIA        | RIO                | 866114Y700       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1643800.html">https://deta77.ru/shop/UID_1643800.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1675713 | облицовка бампера заднего              | BAIC       | U5                 | ASH003236        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1675713.html">https://deta77.ru/shop/UID_1675713.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1392483 | облицовка бампера заднего              | CHANGAN    | UNI-K              | CD569F2713031901 | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1392483.html">https://deta77.ru/shop/UID_1392483.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1633798 | облицовка бампера заднего              | AUDI       | Q7                 | 4M0807511GRU     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1633798.html">https://deta77.ru/shop/UID_1633798.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1663082 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | JOLION             | 2804104XST01AS   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1663082.html">https://deta77.ru/shop/UID_1663082.html</a> | Оригинал б.у. Задиры, текстуры, треснут молдинг и фонарь, деформация с трещинами и разрыв на облицовке, сломан крепеж на молдинге                                                                                     |
| 1667347 | облицовка бампера заднего              | GEELY      | MONJARO            | 6608057944       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1667347.html">https://deta77.ru/shop/UID_1667347.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1676286 | облицовка бампера заднего              | PORSCHE    | CAYENNE            | 95850541111G2X   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1676286.html">https://deta77.ru/shop/UID_1676286.html</a> | Оригинал б.у. Деформация, трещины, разрывы и сломан крепеж в левой части                                                                                                                                              |
| 1400442 | облицовка бампера заднего              | BA3        | BECTA              | 8450040066       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1400442.html">https://deta77.ru/shop/UID_1400442.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, смещение, разрыв, срез материала, деформации                                                                                                                                         |
| 1521375 | облицовка бампера заднего              | RENAULT    | DUSTER             | 850221057R       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1521375.html">https://deta77.ru/shop/UID_1521375.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1549965 | облицовка бампера заднего              | BA3        | XRAY               | 850220699R       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1549965.html">https://deta77.ru/shop/UID_1549965.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1346194 | облицовка бампера заднего              | KIA        | SPORTAGE           | 866113U500       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1346194.html">https://deta77.ru/shop/UID_1346194.html</a> | 866713U000<br>Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, разрыв на молдинге, сломаны крепления                                                                                                                 |
| 1683872 | облицовка бампера заднего              | VOLKSWAGEN | TOUAREG            | 7P6807421FGRU    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1683872.html">https://deta77.ru/shop/UID_1683872.html</a> | 7P6807482D9B9 7P6853835 7P6853842<br>Оригинал б.у. Деформация, разрывы в центральной и правой частях бампера. Разбит молдинг. Царапины, задиры на хромах и на спойлере.                                               |
| 1246734 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | JOLION             | 2804119XST01A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1246734.html">https://deta77.ru/shop/UID_1246734.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1520161 | облицовка бампера заднего              | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO | 521596A964       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1520161.html">https://deta77.ru/shop/UID_1520161.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1583257 | облицовка бампера заднего              | BA3        | BECTA              | 8450040067       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1583257.html">https://deta77.ru/shop/UID_1583257.html</a> | Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, сломаны крепления                                                                                                                                                   |
| 1666226 | облицовка бампера заднего              | VOLKSWAGEN | JETTA              | 5CG807421        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1666226.html">https://deta77.ru/shop/UID_1666226.html</a> | L5CG807521B9B9<br>Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, разрыв пластика облицовки в центре сверху, сломаны крепления облицовки в центре сверху, срез материала слева сверху |
| 1491839 | облицовка бампера заднего              | VOLKSWAGEN | TIGUAN             | 5NU807421GRU     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1491839.html">https://deta77.ru/shop/UID_1491839.html</a> | Оригинал б.у., деформация в центральной части, сломаны крепежи в левой и правой частях облицовки, деформация, разрыв на спойлере                                                                                      |
| 1575313 | облицовка бампера заднего              | JAECOO     | J8                 | 602005120AA      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1575313.html">https://deta77.ru/shop/UID_1575313.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1534386 | облицовка бампера заднего              | SKODA      | RAPID              | 60U807421C       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1534386.html">https://deta77.ru/shop/UID_1534386.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1630084 | облицовка бампера заднего              | HAVAL      | JOLION             | 2804102XST13A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1630084.html">https://deta77.ru/shop/UID_1630084.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1648941 | облицовка бампера заднего              | CHANGAN    | UNI-K              | CD569F2713031901 | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1648941.html">https://deta77.ru/shop/UID_1648941.html</a> | Оригинал б.у. Замытие в правой спойлера, разрыв в левой части. Разрыв в левой части бампера, сломан внутренний крепеж.                                                                                                |
| 1672898 | облицовка бампера заднего              | JETOUR     | DASHING            | F162804501CA     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1672898.html">https://deta77.ru/shop/UID_1672898.html</a> | Оригинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры, разрывы на спойлере, деформация верхнего крепления в правой части                                                                                                   |
| 1694307 | облицовка бампера заднего              | OMODA      | C5                 | 602002018AA      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1694307.html">https://deta77.ru/shop/UID_1694307.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1586594 | светоотражатель бампера заднего правый | HAVAL      | F7                 | 2804214XKQ11A    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1586594.html">https://deta77.ru/shop/UID_1586594.html</a> | Оригинал б.у., царапины                                                                                                                                                                                               |
| 1549978 | спойлер бампера заднего                | CHERY      | TIGGO 4 PRO        | 602000499AA      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1549978.html">https://deta77.ru/shop/UID_1549978.html</a> | 602001283AA<br>оригинал б.у., разрыв на спойлере, сломан крепеж во внутренней части                                                                                                                                   |
| 1387584 | спойлер бампера заднего                | BA3        | BECTA              |                  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1387584.html">https://deta77.ru/shop/UID_1387584.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |
| 1675723 | спойлер бампера заднего                | MERCEDES   | A CLASS иное       | A17788054009999  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1675723.html">https://deta77.ru/shop/UID_1675723.html</a> | A1778858502<br>Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                               |
| 1667451 | спойлер бампера заднего                | HYUNDAI    | SOLARIS            | 86612H5000       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1667451.html">https://deta77.ru/shop/UID_1667451.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                              |

|         |                         |        |     |               |                                                                                                   |                                                                                                                          |
|---------|-------------------------|--------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1625529 | спойлер бампера заднего | JETOUR | X50 | 63A62A22401SC | <a href="https://deta177.ru/shop/UIID_1625529.html">https://deta177.ru/shop/UIID_1625529.html</a> | Оригинал б.у., царапины, задиры, разрыв на спойлере с отсутствием фрагментов, глубокие задиры, сломан крепеж на молдинге |
|---------|-------------------------|--------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|