

| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС: | Модель ТС:  | Каталог:         | Фото детали:                                                                                    | Описание:                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1789081     | дверь задка            | HAVAL     | H3          | 6301100XKJ20A    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1789081.html">https://detal78.ru/shop/UID_1789081.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1724515     | дверь задка            | CHERY     | TIGGO 9     | 552001999AADYJ   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1724515.html">https://detal78.ru/shop/UID_1724515.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях с заломами ребёр жёсткости и каркаса в нижней правой                                   |
| 1738823     | дверь задка            | HAVAL     | F7          | 6301119XKQ04AD   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1738823.html">https://detal78.ru/shop/UID_1738823.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1789085     | дверь задка            | CHERY     | TIGGO 4     | 552001120AADYJ   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1789085.html">https://detal78.ru/shop/UID_1789085.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1684827     | дверь задка            | CHERY     | TIGGO 4 PRO | 552000261AADYJ   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1684827.html">https://detal78.ru/shop/UID_1684827.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1604345     | дверь задка            | HAVAL     | F7          | 6301600XKN02CD   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1604345.html">https://detal78.ru/shop/UID_1604345.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы каркаса в левой части, заломы ребёр жёсткости в средней части,задиры на стекле. |
| 1771133     | дверь задка            | CHANGAN   | CS55PLUS    | S203F2701080100  | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1771133.html">https://detal78.ru/shop/UID_1771133.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1757049     | дверь задка            | CHANGAN   | UNI-T       | S202F2701080101  | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1757049.html">https://detal78.ru/shop/UID_1757049.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1793081     | дверь задка            | GEELY     | TUGELLA     | 5062043200C15    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1793081.html">https://detal78.ru/shop/UID_1793081.html</a> | Оригинал б/у деформация в нижней правой части                                                                                   |
| 1791169     | дверь задка            | HAVAL     | JOLION      | 6301600XST01A    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1791169.html">https://detal78.ru/shop/UID_1791169.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с изломом ребер жесткости и повреждением каркаса в правой нижней части      |
| 1780482     | дверь задка            | KIA       | SORENTO     | 72800P2300       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1780482.html">https://detal78.ru/shop/UID_1780482.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы                                                                                 |
| 1791161     | крышка багажника       | BMW       | X6          | 41009491559      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1791161.html">https://detal78.ru/shop/UID_1791161.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1783304     | крышка багажника       | BMW       | X4          | 41007486250      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1783304.html">https://detal78.ru/shop/UID_1783304.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1789359     | крышка багажника       | HAVAL     | JOLION      | 6301600XST11AD   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1789359.html">https://detal78.ru/shop/UID_1789359.html</a> | Оригинал б/у царапины, вмятины                                                                                                  |
| 1784942     | крышка багажника       | BMW       | X3          | 41007494942      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1784942.html">https://detal78.ru/shop/UID_1784942.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |
| 1070174     | крышка багажника       | CHANGAN   | UNI-K       | CD569F2701080100 | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1070174.html">https://detal78.ru/shop/UID_1070174.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Деформация в центральной нижней части, с изломом ребра жёсткости                       |
| 1789204     | крышка багажника       | GEELY     | G426        | 6608248323C15    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1789204.html">https://detal78.ru/shop/UID_1789204.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                        |