

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1429542	зеркало в сборе левое	OMODA	C5	601000430AAACE	https://detal78.ru/shop/UID_1429542.html	Оригинал б/у. Задиры, потёртости, срезаны фрагменты, царапины по всей площади, разбит зеркальный элемент, разрушен корпус, сломан механизм складывания. 12 контактов.
1306270	зеркало в сборе левое	LEXUS	RX	8794048761D0	https://detal78.ru/shop/UID_1306270.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 14 контактов. Сломан механизм складывания зеркала. Риски на стекле повторителя. Притёртости на текстурной части.
1376841	зеркало в сборе левое	CHANGAN	ALSVIN	B511F2710020101AC	https://detal78.ru/shop/UID_1376841.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины на зеркальном элементе. Стёсы на текстурной части. Царапины на крышке зеркала. Риски на стекле повторителя. 6 контактов.
1416075	зеркало в сборе левое	HAVAL	F7	8202102XKQ06B	https://detal78.ru/shop/UID_1416075.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 9 контактов. Задиры на окантовке зеркала. Сломаны крепления у крышки зеркала. Глубокие стёсы на стекле повторителя. Притёртости на текстурной части.
1425777	зеркало в сборе левое	HYUNDAI	CRETA	87610BW010	https://detal78.ru/shop/UID_1425777.html	Оригинал б/у. Потёртости, задиры и царапины по корпусу, царапины на зеркальном элементе, задиры на поворотнике. 8 контактов.
1421170	зеркало в сборе правое	HAVAL	F7	8202410XKN61A	https://detal78.ru/shop/UID_1421170.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 10 контактов. Разбит зеркальный элемент. Разрыв на окантовке зеркала. Сломан повторитель. Задиры по корпусу. Сломан моторчик регулировки зеркала. Царапины на линзе камеры.
1397249	зеркало в сборе правое	HAVAL	F7	8202210XKN61A	https://detal78.ru/shop/UID_1397249.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 6 контактов. Задиры ЛКП. Разрыв на корпусе. Царапины на линзе камеры.
1155862	зеркало в сборе правое	GEELY	ATLAS PRO	6017070900	https://detal78.ru/shop/UID_1155862.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 10 контактов. Задиры на стекле повторителя. Задиры по корпусу. Риски на стекле камеры. Трещины на корпусе в нижней части.
1190186	зеркало в сборе правое	GEELY	MONJARO	6608010238A13	https://detal78.ru/shop/UID_1190186.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 10 контактов. Разрывы на крышке зеркала. Риски на стекле повторителя. Задиры на хроме. Задиры на текстурной части.
1401947	зеркало в сборе правое	GEELY	OKAVANGO	6608054818A08	https://detal78.ru/shop/UID_1401947.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины на зеркальном элементе, срез пластика на крышке, трещина на повторителе
1386767	зеркало в сборе правое	EXEED	LX	601000621AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1386767.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 16 контактов. Разбит зеркальный элемент. Разрушена окантовка зеркала. Царапины на крышке зеркала и стекле повторителя. Притёртости по корпусу. Сломаны фиксаторы.
1297221	зеркало в сборе правое	JETOUR	DASHING	F168202P04BBDQ	https://detal78.ru/shop/UID_1297221.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 9 контактов. Разбит зеркальный элемент. Задиры на окантовке зеркала. Задиры по корпусу. Стёсы на стекле повторителя. Царапины на линзе камеры.
1348509	зеркало в сборе правое	HAVAL	JOLION	8202380XST10A	https://detal78.ru/shop/UID_1348509.html	Оригинал б.у. Глубокий срез на корпусе и повторителе
1384288	зеркало в сборе правое	HAVAL	DARGO	8202160XKN46A	https://detal78.ru/shop/UID_1384288.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 15 контактов. Разрывы по корпусу с утратой фрагментов. Задиры ЛКП.
1394415	зеркало в сборе правое	OMODA	C5	601000431AA	https://detal78.ru/shop/UID_1394415.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 12 контактов. Разрыв на корпусе. Сломан механизм складывания зеркала. Задиры на крышке и стекле повторителя. Сколы на линзе камеры. Задиры по корпусу.
1335713	зеркало в сборе правое	HYUNDAI	PALISADE	87620S8530	https://detal78.ru/shop/UID_1335713.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Задиры пластика по корпусу. Трещины и царапины на стекле повторителя.
1307334	зеркало в сборе правое	GENESIS	GV80	87620T6070	https://detal78.ru/shop/UID_1307334.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 9 контактов. Задиры и срезы пластика.
1300049	зеркало наружнее	MAN	TGX	81.63730-6976	https://detal78.ru/shop/UID_1300049.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Глубокие срезы пластика по корпусу. Сколы на кронштейне.
1404323	корпус зеркала левого	GEELY	G426	6608149342	https://detal78.ru/shop/UID_1404323.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 10 контактов. Разрыв на окантовке зеркала. Царапины на стекле повторителя и линзе камеры. Сломаны фиксаторы у крышки. Задиры по корпусу.
1427310	корпус зеркала левого	CHANGAN	ALSVIN	B511F2710020101AC	https://detal78.ru/shop/UID_1427310.html	Оригинал б/у. Задиры, потёртости, царапины, сколы, трещина в повторителе. 6 контактов.
1061616	корпус зеркала левого	HAVAL	JOLION	8202510XST10A	https://detal78.ru/shop/UID_1061616.html	Оригинальная деталь б/у. Потёртости, царапины, задиры на корпусе, люфт в сложенном состоянии. 10 контактов.
1395577	корпус зеркала левого	HAVAL	F7	8202310XKN61A	https://detal78.ru/shop/UID_1395577.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 10 контактов. Разрыв на окантовке зеркала. Царапины и притёртости на крышке зеркала и корпусе.
1396991	корпус зеркала левого	MINI	MINI	51167471231	https://detal78.ru/shop/UID_1396991.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 5 контактов. Задиры пластика на окантовке зеркала.
1354545	корпус зеркала правого	NISSAN	JUKE	963011KA3C	https://detal78.ru/shop/UID_1354545.html	Оригинал б.у. Разбито стекло, глубокий срез на корпусе (5 контактов)
1431908	корпус зеркала правого	GEELY	ATLAS	6017057800	https://detal78.ru/shop/UID_1431908.html	Оригинал б/у. Потёртости, задиры и царапины, срезаны фрагменты корпуса, царапины на стекле, следы окислений в районе штекера. 21 контакт.
1390628	корпус зеркала правого	МОСКВИЧ	3	8210200U344V	https://detal78.ru/shop/UID_1390628.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 10 контактов. Притёртости на окантовке зеркала. Следы коррозии на кронштейне. Срезы пластика в нижней части корпуса. Царапины на стекле повторителя.
1302447	корпус зеркала правого	BMW	X5	51168738304	https://detal78.ru/shop/UID_1302447.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины пластика. 5 контактов. Риски на стекле повторителя. Срез пластика в задней части.
1399964	крышка зеркала левого	CHANGAN	UNI-K	CD569F2710026004	https://detal78.ru/shop/UID_1399964.html	Оригинал б.у. Разбита крышка, глубокая царапина на зеркальном элементе, скол на камере
1242981	крышка зеркала левого	ВАЗ	2190	8450003869	https://detal78.ru/shop/UID_1242981.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. 6 контактов. Разбит повторитель. Задиры пластика.

1381197	крышка зеркала правого	BMW	X3	51168491670	https://detal78.ru/shop/UID_1381197.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.5 контактов.Разрывы на корпусе с утратой фрагментов.Разбит повторитель.Сломаны фиксаторы.Сломан ограничитель.
---------	------------------------	-----	----	-------------	---	--