

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1630821	глушитель	LEXUS	NX	1743036560	https://detal77.ru/shop/UID_1630821.html	1740836030 Оригинал б.у. Деформация и разрыв металла с отсутствием фрагмента, задиры на насадке
1628254	глушитель	BA3	2191	21940120001020	https://detal77.ru/shop/UID_1628254.html	Оригинал бу. Царапины и задиры, деформации, следы ржавчины
1534252	глушитель	MAZDA	CX-5	PYL740100B	https://detal77.ru/shop/UID_1534252.html	Оригинал б.у. Задир на насадках, смещение
1399286	корпус рулевой рейки	BAIC	X35	A00041314	https://detal77.ru/shop/UID_1399286.html	Оригинал б.у. Погнут и отломан наконечник
1489758	корпус рулевой рейки	MERCEDES	GLC	A2534600101	https://detal77.ru/shop/UID_1489758.html	Рулевой механизм. Оригинал б.у., погнута тяга, разрыв пыльника
1600436	корпус рулевой рейки	BMW	X5	32105A65A52	https://detal77.ru/shop/UID_1600436.html	Оригинал б.у. Деформация тяги, к.т клиент самостоятельно выронил. При деформации тяги замена по ТЗИ
1502277	корпус рулевой рейки	BA3	2190	11183340001001	https://detal77.ru/shop/UID_1502277.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры и срезы металла в левой части
1487181	корпус рулевой рейки	JETOUR	DASHING	F163401100FS	https://detal77.ru/shop/UID_1487181.html	Оригинал б.у. Нет наконечников, отчётливый щелчок в рулево рейке при выворачивании руля в право и немного приглушенный влево
1545637	корпус рулевой рейки	BMW	7 серия другие	32105B78074	https://detal77.ru/shop/UID_1545637.html	Оригинал б.у. Замена по ТЗИ, отсутствует тяга и наконечник
1548814	насадка глушителя левого	AUDI	A6	4G0253825T	https://detal77.ru/shop/UID_1548814.html	Оригинал б.у. Замятие.
1533504	насадка глушителя левого	AUDI	A4	8W0253825L	https://detal77.ru/shop/UID_1533504.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры на металле, изгиб насадки, следы коррозии
1533870	насадка глушителя левого	BMW	X7	51125A5C8F3	https://detal77.ru/shop/UID_1533870.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры на металле, изгиб креплений, следы коррозии
1542952	насадка глушителя правого	BMW	X5	51125A5C8D6	https://detal77.ru/shop/UID_1542952.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры на металле, изменение геометрии