

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка TC:	Модель TC:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1157945	капот	GEELY	COOLRAY	5032038400C15	https://deta78.ru/shop/UIID_1157945.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с замятием по левой передней части, заломан каркас
1023805	дверь задняя левая	KIA	RIO	77003H0000	https://deta78.ru/shop/UIID_1023805.html	Оригинал б.у. деформация с образованием вмятины, изгиба, вытжки металла панели и остова передней части
1140610	дверь передняя правая	HONDA	CR-V	7010TLAA10ZZ	https://deta78.ru/shop/UIID_1140610.html	Оригинал б/у. Потёртости,царапины,обширные замятия и заломы,замятия и заломы каркаса,обрыв усилителя,деформация внутреннего усилителя двери,следы коррозии,глубокие задиры на накладке.
1199303	дверь передняя правая	NISSAN	QASHQAI	H0100JD0MD	https://deta78.ru/shop/UIID_1199303.html	Оригинал б.у Потертости, вмятина с заломом по правой части, складки, замятие по центру и по левой части, растянут металл, заломан каркас
1173838	дверь передняя правая	AUDI	Q5	80A831052PSTL	https://deta78.ru/shop/UIID_1173838.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по всей левой части, заломан каркас
1203440	дверь задняя правая	VOLKSWAGEN	CARAVELLE	7E0843108BF	https://deta78.ru/shop/UIID_1203440.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом, складки, заломан каркас
1227631	дверь передняя правая	VOLKSWAGEN	ID.4	11A831056A	https://deta78.ru/shop/UIID_1227631.html	Оригинал б.у. Обширные вмятины и заломы, складки, заломан каркас, задиры на накладке
1239386	капот	MERCEDES	C 180	A204880095764	https://deta78.ru/shop/UIID_1239386.html	Оригинал б.у Потертости, Замятие с заломом по левой передней части, заломан каркас
1133426	дверь передняя правая	SKODA	OCTAVIA	5E0831056A	https://deta78.ru/shop/UIID_1133426.html	Оригинал б.у. Срезы, вмятины и заломы по всей площади, складки, заломан каркас,
1195448	капот	AUDI	Q5	8R0823029	https://deta78.ru/shop/UIID_1195448.html	Оригинал б.у. вмятины с заломом ребра в передней левой части и в средней части, замят угол, замят каркас
1214082	дверь задняя правая	EXEED	VX	509001142AADYJ	https://deta78.ru/shop/UIID_1214082.html	Оригинал б.у Потертости, обширная вмятина с заломом, растянут металл, складки, заломан каркас
1214644	дверь задняя левая	VOLKSWAGEN	TERAMONT	3CN831055N	https://deta78.ru/shop/UIID_1214644.html	Оригинал б.у. Вмятины и заломы по центральной части, растянут металл, замят каркас
1216321	дверь задняя левая	FORD	EXPLORER	FB5Z7824631A	https://deta78.ru/shop/UIID_1216321.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины, заломы, срезы металла, залом каркаса
1229161	капот	GEELY	TUGELLA	5032046100C15	https://deta78.ru/shop/UIID_1229161.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, заломан каркас, заломаны углы
1213471	дверь передняя правая	GEELY	ATLAS PRO	5075046200C15	https://deta78.ru/shop/UIID_1213471.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом и разрывом каркаса по левой нижней части
1272637	панель боковины левая верхняя часть	TOYOTA	RAV4	6122042010	https://deta78.ru/shop/UIID_1272637.html	Оригинал.Новая деталь.годные остатки
1235263	капот	GEELY	TUGELLA	5032046100C15	https://deta78.ru/shop/UIID_1235263.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по правой стороне, заломан каркас, заломаны углы
1223400	капот	KIA	SORENTO	66400C5000	https://deta78.ru/shop/UIID_1223400.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, складки, заломан каркас, заломаны углы
1233437	капот	MERCEDES	E 200	A2128800357	https://deta78.ru/shop/UIID_1233437.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по правой стороне, заломан каркас
1209037	капот	VOLKSWAGEN	AMAROK	2H6823033CGRU	https://deta78.ru/shop/UIID_1209037.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломами по задней части, отошел каркас от основания
1227573	дверь задняя правая	VOLKSWAGEN	ID.4	11A833056	https://deta78.ru/shop/UIID_1227573.html	Оригинал б.у. Вмятины и заломы по всей площади, заломан каркас, стесы и задиры на накладке
1203980	дверь задняя правая	BMW	5 серия другие	41007408966	https://deta78.ru/shop/UIID_1203980.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Обширные замятия и заломы с повреждением внутреннего каркаса.
1207845	дверь передняя левая	HYUNDAI	SANTA FE	76003S1000	https://deta78.ru/shop/UIID_1207845.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина с заломами по левой части, вмятина в области ручки, вмятина по нижней части по ребру жесткости
1232689	капот	MAZDA	CX-5	KBY05231XC	https://deta78.ru/shop/UIID_1232689.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по левой задней части, заломан каркас
1200291	дверь передняя левая	INFINITI	QX50	HMA015NAMA	https://deta78.ru/shop/UIID_1200291.html	Оригинал б.у Потертости, вмятины, заломы, изгибы по левой части, заломан каркас
1073961	капот	MERCEDES	GLE	A2928800057	https://deta78.ru/shop/UIID_1073961.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломом по центральной части, замят каркас, отошел каркас от основания
1266925	крыло заднее левое	MERCEDES	GLA	A1566302300	https://deta78.ru/shop/UIID_1266925.html	Оригинал. Остатки от новой детали
1068472	дверь передняя правая	SKODA	RAPID	60I831056	https://deta78.ru/shop/UIID_1068472.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по правой части, растянут металл, залом от усилителя
1167205	дверь передняя левая	KIA	CEED	76003A2000	https://deta78.ru/shop/UIID_1167205.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины, заломы, растянут металл
1168292	дверь задняя правая	JETOUR	X90	F206201020DY	https://deta78.ru/shop/UIID_1168292.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами и срезами металла по нижней части, складки, заломан каркас
1205770	дверь задняя правая	CHANGAN	ALSVIN	B511F2701031400	https://deta78.ru/shop/UIID_1205770.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по правой, левой и нижней части, заломан каркас
1205786	дверь передняя правая	CHANGAN	ALSVIN	B511F2701030300	https://deta78.ru/shop/UIID_1205786.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по правой и левой части, складки, заломан каркас
1214080	дверь задняя левая	KIA	RIO	770034X200	https://deta78.ru/shop/UIID_1214080.html	Оригинал б/у. Обширная вмятина с заломом по всей площади, заломаны усилители
1065464	капот	MERCEDES	E CLASS иное	A2138800357	https://deta78.ru/shop/UIID_1065464.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием каркаса по правой нижней части, подзамято место крепления петли
1243957	капот	GEELY	TUGELLA	5032046100C15	https://deta78.ru/shop/UIID_1243957.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с заломом по передней части, точечные замятия по центральной части, заломаны углы, заломан каркас
1278695	крыло заднее правое	VOLVO	XC70	31349618	https://deta78.ru/shop/UIID_1278695.html	Оригинал Новая Остаток неиспользованной части
1216824	капот	VOLKSWAGEN	POLO		https://deta78.ru/shop/UIID_1216824.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с заломом по левой передней части, небольшие вмятины по центральной передней части, замят каркас
1228968	дверь задняя левая	VOLKSWAGEN	POLO	60U833055	https://deta78.ru/shop/UIID_1228968.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие по правой стороне, вмятины, складки и заломы на каркасе
1155625	дверь задняя правая	JETOUR	X70	F186201020DY	https://deta78.ru/shop/UIID_1155625.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины, заломы и срезы по нижней части
1201448	дверь передняя левая	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N0831055B	https://deta78.ru/shop/UIID_1201448.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины изгибы и заломы по передней части, заломан каркас