

| Код детали: | Наименование запчасти:                         | Марка ТС:  | Модель ТС:         | Каталог           | Фото детали                                                                                   | Описание:                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1067050     | повторитель указателя поворота зеркала правого | BMW        | X4                 | 51167478024       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1067050.html">https://deta77.ru/shop/UID_1067050.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле и на корпусе.                                                                                                       |
| 1245671     | крышка зеркала левого                          | MERCEDES   | GL                 | A1668200121       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1245671.html">https://deta77.ru/shop/UID_1245671.html</a> | Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика накладки, сломано крепление внутри                                                                       |
| 1307252     | корпус зеркала правого                         | NISSAN     | QASHQAI            | 96301HV56B        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1307252.html">https://deta77.ru/shop/UID_1307252.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, разбит корпус 9 контактов, складной механизм рабочий, царапина на повторителе поворота                          |
| 1133309     | повторитель указателя поворота зеркала левого  | KIA        | CERATO             | 87614A7000        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1133309.html">https://deta77.ru/shop/UID_1133309.html</a> | Оригинал б.у., царапины на стекле.задиры на корпусе                                                                                                          |
| 1184633     | корпус зеркала левого                          | BA3        | 2190               | 21910820100521    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1184633.html">https://deta77.ru/shop/UID_1184633.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, 6 контактов, складной механизм рабочий, повторитель поворота разбит, трещина на корпусе                         |
| 1215752     | зеркало в сборе левое                          | TANK       | 500                | 8202100XKV3AA     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1215752.html">https://deta77.ru/shop/UID_1215752.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потретости, 17+1 контактов, поворотный сеханизм работает зеркальный элемент цел, трещина в в задней нижней части                     |
| 1333243     | крышка зеркала левого                          | MAZDA      | CX-5               | KB8M69181B        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1333243.html">https://deta77.ru/shop/UID_1333243.html</a> | Оригинал б.у. Сломаны фрагменты крышки, отсутствуют фрагменты на корпусе, поломаны внутренние фрагменты, трещина на повторителе (8к)                         |
| 748490      | корпус зеркала левого                          | KIA        | K900               | 87610J6090        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_748490.html">https://deta77.ru/shop/UID_748490.html</a>   | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.11 контактов.Задиры на крышке зеркала.Трещины на нижней хром., накладке.Задиры пластика.Сломаны крепёжные защёлки у крышки. |
| 1211851     | зеркало в сборе правое                         | CHANGAN    | UNI-V              | C281F2710024001   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1211851.html">https://deta77.ru/shop/UID_1211851.html</a> | Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, 10 контактов, сломан поворотный механизм                                                                         |
| 1223512     | крышка зеркала правого                         | SITRAK     | C7H                | AZ16D177100005    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1223512.html">https://deta77.ru/shop/UID_1223512.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры.                                                                                                                              |
| 1305156     | корпус зеркала правого                         | VOLKSWAGEN | TIGUAN             | 5NB857508AG9B9    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1305156.html">https://deta77.ru/shop/UID_1305156.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                     |
| 998639      | корпус зеркала левого                          | FORD       | EXPLORER           | GB5Z17683F        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_998639.html">https://deta77.ru/shop/UID_998639.html</a>   | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.13 контактов.разнонаправленные риски на текстуре в наружной части.Риски на стекле повторителя.                              |
| 1168465     | корпус зеркала левого                          | HAVAL      | JOLION             | 8202510XST10A     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1168465.html">https://deta77.ru/shop/UID_1168465.html</a> | Оригинал б.у. Треснута крышка, деформация окантовки зеркала, царапины на повторителе и камере, неисправен вращательный элемент (10к)                         |
| 1218125     | корпус зеркала правого                         | GEELY      | COOLRAY            | 6017157000        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1218125.html">https://deta77.ru/shop/UID_1218125.html</a> | Оригинал б.у. сломан корпус с отсутствием фрагмента, царапины и задиры на повторителе и на крышке, 12 контактов                                              |
| 1235942     | крышка зеркала правого                         | BMW        | X5                 | 51167468242       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1235942.html">https://deta77.ru/shop/UID_1235942.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потретости                                                                                                                           |
| 1307889     | корпус зеркала левого                          | LEXUS      | RX                 | 8794048762        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1307889.html">https://deta77.ru/shop/UID_1307889.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы, отсутствуют фрагменты. Царапины на повторителе (14к)                                                                                  |
| 1223957     | корпус зеркала правого                         | SKODA      | KODIAQ             | 566857508G        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1223957.html">https://deta77.ru/shop/UID_1223957.html</a> | Оригинал б.у., задиры текстуры на корпусе, 14 контактов                                                                                                      |
| 1226890     | корпус зеркала правого                         | MERCEDES   | E 200              | A2138107601       | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1226890.html">https://deta77.ru/shop/UID_1226890.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потертости, треснут повторитель. 7+7к                                                                                                |
| 1297032     | корпус зеркала левого                          | VOLKSWAGEN | POLO               | 5JB857507G9B9     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1297032.html">https://deta77.ru/shop/UID_1297032.html</a> | Оригинал б.у. Отколот фрагмент на корпусе. Количество контактов - 6.                                                                                         |
| 1306542     | зеркало в сборе левое                          | HYUNDAI    | CRETA              | 87610M0070        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1306542.html">https://deta77.ru/shop/UID_1306542.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы, отсутствуют фрагменты, разбит повторитель                                                                                             |
| 1224228     | повторитель указателя поворота зеркала правого | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO |                   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1224228.html">https://deta77.ru/shop/UID_1224228.html</a> | Оригинал б.у. Трещина на стекле повторителя указателя поворота.                                                                                              |
| 1236875     | крышка зеркала правого                         | RENAULT    | ARKANA             | 963010474R        | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1236875.html">https://deta77.ru/shop/UID_1236875.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры.                                                                                                                              |
| 1236945     | крышка зеркала правого                         | BMW        | X7                 | CO181102U6680     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1236945.html">https://deta77.ru/shop/UID_1236945.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры                                                                                                                  |
| 1236880     | крышка зеркала правого                         | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT  |                   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1236880.html">https://deta77.ru/shop/UID_1236880.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры.                                                                                                                              |
| 1273930     | зеркало в сборе правое                         | CHERY      | TIGGO 4 PRO        | 601000441AADQJ    | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1273930.html">https://deta77.ru/shop/UID_1273930.html</a> | Оригинал б.у. Задиры, царапины. сломан поворотный механизм. 6к                                                                                               |
| 1255587     | корпус зеркала правого                         | VOLKSWAGEN | TOUAREG            | 761 857 508 T 9B9 | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1255587.html">https://deta77.ru/shop/UID_1255587.html</a> | Оригинал б.у. задиры на корпусе, поломана накладка и повторитель, 17 контактов                                                                               |

|         |                                               |          |                |                 |                                                                                               |                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1287222 | корпус зеркала правого                        | MERCEDES | GLE            | A1668109800     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1287222.html">https://deta77.ru/shop/UID_1287222.html</a> | Оригинал б.у., задиры текстуры, отломан фрагмент пластика, окисление металла, 15 контактов                                             |
| 1204850 | корпус зеркала левого                         | BA3      | 2123           | 21230820105160  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1204850.html">https://deta77.ru/shop/UID_1204850.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потретости 5 контактов, разбит зеркальный элемент, работает складной механизм                                  |
| 1240997 | корпус зеркала левого                         | HAVAL    | M6             | 8202100XKZ3LA8A | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1240997.html">https://deta77.ru/shop/UID_1240997.html</a> | Оригиналд б.у., царапины ЛКП и текстуры                                                                                                |
| 1275725 | зеркало в сборе левое                         | KIA      | RIO            | 87610H0030      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1275725.html">https://deta77.ru/shop/UID_1275725.html</a> | Оригинал б.у. сломан фргмент на корпусе, разбит зеркальный элемент, 5 контактов                                                        |
| 1134195 | повторитель указателя поворота зеркала левого | HAVAL    | F7             | CHB02782021006  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1134195.html">https://deta77.ru/shop/UID_1134195.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле. Сломан крепеж.                                                                               |
| 1159918 | корпус зеркала левого                         | HYUNDAI  | SANTA FE       | 87610S1AD0      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1159918.html">https://deta77.ru/shop/UID_1159918.html</a> | Оригинал б.у. Отколот фаргмент на корпусе. Количество контактов - 5.                                                                   |
| 1195272 | зеркало в сборе левое                         | BMW      | X5             | 51168738315     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1195272.html">https://deta77.ru/shop/UID_1195272.html</a> | Оригинал б.у. поломан корпус с отсутствием фрагментов, поломан повторитель, 5 контактов, разбит зеркальный элемент                     |
| 1236266 | корпус зеркала левого                         | AUDI     | Q7             | 4M1857409BS9B9  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1236266.html">https://deta77.ru/shop/UID_1236266.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, срезы материала на структуре 14+1 контактов, складной механизм рабочий, сломано крепление |
| 1283273 | корпус зеркала правого                        | BMW      | 5 серия другие | 51167485122     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1283273.html">https://deta77.ru/shop/UID_1283273.html</a> | Оригинал б.у. сломан фрагмент на корпусе, задиры на корпусе и на крышке, следы коррозии, 5 контактов                                   |
| 1309365 | корпус зеркала левого                         | HYUNDAI  | TUCSON         | 87610N9020      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1309365.html">https://deta77.ru/shop/UID_1309365.html</a> | Оригинал б.у. Разбит корпус, зеркальный элемент, сломан вращательный механизм, задиры и царапины на повторителе                        |
| 1235054 | корпус зеркала правого                        | MERCEDES | GLC Coupe      | A2538102802     | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1235054.html">https://deta77.ru/shop/UID_1235054.html</a> | Оригинал б.у. Деформация с разрывами материала, 7+7к, трещина на корпус в нижней части.                                                |
| 1302082 | корпус зеркала правого                        | KIA      | SELTO          | 87620Q5070      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1302082.html">https://deta77.ru/shop/UID_1302082.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры. Сломан механамз. Количество контктов - 6.                                                              |
| 1215570 | корпус зеркала левого                         | EXEED    | LX             | 601000620AADQJ  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1215570.html">https://deta77.ru/shop/UID_1215570.html</a> | Оригнал б.у.царапины и задиры, сломаны фрагменты на корпусе, отсутствует разъем, 16 контактов                                          |
| 1081558 | корпус зеркала правого                        | GEELY    | TUGELLA        | 6608037711A08   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1081558.html">https://deta77.ru/shop/UID_1081558.html</a> | (Черн.глянец) Оригинал б.у., царапины,задиры ЛКП, деформация крепежей на крышке                                                        |
| 1190206 | корпус зеркала правого                        | SITRAK   | C7H            | 712W637300005   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1190206.html">https://deta77.ru/shop/UID_1190206.html</a> | Оригинал б.у. разбит корпус с отсутствием фрагментов, погнуто основание, 6 и 2 контакта                                                |
| 1223511 | крышка зеркала правого                        | SITRAK   | C7H            | AZ16D477000001  | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1223511.html">https://deta77.ru/shop/UID_1223511.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, задиры.                                                                                                        |
| 1233690 | корпус зеркала правого                        | HAVAL    | JOLION         | 8202380XST10A   | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1233690.html">https://deta77.ru/shop/UID_1233690.html</a> | Оригинал б.у. Царапины, срезы пластика, деформация                                                                                     |
| 1267074 | корпус зеркала правого                        | GEELY    | COOLRAY        | 6017114000      | <a href="https://deta77.ru/shop/UID_1267074.html">https://deta77.ru/shop/UID_1267074.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы, сломан мезанизм. Количество контактов - 12. Царапины на повторителе указателя поворота.                         |