

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1275177	капот	TOYOTA	RAV4	5330142110	https://detal78.ru/shop/UID_1275177.html	Оригинал б.у. Потертости, многочисленные вмятины с заломами, заломан каркас
1067720	капот	BA3	BECTA	8450039378	https://detal78.ru/shop/UID_1067720.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины по передней части и по центру
1177132	утеплитель капота	BMW	X7	51487214657	https://detal78.ru/shop/UID_1177132.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломы.
1264656	капот	HYUNDAI	TUCSON	66400D3000	https://detal78.ru/shop/UID_1264656.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней левой части, складки, заломан каркас, заломан угол
1014722	капот	AUDI	A6	4G0823029A	https://detal78.ru/shop/UID_1014722.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием по передней части, разрывы на утеплителе
1147718	капот	PORSCHE	CAYENNE	95851101106GRV	https://detal78.ru/shop/UID_1147718.html	Оригинал б/у. Потёртости,царапины,замятия и заломы на передней части капота,заломы каркаса по центру.
1283416	капот	JAC	J7	8402010U7300E	https://detal78.ru/shop/UID_1283416.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по правой стороне, складки, заломан каркас
1249471	капот	MAZDA	CX-5	KBY05231XB	https://detal78.ru/shop/UID_1249471.html	Оригинал б.у. Потертости заломы и замятия по правой и левой центральной части, замятие по центру, складки, заломан каркас, заломаны углы
1184676	капот	TOYOTA	CAMRY	5330106380	https://detal78.ru/shop/UID_1184676.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломами по ребру жесткости на задней левой части, замят каркас
1222441	капот	VOLVO	XC60	31424560	https://detal78.ru/shop/UID_1222441.html	Оригинал б.у. в задней левой части вмятины, разрывы металла(алюминий)
1281840	капот	PEUGEOT	EXPERT	9811892880	https://detal78.ru/shop/UID_1281840.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по левой передней части, заломан каркас (алюминий)
1072058	капот	AUDI	Q3	83A823029	https://detal78.ru/shop/UID_1072058.html	Оригинал б.у. Потертости, заломан по центру, складки на каркасе
1198643	капот	AUDI	A5	8W6823029	https://detal78.ru/shop/UID_1198643.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломом по передней части, замят каркас
1277863	капот	AUDI	A6	4K0823029B	https://detal78.ru/shop/UID_1277863.html	Оригинал б.у. Потертости, обширные вмятины с заломами, срезы металла, заломан каркас
1186425	капот	MERCEDES	GLE	A1678800300	https://detal78.ru/shop/UID_1186425.html	Оригинал б/у, потертости, задиры.Вмятины в центральной части.Залом каркаса.Капот ранее ремонтировался.Незаводской герметик по всей левой стороне каркаса.
1284155	капот	NISSAN	X-TRAIL	F5100HX7AA	https://detal78.ru/shop/UID_1284155.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина с заломами, заломан каркас
936115	капот	NISSAN	JUKE	F5100BA6MA	https://detal78.ru/shop/UID_936115.html	Оригинал. Потертости, царапины, небольшие вмятины в центральной части, замят угол
1262112	капот	BMW	X5	41007492375	https://detal78.ru/shop/UID_1262112.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по левой передней части, складки, заломан каркас
1278609	капот	BMW	5 серия другие	41007440427	https://detal78.ru/shop/UID_1278609.html	Оригинал б.у Потертости, вмятина с заломом по передней части, складки, заломан каркас (алюминий)
1242446	капот	EXEED	TXL	509000735AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1242446.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы с замятием по левой передней части, складки, заломан каркас