

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото детали	Описание:
1006444	03. Задняя часть ТС	MERCEDES	E CLASS иное	A0009052611	https://detal78.ru/shop/UID_1006444.html	Радарный датчик задний Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(задний левый сенсор мертвой зоны).Нет возможности проверить на работоспособность.
1167165	прочие 010	KIA	SORENTO	95810C5000	https://detal78.ru/shop/UID_1167165.html	РАДАР ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ Оригинал б.у.Потёртости,царапины на корпусе.Нет возможности проверить на работоспособность.
1179540	блок розжига ксенона фары левой	TOYOTA	CAMRY	8105633D10	https://detal78.ru/shop/UID_1179540.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Отрыв мест креплений
837423	датчик парковки бампера заднего наружный правый	KIA	SPORTAGE	96890D9500	https://detal78.ru/shop/UID_837423.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Нет возможности проверить на работоспособность.
936129	лючок топливного бака	BMW	X3		https://detal78.ru/shop/UID_936129.html	Лючок бензобака Оригинал б/у.Потёртости,царапины.горловина бензобанка-изгиб.
991407	молдинг крыла переднего левого	KIA	OPTIMA	87771D4500	https://detal78.ru/shop/UID_991407.html	Оригинал.Новая деталь.накладка крыла левого переднего
987046	эмблема задняя	KIA	OPTIMA	86310D4100	https://detal78.ru/shop/UID_987046.html	Оригинал.Новая деталь.
1017121	прочие 01	KIA	SORENTO	95810C5000	https://detal78.ru/shop/UID_1017121.html	блок слепых зон. лев Оригинал б/у.Потёртости,царапины,без видимых повреждений.
1157778	камера задняя	MERCEDES	S CLASS иное	A0009059412	https://detal78.ru/shop/UID_1157778.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Утрачена крепёжная защёлка.
1179539	блок розжига ксенона фары правой	TOYOTA	CAMRY	8101633D50	https://detal78.ru/shop/UID_1179539.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Отрыв крепления
816446	датчик парковки бампера переднего наружный левый	OPEL	MOKKA	39006734	https://detal78.ru/shop/UID_816446.html	Оригинал.Новая деталь.
886910	эмблема задняя	MITSUBISHI	L200	MR108148T	https://detal78.ru/shop/UID_886910.html	Эмблема на крышку багажник. Оригинал. Новая.
936761	камера задняя	AUDI	Q7	4M0827566C	https://detal78.ru/shop/UID_936761.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(ручка открывания багажной двери с камерой)Царапины на стекле камеры.Задиры по корпусу.Трещины и сколы на корпусе с внутренней стороны.
1141961	прочие 004	GEELY	TUGELLA	7088038400	https://detal78.ru/shop/UID_1141961.html	ДАТЧИК ПАРКОВОЧНОГО РАДАРА Оригинал б/у.Потёртости,царапины. сломано крепление
1166880	прочие 007	BELGEE	X50	1056021400	https://detal78.ru/shop/UID_1166880.html	теплообменник Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломана трубка.(Деформирована).
1008762	01. Передняя часть ТС	MERCEDES	GLE Coupe	A1675241300	https://detal78.ru/shop/UID_1008762.html	Оригинал.Новая деталь.Держатель ДВС лев.
1182193	лючок топливного бака	AUDI	Q7	4M0809906D	https://detal78.ru/shop/UID_1182193.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.
959522	Прочие 01	MERCEDES	V-Class	A9069000603	https://detal78.ru/shop/UID_959522.html	радарный датчик слепой зоны левый Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(радарный датчик слепой зоны левый).Нет возможности проверить на работоспособность.Сколы и вмятины по корпусу. Следы окисления и коррозии на корпусе и разъёме.
1000541	01. Передняя часть ТС	GEELY	COOLRAY	6025030700	https://detal78.ru/shop/UID_1000541.html	Оригинал.коса бачка омывателя новая, без одного разъёма
892052	Прочие 01	KIA	SPORTAGE	95655F1000	https://detal78.ru/shop/UID_892052.html	блок аварийного торможения(дистанции).Оригинал б/у. Потертости,царапины. Сломано крепление.
830951	ручка двери задней левой	MITSUBISHI	PAJERO	5746A055WB	https://detal78.ru/shop/UID_830951.html	Оригинал.Новая деталь.
841732	корпус блока предохранителей нижний	MERCEDES	S CLASS иное	A2225407039	https://detal78.ru/shop/UID_841732.html	БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. Оригинал б.у. Потертости, царапины. При ДТП сработал пиропатрон для обесточивания ТС
902450	01. Передняя часть ТС	HYUNDAI	SONATA	99140L1020	https://detal78.ru/shop/UID_902450.html	датчик слепых зон Л.Оригинал б/у. Потертости. Царапины.
1061622	прочие 11	MERCEDES	GL	A0009054503	https://detal78.ru/shop/UID_1061622.html	датчик слепых зон левый. Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры,отсутствует фрагмент корпуса.
886908	эмблема завода-изготовителя передняя	MITSUBISHI	L200	7415A615	https://detal78.ru/shop/UID_886908.html	Оригинал. Новая.

936130	лючок топливного бака	BMW	X3	16117216528	https://detal78.ru/shop/UID_936130.html	панель горловины бензобака Оригинал б/у.Потёртости,царапины,смещение
988037	01. Передняя часть ТС	KIA	QUORIS	958113T500	https://detal78.ru/shop/UID_988037.html	радар слепых зон Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Нет возможности проверить на работоспособность.
1008761	01. Передняя часть ТС	MERCEDES	GLE Coupe	A1673318000	https://detal78.ru/shop/UID_1008761.html	Оригинал.Новая деталь,Держатель пер.лев.
1068287	прочие 01	LEXUS	ES	8816233110	https://detal78.ru/shop/UID_1068287.html	Блок слепых зон правый. Оригинальная деталь б/у. Потёртости,царапины,задиры на стекле,сломан крепёж.
886909	эмблема задняя	MITSUBISHI	L200	7415A090	https://detal78.ru/shop/UID_886909.html	Шильда "L200". Оригинал. Новая
947084	Прочие 01	LEXUS	ES	8816233102	https://detal78.ru/shop/UID_947084.html	(Блок BSM левый Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(Блок BSM левый).Стёсы и задиры по корпусу.Нет возможности проверить на работоспособность.
1070385	прочие 001	GEELY	MONJARO	7090045300	https://detal78.ru/shop/UID_1070385.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.комбинированный датчик дождя является деталью разового монтажа.(Нет возможности проверить на работоспособность.)
1099249	прочие 001	TOYOTA	LAND CRUISER 200	5329260180	https://detal78.ru/shop/UID_1099249.html	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКАМИ. Оригинальная деталь б/у. Потёртости,царапины,задиры,замытие корпуса,залом на радиаторе.
1180398	светоотражатель бампера заднего левый	BMW	5 серия другие	63147851577	https://detal78.ru/shop/UID_1180398.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на стекле.
887294	01. Передняя часть ТС	HAVAL	F7X	3604100XKU00A	https://detal78.ru/shop/UID_887294.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(радар дистанции) Нет возможности проверить на работоспособность.Сломаны крепежи.
942803	уплотнитель проема двери задней правой	BMW	7 серия другие	51727341644	https://detal78.ru/shop/UID_942803.html	51337177961 Уплотнитель двери Оригинал.Новая деталь. + клипса 2 шт.
964189	01. Передняя часть ТС	HYUNDAI	PALISADE	429104G000	https://detal78.ru/shop/UID_964189.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.блок управления приводом АКПП трещина на корпусе.
1003255	ручка внешняя двери передней левой	KIA	SORENTO	82651P2710	https://detal78.ru/shop/UID_1003255.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,незначительное нарушение ЛКП.
1008763	01. Передняя часть ТС	MERCEDES	GLE Coupe	A1673318000	https://detal78.ru/shop/UID_1008763.html	Оригинал.Новая деталь,Держатель ДВС пр.
838379	Прочие 01	SKODA	KODIAQ	2Q0907685B	https://detal78.ru/shop/UID_838379.html	задн.радар мертвых зон. Оригинал б.у. Сломано крепление, сломаны направляющие, трещина в корпусе
1021894	прочие 01	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	8816260100	https://detal78.ru/shop/UID_1021894.html	блок BSM левый Оригинальная деталь б/у. Потёртости,царапины,задиры,сломан крепёж.
1179535	ручка двери задней правой	KIA	OPTIMA	82661D4020	https://detal78.ru/shop/UID_1179535.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на хроме.
1019414	01. Передняя часть ТС	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	704000027AA	https://detal78.ru/shop/UID_1019414.html	радар передний Оригинальная деталь б/у. Потёртости,царапины,деформирован штырь.
1168920	прочие 003	TOYOTA	RAV4	881620W070	https://detal78.ru/shop/UID_1168920.html	Датчик слепых зон задний левый Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Нет возможности проверить на работоспособность.Без видимых повреждений.
1188447	камера передняя	HYUNDAI	SANTA FE	99250S1600	https://detal78.ru/shop/UID_1188447.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Мелкие сколы на линзе.Порвана проводка.