

Код детали:	Наименование запчастей:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото детали	Описание:
1263712	капот	SKODA	RAPID	60U823031	https://detal78.ru/shop/UID_1263712.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по левой передней части, складки, заломан каркас
1264616	капот	TOYOTA	CAMRY	5330106380	https://detal78.ru/shop/UID_1264616.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по ребру жесткости, замят каркас
1093725	капот	BMW	X3	41008499153	https://detal78.ru/shop/UID_1093725.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины и заломы на каркасе, следы ремонта
1272306	капот	CHERY	TIGGO 4 PRO	509000879AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1272306.html	Оригинал б.у Потертости, вмятины по передней части, залом каркаса по центральной части
1248094	капот	UAZ	ПАТРИОТ	316306840201000	https://detal78.ru/shop/UID_1248094.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины и заломы по передней и правой части, заломан каркас, следы коррозии
1251539	капот	HAVAL	F7	8402117XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID_1251539.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с замятием по передней левой части, складки, заломан каркас, сложен по центру
1236885	капот	GEELY	EMGRAND	5032066300C15	https://detal78.ru/shop/UID_1236885.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по передней части, вмятина по ребру жесткости, заломан каркас
1249492	капот	HYUNDAI	CRETA	66400BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1249492.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломами по правой части, складки, заломан каркас, заломан угол
1258367	капот	CHERY	ARRIZO 8	553000173AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1258367.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, вмятины по центру, заломан угол, заломан каркас
1259215	капот	KIA	SORENTO	664002P500	https://detal78.ru/shop/UID_1259215.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней левой части, заломан каркас, повторный окрас
1267526	капот	MAZDA	CX-5	KBY05231XC	https://detal78.ru/shop/UID_1267526.html	Не оригинал б.у. Потертости, залом с замятием по правой передней части, заломан карокас, замяты углы
1250098	капот	GEELY	TUGELLA	5032046100C15	https://detal78.ru/shop/UID_1250098.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с залом по передней части, складки, заломан каркас
1264486	капот	GEELY	EMGRAND	5032066300C15	https://detal78.ru/shop/UID_1264486.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, складки, заломан каркас
1235165	капот	AUDI	A5	8W6823029	https://detal78.ru/shop/UID_1235165.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломом по передней части, складки, заломан каркас
1234439	капот	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2701010100	https://detal78.ru/shop/UID_1234439.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по центральной части, точечные замятия, заломы по ребру жесткости по левой стороне
1237584	капот	KIA	OPTIMA	66400D4000P	https://detal78.ru/shop/UID_1237584.html	Оригинал б.у. Потертости, обширные вмятины с заломами по передней части, вмятина с заломом по задней части по пербу жесткости, заломаны углы
1231265	капот	OPEL	ZAFIRA	39107632	https://detal78.ru/shop/UID_1231265.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, замят каркас (алюминий)
1240206	капот	BA3	2190	8450104269	https://detal78.ru/shop/UID_1240206.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, залом по левой нижней части, замят каркас
1077828	капот	BMW	X5	41007492375	https://detal78.ru/shop/UID_1077828.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы по передней части, следы ремонта
1207837	капот	OMODA	C5	553000311AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1207837.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломом по передней центральной, левой и задней части, заломан каркас, срезан один из задних углов