

Код детали:	Наименование запчастей:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1179314	дверь передняя левая	SKODA	RAPID	5JA831051B	https://detal78.ru/shop/UID_1179314.html	Оригинал б/у.Потёртости, царапины, вмятина и загибы металла в передней и центральной части.
1083098	дверь задняя правая	HYUNDAI	ELANTRA	77004AA000	https://detal78.ru/shop/UID_1083098.html	Оригинал б.у. Потертости, в нижней части изгибы, вмятины, заломы, замат каркас
1102672	дверь передняя левая	BMW	5 серия другие		https://detal78.ru/shop/UID_1102672.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по левой части, замат каркас
1141949	дверь передняя левая	TANK	300	6101100AKM01A	https://detal78.ru/shop/UID_1141949.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Обширные заматия с образованием складок в нижней части двери.
1161530	дверь задняя правая	AUDI	A6	4K5833052B	https://detal78.ru/shop/UID_1161530.html	Оригинал б.у Потертости, вмятина с заломом по левой части, заломан каркас
1211236	дверь задняя правая	GEELY	MONJARO	5081068400C15	https://detal78.ru/shop/UID_1211236.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по ребру жесткости, заматие по арке, стесы и задиры на накладке
1108582	дверь задняя правая	FORD	EXPLORER	FB5Z7824630A	https://detal78.ru/shop/UID_1108582.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по правой части, складки
1215593	дверь передняя левая	KIA	SPORTAGE	760033W011	https://detal78.ru/shop/UID_1215593.html	Оригинал б.у. Потертости, заматия с заломами по левой части, глубокая коррозия по нижней части двери
1151820	дверь передняя левая	HONDA	CR-V	67050T1GE00ZZ	https://detal78.ru/shop/UID_1151820.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины и изгибы в средней и задней части, царапины, растянута металл
1163747	дверь задняя правая	TOYOTA	HIGHLANDER	670030E110	https://detal78.ru/shop/UID_1163747.html	Оригинал б/у, вмятины, заломы каркаса в задней арочной части и в нижней передней, внутреннее отслоение.
1206569	дверь передняя левая	HYUNDAI	CRETA	76003M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1206569.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, в передней части вмятины, заломы, залом каркаса.Внутренние отслоения элементов.
1166051	дверь задняя правая	CHANGAN	UNI-K	CD569F2701031301	https://detal78.ru/shop/UID_1166051.html	Оригинал б/у, заматия, изломы и задиры в центральной и нижней частях, срез по металлу в задней части.
1177140	дверь задняя правая	HYUNDAI	TUCSON	77004D7000	https://detal78.ru/shop/UID_1177140.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.изгиб металла снизу с образованием складок.Отслоение каркаса от усилителя..Заломан каркас в нижней части с заломом кромки.
1181546	дверь передняя левая	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	551000929AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1181546.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Вмятины,обширные заломы с образованием складок в центральной части двери.Заматие по нижнему ребру жёсткости.
1197760	дверь задняя правая	AUDI	Q8	4M8833052C	https://detal78.ru/shop/UID_1197760.html	Оригинал б.у. Вмятина с заломом, глубокий срез с разрывом по торцу по правой нижней части
936200	дверь передняя левая	MAZDA	PAJERO SPORT	5700B851	https://detal78.ru/shop/UID_936200.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины и заломы по левой части, замат каркас
1167158	дверь задняя правая	LEXUS	RX	6700348230	https://detal78.ru/shop/UID_1167158.html	Оригинал б/у, вмятины с заломами в нижней передней части.
1170232	дверь задняя правая	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR100512	https://detal78.ru/shop/UID_1170232.html	Оригинал б/у, задиры и вмятины в центральной части, заломы каркаса
1007138	дверь передняя левая	NISSAN	X-TRAIL	H010A4CMM	https://detal78.ru/shop/UID_1007138.html	Оригинал.Следы грунтовки.(подготовка к покраске.)
1165170	дверь задняя левая	HAVAL	F7X	6201200XKQ02A	https://detal78.ru/shop/UID_1165170.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры пластика на накладке двери.Задиры в верхней части двери в месте установки стекла.Вмятина в задней части двери.Заломы с образованием складок в передней части.Заломан каркас в передней части с заматием на кромке.

1179300	дверь задняя правая	EXEED	VX	509001142AADYJ	https://deta178.ru/shop/UID_1179300.html	Оригинал б/у, заломы, изгибы, складки и задиры средней задней части, вмятины в нижней передней части, залом каркаса.
1143643	дверь задняя правая	SKODA	RAPID	60U833056	https://deta178.ru/shop/UID_1143643.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины, замятия и заломы по центру двери, замятия каркаса, заломана кромка двери на арочной зоне.
1197858	дверь задняя правая	BA3	2190		https://deta178.ru/shop/UID_1197858.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по правой нижней части
1205728	дверь задняя левая	SUZUKI	GRAND VITARA	6800465840000	https://deta178.ru/shop/UID_1205728.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Заломан каркас по арочной зоне. Вмятины в центральной части. Заломы в нижней части двери и по арочной зоне.
1104579	дверь передняя левая	MERCEDES	E CLASS иное	A2137200105	https://deta178.ru/shop/UID_1104579.html	Оригинал б.у. Потертости, изгибы в передней части, вздутие, коробление, замят каркас
1158763	дверь передняя левая	TANK	500	6101100XKV3CA	https://deta178.ru/shop/UID_1158763.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Замятие и вмятины с образованием складок в передней части двери по ребру жёсткости.
1179537	дверь задняя правая	AUDI	Q3	83A833052C	https://deta178.ru/shop/UID_1179537.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины, задиры металла, залом каркаса.
1065688	дверь передняя левая	KIA	K5	76003L2500	https://deta178.ru/shop/UID_1065688.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины, обширные замятия и заломы, замятия и заломы каркаса, заломана нижняя кромка.
1165197	дверь задняя левая	OMODA	C5	551001323AADYJ	https://deta178.ru/shop/UID_1165197.html	Оригинал б/у, вмятины, изгибы в нижней и задней нижней части, вмятина в центральной части, задиры пластика в нижней части.