

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1222445	стекло двери передней правой	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA845114F	https://detal78.ru/shop/UID_1222445.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле.поврежден уплотнитель.
1226575	стекло заднее правое	MERCEDES	GLS	A1666704200	https://detal78.ru/shop/UID_1226575.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(стекло боковины правое) - повреждение структуры, царапины в центральной части стекла.
1222472	стекло двери передней левой	VOLVO	XC60	32244870	https://detal78.ru/shop/UID_1222472.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,мелкие сколы.
1014627	механизм люка крыши	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	603000273AA	https://detal78.ru/shop/UID_1014627.html	каркас люка крыши Оригинал б/у.Потёртости,царапины, заломаны крепления
1233357	стекло двери задней левой	OMODA	C5	555000276AA	https://detal78.ru/shop/UID_1233357.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры и риски на стекле.
1230488	стекло боковины левой	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA845041SNVB	https://detal78.ru/shop/UID_1230488.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины на стекле и на хром оконтовке
1182055	стекло двери передней правой	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	6810160600	https://detal78.ru/shop/UID_1182055.html	Оригинал б/у.Обширные потёртости,царапины,задиры на стекле.
1013022	стекло двери передней правой	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA845202D	https://detal78.ru/shop/UID_1013022.html	Оригинал б/у. Задиры,потёртости,царапины по всей поверхности.
1203259	стекло двери задней левой	NISSAN	QASHQAI	82301BM90A	https://detal78.ru/shop/UID_1203259.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле.