

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1138387	корпус зеркала левого	MAZDA	CX-5	KD3M69181B	https://detal78.ru/shop/UID_1138387.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Задиры пластика.Следы оплавления на стекле повторителя.
1166665	крышка зеркала правого	MERCEDES	GLS	A2928104800	https://detal78.ru/shop/UID_1166665.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на крышке зеркала и стекле повторителя поворота.Утрата фрагментов корпуса.
1008424	корпус зеркала левого	NISSAN	QASHQAI	96302HV56C	https://detal78.ru/shop/UID_1008424.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.вмятины,разрывы на корпусе.Срезы пластика на окантовке зеркала.Сломан механизм складывания зеркала.
1227544	корпус зеркала левого	RENAULT	KAPTUR	963029938R	https://detal78.ru/shop/UID_1227544.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Притёртости пластика.Трещины на стекле повторителя.
1207764	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	POLO	5JB857508G9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1207764.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Задиры пластика.
1228648	корпус зеркала левого	BA3	ЛАРГУС	963023520R	https://detal78.ru/shop/UID_1228648.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.5 контактов.Царапины на зеркальном элементе.Задиры на корпусе.
1165834	зеркало в сборе левое	ГАЗ	NEXT	A21R238201023	https://detal78.ru/shop/UID_1165834.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.2 контакта.Задиры пластика на корпусе.Попадание краски на корпус.
1190280	крышка зеркала правого	BMW	5 серия другие	51165A17B48	https://detal78.ru/shop/UID_1190280.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв на кромке в нижней части.
1219605	корпус зеркала левого	SKODA	RAPID	5JB857507E9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1219605.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Разбит зеркальный элемент,разрушен повторитель.Задиры пластика в передней части.
1232692	корпус зеркала левого	MAZDA	CX-5	KB8M69181B	https://detal78.ru/shop/UID_1232692.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Разрывы по корпусу.Сломан повторитель.Сломаны фиксаторы.Сломан крепёж у крышки зеркала.Задиры.
958290	зеркало в сборе левое	BA3	2191	21910820100521	https://detal78.ru/shop/UID_958290.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.6 контактов.Сломана крепёжная шпилька в боковой части.Сколы и царапины на стекле повторителя.
1161612	крышка зеркала левого	KAMAZ	54	A0008102079	https://detal78.ru/shop/UID_1161612.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры пластика.Сломаны крепёжные защёлки.Обрезана проводка.Сколы на кронштейне.
1084871	зеркало в сборе правое	HAVAL	JOLION	8202480XST10A	https://detal78.ru/shop/UID_1084871.html	Оригинальная деталь б/у. Потёртости,царапины,задиры,разбит поворотник,разрывы корпуса,утрата фрагментов корпуса. 6 контактов.
1170282	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	POLO	6RU857507P9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1170282.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.5 контактов.Задиры пластика.Сломаны фиксаторы.Сломан моторчик регулировки зеркала.
1135145	крышка зеркала левого	BMW	X3	51167468241	https://detal78.ru/shop/UID_1135145.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры
1147743	корпус зеркала правого	NISSAN	QASHQAI	96301HV56C	https://detal78.ru/shop/UID_1147743.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны фиксаторы.Задиры на крышке зеркала.Задиры и сколы на стекле повторителя.Разрыв на окантовке зеркала.Утрата фрагментов корпуса.

1239393	зеркало в сборе левое	HYUNDAI	CRETA	87610C9070	https://detal78.ru/shop/UID_1239393.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Разбит повторитель.Срезы пластика.Сломаны крепёжные защёлки.
1021161	корпус зеркала правого	FAW	J6	8202020CA01/A	https://detal78.ru/shop/UID_1021161.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Корпус зеркала заднего вида правого нижнего-царапины текстуры.Сломан разъём подключения.Погнут кронштейн.
1197047	крышка зеркала левого	KIA	SPORTAGE	87613F1100	https://detal78.ru/shop/UID_1197047.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.Нарушение ЛКП.
1154708	корпус зеркала правого	PEUGEOT	308	8153NC	https://detal78.ru/shop/UID_1154708.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Два разъёма подключения 2 и 6 контактов.Риски на зеркальном элементе.Сломаны фиксаторы.(крепежи).Обширные задиры пластика.
1157125	крышка зеркала левого	AUDI	A3		https://detal78.ru/shop/UID_1157125.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.Частично сломан крепёж.
1189758	корпус зеркала правого	RENAULT	SANDERO	963019406R	https://detal78.ru/shop/UID_1189758.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.9 контактов.Задиры пластика.Царапины на зеркальном элементе.Трещина на внутренней части корпуса.
1143609	корпус зеркала левого	SKODA	RAPID	5JB857507G9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1143609.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.6 контактов.Задиры пластика.Сломаны крепёжные защёлки.Сломаны фиксаторы.Риски и утрата фрагментов на стекле повторителя.
1148440	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	POLO	6RU857507S9B9	https://detal78.ru/shop/UID_1148440.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.8 контактов.Обширные задиры пластика.Стёсы на стекле повторителя,утрата фрагментов стекла повторителя.