

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото детали	Описание:
1276146	молдинг двери задка	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	7681060171	https://detal78.ru/shop/UID_1276146.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на хэроме.Сломаны крепления.
1154281	дверь задняя правая	KIA	SPORTAGE	77004P1000	https://detal78.ru/shop/UID_1154281.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина по центральной части, деформация ребер жесткости с заломами и вмятинами в задней нижней части, глубокие срезы на накладке
1277865	дверь передняя правая	TOYOTA	COROLLA	6700102390	https://detal78.ru/shop/UID_1277865.html	Оригинал б.у. изгибы, вмятины и складки металла в передней средней, замят каркас
1286604	дверь задняя правая	GEELY	TUGELLA	5081048000C15	https://detal78.ru/shop/UID_1286604.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по ребру жесткости, вмятина в области ручки
1293994	дверь передняя правая	FORD	KUGA	2387793	https://detal78.ru/shop/UID_1293994.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по нижней части, растянут металл, заломан каркас
1306273	дверь передняя правая	SKODA	KODIAQ	565831056	https://detal78.ru/shop/UID_1306273.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1306324	дверь задняя правая	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR100510	https://detal78.ru/shop/UID_1306324.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры,обширные заматия и заломы поверхности,заматия и заломы каркаса,заломы от усилителя.
1333095	дверь передняя левая	MERCEDES	E CLASS иное	A2137200105	https://detal78.ru/shop/UID_1333095.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы в передней части
1309466	дверь передняя правая	BA3	2190		https://detal78.ru/shop/UID_1309466.html	Оригинал б/у. Задиры,царапины,притёртости,обширные заматия с образованием заломов,заматия каркаса на боковой грани двери,коррозия.
1311260	дверь передняя левая	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA831055N	https://detal78.ru/shop/UID_1311260.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1230504	молдинг двери передней левой	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA837643A7Z7	https://detal78.ru/shop/UID_1230504.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры
1302634	дверь задняя левая	MERCEDES	GLK	A2047301300	https://detal78.ru/shop/UID_1302634.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры,обширные заматия и заломы,заматия и заломы каркаса.
1322672	дверь задняя правая	KIA	SOUL		https://detal78.ru/shop/UID_1322672.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1343392	дверь задняя правая	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR044228	https://detal78.ru/shop/UID_1343392.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятины в передней части заломы в задней части
1234435	дверь передняя левая	GEELY	TUGELLA		https://detal78.ru/shop/UID_1234435.html	Оригинал б.у. Потертости, обширные вмятины с заломом по правой части, складки, заломан каркас
1252264	стекло заднее	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	555000200AA	https://detal78.ru/shop/UID_1252264.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле.повреждение хром окантовки.
1306300	дверь передняя правая	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR036399	https://detal78.ru/shop/UID_1306300.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры,обширные заматия и заломы поверхности,заматия и заломы каркаса,заломы от усилителя,дверь имеет вторичный окрас.
1311157	дверь задняя левая	LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LR138384	https://detal78.ru/shop/UID_1311157.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация,изгибы ребра жёсткости в задней нижней части 50см/45см
1311158	дверь задняя правая	BMW	X6	41517386744	https://detal78.ru/shop/UID_1311158.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1312680	дверь задняя левая	BMW	7 серия другие	41527423703	https://detal78.ru/shop/UID_1312680.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Изгибы со складками на площади более 50 %, риски ЛКП
1233141	дверь задняя левая	TOYOTA	RAV4	670040R151	https://detal78.ru/shop/UID_1233141.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по арке, заломан каркас
1272283	стекло двери задней левой	EXEED	RX	555000487AA	https://detal78.ru/shop/UID_1272283.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле.
1286355	дверь передняя левая	BA3	BECTA	8460013093	https://detal78.ru/shop/UID_1286355.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по левой части, замат каркас
1285624	дверь передняя правая	MERCEDES	E CLASS иное	A2137200205	https://detal78.ru/shop/UID_1285624.html	Оригинал б.у в задней части складки изгибы заломы с изгибом каркаса, растянут металл