

Код детали:	Наименование запчастей:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото детали	Описание:
1335648	крышка багажника	SKODA	OCTAVIA		https://detal78.ru/shop/UID_1335648.html	Оригинал б.у. Вмятина с заломом по верхней части, замятия по центральной части
1354566	крышка багажника	GEELY	ATLAS PRO	5062039400C15	https://detal78.ru/shop/UID_1354566.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1374141	дверь задка	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX		https://detal78.ru/shop/UID_1374141.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1374095	крышка багажника	VOLKSWAGEN	POLO	6RU827025F	https://detal78.ru/shop/UID_1374095.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1353107	крышка багажника	KIA	RIO	69200H0010	https://detal78.ru/shop/UID_1353107.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина с заломом
1355324	крышка багажника	AUDI	Q5	80A827025DSTL	https://detal78.ru/shop/UID_1355324.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1340008	крышка багажника	SKODA	KAROQ	57A827023A	https://detal78.ru/shop/UID_1340008.html	Оригинал б.у. Вмятины с заломом по центральной левой части
1371703	дверь задка	HYUNDAI	CRETA	72800BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1371703.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях замята левая нижняя часть, складки на каркасе
1189014	крышка багажника	HYUNDAI	SOLARIS	692004L010	https://detal78.ru/shop/UID_1189014.html	Оригинал б.у. заломы и складки, изломы ребер жесткости и каркаса по заднему торцу, волнообразная вытяжка металла по верхней панели
1334885	крышка багажника	HONGQI	H5	5604010HF04S2	https://detal78.ru/shop/UID_1334885.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятины заломы каркаса в левой нижней части
1336409	крышка багажника	HYUNDAI	TUCSON	72800N9250	https://detal78.ru/shop/UID_1336409.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1377086	крышка багажника	HAVAL	F7	6301600XKN02CD	https://detal78.ru/shop/UID_1377086.html	Оригинал б.у. Вмятины с заломом по правой части, заломан каркас
1332803	крышка багажника	TANK	500	6301121XKV3AB	https://detal78.ru/shop/UID_1332803.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1335636	крышка багажника	GAC	GS8	5210004DRS0000B00	https://detal78.ru/shop/UID_1335636.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1248081	дверь задка	BMW	X4	41007486250	https://detal78.ru/shop/UID_1248081.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой задней части с заломами каркаса.
1343394	крышка багажника	EXEED	VX	509001145AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1343394.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Обширная вмятина с заломами
1179271	дверь задка	BA3	Niva Travel	21230630001881	https://detal78.ru/shop/UID_1179271.html	Оригинал б.у. Замятие с заломом по центральной части, вырез по внутренней верхней части
1245875	дверь задка	EXEED	RX	552000399AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1245875.html	Оригинал б.у. Замятие в центральной части, трещины по внутренней части
1304754	крышка багажника	OMODA	C5	552000260AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1304754.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Обширная вмятина с заломом, заломан каркас
1349595	крышка багажника	HYUNDAI	CRETA	73700M0001	https://detal78.ru/shop/UID_1349595.html	Оригинал б.у. Вмятина с заломом по левой нижней части, заломан каркас
1354575	крышка багажника	GEELY	COOLRAY	5062031900C15	https://detal78.ru/shop/UID_1354575.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина с заломом по нижней части, заломан каркас, царапины на стекле
1333668	крышка багажника	HAVAL	DARGO	6301600XKN04A	https://detal78.ru/shop/UID_1333668.html	Оригинал б.у. заломы по левой нижней части, вмятина по центральной части, складки, заломан каркас
1348391	крышка багажника	MERCEDES	GLE Coupe AMG	A1677409700	https://detal78.ru/shop/UID_1348391.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1357198	крышка багажника (дверь задка) нижняя часть	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR049220	https://detal78.ru/shop/UID_1357198.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях