

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото детали	Описание:
1227067	крышка зеркала левого	VOLKSWAGEN	PASSAT	3G2857507EM9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1227067.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов 2 и 13.
1197827	корпус зеркала левого	AUDI	A4		https://deta77.ru/shop/UID_1197827.html	Оригинал б.у., царапины текстуры, отломан фрагмент, скол на повторителе, 6 контактов
1281911	корпус зеркала левого	GEELY	EMGRAND	6017148800	https://deta77.ru/shop/UID_1281911.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры на корпусе и на повторителе указателя поворота. Количество контактов - 6.
1307167	корпус зеркала правого	AUDI	A4	8W1857410AF9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1307167.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, сломаны крепления, 14 контактов, складной механизм рабочий, трещина на повторителе поворота
1293329	крышка зеркала левого	BMW	X4	51167468243	https://deta77.ru/shop/UID_1293329.html	63137441439 Оригинал б.у. Царапины, задиры, треснут повторитель
1295237	зеркало в сборе левое	BAIC	X35	128425036	https://deta77.ru/shop/UID_1295237.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Трещина на повторителе указателя поворота. Количество контактов - 5.
1295507	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TOUAREG	761857507AE9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1295507.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, отломаны фрагменты, сломаны крепления, 16 контактов, складной механизм рабочий,, царапина на повторителе поворота
1295577	корпус зеркала левого	SKODA	KODIAQ	566857507E	https://deta77.ru/shop/UID_1295577.html	Оригинал б.у. Царапины, потертости, сломан крепежный элемент (11к)
1169107	крышка зеркала левого	BMW	X5	51162446965	https://deta77.ru/shop/UID_1169107.html	Оригинал б.у., задиры
1280161	крышка зеркала правого	SUBARU	FORESTER	91054FL020W6	https://deta77.ru/shop/UID_1280161.html	Оригинал б.у Разрыв пластика
1276103	корпус зеркала левого	SKODA	KODIAQ	566857507	https://deta77.ru/shop/UID_1276103.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, 6 контактов, складной механизм рабочий, царапина на повторителе поворота
1305237	корпус зеркала левого	SITRAK	C7H	712W637300001	https://deta77.ru/shop/UID_1305237.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, трещины, отломаны фрагменты, 6+2 контактов, складной механизм рабочий, царапины на зеркальном элементе, царапина на повторителе поворота
1253439	корпус зеркала правого	DONGFENG	Грузовой Иное	8219105GX200	https://deta77.ru/shop/UID_1253439.html	Оригинал б.у. Задиры, царапины.
1276104	зеркало в сборе левое	HAVAL	DARGO	8202130XKN46A	https://deta77.ru/shop/UID_1276104.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, разрушен, 9+1 контактов, складной механизм не рабочий, царапины на зеркальном элементе, разбит повторитель поворота
1302335	корпус зеркала левого	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR104713	https://deta77.ru/shop/UID_1302335.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, треснут корпус 18+1 контактов, складной механизм рабочий
1127201	корпус зеркала левого	BA3	BECTA	8450030955	https://deta77.ru/shop/UID_1127201.html	Оригинал б.у., задиры текстуры, 6 контактов
1152769	корпус зеркала левого	BA3	BECTA	21808201223	https://deta77.ru/shop/UID_1152769.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры, треснут корпус
1200131	корпус зеркала левого	BA3	2190	8450003869	https://deta77.ru/shop/UID_1200131.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Срез материала. Количество контактов - 6.
1203325	корпус зеркала правого	TANK	300	8202106XKM14A	https://deta77.ru/shop/UID_1203325.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе и на крышке, 8 контактов
1211808	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	POLO	6RU857508P9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1211808.html	Оригинал б.у. задир и притертости на корпусе, 5 контактов
1306557	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TAOS	57B857507Q	https://deta77.ru/shop/UID_1306557.html	Оригинал б.у. Трещина зеркала, задиры и царапины на корпусе (9к)
1337782	крышка зеркала правого	BMW	5 серия другие	51167422720	https://deta77.ru/shop/UID_1337782.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры
1205692	корпус зеркала левого	BA3	ЛАРГУС	963023520R	https://deta77.ru/shop/UID_1205692.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, 5 контактов, складной механизм рабочий
1262908	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857507AQ9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1262908.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Треснут крепеж на крышке. Количество контактов - 9.
1285700	корпус зеркала правого	CHEVROLET	NIVA	21230820105062/	https://deta77.ru/shop/UID_1285700.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, 2+3 контактов, складной механизм рабочий, царапины на зеркальном элементе

1295071	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TOUAREG	761857507AE9B9	https://deta177.ru/shop/UIID_1295071.html	Оригинал б.у., разбит повторитель, задиры текстуры на корпусе, самодельный зеркальный элемент, 14 контактов, окисление металла
1247684	повторитель указателя поворота зеркала правого	BA3	2190	8450003869	https://deta177.ru/shop/UIID_1247684.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на повторителе и на корпусе, сломан фрагмент на корпусе, 6 контактов
1284831	корпус зеркала правого	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR065389	https://deta177.ru/shop/UIID_1284831.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, 16 контактов
1285789	крышка зеркала левого	TOYOTA	RAV4	8794B42E10	https://deta177.ru/shop/UIID_1285789.html	структурная нижняя Оригинал б.у. царапины и притертости на накладке, треснут повторитель
1309045	корпус зеркала левого	AUDI	A6	4G1857409AQ01C	https://deta177.ru/shop/UIID_1309045.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, сломаны крепежи на крышке, 12 контактов
1329950	корпус зеркала правого	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2710020230	https://deta177.ru/shop/UIID_1329950.html	Оригинал б.у. Задиры, трещины в правой части (8к)
1250084	корпус зеркала правого	GA3	2705	46820102020	https://deta177.ru/shop/UIID_1250084.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, трещина на повторителе, 4 контакта
1278538	корпус зеркала левого	BA3	2190	21910820100512	https://deta177.ru/shop/UIID_1278538.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры
1295044	повторитель указателя поворота зеркала левого	VOLKSWAGEN	TAOS	57B857507Q	https://deta177.ru/shop/UIID_1295044.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле повторителя указателя поворота. Отколот фрагмент на корпусе зеркала. Количество контактов - 9.
1307863	корпус зеркала правого	OMODA	C5	601000431AABCE	https://deta177.ru/shop/UIID_1307863.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Отсутствует стекло на указателе повторителя поворота. Количество контактов - 12.
1212954	корпус зеркала левого	BA3	BECTA	8450030955	https://deta177.ru/shop/UIID_1212954.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 6.
1227089	корпус зеркала левого	OMODA	C5	601000466AA	https://deta177.ru/shop/UIID_1227089.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 6.
1292852	корпус зеркала левого	HYUNDAI	STAREX	876104H100	https://deta177.ru/shop/UIID_1292852.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 3. Нет фрагментов каркаса и корпуса.
1294377	корпус зеркала правого	TOYOTA	CAMRY	8791033D71	https://deta177.ru/shop/UIID_1294377.html	Оригинал б.у. Царапины, потертости и задиры, отломан фрагмент корпуса, 13 контактов, складной механизм рабочий, царапина на повторителе поворота
1303979	корпус зеркала правого	AUDI	Q7	4M1857410AK9B9	https://deta177.ru/shop/UIID_1303979.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе и на повторителе, сломаны рамка, 12 контактов
1161632	зеркало в сборе левое	BA3	2121	21214820100505	https://deta177.ru/shop/UIID_1161632.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе
1205567	корпус зеркала правого	SKODA	OCTAVIA	5E1857508N	https://deta177.ru/shop/UIID_1205567.html	Оригинал б.у. Царапины, потертости и задиры, 6 контактов, складной механизм рабочий, трещины на повторителе поворота
1218860	корпус зеркала правого	AUDI	A6	4K1857410D9B9	https://deta177.ru/shop/UIID_1218860.html	Оригинал б.у., трещины на повторителе, царапины, задиры, 10 контактов
1257534	корпус зеркала левого	BA3	2190	8450003869	https://deta177.ru/shop/UIID_1257534.html	Оригинал б.у., трещины на повторителе, задиры на корпусе, 6 контактов
1293610	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	POLO	5JB857507G9B9	https://deta177.ru/shop/UIID_1293610.html	Оригинал б.у., замятие на корпусе, скол на зеркальном элементе (зеркальный элемент выпал в результате ДТП и был вставлен обратно), царапины на крышке, 6 контактов