

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1408563	зеркало в сборе левое	VOYAH	FREE	820201006	https://detal77.ru/shop/UID_1408563.html	Оригинал б.у.Царапины и задиры, 14+1 корнактов, складной механизм рабочий, разбит посторитель поворота, царапины на зеркальном элементе и стекле камеры, трещина на корпусе за повторителем
1115683	зеркало в сборе левое	OMODA	C5	601000430AABCE	https://detal77.ru/shop/UID_1115683.html	Оригинал б.у. поломана крышка, поломан повторитель, треснута накладка, 12 контактов, задиры
1217508	зеркало в сборе левое	BA3	BECTA	8450030955	https://detal77.ru/shop/UID_1217508.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 6.
1266594	зеркало в сборе левое	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2710020303AA	https://detal77.ru/shop/UID_1266594.html	Оригинал б.у. Задиры, царапины, отколот небольшой край крышки, небольшое замятие на корпусе в районе поворота механизма, разрыв на корпусе в районе камеры, смещение камеры с штатного места
1180565	зеркало в сборе правое	OMODA	C5	601000431AAACE	https://detal77.ru/shop/UID_1180565.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 12.
1239358	зеркало в сборе правое	GEELY	COOLRAY	6017108100	https://detal77.ru/shop/UID_1239358.html	Оригинал б.у .царапины и задиры на накладке, на корпусе и на повторителе, 10 контактов
1266595	зеркало в сборе правое	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2710020404AA	https://detal77.ru/shop/UID_1266595.html	Оригинал б.у. Задиры, царапины,
1393444	зеркало в сборе правое	EXEED	LX	601000611AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1393444.html	Оригинал б.у. Царапины, потертости и задиры, сломаны крепления, 12 контактов, складной механизм рабочий, царапины на повторителе поворота и зеркальном элементе
1248086	зеркало в сборе правое	EXEED	RX	601000808AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1248086.html	Оригинал б.у. Задиры, царапины, отколот фрагмент рассеивателя на повторителе (16к)
1213977	зеркало в сборе правое	MAZDA	CX-5	KR7A69121B	https://detal77.ru/shop/UID_1213977.html	Оригинал б.у. Разрыв корпуса. Количество контактов - 5.
1357373	корпус зеркала левого	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	601001036AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1357373.html	Оригинал б.у. Царапины и потертости, замятие, 13+1 контактов, складной механизм рабочий, царапины на стекле камеры
1221030	корпус зеркала левого	CHERY	ARRIZO 8	601000500AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1221030.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, 8 контактов
1277638	корпус зеркала левого	AUDI	A7	4K8857409S9B9	https://detal77.ru/shop/UID_1277638.html	Оригинал б.у царапины и задиры на корпусе,14 контактов
1257535	корпус зеркала левого	BA3	BECTA	8450030955	https://detal77.ru/shop/UID_1257535.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, поломаны крепежи на крышке, 6 контактов
1390227	корпус зеркала левого	AUDI	A5	8T8857409E3FZ	https://detal77.ru/shop/UID_1390227.html	Оригинал б.у., разрушен корпус, разрыв на крышке, 14 контактов
1200174	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	POLO	6RU857507S9B9	https://detal77.ru/shop/UID_1200174.html	Оригинал б.у. Царапины, потертости и задиры, отломаны фрагменты корпуса, 8 контактов, складной механизм рабочий, царапины на повторителе поворота и зеркальном элементе
1401421	корпус зеркала левого	BMW	X1	51167459825	https://detal77.ru/shop/UID_1401421.html	Оригинал б.у. поломаны крепежные элементы на корпусе механизма складывания, поломан механизм
1392299	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857507BF9B9	https://detal77.ru/shop/UID_1392299.html	Оригинал б.у. царапины и притертости на корпусе и на повторителе. треснут крепеж, 13 контактов
1387731	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	POLO	5JB857507G9B9	https://detal77.ru/shop/UID_1387731.html	Оригинал б.у. Задиры текстуры, трещина на повторителе (6к)
1394312	корпус зеркала левого	BMW	X3	51 16 8 491 669	https://detal77.ru/shop/UID_1394312.html	Оригинал б.у. поломан корпус с отсутствием фрагментов, поломан повторитель, 5 контактов
1393971	корпус зеркала левого	BA3	BECTA	8450030955	https://detal77.ru/shop/UID_1393971.html	Оригинал б.у., скол корпуса, 6 контактов
1287986	корпус зеркала правого	HAVAL	F7	8202101XKQ00A	https://detal77.ru/shop/UID_1287986.html	Оригинал б.у. небольшой задир на корпусе, задир на повторителе, 7 контактов, отсутствует фрагмент крепления.

1210008	корпус зеркала правого	HAVAL	JOLION		https://detal77.ru/shop/UID_1210008.html	Оригинал б.у. поломан корпус с отсутствием фрагментов, царапины и притертости на повторителе, 10 контактов
1394774	корпус зеркала правого	OPEL	ZAFIRA	13312897	https://detal77.ru/shop/UID_1394774.html	Оригинал б.у., поломан поворотный механизм, 3 контакта
1399896	корпус зеркала правого	MERCEDES	E CLASS AMG	A2388107800	https://detal77.ru/shop/UID_1399896.html	Оригина б.у. задиры и срезы на корпусе, треснут и поломан фрагмент в районе механизма складывания (возможно не работает механизм), 8 и 8 контактов
1397428	корпус зеркала правого	HAVAL	DARGO	8202240XKN46A	https://detal77.ru/shop/UID_1397428.html	Оригинал б.у. Царапины и потертости, 9+1 контактов, люфт корпуса, царапины на зеркальном элементе, повторителе поворота, и стекле камеры, складной мезаниз рабочий
1377756	корпус зеркала правого	LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LR114762	https://detal77.ru/shop/UID_1377756.html	Оригинал б.у., трещины с утртой фрагмента корпуса, царапины на повторителе, 10 контактов
1389145	корпус зеркала правого	HYUNDAI	TUCSON	87620D7620	https://detal77.ru/shop/UID_1389145.html	Оригинал б.у. царапины и задиры, поломан механизм складывания, 5 контактов
1373324	корпус зеркала правого	SKODA	KAROQ	57B857508A	https://detal77.ru/shop/UID_1373324.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, сломан повторитель, 6 контактов
1189673	корпус зеркала правого	AUDI	A5	8W0857528GRU	https://detal77.ru/shop/UID_1189673.html	8W0857536D Оригинал б.у. Царапины, задиры на корпусе, Надлом креплений на крышке. Количество контактов - 14. Царапины на зеркальном элементе.
1372114	корпус зеркала правого	OPEL	ASTRA	13312981	https://detal77.ru/shop/UID_1372114.html	Оригинал б.у. поломан корпус и отсутствуют фрагменты, 5 контактов
1380165	корпус зеркала правого	HYUNDAI	SONATA	87620C1210	https://detal77.ru/shop/UID_1380165.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 8.
1414818	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TIGUAN		https://detal77.ru/shop/UID_1414818.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, 13+2+4 к5контактов, складной механизм рабочий, царапины нап стекле камеры, сломано крепление
1272315	корпус зеркала правого	HAVAL	DARGO	8202160XKN46A	https://detal77.ru/shop/UID_1272315.html	Оригинал б.у. Царапины потертости и задиры, трещины, отломаны фрагменты, 15+1 контактов, складной механизм рабочий, царапины на зеркальном элементе, царапины на поторителе поворота
1398394	корпус зеркала правого	HAVAL	DARGO	8202240XKN46A	https://detal77.ru/shop/UID_1398394.html	Оригинал б.у. поломан корпус с отсутствием фрагментов, царапины и задиры на крышке и притертости на повторителе, 9 контактов
1227238	корпус зеркала правого	AUDI	Q7	4M1857410BM9B9	https://detal77.ru/shop/UID_1227238.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры на крышке, корпусе. Трещины на стекле повторителя указателя поворота. Количество контактов - 15.
1272123	крышка зеркала левого	SOLARIS	HS	87610H5110	https://detal77.ru/shop/UID_1272123.html	Оригинал б.у. треснут и поломан корпус с отсутствием фрагментов, 5 контактов
1402459	крышка зеркала правого	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2710020230	https://detal77.ru/shop/UID_1402459.html	Оригинал б.у. задиры на крышке, корпусе и на повторителе, 8 контактов
1399897	крышка зеркала правого	MERCEDES	E CLASS AMG	A09981102009040	https://detal77.ru/shop/UID_1399897.html	A09981102009040 Оригинал б.у. царапины и задиры на крышке и на повторителе
1396848	повторитель указателя поворота зеркала правого	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR027945	https://detal77.ru/shop/UID_1396848.html	Оригинал б.у., царапины на стекле,задиры.
1401387	01. Передняя часть ТС	BMW	X1	51167391897	https://detal77.ru/shop/UID_1401387.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Рамка левого наружного зеркала.