Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1403401	вентилятор электрический	KIA	SORENTO	25380P2000	https://detal77.ru/shop/UID 1403401.html	Вентилятор кондиционера. Оригинал б.у.,разрывы с утратой фрагментов корпуса
1410612	вентилятор электрический	HYUNDAI	IX35	253802Z000	https://detal77.ru/shop/UID 1410612.html	Оригинал б.у. Разрывы корпуса, отколоты фрагменты.
1345275	облицовка радиатора	SKODA	OCTAVIA	5E0853761C2ZZ	https://detal77.ru/shop/UID 1345275.html	Оригинал б.у. Решетка разрушена в центральной части. Царапины, задиры хрома.
1329475	облицовка радиатора	NISSAN	X-TRAIL	62310HZ30B	https://detal77.ru/shop/UID 1329475.html	Оригинал б.у. Трещина в левой части хрома. Разрыв в левой части решетки. Сломано несколько крепежей.
1230608	прочие 021	KIA	SORENTO	863B5P2000	https://detal77.ru/shop/UID 1230608.html	Молдинг решетки радиатора нижний Оригинал, б.у., разрушена шетка с отсутствием фрагментов, разрывы решетки слева
1202266	радиатор АКПП	JAC	J7	1301200V5080	https://detal77.ru/shop/UID 1202266.html	Оригинал б.у. Повреждены соты, деформация.
1393570	радиатор АКПП	MITSUBISHI	OUTLANDER		https://detal77.ru/shop/UID 1393570.html	Оригинал б.у. Деформация, повреждены соты.
1387952	радиатор АКПП	BMW	X3	17219487254	https://detal77.ru/shop/UID 1387952.html	Оригинал б.у. замяты соты, замята площадка, изогнут
1411181	радиатор интеркулера	МОСКВИЧ	3	1119100V5070	https://detal77.ru/shop/UID 1411181.html	1301100V5070 Ориигнал б.у. Деформация, повреждены соты, замята трубка, отколот фрагмент на корпусе.
1243001	радиатор интеркулера	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	302001149AA	https://detal77.ru/shop/UID_1243001.html	Оригинал б.у. Повреждены соты, деформация.
1211093	радиатор интеркулера	SKODA	KODIAQ	5Q0145803AD	https://detal77.ru/shop/UID 1211093.html	Оригинал б.у. замяты соты и трубки радиатора, имеется деформация
1407815	радиатор интеркулера	PORSCHE	MACAN	PAB145805	https://detal77.ru/shop/UID 1407815.html	Оригинал б.у. Деформация, повреждены соты.
1386091	радиатор кондиционера	MERCEDES	GLK	A2045000654	https://detal77.ru/shop/UID 1386091.html	Оригинал б.у. замяты соты и трубки радиатора, изогнут и деформирован
1380637	радиатор кондиционера	JEEP	GRAND CHEROKEE	55038003AG	https://detal77.ru/shop/UID 1380637.html	Не оригинал б.у. замяты соты, изогнут радиатора
1388302	радиатор кондиционера	JETOUR	DASHING	F208105010	https://detal77.ru/shop/UID 1388302.html	Радиатор АС Оригинал б.у. замяты соты и трубки радиатора, деформирован
1377389	радиатор кондиционера	CHANGAN	UNI-K	CD569F2801030300	https://detal77.ru/shop/UID 1377389.html	Оригинал б.у. замяты соты и трубки радиатора, изогнут радиатор
1280590	радиатор кондиционера	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2801040701	https://detal77.ru/shop/UID 1280590.html	Оригинал б.у. Замяти соты и трубки, деформирован
1353601	радиатор кондиционера	INFINITI	Q50	921004GC0A	https://detal77.ru/shop/UID 1353601.html	Оригинал б.у. На радиаторе охраждения разрыв трубок, отломан фрагмент пластика, , на радиаторе кондисионера, замяты соты и трубки
1375985	радиатор кондиционера	VOLKSWAGEN	POLO	6C0816411B	https://detal77.ru/shop/UID 1375985.html	Оригинал б.у. Замяты соты и трубки, деформирован
1295387	радиатор кондиционера	FAW	J6	810501081WC00	https://detal77.ru/shop/UID 1295387.html	радиатор кондиционера. Оригинал б.у., деформирован, замяты трубки
1387770	радиатор кондиционера	JETOUR	DASHING	F208105010	https://detal77.ru/shop/UID 1387770.html	Оригинал б.у. замяты соты и трубки радиатора, деформирован
1304735	радиатор кондиционера	JAECOO	J7	301000058AA	https://detal77.ru/shop/UID 1304735.html	Оригинал б.у., деформирован
1262711	радиатор кондиционера	CHANGAN	ALSVIN	B2110680810	https://detal77.ru/shop/UID 1262711.html	Оригинал б.у., деформирован, замяты трубки
1398814	радиатор кондиционера	NISSAN	X-TRAIL	921004CL0A	https://detal77.ru/shop/UID 1398814.html	Оригинал б.у. Замяти соты и трубки, деформация в левой части
1393325	радиатор кондиционера	HAVAL	JOLION	8105100XGW01A	https://detal77.ru/shop/UID 1393325.html	Оригинал б.у. Повреждены соты, деформация.
1407764	радиатор кондиционера	PORSCHE	MACAN	9A726040301	https://detal77.ru/shop/UID_1407764.html	Оригинал б.у., деформирован
1398679	радиатор кондиционера	VOLKSWAGEN	AMAROK	2H0820411B	https://detal77.ru/shop/UID_1398679.html	Оригинал б.у., деформирован, замяты трубки
1391909	радиатор кондиционера	HAVAL	JOLION	8105100XGW01A	https://detal77.ru/shop/UID 1391909.html	Оригинал б.у. Повреждены соты, деформация.

313921	радиатор охлаждения	HYUNDAI	IX35	253102Y520	https://detal77.ru/shop/UID_313921.html	Оригинал б.у. сильная деформация на радиаторе, поломаны фрагменты на корпусе, замяты соты
1239138	радиатор системы охлаждения	BA3	BECTA	214105731R	https://detal77.ru/shop/UID 1239138.html	Оригинал б.у. замяты соты, деформирован радиатор, сломана направляющая
1280589	радиатор системы охлаждения	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2801040101	https://detal77.ru/shop/UID 1280589.html	Оригинал б.у., замяты трубки, соты
1388053	радиатор системы охлаждения	BMW	X3	17118642743	https://detal77.ru/shop/UID 1388053.html	Оригинал б.у. замяты соты, сломан фрагмент на корпус
1304734	радиатор системы охлаждения	JAECOO	J7	302000021AA	https://detal77.ru/shop/UID 1304734.html	Оригинал б.у., деформация, замяты трубки, поломаны направляющие
1398729	радиатор системы охлаждения	NISSAN	X-TRAIL	214104CM0C	https://detal77.ru/shop/UID 1398729.html	Оригинал б.у. Замяты соты и трубки, деформация в лег части
1384140	радиатор системы охлаждения	AUDI	A6	8K0121251H	https://detal77.ru/shop/UID 1384140.html	Оригинал б.у. замяты соты, не большая деформация
1384825	радиатор системы охлаждения	RENAULT	DUSTER	214108600R	https://detal77.ru/shop/UID 1384825.html	Оригинал б.у., деформация,вмятины, поломаны две направляющие
1403746	радиатор системы охлаждения	МОСКВИЧ	6	1301040U73C0	https://detal77.ru/shop/UID 1403746.html	1301100U73C0 Оригинал б.у. Надлом крепежа. Повреждены соты. Замятин трубки.
1385203	радиатор системы охлаждения	CHANGAN	UNI-K	CD569F2801040100AA	https://detal77.ru/shop/UID_1385203.html	Оригинал б.у. Замяты соты, деформация
1368885	рамка радиаторов	MERCEDES	GL	A1666205901	https://detal77.ru/shop/UID 1368885.html	Оригинал б.у. Повреждения пластика рамки слева свер деформированы крепления справа сверху, разрывы пластика справа сверху и в центре
1170187	рамка радиаторов	KIA	SPORTAGE	64101F1000	https://detal77.ru/shop/UID 1170187.html	Оригинал б.у. Деформация, трещина, поломаны фрагменты
1307052	рамка радиаторов	AUDI	A3	8V0805588A	https://detal77.ru/shop/UID 1307052.html	Оригинал б.у., трещины с утратой фрагмента в правой части
1374001	рамка радиаторов	JEEP	COMPASS	68243736AF	https://detal77.ru/shop/UID 1374001.html	Оригинал, б. у., царапиныи глубокие задиры на металл рамки
1330361	рамка радиаторов	HONDA	CR-V	71411TLAA02	https://detal77.ru/shop/UID 1330361.html	Оригинал б.у. Царапины и потертости, сорваны крепле
1339605	рамка радиаторов	FORD	TRANSIT	2369470	https://detal77.ru/shop/UID 1339605.html	Оригинал б.у. Сломан крепеж в боковой части. Надрыв центральной части.
1309409	рамка радиаторов	VOLKSWAGEN	BORA	L19G805588D	https://detal77.ru/shop/UID 1309409.html	Оригинал б.у. сломаны фрагменты справа и сломан фрагмент слева 19G805588D
1340255	решетка облицовки радиатора	BELGEE	X50	6013025000	https://detal77.ru/shop/UID 1340255.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, расруш с правой стороны с потерей фрагментов
1343295	решетка облицовки радиатора	MERCEDES	ML CLASS	A1668800985 9040	https://detal77.ru/shop/UID 1343295.html	Оригинал б.у. Отколот фрагмент в левой части. Разры центральной части решетки. Царапины, задиры на хро
1334151	решетка облицовки радиатора	VOLKSWAGEN		5NA853651GZLL	https://detal77.ru/shop/UID 1334151.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, тресну слолманы крепления
1331161	решетка облицовки радиатора	AUDI	Q3	8U0853651H1QP	https://detal77.ru/shop/UID_1331161.html	Оригинал б.у. Царапины, потретости и задиры, разбит сломаны крепления