

| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС: | Модель ТС: | Каталог | Фото_детали | Описание: |
|-------------|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---|---|
| 1356263 | блок розжига ксенона фары правой | HYUNDAI | GENESIS | 92190B1100 | https://detal77.ru/shop/UID_1356263.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на блоке. Царапин на линзе. |
| 1275213 | корпус фары левой | JETOUR | T2 | F264421010 | https://detal77.ru/shop/UID_1275213.html | Оригинал б.у. задиры на стекле и сломаны фрагменты в нижней части стекла, поломано несколько крепежей, сломана защелка, трещины на корпусе |
| 1172894 | корпус фары правой | LEXUS | RX | 8114548F70 | https://detal77.ru/shop/UID_1172894.html | Оригинал б.у. Отломан фрагмент в правой части, разрывы на корпусе, царапины рассеивателя |
| 1348029 | корпус фары правой | MERCEDES | GLB | A2479063800 | https://detal77.ru/shop/UID_1348029.html | Оригинал б.у. Царапины на стекле фары. Пыль за стеклом. Разрывы на корпусе. |
| 1336834 | корпус фары правой | МОСКВИЧ | 3 | 4121200U3480 | https://detal77.ru/shop/UID_1336834.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, разбит корпус с потерей фрагмента, отломано крепление |
| 1281662 | прочие 004 | GEELY | BINYUE | 7051022900 | https://detal77.ru/shop/UID_1281662.html | Фара левая Оригинал б.у. Отсутствует фрагмент стекла в нижней части, поломан фрагмент на корпусе |
| 1241766 | стекло фары левой | FAW | J7 | 37110152000C00C | https://detal77.ru/shop/UID_1241766.html | Оригинал б.у. разбито стекло, загрязнена и разбита отражательная часть, поломан корпус с отсутствием фрагментов и крепежей, поломан разъем, линза целая |
| 1197838 | стекло фары левой | OMODA | C5 | 605000530AA | https://detal77.ru/shop/UID_1197838.html | Оригинал б.у. Разбито стекло и корпус |
| 1261278 | стекло фары левой | МОСКВИЧ | 3 | 4121100U3480 | https://detal77.ru/shop/UID_1261278.html | Оригинал б.у., царапины на стекле, загрязнен отражатель, отломаны крепежи с фрагментами корпуса |
| 1264290 | стекло фары левой | MAZDA | CX-5 | KB8P51041H | https://detal77.ru/shop/UID_1264290.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, трещина на краю стекла, загрязнение за стеклом, окислы на плате, сломан верхний и боковой крепежный элемент, треснут верхний крепежный элемент вместе с корпусом |
| 1291473 | стекло фары левой | VOLKSWAGEN | POLO | 6N5941005A | https://detal77.ru/shop/UID_1291473.html | Оригинал б.у. Задиры и отколот фрагмент на стекле, задиры и отсутствует фрагмент на корпусе |
| 1255822 | фара левая | HYUNDAI | TUCSON | 92207N9300 | https://detal77.ru/shop/UID_1255822.html | Оригинал б.у. Разрушен корпус. Срез на стекле фары. Разрывы на хроме. Загрязнение отражательной части. |
| 1343604 | фара левая | TOYOTA | CAMRY | 8118533891 | https://detal77.ru/shop/UID_1343604.html | Оригинал б.у. Разбито стекло с потерей фрагментов, разбит отражатель, загрязнение внутри, разбит корпус с потерей фрагментов, сломаны крепежи |
| 1345504 | фара левая | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5NB 941 113 F | https://detal77.ru/shop/UID_1345504.html | Оригинал б.у., утрата фрагмента стекла, загрязнен отражатель, отломан фрагмент на крепеже |
| 1276494 | фара левая | CHANGAN | ALSVIN | B511F2805010300 | https://detal77.ru/shop/UID_1276494.html | Оригинал б.у. царапины и притертости на стекле, сломан верхний крепеж |
| 1348024 | фара левая | CHANGAN | UNI-S | S203F2805010301AA | https://detal77.ru/shop/UID_1348024.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры и потертости на стекле, трещина на стекле, отломан фрагмент крепежа |
| 1339687 | фара левая | FORD | TRANSIT | 1866476 | https://detal77.ru/shop/UID_1339687.html | Оригинал б.у. Повреждение стекла (задиры, замутнение), поломаны фрагменты на корпусе |
| 1341332 | фара левая | CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 605000353AB | https://detal77.ru/shop/UID_1341332.html | Оригинал б.у., трещины на стекле |
| 1312581 | фара левая | MERCEDES | GLC | A2539060901 | https://detal77.ru/shop/UID_1312581.html | Оригинал б.у. загрязнена отражательная часть, поломаны фрагменты на стекле |
| 1255639 | фара левая | OMODA | C5 | 605000528AA | https://detal77.ru/shop/UID_1255639.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, загрязнение на отражательной части, сломан крепеж |
| 1308448 | фара левая | SKODA | KAROQ | 57B941017B | https://detal77.ru/shop/UID_1308448.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, пятно и загрязнение за стеклом, поломаны крепежи и поломан корпус |

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------------|-------------------|---|---|
| 1336819 | фара левая | OMODA | C5 | 605000530AA | https://detal77.ru/shop/UID_1336819.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекале, треснуто стекло, загрязнение и следы влаги внутри, разбит корпус с утратой фрагментов |
| 1355943 | фара левая | GENESIS | GV80 | 92103T6000 | https://detal77.ru/shop/UID_1355943.html | Оригинал б.у. Разрушено стеклом. Загрязнение отражательной части, подтеки. Разрыв на корпусе. |
| 1345224 | фара левая | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 605000626AB | https://detal77.ru/shop/UID_1345224.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Сломано несколько крепежей на корпусе. |
| 1355059 | фара левая | VOLKSWAGEN | TAOS | 2GK941773B | https://detal77.ru/shop/UID_1355059.html | Оригинал б.у. Задиры, трещина и микротрещины на стекле |
| 1244162 | фара левая | BAZ | 2191 | 8450112281 | https://detal77.ru/shop/UID_1244162.html | Оригинал б.у., задиры на стекле, загрязнен отражатель, поломано два крепежа |
| 1269743 | фара левая | CHANGAN | LAMORE | C589F2805010300AA | https://detal77.ru/shop/UID_1269743.html | Оригинал б.у., отломан фрагмент стекла в нижней части, пыль на отражателе |
| 1339491 | фара левая | NISSAN | X-TRAIL | 260604CC6C | https://detal77.ru/shop/UID_1339491.html | Оригинал б.у. Фара разрушена. |
| 1344116 | фара левая | GAC | GS8 | 7210001DRS0203M10 | https://detal77.ru/shop/UID_1344116.html | Оригинал б.у., разбиты стекло и корпус с утратой фрагментов, поломаны все крепежи, загрязнен отражатель |
| 1352466 | фара левая | MERCEDES | E 200 | A2139066501 | https://detal77.ru/shop/UID_1352466.html | Оригинал б.у. Царапины, потертости на стекле, трещина на стекле, загрязнение внутри, замутненное стекло, сломано крепление |
| 1333457 | фара левая | BAZ | 2190 | 8450100857 | https://detal77.ru/shop/UID_1333457.html | Оригинал б.у. задиры на стекле, мутное стекло, загрязнение во внутренней части, поломаны крепежи, срезы и трещины на корпусе |
| 1302283 | фара левая | HYUNDAI | STARIA | 92101CG100 | https://detal77.ru/shop/UID_1302283.html | Оригинал б.у. трещины на стекле, сломаные фрагменты за стеклом, треснут и поломан корпус с отсутствием фрагментов |
| 1341276 | фара левая | KIA | SORENTO | 92101C5600 | https://detal77.ru/shop/UID_1341276.html | Оригинал, б.у., царапины и задиры на стекле, отсутствует фрагмент стекла снизу, скол стекла слева, сломаны крепления в нижней части корпуса, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1310758 | фара левая | BMW | X1 | 63117290261 | https://detal77.ru/shop/UID_1310758.html | Оригинал б.у. Задиры, царапины на стекле, загрязнение под стеклом, разрывы на корпусе |
| 1353558 | фара левая | GEELY | TUGELLA | 7051026800 | https://detal77.ru/shop/UID_1353558.html | Оригинал б.у. разрушена фара с отсутствием фрагментов, остаток от фары(смотрите фото) |
| 1339055 | фара левая | VOLKSWAGEN | POLO | 6N5941005A | https://detal77.ru/shop/UID_1339055.html | Оригинал б.у. разрушена фара с отсутствием фрагментов, остаток от фары(смотрите фото) |
| 1336729 | фара левая | EXEED | LX | 605000607AA | https://detal77.ru/shop/UID_1336729.html | Оригинал б.у. сломаны фрагменты в нижней части стекла, сломаны фрагменты в нижней части корпуса |
| 1318981 | фара левая | OMODA | C5 | 605000530AA | https://detal77.ru/shop/UID_1318981.html | Оригинал б.у. царапины и не большие задиры на стекле, сломан верхний и боковой крепеж, сломан фрагмент на корпусе |
| 1308518 | фара левая | BMW | X1 | 63117428735 | https://detal77.ru/shop/UID_1308518.html | Оригинал б.у. разбито стекло, следы вскрытия фары, загрязнена отражательная часть, болтается внутренняя часть фары, трещины на корпусе и сломаны фрагменты, сломан нижний крепеж, окислы на разъеме, треснут диодный блок |
| 1330314 | фара левая | TANK | 500 | 4121104XKV3AA | https://detal77.ru/shop/UID_1330314.html | Оригинал б.у. глубокий задир с микротрещинами на стекле, треснут верхний крепежный элемент, отколот фрагмент на краю стекла, сломана защелка, сломан боковой и нижний крепеж, сломан фрагмент на корпусе |

| | | | | | | |
|---------|-------------|------------|--------------------|---------------|---|--|
| 1333269 | фара левая | KIA | SORENTO | 92101C5620 | https://detal77.ru/shop/UID_1333269.html | Оригинал б.у. трещины на стекле и сломаны фрагменты, загрязнена отражательная часть, задиры |
| 1233090 | фара правая | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 605000627AB | https://detal77.ru/shop/UID_1233090.html | Оригинал б.у. Задиры и отколот фрагмент на стекле, разрывы и сломаны фрагменты на корпусе |
| 1347615 | фара правая | LEXUS | NX | 8114578180 | https://detal77.ru/shop/UID_1347615.html | Оригинал б.у. Отколот фрагмент в нижней части. Сломан крепеж на корпусе. |
| 1235782 | фара правая | OMODA | C5 | 605000531AA | https://detal77.ru/shop/UID_1235782.html | Оригинал б.у., царапины на стекле, разрывы на корпусе, отломан крепеж |
| 1341346 | фара правая | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 8113060L90 | https://detal77.ru/shop/UID_1341346.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Пыль за стеклом. Надлом нижнего крепления. Сломано несколько верхних крепежей. |
| 1345505 | фара правая | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5NB 941 114 F | https://detal77.ru/shop/UID_1345505.html | Оригинал б.у., трещины с утратой фрагментов стекла и корпуса, загрязнен отражатель, поломан крепеж |
| 1358199 | фара правая | RENAULT | SANDERO | 260101079R | https://detal77.ru/shop/UID_1358199.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, сломаны крепежи |
| 1333374 | фара правая | KIA | SORENTO | 92102C5620 | https://detal77.ru/shop/UID_1333374.html | Оригинал б.у. разбито стекло, загрязнена отражательная часть, сломаны верхние крепежные элементы и сломаны фрагменты на корпусе |
| 1355766 | фара правая | VOLVO | XC60 | 32396584 | https://detal77.ru/shop/UID_1355766.html | Оригинал б.у. разбито стекло, фара, отражательная часть и корпус с отсутствием фрагментов (смотрите фото), загрязнена |
| 1295517 | фара правая | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N1941006C | https://detal77.ru/shop/UID_1295517.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, загрязнение за стеклом, сломаны крепежи и фрагменты на корпусе |
| 1343598 | фара правая | OMODA | C5 | 605000529AA | https://detal77.ru/shop/UID_1343598.html | Оригинал б.у., загрязнен отражатель, обломки пластика внутри, утрата фрагмента на корпусе |
| 1352756 | фара правая | HYUNDAI | SANTA FE | 92102S1600 | https://detal77.ru/shop/UID_1352756.html | Оригинал б.у. поломано стекло, поломана отражательная часть, загрязнение за стеклом, отсутствует верняя накладка, разбит корпус с отсутствием фрагментов, повреждена плата |
| 1237151 | фара правая | GEELY | COOLRAY | 6600003287 | https://detal77.ru/shop/UID_1237151.html | Оригинал б.у. Разбито стекло и корпус |
| 1344270 | фара правая | AITO | M7 | 4121020SY02 | https://detal77.ru/shop/UID_1344270.html | Оригинал б.у., трещины с утратой фрагментов стекла и корпуса, поломаны все крепежи, загрязнен отражатель |
| 1345563 | фара правая | LEXUS | RX | 8114548D40 | https://detal77.ru/shop/UID_1345563.html | Оригинал б.у., отломана направляющая в нижней части стекла, отломан верхний крепеж с фрагментом корпуса, пыль на отражателе |
| 1232659 | фара правая | TOYOTA | HIGHLANDER | 811100E380 | https://detal77.ru/shop/UID_1232659.html | Оригинал б.у., задиры на стекле, загрязнен отражатель, отломаны крепежи с фрагментами корпуса |
| 1332856 | фара правая | FORD | TRANSIT | 2310704 | https://detal77.ru/shop/UID_1332856.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, болтается и загрязнена отражательная часть, сломан верхний крепеж, треснут корпус |
| 1344218 | фара правая | EXEED | VX | 605001155AA | https://detal77.ru/shop/UID_1344218.html | Оригинал, б.у., царапины и задиры на стекле, трещина и микроцарапины на стекле, сломаны крепления корпуса в верхней и нижней части, возможны скрытые повреждения |
| 1348011 | фара правая | LIVAN | X3 PRO | 8894755585 | https://detal77.ru/shop/UID_1348011.html | Оригинал б.у., трещины с утратой фрагментов стекла и корпуса, загрязнен отражатель, поломаны крепежи |
| 1354686 | фара правая | TOYOTA | CAMRY | 8114533E12 | https://detal77.ru/shop/UID_1354686.html | Оригинал б.у. разрушена фара с отсутствием фрагментов, остаток от фары (смотрите фото) |
| 1255505 | фара правая | ВАЗ | 2194 | 8450100856 | https://detal77.ru/shop/UID_1255505.html | Оригинал б.у. царапины и притертости на стекле, загрязнение за стеклом, сломано несколько крепежей, болтается отражательная часть |

| | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--------------------|---|--|
| 1295498 | фара правая | NISSAN | QASHQAI | 260104EH2A | https://detal77.ru/shop/UID_1295498.html | Оригинал б.у. Царапины и потертости на стекле, трещины на стекле, загрязнение и следы влаги внутри, сломаны крепления, разбит корпус с потерей фрагментов |
| 1341376 | фара правая | INFINITI | QX50 | 260251BN4C | https://detal77.ru/shop/UID_1341376.html | Оригинал, б.у., царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагмента с креплением, грязь внутри фары и на рассеивателе и линзе, возможны скрытые повреждения |
| 1342006 | фара правая | HYUNDAI | ELANTRA | 92102AA200 | https://detal77.ru/shop/UID_1342006.html | Оригинал б.у. Отколот фрагмент стекла. Пыль на отражательной части. Сломаны верхние крепежи. Надрыв на корпусе. |
| 1279842 | фара правая | EXEED | LX | 605000608AA | https://detal77.ru/shop/UID_1279842.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры, скол элемента на стекле, отсутствуют фрагменты на корпусе |
| 1350440 | фара правая | TOYOTA | CAMRY | | https://detal77.ru/shop/UID_1350440.html | Оригинал, б.у., царапины и задиры на стекле, разрушен корпус фары с отсутствием фрагментов в нижней части, сломаны крепления корпуса фары в верхней и нижней части, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1347186 | фара правая | GEELY | ATLAS | 6608090293 | https://detal77.ru/shop/UID_1347186.html | Оригинал б.у. Царапины, задиры на стекле фары. Разрыв на корпусе. Разрыв накладки. |
| 1339220 | фара правая | NISSAN | MURANO | 260105BC5A | https://detal77.ru/shop/UID_1339220.html | Оригинал, б.у., царапины и задиры на стекле, скол на стекле справа сверху, сломаны крепления корпуса фары в верхней и нижней части, возможны скрытые повреждения и попадание пыли и/или грязи внутрь корпуса |
| 1262293 | фара правая | RENAULT | SANDERO | 260101079R | https://detal77.ru/shop/UID_1262293.html | Оригинал б.у. задиры и трещина на стекле, сломаны нижние крепежи и сломаны фрагменты на корпусе |
| 1345528 | фара правая | HYUNDAI | SOLARIS | 92102H5100 | https://detal77.ru/shop/UID_1345528.html | Оригинал б.у., разбиты стекло и корпус, утрата фрагментов, загрязнен отражатель |
| 1348940 | фара правая | SUBARU | FORESTER | 84004SJ040 | https://detal77.ru/shop/UID_1348940.html | Оригинал б.у., задиры на стекле, загрязнение на отражателе, отломаны крепежи с фрагментами корпуса |
| 1220254 | фара правая | GEELY | COOLRAY | 7051022400 | https://detal77.ru/shop/UID_1220254.html | Оригинал б.у. царапины и задиры на стекле, треснуто стекло по нижней части, сломан боковой и верхний крепеж, треснут и поломан корпус |
| 1247622 | фара правая | CHANGAN | UNI-K | CD569F2805010203AA | https://detal77.ru/shop/UID_1247622.html | Оригинал б.у. разбито стекло, залита и загрязнена фара во внутренней части, поломаны фрагменты на отражательной части |
| 1336732 | фара правая | SKODA | KODIAQ | 566941018H | https://detal77.ru/shop/UID_1336732.html | Оригинал б.у. Отколот фрагмент, замутнение на стекле, сверху и снизу. |
| 1353703 | фара правая | SUBARU | XV | 84913FJ641 | https://detal77.ru/shop/UID_1353703.html | Оригинал б.у., замутнение на стекле, трещина в нижней части стекла, отломана направляющая на корпусе, загрязнен отражатель |
| 1355884 | фара правая | LEXUS | RX | 8114548F70 | https://detal77.ru/shop/UID_1355884.html | Оригинал б.у. царапины и не большие задиры на стекле, сломаны фрагменты и крепежи на корпусе |
| 1302284 | фара правая | HYUNDAI | STARIA | 92102CG100 | https://detal77.ru/shop/UID_1302284.html | Оригинал б.у. трещины на стекле и отколоты фрагменты на стекле, загрязнена отражательная часть, болтается вся внутренняя часть фары, разбит корпус с отсутствием фрагментов и крепежей |