

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1225170	бампер задний левая угловая часть	HAVAL	DARGO	2804105XKN04A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1225170.html">https://detal78.ru/shop/UID_1225170.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1414817	бампер задний левая угловая часть	MITSUBISHI	L200	6410A225	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1414817.html">https://detal78.ru/shop/UID_1414817.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1407587	молдинг двери задка	FORD	KUGA	2179754	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1407587.html">https://detal78.ru/shop/UID_1407587.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с замятием по центральной части
1304681	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602001192AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1304681.html">https://detal78.ru/shop/UID_1304681.html</a>	Оригинал б/у. Задиры,царапины,разрывы в правой части,обширные замятия с заломами на правой части,сломан крепёж птф,сломаны боковые крепления
1407716	облицовка бампера заднего	BMW	X6	51127413500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1407716.html">https://detal78.ru/shop/UID_1407716.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, залом по центральной части, глубокие срезы по правой части, залом на спойлере
1424910	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1424910.html">https://detal78.ru/shop/UID_1424910.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, замятие с заломом по центральной части, стесы и задиры на спойлере
1428255	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F239	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1428255.html">https://detal78.ru/shop/UID_1428255.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1428265	облицовка бампера заднего	HAVAL	DARGO	2804101XKN04A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1428265.html">https://detal78.ru/shop/UID_1428265.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы и задиры
1433370	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F239	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433370.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433370.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Глубокие срезы на текстурной части
1433390	облицовка бампера заднего	AUDI	A8	4N0807067AGRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433390.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433390.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом по центральной части
1304561	облицовка бампера заднего	KIA	RIO X-Line	86611H0500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1304561.html">https://detal78.ru/shop/UID_1304561.html</a>	Оригинал б/у. Задиры,потёртости,царапины по всей площади бампера и юбки,сломан крепёж птф,трещины с левой стороны.
1370326	облицовка бампера заднего	RENAULT	KAPTUR	850228633R	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1370326.html">https://detal78.ru/shop/UID_1370326.html</a>	Оригинал б.у. Задиры и срезы по левой стороне
1422397	облицовка бампера заднего	KIA	CERATO	86611M6011	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1422397.html">https://detal78.ru/shop/UID_1422397.html</a>	86612M6010 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1432743	облицовка бампера заднего	ВАЗ	ВЕСТА	8460010248	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1432743.html">https://detal78.ru/shop/UID_1432743.html</a>	Оригинал б.у. Срезы пластика по левой стороне, задиры на спойлере
1435710	облицовка бампера заднего	PEUGEOT	Traveller	163506141T	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1435710.html">https://detal78.ru/shop/UID_1435710.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывом по левой части
1435932	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1435932.html">https://detal78.ru/shop/UID_1435932.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом по правой верхней части, сломано крепление
1448629	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804102XST13A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1448629.html">https://detal78.ru/shop/UID_1448629.html</a>	2804118XST13A Оригинал б.у Потертости, заломы по левой центральной части на бампере и спойлере
1427124	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA807521CGRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1427124.html">https://detal78.ru/shop/UID_1427124.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1415964	облицовка бампера заднего	EXEED	TXL	602001291AAZC	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1415964.html">https://detal78.ru/shop/UID_1415964.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1420447	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1420447.html">https://detal78.ru/shop/UID_1420447.html</a>	Оригинал б/у. Задиры и царапины по всей площади,замятия и заломы по всей центральной части бампера,задиры и заломы на спойлере,вырезаны отверстия под нештатные парктроники,срезаны фрагменты на датчике,сломаны крепления на бампере и спойлере,разрыв в арочной зоне бампера.
1425341	облицовка бампера заднего	KIA	RIO X-Line	86611H0500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1425341.html">https://detal78.ru/shop/UID_1425341.html</a>	Оригинал б/у. Задиры и царапины по всей площади,замятия и заломы по всей центральной части бампера,задиры и заломы на спойлере,вырезаны отверстия под нештатные парктроники,срезаны фрагменты на датчике,сломаны крепления на бампере и спойлере,разрыв в арочной зоне бампера.
1434251	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434251.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434251.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорвана левая часть, сломаны крепления птф
1438913	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-S	S203F2713030900	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1438913.html">https://detal78.ru/shop/UID_1438913.html</a>	Оригинал б.у. Заломы с разрывами по левой стороне, задиры на спойлере

1290623	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6807521H GRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1290623.html">https://detal78.ru/shop/UID_1290623.html</a>	Оригинал б/у. Задиры,потёртости,царапины по всей площади,замятия и деформация в центральных частях бампера и юбки, царапины, разрыв в средней части,разрушена верхняя накладка.
1429478	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRУ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1429478.html">https://detal78.ru/shop/UID_1429478.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1414914	облицовка бампера заднего	JETOUR	X90	F202804501	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1414914.html">https://detal78.ru/shop/UID_1414914.html</a>	Оригинал б/у. Задиры и царапины по всей площади,на левой части замятия и заломы с разрывами,задиры и замятия на юбке бампера,сломаны крепления по центру,сломаны крепления птф.
1429534	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LR122957	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1429534.html">https://detal78.ru/shop/UID_1429534.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы, трещина
1437351	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL10H	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1437351.html">https://detal78.ru/shop/UID_1437351.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы и задиры по левой части
1274302	облицовка бампера заднего	ВАЗ	2191	8450103790	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1274302.html">https://detal78.ru/shop/UID_1274302.html</a>	Оригинал б.у. вмятина с разрывом материала в левой верхней части, задиры на спойлере
1423964	облицовка бампера заднего	BMW	5 серия другие	51127332764	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1423964.html">https://detal78.ru/shop/UID_1423964.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по правой части
1432767	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1432767.html">https://detal78.ru/shop/UID_1432767.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв по правой верхней части
1433469	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433469.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433469.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1187781	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO	602000607AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1187781.html">https://detal78.ru/shop/UID_1187781.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, замятие с разрывами на бампере и спойлере по левой стороне
1434237	облицовка бампера заднего	BMW	5 серия другие	51127475601	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434237.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434237.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с образованием трещины по правой центральной части. Заломы и замятия по всей центральной части бампера.
1439300	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1439300.html">https://detal78.ru/shop/UID_1439300.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы пластика по левой стороне
1441377	облицовка бампера заднего	JAECOO	J8		<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1441377.html">https://detal78.ru/shop/UID_1441377.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы и задиры по правой части, разрыв на спойлере, сломано крепление птф
1420518	облицовка бампера заднего	KIA	SPORTAGE	86611F1100	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1420518.html">https://detal78.ru/shop/UID_1420518.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1430466	облицовка бампера заднего	KIA	SELTOS	86610Q5030	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1430466.html">https://detal78.ru/shop/UID_1430466.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, задиры, разрывы на хром молдинге и центральной накладке
1431911	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4	602000499AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1431911.html">https://detal78.ru/shop/UID_1431911.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, залом с трещиной на полке. сломано крепление птф, разрыв на спойлере
1444778	облицовка бампера заднего	GEELY	CITYRAY	6608158575	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1444778.html">https://detal78.ru/shop/UID_1444778.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывом по центральной части
1432788	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1432788.html">https://detal78.ru/shop/UID_1432788.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, срезы и заломы по текстурной части
1446468	облицовка бампера заднего	AUDI	Q5	8R0807303GRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1446468.html">https://detal78.ru/shop/UID_1446468.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы, заломы, сломано крепление к усилителю
1332044	облицовка бампера заднего	CITROEN	BERLINGO	7410FQ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1332044.html">https://detal78.ru/shop/UID_1332044.html</a>	Не оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1395738	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713030202	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1395738.html">https://detal78.ru/shop/UID_1395738.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях замятие по центральной части, надломано крепление по центру
1432859	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	850224EA0H	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1432859.html">https://detal78.ru/shop/UID_1432859.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Царапины, задиры на текстурной части
1287883	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1287883.html">https://detal78.ru/shop/UID_1287883.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях

1310587	облицовка бампера заднего	XCITE	X-CROSS 7	602000931AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1310587.html">https://detal78.ru/shop/UID_1310587.html</a>	Оригинал б.у. Стесы с разрывом по левой стороне, задиры на спойлере
1252588	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLS	A16788572069999	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1252588.html">https://detal78.ru/shop/UID_1252588.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Глубокий срез с заломом по правой стороне
1437348	облицовка бампера заднего	ВАЗ	2190	8450103788	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1437348.html">https://detal78.ru/shop/UID_1437348.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, срезы и задиры по левой части
1439295	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1439295.html">https://detal78.ru/shop/UID_1439295.html</a>	Оригинал б.у. Стесы, срезы пластика, залом с разрывом на полке, задиры на спойлере
1439972	облицовка бампера заднего	OMODA	C5	602002649AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1439972.html">https://detal78.ru/shop/UID_1439972.html</a>	602002020AA Оригинал б.у. Потертости, царапины, задиры
1440146	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL10H	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1440146.html">https://detal78.ru/shop/UID_1440146.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина с заломом на текстурной части
1270538	облицовка бампера заднего	KIA	RIO X	86640H0900	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1270538.html">https://detal78.ru/shop/UID_1270538.html</a>	Оригинал б.у. стесы, трещина на полке, разрывы на спойлере и нижней накладке
1350923	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYA5022XBBB	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1350923.html">https://detal78.ru/shop/UID_1350923.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Замятие с образованием трещины по правой центральной части, задиры на текстуре
1432832	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1432832.html">https://detal78.ru/shop/UID_1432832.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом по левой части, разрывы по нижней левой части, сломаны крепления птф, многочисленные разрывы на спойлере
1439324	облицовка бампера заднего	KIA	OPTIMA	86611D4510	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1439324.html">https://detal78.ru/shop/UID_1439324.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез с заломом и образованием трещин по левой части, сломано крепление
1431933	облицовка бампера заднего	OMODA	C5	602002017AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1431933.html">https://detal78.ru/shop/UID_1431933.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1433501	облицовка бампера заднего	JETOUR	T2	F262804501	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433501.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433501.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез с разрывом крепления по левой верхней части
1336597	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	850224EB0H	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1336597.html">https://detal78.ru/shop/UID_1336597.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Царапины пластика на текстурированной поверхности
1422326	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6807421F	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1422326.html">https://detal78.ru/shop/UID_1422326.html</a>	Оригинал б/у. Задиры и царапины по всей площади, в центральной части многочисленные замятия, заломы, разрывы на бампере и юбке.
1425749	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLC Coupe	A25388057039999	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1425749.html">https://detal78.ru/shop/UID_1425749.html</a>	Оригинал б/у. Задиры и царапины по всей площади, в центральной части замятия и заломы с разрывами, задиры и замятия на юбке бампера, сломаны крепления, задиры на хром. молдингах, следы ремонта на бампере.
1430356	облицовка бампера заднего	ВАЗ	ВЕСТА	8450006699	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1430356.html">https://detal78.ru/shop/UID_1430356.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1438884	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713030900	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1438884.html">https://detal78.ru/shop/UID_1438884.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой части изгибы, срезы пластика, повреждение ребра, разрыв
1301562	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602001192AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1301562.html">https://detal78.ru/shop/UID_1301562.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1434243	облицовка бампера заднего	mitsubishi	PAJERO SPORT	6410D070	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434243.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434243.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывом на полке, надломано крепление
1445004	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044113600	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1445004.html">https://detal78.ru/shop/UID_1445004.html</a>	6044067800661 Оригинал б.у. Залом с образованием трещины по правой части, задиры на спойлере
1445242	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948920	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1445242.html">https://detal78.ru/shop/UID_1445242.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, задиры на текстурной части, сломано крепление

1343176	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	866114Y000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1343176.html">https://detal78.ru/shop/UID_1343176.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с образованием трещин в правой верхней части
1430367	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1430367.html">https://detal78.ru/shop/UID_1430367.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы с разрывом по правой части, сломано крепление птф
1352497	облицовка бампера заднего	CHANGAN	CS55	S203F271303-0900	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1352497.html">https://detal78.ru/shop/UID_1352497.html</a>	Оригинал б.у. излом пластика справа по верхнему ребру, задиры на спойлере, трещины на хром молдинге
1422348	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SANTA FE	866402W500	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1422348.html">https://detal78.ru/shop/UID_1422348.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1427084	облицовка бампера заднего	BMW	3 серия другие	51128099905	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1427084.html">https://detal78.ru/shop/UID_1427084.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1427237	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC90	40001945	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1427237.html">https://detal78.ru/shop/UID_1427237.html</a>	40012494 31353394 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1437400	облицовка бампера заднего	mitsubishi	OUTLANDER	6410F239	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1437400.html">https://detal78.ru/shop/UID_1437400.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятина с заломом по левой текстурной части, задиры
1445174	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC90	39799254	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1445174.html">https://detal78.ru/shop/UID_1445174.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывами по центральнйо части
1300077	облицовка бампера заднего	OMODA	S5	602002096AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1300077.html">https://detal78.ru/shop/UID_1300077.html</a>	Оригинал б/у. Задиры,потёртости, срезаны фрагменты, царапины по всей площади,замятия и заломы по центру,многочисленные разрывы.
1309678	облицовка бампера заднего	EXEED	VX	602000730AADQJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1309678.html">https://detal78.ru/shop/UID_1309678.html</a>	Оригинал б/у. Задиры,царапины,замятия и заломы в центре и на левой части,трещины на полке бампера,задиры на спойлере,срезаны углы бампера на арочных зонах.
1421312	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760807417GGRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1421312.html">https://detal78.ru/shop/UID_1421312.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1431140	облицовка бампера заднего	MERCEDES	E CLASS иное	A2138850801649999	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1431140.html">https://detal78.ru/shop/UID_1431140.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, заломы по центральнйо части, разрыв по верхней левой части, задиры на спойлере, трещина на хром молдинге
1438907	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LR140203	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1438907.html">https://detal78.ru/shop/UID_1438907.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы пластика по правой стороне
1433364	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X918	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433364.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433364.html</a>	Оригинал б.у. Заломы по центральнйо и верхней части, трещины на верхних креплениях, задиры и отверстия под молдинг на спойлере
1435928	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4	602000499AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1435928.html">https://detal78.ru/shop/UID_1435928.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, срезы с замятием и трещиной по левой стороне, задиры на спойлере
1438011	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO	602001192AB	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1438011.html">https://detal78.ru/shop/UID_1438011.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, трещины в области левого птф, сломаны крепления птф, разрыв на спойлере по нижней части
1392496	облицовка бампера заднего	AUDI	Q7	4M0807511GRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1392496.html">https://detal78.ru/shop/UID_1392496.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв и задиры средней части, отсутствует фрагмент крепления
1429474	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1429474.html">https://detal78.ru/shop/UID_1429474.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятина с заломом и разрывом по правой стороне, сломано крепление
1431943	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610BW000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1431943.html">https://detal78.ru/shop/UID_1431943.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1335775	облицовка бампера заднего	BA3	XRAY	850220699R	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1335775.html">https://detal78.ru/shop/UID_1335775.html</a>	Оригинал б.у. Стесы с заломами по левой стороне, глубокий срез пластика
1430365	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1430365.html">https://detal78.ru/shop/UID_1430365.html</a>	Оригинал б.у. Разрыв на полке, задиры на спойлере
1433407	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433407.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433407.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв на полке

1434256	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8	602000160ABDQJ2	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434256.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434256.html</a>	Оригинал б.у. Стесы с замятием по левой стороне надломаны крепления, задиры на спойлере
1437384	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	866104L000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1437384.html">https://detal78.ru/shop/UID_1437384.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с трещиной на полке, ранее ремонтировался
1444228	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602001192AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1444228.html">https://detal78.ru/shop/UID_1444228.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, разрыв на полке, задиры на спойлере
1249300	облицовка бампера заднего	BMW	X3	51125A40FC3	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1249300.html">https://detal78.ru/shop/UID_1249300.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1353303	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421GRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1353303.html">https://detal78.ru/shop/UID_1353303.html</a>	Оригинал б.у. Залом с разрывом на полке, задиры на спойлере
1408692	облицовка бампера заднего	SKODA	KAROQ	57R807983	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1408692.html">https://detal78.ru/shop/UID_1408692.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв, сломано крепление
1433467	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	86611P2001	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433467.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433467.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв, задиры лкп справа
1434918	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434918.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434918.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1439302	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1439302.html">https://detal78.ru/shop/UID_1439302.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы, задиры по левой стороне
1308630	облицовка бампера заднего	JETOUR	X90	F202804501DQ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1308630.html">https://detal78.ru/shop/UID_1308630.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срез пластика с разрывом по левой стороне
1345891	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO	602000931AADQJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1345891.html">https://detal78.ru/shop/UID_1345891.html</a>	Оригинал б.у. деформация в левой части с разрывом пластика
1431905	облицовка бампера заднего	SWM	G05	2804101DA010A000000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1431905.html">https://detal78.ru/shop/UID_1431905.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, сломано крепление по левой стороне, задиры на текстурной части
1292375	облицовка бампера заднего	OMODA	C5	602002017AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1292375.html">https://detal78.ru/shop/UID_1292375.html</a>	Оригинал б.у. Замятие с образованием трещины в области левого венчика крепления, разрыв на текстурной части, разрыв на молдинге
1200397	облицовка бампера переднего	JETOUR	X70	F272803502DQ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1200397.html">https://detal78.ru/shop/UID_1200397.html</a>	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. деформация задиры пластика и лкп в нижней правой части, поломано крепление под спойлер в нижней правой части
1420497	облицовка бампера переднего	JETOUR	X70	F272803502DQ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1420497.html">https://detal78.ru/shop/UID_1420497.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1434923	облицовка бампера переднего правая	OMODA	S5	602002565AADQJ	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434923.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434923.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1443392	спойлер бампера заднего	KIA	SELTOS	86610Q5030	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1443392.html">https://detal78.ru/shop/UID_1443392.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1428352	спойлер бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044151400	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1428352.html">https://detal78.ru/shop/UID_1428352.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1418111	спойлер бампера заднего	JAECOO	J7	602004934AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1418111.html">https://detal78.ru/shop/UID_1418111.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1439954	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610BW000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1439954.html">https://detal78.ru/shop/UID_1439954.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1298514	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002146AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1298514.html">https://detal78.ru/shop/UID_1298514.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1434307	спойлер бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	PZ32260087A1	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1434307.html">https://detal78.ru/shop/UID_1434307.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1433436	спойлер бампера заднего	KIA	SORENTO	86612P2000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1433436.html">https://detal78.ru/shop/UID_1433436.html</a>	Оригинал б.у. Разрыв на спойлере, срезы и задиры на молдинге, сломано крепление
1432843	спойлер бампера переднего	KIA	MOHAVE	865122J710	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1432843.html">https://detal78.ru/shop/UID_1432843.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях риски, задиры, сколы пластика в левых боковой и угловой частях, вырыв фрагмента кронштейна крепления левой ПТФ
1406899	спойлер двери задка	HYUNDAI	SANTA FE	87210S1000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1406899.html">https://detal78.ru/shop/UID_1406899.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, разрыв