

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1454918	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE		https://detai78.ru/shop/UID_1454918.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с задирами по центральной текстурной части
1446471	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detai78.ru/shop/UID_1446471.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом на полке
1444230	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948931	https://detai78.ru/shop/UID_1444230.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика с заломом по левой стороне
1392405	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602000931AADQJ	https://detai78.ru/shop/UID_1392405.html	Оригинал б.у. Срезы с заломами по левой стороне, задиры на спойлере
1448628	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421BGRU	https://detai78.ru/shop/UID_1448628.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях риски задиры вмятина, трещина на полке
1456983	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	TUCSON	86640D7500	https://detai78.ru/shop/UID_1456983.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы по правой части. Оторвано правое боковое крепление.
1461725	облицовка бампера заднего	KIA	SELTOS	86610Q5030	https://detai78.ru/shop/UID_1461725.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях текстура
1251641	облицовка бампера заднего	AUDI	Q7	4M0807511GRU	https://detai78.ru/shop/UID_1251641.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, задиры, надломаны крепления
1342274	облицовка бампера заднего	TOYOTA	FORTUNER	521590K972	https://detai78.ru/shop/UID_1342274.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с образованием трещин на полке, разрыв по нижней части
1381795	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detai78.ru/shop/UID_1381795.html	Не оригинал б.у. задиры
1429465	облицовка бампера заднего	AUDI	A4	8W5807067DGRU	https://detai78.ru/shop/UID_1429465.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв, отсутствует фрагмент бампера по правой стороне, сломано крепление
1447582	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-9	TK6950221EBB	https://detai78.ru/shop/UID_1447582.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом в левой части
1452219	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002145AA	https://detai78.ru/shop/UID_1452219.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв на полке, стесы и задиры на спойлере
1462462	облицовка бампера заднего	BMW	1 серия другие	51127429752	https://detai78.ru/shop/UID_1462462.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой части изгибы, заломы пластика на ребре, вытяжка. срезан угол
1457001	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421GGRU	https://detai78.ru/shop/UID_1457001.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез с образованием отверстия по левой стороне, залом на полке
1451214	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR063195	https://detai78.ru/shop/UID_1451214.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры с заломом на текстурной части
1392434	облицовка бампера заднего	KAIYI	E5	602001647AADQJ	https://detai78.ru/shop/UID_1392434.html	Оригинал б.у. деформация в средней части в виде замятий с повреждением ребра жесткости, сломаны крепления по внутренней части, срезы на спойлере, разрыв разъема на камере, болтается линза камеры
1449593	облицовка бампера заднего	OMODA	C5	602002649AA	https://detai78.ru/shop/UID_1449593.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры
1456048	облицовка бампера заднего	HONGQI	H5	2804111CF21000	https://detai78.ru/shop/UID_1456048.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по левой стороне
1462639	облицовка бампера заднего	JETOUR	DASHING	F162804501CA	https://detai78.ru/shop/UID_1462639.html	Оригинал б.у. Разрывы на бампере и спойлере по правой части
1391635	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804102XST13A	https://detai78.ru/shop/UID_1391635.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация, вытяжка пластика, трещины в средней части

1452115	облицовка бампера заднего	BMW	5 серия другие	51127475601	https://detal78.ru/shop/UID_1452115.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятина, заломан угол по левой стороне
1461851	облицовка бампера заднего	BMW	X1	51127403391	https://detal78.ru/shop/UID_1461851.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стес с заломом по левой верхней части, залом с образованием трещины на полке
1452225	облицовка бампера заднего	OPEL	ASTRA	13264420	https://detal78.ru/shop/UID_1452225.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с трещиной на полке, стесаны углы
1224117	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal78.ru/shop/UID_1224117.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика в левой верхней угловой части, вмятина с заломом по правой центральной части
1257707	облицовка бампера заднего	BAIC	U5	ASH003236	https://detal78.ru/shop/UID_1257707.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Ремонтировался по центральной части, разрыв крепления по нижней части
1448672	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ30H	https://detal78.ru/shop/UID_1448672.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры на текстурной части
1215579	облицовка бампера заднего	KAIYI	E5	G03280410101AA	https://detal78.ru/shop/UID_1215579.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорван в центральной части
1254332	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	866114Y000	https://detal78.ru/shop/UID_1254332.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, надломано крепление
1184415	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521590R915	https://detal78.ru/shop/UID_1184415.html	Оригинал б.у залом в средней части, срезы и задиры на спойлере
1450407	облицовка бампера заднего	AUDI	Q3	8U0807067FGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1450407.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв пластика в средней части
1450867	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	86610H5010	https://detal78.ru/shop/UID_1450867.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика, надломаны крепления, сломан угол
1450926	облицовка бампера заднего	SKODA	YETI	5L68074219B9	https://detal78.ru/shop/UID_1450926.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях замятие с заломом в левой части
1461812	облицовка бампера заднего	AUDI	A5	8W6807067AAGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1461812.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с образованием трещин по правой части, трещина в стекле светоотражателя
1333831	облицовка бампера заднего	HAVAL	DARGO	2804120XKN52A	https://detal78.ru/shop/UID_1333831.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с образованием вмятины и вытяжки пластика по правой части
1346946	облицовка бампера заднего	ВАЗ	ВЕСТА	8450040066	https://detal78.ru/shop/UID_1346946.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с разрывом на полке
1395049	облицовка бампера заднего	HAVAL	M6	2804102XKZ0YA	https://detal78.ru/shop/UID_1395049.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с замятием по правой и левой части
1423830	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215906991	https://detal78.ru/shop/UID_1423830.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом в центральной части, разрыв в области крепления
1457018	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1457018.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывом на полке
1458722	облицовка бампера заднего	BMW	3 серия другие	51128099905	https://detal78.ru/shop/UID_1458722.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1449534	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://detal78.ru/shop/UID_1449534.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в левой части - трещина
1449545	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804102XST13A	https://detal78.ru/shop/UID_1449545.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы на бампере и спойлере по правой стороне
1459408	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	PAJERO	6410C441	https://detal78.ru/shop/UID_1459408.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв

1460197	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XBBB	https://detal78.ru/shop/UID_1460197.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы, трещины по левой стороне, задиры на текстурной части, отсутствует крепление птф
1441404	облицовка бампера заднего	МОСКВИЧ	3	2804100U3480F011	https://detal78.ru/shop/UID_1441404.html	2804105U3480 Оригинал б.у. Разрыв по центральной правой части, глубокие царапины и задиры на накладке
1450907	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	866104Y710	https://detal78.ru/shop/UID_1450907.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы пластика в левой, правой и центральной части
1452165	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal78.ru/shop/UID_1452165.html	Оригинал б.у. срезы пластика с заломом и трещиной по левой части, сломаны крепления птф, разрыв на спойлере и хром накладках
1463465	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7		https://detal78.ru/shop/UID_1463465.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с разрывом по нижней части
1410659	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1410659.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры структурного пластика в правой части
1454852	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7		https://detal78.ru/shop/UID_1454852.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы по центральной части
1460491	облицовка бампера заднего	EXEED	EXLANTIX ET	602003717AA	https://detal78.ru/shop/UID_1460491.html	602004862AA Оригинал б.у. в левой части вмятины, изгибы, выпуклости
1252726	облицовка бампера заднего	mitsubishi	ASX	6410C587	https://detal78.ru/shop/UID_1252726.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Обширная вмятина с заломом по левой стороне
1393252	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	https://detal78.ru/shop/UID_1393252.html	Оригинал б.у. деформация и задиры поверхности пластика по всей средней части, повреждена структурная часть
1394386	облицовка бампера заднего	ВАЗ	2191	8450103790	https://detal78.ru/shop/UID_1394386.html	Оригинал б.у. Залом с разрывом на полке, задиры на текстурной накладке
1423836	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO		https://detal78.ru/shop/UID_1423836.html	Оригинал б.у. деформация в виде вмятины и трещин пластика в левой центральной части части, разорван спойлер
1416688	облицовка бампера заднего	ВАЗ	ЛАРГУС	8450091538	https://detal78.ru/shop/UID_1416688.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы пластика, залом на полке
1445214	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL10H	https://detal78.ru/shop/UID_1445214.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы по правой стороне
1450890	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal78.ru/shop/UID_1450890.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с разрывом по центральной нижней части, сломано крепление птф
1438008	облицовка бампера заднего	BELGEE	X50	6044066100	https://detal78.ru/shop/UID_1438008.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывом по левой части
1455995	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	850224CM0H	https://detal78.ru/shop/UID_1455995.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1454036	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLC	A25388014039999	https://detal78.ru/shop/UID_1454036.html	Оригинал б.у. Потертости, срез пластика с образованием трещины по левой части, задиры на спойлере
1455636	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLE	A16788512039999	https://detal78.ru/shop/UID_1455636.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры с образованием разрыв в левой нижней части облицовки в месте крепления спойлера..Сломаны боковые крепежи по арочной зоне облицовки.Трещины и задиры на хроме + сломаны крепления.Разрывы на спойлера.Задиры на левой текстурной накладке + разрыв в месте крепления.

1455810	облицовка бампера заднего	SWM	G01	2804101E0020A000000	https://detal78.ru/shop/UID_1455810.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по правой стороне, сломано крепление птф
1377716	облицовка бампера заднего	KIA	SPORTAGE	866113U500	https://detal78.ru/shop/UID_1377716.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1382474	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYA5022XB8P	https://detal78.ru/shop/UID_1382474.html	Оригинал б.у. излом, трещина с заломом на полке
1453993	облицовка бампера заднего	GEELY	EMGRAND	6044131600	https://detal78.ru/shop/UID_1453993.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины, вмятина с разрывом пластика в правой части, отсутствует крепление
1439940	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR105875	https://detal78.ru/shop/UID_1439940.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, сломаны крепления по нижней части
1423001	облицовка бампера заднего	ВАЗ	ВЕСТА	8450040066	https://detal78.ru/shop/UID_1423001.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы, задиры
1447578	облицовка бампера заднего	МОСКВИЧ	3	2804100U3480F011	https://detal78.ru/shop/UID_1447578.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры
1445145	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	https://detal78.ru/shop/UID_1445145.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом на полке, срезы пластика по центральной части
1449583	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044113600	https://detal78.ru/shop/UID_1449583.html	Оригинал б.у. Залом с образованием отверстия по правой части, разрыв на текстурной части
1446444	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1446444.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с образованием трещин на полке
1455668	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804102XST13A	https://detal78.ru/shop/UID_1455668.html	Оригинал б.у.Потёртости,царапины.Разорван спойлер бампера заднего.Замятие в левой части на полке облицовки,разрыв на кромке в левой верхней части.Стёсан угол по арочной зоне в левой части.
1395981	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	850224CM0H	https://detal78.ru/shop/UID_1395981.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация, вытяжка и вмятины пластика в левой боковой части
1399311	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	5215960989	https://detal78.ru/shop/UID_1399311.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина с заломом и разрывом по центральной части
1433332	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal78.ru/shop/UID_1433332.html	Оригинал б.у. Потертости, залом по центральной части, сломано крепление по внутренней части, заломы и разрывы на спойлере
1449542	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1449542.html	86670BW000CA Оригинал б.у. Потертости, задиры, залом по центральной части
1452211	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO	602001192AA	https://detal78.ru/shop/UID_1452211.html	Оригинал б.у.залом с образованием разрыва пластика правой части, задиры на спойлере
1460368	облицовка бампера заднего	CITROEN	SpaceTourer	16350616XT	https://detal78.ru/shop/UID_1460368.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1454016	облицовка бампера переднего	CITROEN	C4	7401VP	https://detal78.ru/shop/UID_1454016.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Сломаны крепления по левой стороне
1451219	облицовка бампера переднего	CHANGAN	ALSVIN	B511F2713010200	https://detal78.ru/shop/UID_1451219.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по центральной части, сломан угол бампера, сломаны крепления птф
1452130	облицовка бампера переднего	BELGEE	X50	6010091900	https://detal78.ru/shop/UID_1452130.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы, сломаны крепления
1388925	прочие 013	ВАЗ	ВЕСТА	8450041501	https://detal78.ru/shop/UID_1388925.html	Воздуховод радиатора Оригинал б.у.Потёртости,царапины.Сломаны крепления в левой части.Срезы пластика.

1452943	спойлер бампера заднего	SKODA	KODIAQ	5658075219B9	https://detal78.ru/shop/UID_1452943.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1457008	спойлер бампера заднего	KIA	SELTOS	86610Q5030	https://detal78.ru/shop/UID_1457008.html	Оригинал б.у. Срезы пластика по левой стороне, задиры на молдингах