

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1468367	молдинг бампера заднего	BMW	X1	51127403392	https://detal78.ru/shop/UID_1468367.html	Оригинал б.у потертости и царапины на пластике
1471967	молдинг бампера переднего	JETOUR	X70	F272803520DQ	https://detal78.ru/shop/UID_1471967.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Накладка декоративная бампера переднего
1428322	облицовка бампера заднего	NISSAN	ALMERA	85022BN800	https://detal78.ru/shop/UID_1428322.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с образованием трещин по правой центральной части, надломано верхнее крепление
1180815	облицовка бампера заднего	OMODA	C5	602002019AA	https://detal78.ru/shop/UID_1180815.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1402949	облицовка бампера заднего	OMODA	C5	602002649AA	https://detal78.ru/shop/UID_1402949.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1443358	облицовка бампера переднего	RENAULT	KAPTUR	620222535R	https://detal78.ru/shop/UID_1443358.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывами по правой центральной части, разрыв по верхней части, разрыв на решетке
1452237	облицовка бампера переднего	LEXUS	LX	521196B973	https://detal78.ru/shop/UID_1452237.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с заломом по правой части, разрыв крепления
1453959	облицовка бампера переднего	EXEED	TXL	602001438AA	https://detal78.ru/shop/UID_1453959.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, сломан угол бампера, надломаны крепления
1445012	облицовка бампера переднего	RENAULT	SANDERO	620223572R	https://detal78.ru/shop/UID_1445012.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срез с разрывом по правой стороне, разрыв по левой нижней части, стесы с заломом по левой верхней части
1448571	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217FGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1448571.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывами на бампере и спойлере
1450426	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1450426.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятина с заломом по правой стороне, трещина по верхней правой части
1265227	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	86510S1550	https://detal78.ru/shop/UID_1265227.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы в средней правой части, разорван спойлер
1376367	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KF1A50031FBB	https://detal78.ru/shop/UID_1376367.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с разрывом в нижней правой части, разрывы на перегородках решетки
1385487	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KF1A50031FBB	https://detal78.ru/shop/UID_1385487.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывом по правой стороне, задиры на текстуре
1396064	облицовка бампера переднего	ВАЗ	ЛАРГУС	8450091522	https://detal78.ru/shop/UID_1396064.html	Оригинал б.у. Задиры залом по левой части, разрыв материала в левой части, стесы на хром молдинге
1439281	облицовка бампера переднего	SUZUKI	BALENO		https://detal78.ru/shop/UID_1439281.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы, разрыв по левой нижней части, ранее ремонтировался
1188082	облицовка бампера переднего	KAIYI	E5	602001636AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1188082.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с разрывом по нижней правой части, сломано крепление
1200393	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	86510S1550	https://detal78.ru/shop/UID_1200393.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1445139	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NU807217AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1445139.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывами по левой стороне, разрыв на спойлере
1456984	облицовка бампера переднего	KIA	CERATO	86511M6601	https://detal78.ru/shop/UID_1456984.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика пластика с замятием по левой стороне, сломано боковое крепление, сломаны крепление под левую решетку

1356210	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	GOLF	5H0807217ABGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1356210.html	5H0853677J9B9 Оригинал б.у. залом с разрывом по центральной части, трещины на решетке
1392611	облицовка бампера переднего	TANK	500	2803310XKV3AA	https://detal78.ru/shop/UID_1392611.html	5509200XKV3CA Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, залом с трещиной по центральной и по правой части, разрывы на решетке
1425259	облицовка бампера переднего	RENAULT	SANDERO	620220494R	https://detal78.ru/shop/UID_1425259.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Глубокие срезы с заломом и разрывом по правой частит, замятия и задиры на накладках, разрывы на хром оконтовке
1446596	облицовка бампера переднего	RENAULT	DUSTER	620226148R	https://detal78.ru/shop/UID_1446596.html	Оригинал б.у. Разрывы по правой и левой части, сломано крепление, задиры на облицовке птф
1352345	облицовка бампера переднего	HAVAL	H9	2803250XKV4AA	https://detal78.ru/shop/UID_1352345.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срез с замятием по левой нижней части
1450484	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001919AA	https://detal78.ru/shop/UID_1450484.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы с заломом по левой стороне
1451207	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4	521194A921	https://detal78.ru/shop/UID_1451207.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы пластика с разрывом по левой стороне
1453005	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807221AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1453005.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы с разрывом по правой нижней части
1411488	облицовка бампера переднего	NISSAN	X-TRAIL	62022HZ40H	https://detal78.ru/shop/UID_1411488.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Потертости, задиры на текстурной части, надломаны крепления
1452138	облицовка бампера переднего	JETOUR	T2	F262803501BA	https://detal78.ru/shop/UID_1452138.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, отсутствует фрагмент бампера с креплением по левой стороне
1452924	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLC		https://detal78.ru/shop/UID_1452924.html	Оригинал б.у. срезы пластика с разрывами по правой стороне, задиры на спойлере, сколы на хром накладке
1460168	облицовка бампера переднего	NISSAN	X-TRAIL	620224CM2H	https://detal78.ru/shop/UID_1460168.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры, заломы, разрыв по левой стороне
1422315	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLE	A16788500109999	https://detal78.ru/shop/UID_1422315.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1452199	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	IX35	865112Y000	https://detal78.ru/shop/UID_1452199.html	Не оригинал б.у. Повреждения на фотографиях риски, разрывы в левой боковой части
1357161	облицовка бампера переднего	KIA	CEED		https://detal78.ru/shop/UID_1357161.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Глубокий срез с разрывом в правой части, сломаны крепления по правой стороне
1375133	облицовка бампера переднего	JAECOO	J8	602003049AA	https://detal78.ru/shop/UID_1375133.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с разрывом пластика в нижней правой части
1445193	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X911	https://detal78.ru/shop/UID_1445193.html	5310206590 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы, заломы и разрывы по нижней части, отсутствуют крепления по нижней части, отломаны фрагменты боковых креплений, трещины на серебристой и центральной части решетки
1455633	облицовка бампера переднего	ВАЗ	ЛАРГУС	8450091522	https://detal78.ru/shop/UID_1455633.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы, заломы, разрывы по правой части
1381484	облицовка бампера переднего	GEELY	MONJARO	6010173200	https://detal78.ru/shop/UID_1381484.html	Оригинал б.у. деформация в левой части с нарушением ребер и вытяжкой пластика, разрывы, залом на накладке, трещина на хром оконтовке

1389799	облицовка бампера переднего	KAIYI	E5	602001636AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1389799.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по правой и левой нижней части
1446430	облицовка бампера переднего	EXEED	RX	602002454AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1446430.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой угловой части задиры в нижней разрыв, отсутствуют крепления под решетку радиатора
1344826	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://detal78.ru/shop/UID_1344826.html	602002720AAAGV Оригинал б.у. Отсутствуют фрагменты бампера по правой стороне, задиры и сколы на решетке, стесы на спойлере
1409763	облицовка бампера переднего	CHANGAN	CS55PLUS		https://detal78.ru/shop/UID_1409763.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы с разрывом по верхней левой части, задиры на спойлере
1445171	облицовка бампера переднего	SKODA	RAPID	60U807217Q	https://detal78.ru/shop/UID_1445171.html	60U853761ZZ Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы, замятие с образованием трещины в области правой фары, разрывы на решетке
1193067	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	86510S1000	https://detal78.ru/shop/UID_1193067.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв пластика в правой части, сломаны крепления, разрывы на спойлере
1236119	облицовка бампера переднего	HAVAL	H9	2803210XKV64A	https://detal78.ru/shop/UID_1236119.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по верхней правой и центральной части, разрыв в области правого птф, надломано боковое крепление
1405224	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X946	https://detal78.ru/shop/UID_1405224.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы с разрывами по правой и левой нижней части
1421134	облицовка бампера переднего	HAVAL	F7	2803701AKN61A	https://detal78.ru/shop/UID_1421134.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1445178	облицовка бампера переднего	KIA	SPORTAGE	86511F100	https://detal78.ru/shop/UID_1445178.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Оригинал б.у. В правой нижней части разрыв на бампере и спойлере, срезы с замятием по верхней части, отсутствует нижнее крепление на спойлере
1451202	облицовка бампера переднего	HAVAL	DARGO	2803103XKN04A	https://detal78.ru/shop/UID_1451202.html	Оригинал б.у. в передней правой части задиры вмятина разрыв, разрыв по верхней части, стесы на облицовке птф
1454902	облицовка бампера переднего	CHEVROLET	TAHOE	25814570	https://detal78.ru/shop/UID_1454902.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика с заломом по правой стороне, вырезаны фрагменты бампера по нижней части под дугу
1429551	облицовка бампера переднего	RENAULT	KAPTUR	620222535R	https://detal78.ru/shop/UID_1429551.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по правой верхней и нижней части, разрывы по верхней центральной и нижней части
1453962	облицовка бампера переднего	HAVAL	JOLION	2803140XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_1453962.html	5509210XST01A Оригинал б.у. Разорван бампер по правой стороне, сломано крепление, разрывы на решетке радиатора
1441403	облицовка бампера переднего	МОСКВИЧ	3	2803101U3480	https://detal78.ru/shop/UID_1441403.html	Оригинал б.у. Заломы с разрывами по левой части бампера, разрыв на спойлере, отколот фрагмент центральной решетки
1452134	облицовка бампера переднего	BMW	X4	51118091987	https://detal78.ru/shop/UID_1452134.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы пластика в нижней левой части, разрыв по левой части, ранее ремонтировался
1342295	облицовка бампера переднего	JAECOO	J7	602004935AA	https://detal78.ru/shop/UID_1342295.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Отсутствуют фрагменты на бампере и решетке по левой части
1353106	облицовка бампера переднего	WEY	07	2803995XKG13A	https://detal78.ru/shop/UID_1353106.html	Оригинал б.у. Разрыв

1424701	облицовка бампера переднего	HONDA	CR-V	71100TLAA00ZJ	https://detal78.ru/shop/UID_1424701.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1434968	облицовка бампера переднего	KIA	OPTIMA	86511D4520	https://detal78.ru/shop/UID_1434968.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой и центральной нижней части разрывы, сломаны крепления
1450893	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://detal78.ru/shop/UID_1450893.html	Оригинал б.у. Стесы с заломом и разрывом по правой стороне, надломано крепление, задиры на спойлере
1452256	облицовка бампера переднего	KIA	RIO X	86511H0900	https://detal78.ru/shop/UID_1452256.html	Оригинал б.у.Потёртости,царапины.Стёсы на спойлере.Сломано крепление по арочной зоне на спойлере в левой части.Задиры на облицовке в левой части.Сломано крепление в левой части облицовке в угловой части.
1447652	облицовка бампера переднего	GREAT WALL	POER	2803138XPW04A	https://detal78.ru/shop/UID_1447652.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы и заломы по левой стороне
1457929	облицовка бампера переднего	RENAULT	SANDERO	620228143R	https://detal78.ru/shop/UID_1457929.html	Оригинал б.у.Потёртости,царапины.Множественные стёсы с образованием заломов и разрывов по корпусу облицовки.Сломаны крепления по арочной зоне облицовки.Задиры на решётке облицовки радиатора.Царапины на эмблеме.
1452143	облицовка бампера переднего	HAVAL	F7	2803701AKN61A	https://detal78.ru/shop/UID_1452143.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы ребер в левой части, разрыв по нижней левой части
1427254	облицовка бампера переднего	EXEED	RX	602003547AA	https://detal78.ru/shop/UID_1427254.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы по левой части, трещина по нижней левой части, надломаны направляющие под решётку
1448608	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	865402WAE0	https://detal78.ru/shop/UID_1448608.html	865122WAA0 Оригинал б.у. Разрыв по левой стороне, сломано крепление птф, задиры на спойлере
1352692	облицовка бампера переднего	GEELY	ATLAS PRO	6010094600	https://detal78.ru/shop/UID_1352692.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация, разбита в средней правой части
1453997	облицовка бампера переднего	RENAULT	KAPTUR	620222535R	https://detal78.ru/shop/UID_1453997.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы с заломом по правой центральной части, задиры на текстурной части, разрыв в области решетки
1456954	облицовка бампера переднего	MAZDA	6	GHT250031BBB	https://detal78.ru/shop/UID_1456954.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика с разрывом по правой нижней части, срезы с заломом по левой нижней части, сломаны крепления, ранее ремонтировался
1427113	облицовка бампера переднего	GENESIS	G80	86550T1000	https://detal78.ru/shop/UID_1427113.html	86350T1010 Оригинал б.у. Разрывы по правой центральной части, трещины на решётке
1448560	облицовка бампера переднего	CHEVROLET	AVEO	42341511	https://detal78.ru/shop/UID_1448560.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Трещина по верхней правой части, разрыв по левой нижней части, сломаны крепления по правой стороне
1356674	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400AA	https://detal78.ru/shop/UID_1356674.html	Оригинал б.у. Залом с разрывом в левой части крепления левой заглушки, разрыв в области крепления гос номера, разрыв по правой верхней части,
1446544	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://detal78.ru/shop/UID_1446544.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв в центральной части, надломаны крепления
1462447	облицовка бампера переднего	mitsubishi	OUTLANDER	6400J474	https://detal78.ru/shop/UID_1462447.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы на перегородках, трещина по центральной части, глубокие срезы с образованием отверстия по нижней текстурной части

1387043	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLE Coupe	A29288519259999	https://detal78.ru/shop/UID_1387043.html	Оригинал б.у Стесы с замятием по левой стороне, поломано левое крепление, задиры на накладке. Порвано правое крепление на арке, отсутствует крепление на левой арке.
1427229	облицовка бампера переднего	AUDI	A8	4N0807065GGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1427229.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1447568	облицовка бампера переднего	EXEED	VX	602000372AADQJ	https://detal78.ru/shop/UID_1447568.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв в левой боковой части, отсутствует верхнее крепление и крепление левого птф
1450449	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400AA	https://detal78.ru/shop/UID_1450449.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез пластика в правой части, сломан угол, сломаны крепления под решетку радиатора
1454039	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39825656	https://detal78.ru/shop/UID_1454039.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Стесы по правой стороне, сломаны крепления
1432732	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	NEW BEETLE		https://detal78.ru/shop/UID_1432732.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разорвана центральная часть
1457003	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39848908	https://detal78.ru/shop/UID_1457003.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрыв по центральной правой части, разрывы перегородок у центральной решетки
1430308	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	86510S1000	https://detal78.ru/shop/UID_1430308.html	86550S1000 Оригинал б.у. деформация с разрывом пластика в левой боковой части, надломаны крепления, задиры на спойлере
1449532	облицовка бампера переднего	NISSAN	TERRANO	6265100Q1E	https://detal78.ru/shop/UID_1449532.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Заломы по правой центральной части, разрывы по верхней и нижней части, сломаны крепления
1421299	облицовка бампера переднего правая	ВАЗ	ВЕСТА	8450031006	https://detal78.ru/shop/UID_1421299.html	Оригинал б.у. Стес по правой части, разрывы по верхней текстурной части, отрезано крепление по нижней части, разрушен хром молдинг
1461706	решетка облицовки радиатора	OMODA	C5	602002720AAACL	https://detal78.ru/shop/UID_1461706.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы, сломано крепление по правой верхней части
1475961	спойлер бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044067800661	https://detal78.ru/shop/UID_1475961.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в правой части задиры текстуры
1287882	спойлер бампера заднего	CHANGAN	CS55PLUS	S203F2713031000	https://detal78.ru/shop/UID_1287882.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1346616	спойлер бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521690R060	https://detal78.ru/shop/UID_1346616.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1450424	спойлер бампера заднего	BMW	X5	51128498991	https://detal78.ru/shop/UID_1450424.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1465134	спойлер бампера заднего	EXEED	VX	602000334AAZC	https://detal78.ru/shop/UID_1465134.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях риски задиры на текстурированной поверхности
1468320	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804118XST13A	https://detal78.ru/shop/UID_1468320.html	Оригинал б.у потертости на пластике
1469446	спойлер бампера заднего	CHANGAN	CS35PLUS	S111F2713030302	https://detal78.ru/shop/UID_1469446.html	Оригинал б.у потертости и царапины на пластике
1425824	спойлер бампера заднего	HAVAL	F7	2804210XKN02A	https://detal78.ru/shop/UID_1425824.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1471950	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 7L	602006725AA	https://detal78.ru/shop/UID_1471950.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1391715	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	IX35	866502Y000	https://detal78.ru/shop/UID_1391715.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины с задирами, окрашивался
1474722	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804118XST13A	https://detal78.ru/shop/UID_1474722.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры

1308764	спойлер бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044067800661	https://detal78.ru/shop/UID_1308764.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях черная текстура - царапины с задирами материала в левой боковой части
1471342	спойлер бампера заднего	FORD	EXPLORER		https://detal78.ru/shop/UID_1471342.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1475956	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610M0010	https://detal78.ru/shop/UID_1475956.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Задиры
1224207	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804105XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_1224207.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1476996	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	CRETA		https://detal78.ru/shop/UID_1476996.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1455240	спойлер бампера переднего	RENAULT	DUSTER	620728189R	https://detal78.ru/shop/UID_1455240.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры, надломано крепление
1465154	спойлер бампера переднего	CHANGAN	UNI-S	S203F2713011000	https://detal78.ru/shop/UID_1465154.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры
1422347	спойлер бампера переднего	mitsubishi	OUTLANDER	6405A332HA	https://detal78.ru/shop/UID_1422347.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1469434	спойлер бампера переднего	TOYOTA	RAV4	5241142110	https://detal78.ru/shop/UID_1469434.html	Оригинал б.у потертости и царапины на пластике
1467054	спойлер бампера переднего	PORSCHE	CAYENNE	958505100009B9	https://detal78.ru/shop/UID_1467054.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры