Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1747282	дверь задка	GEELY	CITYRAY	6608248323C15	https://detal78.ru/shop/UID_1747282.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины и заломы рёбер жёсткости со складками в нижней и средней части слева от центра, изгибы и заломы каркаса в нижней части слева от центра
1666117	дверь задка	ВАЗ	ВЕСТА	8460016858	https://detal78.ru/shop/UID_1666117.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация ребер жесткости с заломами и изгибом каркаса в центральной нижней части 70*15
1811868	дверь задка	HYUNDAI	CRETA	73700M0001	https://detal78.ru/shop/UID_1811868.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1714630	дверь задка	VOYAH	DREAM	630101004DYBJ	https://detal78.ru/shop/UID_1714630.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1808800	дверь задка	CHERY	TIGGO 8 PRO	552000103AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1808800.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в нижней правой части
1792738	дверь задка	GEELY	MONJARO	6608115786C15	https://detal78.ru/shop/UID_1792738.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1808915	дверь задка	HAVAL	JOLION	6301600XST11A	https://detal78.ru/shop/UID_1808915.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1683643	дверь задка	GEELY	MONJARO	6608115786C15	https://detal78.ru/shop/UID_1683643.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1568855	крышка багажника	TOYOTA	VENZA	670050T111	https://detal78.ru/shop/UID_1568855.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация каркаса жёсткости в центральной нижней части, отслаивание лкп
1809854	крышка багажника	EXEED	TXL	509000737AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1809854.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1785013	крышка багажника	VOLKSWAGEN	POLO	6N5827025C	https://detal78.ru/shop/UID_1785013.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1720511	крышка багажника	OMODA	C5	552000260AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1720511.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях изгибы с заломами каркаса жесткости в правой нижней части
1791114	крышка багажника	GEELY	MONJARO	6608115786C15	https://detal78.ru/shop/UID_1791114.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1804348	крышка багажника	GEELY	ATLAS	5062053300C15	https://detal78.ru/shop/UID_1804348.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1805225	крышка багажника	SOLARIS	HC	72800BW000	https://detal78.ru/shop/UID_1805225.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1794582	крышка багажника	XCITE	X-CROSS 8	8460015589	https://detal78.ru/shop/UID_1794582.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина, залом, расшит каркас
1763557	крышка багажника	HAVAL	M6	6301100XKZ0YA	https://detal78.ru/shop/UID_1763557.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях задиры лкп с изгибом и разрывом в нижней правой части