

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1135110	замок двери передней правой	BMW	X6M	51217281948	https://detal78.ru/shop/UID_1135110.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.срабатывает на открывание в "плавающим" режиме(через раз) с наружной и внутренней ручки,фиксатор блокировки срабатывает в штатном режиме(тросики не повреждены).
1144867	прочие 008	EXEED	TXL	704000376AA	https://detal78.ru/shop/UID_1144867.html	Радар круиз-контроля Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Механические повреждения на корпусе.Нет возможности проверить на работоспособность.
1207847	ручка внешняя двери передней левой	HYUNDAI	SANTA FE	82650S1750	https://detal78.ru/shop/UID_1207847.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы пластика.
1161401	блок розжига ксенона фары левой	AUDI	A6	4H0941329A	https://detal78.ru/shop/UID_1161401.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Вмятина на корпусе.Нет возможности проверить на работоспособность.
1243070	прочие 009	MITSUBISHI	Eclipse Cross	8637A176	https://detal78.ru/shop/UID_1243070.html	8637A176 блок бесключевого доступа Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.
1157631	прочие 013	MERCEDES	GLE	A1673209803	https://detal78.ru/shop/UID_1157631.html	КРОНШТЕИН КОМПРЕССОРА Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.
966087	камера передняя	KIA	OPTIMA	99250D4000	https://detal78.ru/shop/UID_966087.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.задиры на стекле объектива.Надрыв проводки.
1158033	камера задняя	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	704000715AA	https://detal78.ru/shop/UID_1158033.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Царапины на линзе.Нет возможности проверить на работоспособность.
1161485	щетка стеклоочистителя стекла заднего	VOLVO	XC90	32219752	https://detal78.ru/shop/UID_1161485.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Задиры.
1016829	прочие 01	BMW	X3	61355A398E8	https://detal78.ru/shop/UID_1016829.html	Блок управления Smart Opener Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.
1061931	прочие 11	GEELY	TUGELLA	7088038400	https://detal78.ru/shop/UID_1061931.html	радарный датчик передний. Оригинальная деталь 6/у. Потёртости,царапины,задиры,отсутствует разъём.
1149729	лучок топливного бака	HYUNDAI	GRAND SANTA FE	69510B8000	https://detal78.ru/shop/UID_1149729.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.
1194307	повторитель указателя поворота зеркала правого	AUDI	Q5	80A949102	https://detal78.ru/shop/UID_1194307.html	Оригинал 6/у.Потёртсти,царапины.риски задиры на светоотражателе,трещина.Надломаны крепежи.
1172859	прочие 011	AUDI	Q7	4M0907397D	https://detal78.ru/shop/UID_1172859.html	Блок управ. освещения Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Деформация на корпусе.Утрата фрагментов корпуса.
604146	блок управления ДВС	MERCEDES	E CLASS иное	A2649000700	https://detal78.ru/shop/UID_604146.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Блок управления ДВС.Сигнал от блока управления не даёт разрешения на запуск.
941937	камера передняя	CADILLAC	ESCALADE	84834198	https://detal78.ru/shop/UID_941937.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.(ночного видения).Разбита линза камеры.
1113220	прочие 001	GEELY	TUGELLA	7088038400	https://detal78.ru/shop/UID_1113220.html	РАДАР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.Утрата фрагментов.Надломан разъём подключения.
1219462	прочие 012	HYUNDAI	CRETA	95910M0100	https://detal78.ru/shop/UID_1219462.html	Блок управления подушками безопасности Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Деталь разового монтажа.Активирован при срабатывании подушек безопасности.
1156444	мотор стеклоочистителя стекла заднего	KIA	CEED	98700J7000	https://detal78.ru/shop/UID_1156444.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.
1164456	блок розжига ксенона фары левой	BMW	X5	63115A0AFB0	https://detal78.ru/shop/UID_1164456.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Разрывы с отрывом фрагмента материала на охладителе. Инордные предметы внутри блока(возможно нерабочий).
1151254	прочие 009	BMW	5 серия другие	63117214934	https://detal78.ru/shop/UID_1151254.html	LED модуль ДХО Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан разъём.Повреждения на плате и светодиодах.
977346	03. Задняя часть ТС	KIA	K900	99140J6000	https://detal78.ru/shop/UID_977346.html	датчик слепых зон Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.(датчик слепых зон).Нет возможности проверить на работоспособность.Сломаны крепежи.
1000087	камера передняя	AUDI	Q7	4G0980552A	https://detal78.ru/shop/UID_1000087.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.камера ночн.вид.передняя.Повреждена линза камеры.
1189462	прочие 010	AUDI	Q7	4M0035507	https://detal78.ru/shop/UID_1189462.html	Антенна бесключевого открывания багажника Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Утрата фрагментов корпуса.Нет возможности проверить на работоспособность.
1068314	прочие 11	KIA	RIO	95910H0230	https://detal78.ru/shop/UID_1068314.html	блок Airbag Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.(блок Airbag).Сработал при ДТП.
1151814	форсунка омывателя фары правой	NISSAN	MURANO	286415AL0A	https://detal78.ru/shop/UID_1151814.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломана крепёжная защёлка.
1157949	замок крышки багажника	HYUNDAI	CRETA	81230C9000	https://detal78.ru/shop/UID_1157949.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Деформация.Замятие пластика.Подклинивание механизма.(Заседание).
1111747	камера задняя	TOYOTA	COROLLA	8679002150	https://detal78.ru/shop/UID_1111747.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж.
1146353	прочие 005	OMODA	C5	704000483AA	https://detal78.ru/shop/UID_1146353.html	радар слепых зон з л Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Нет возможности проверить на работоспособность.Скол на корпусе.
1206629	камера передняя	OMODA	C5	704001025AA	https://detal78.ru/shop/UID_1206629.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сколы на линзе.
1218888	прочие 009	GEELY	ATLAS PRO	2020001300	https://detal78.ru/shop/UID_1218888.html	ЭБУ контроля напряжения Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан разъём подключения.Разрыв пластика.
1150542	прочие 020	GEELY	ATLAS PRO	2069019700	https://detal78.ru/shop/UID_1150542.html	Датчик радарный Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Разрыв на корпусе.Нет возможности проверить на работоспособность.
1183481	прочие 001	GEELY	ATLAS PRO	6600006081	https://detal78.ru/shop/UID_1183481.html	Датчик дождя Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Деталь разового монтажа.Трещины на корпусе.
1209888	прочие 004	KIA	SPORTAGE	95460BV000	https://detal78.ru/shop/UID_1209888.html	Антенна противоголоной системы Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан корпус в районе разъёма.
1223356	прочие 010	EXEED	LX	407000119AA	https://detal78.ru/shop/UID_1223356.html	Блок SRS Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Замена - В связи со срабатыванием подушек безопасности
859746	Прочие 01	SKODA	SUPERB	3Q0907561E	https://detal78.ru/shop/UID_859746.html	Блок управления круиз-контролем передний Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.(радар дистанции) Разбит разъём подключения.Нет возможности проверить на работоспособность.
1167115	прочие 002	GEELY	TUGELLA	7088038400	https://detal78.ru/shop/UID_1167115.html	датчик определения дистанции Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломан разъём подключения.