

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1021163	диск колеса заднего правого	FAW	J6		https://detal78.ru/shop/UID_1021163.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, множественные следы коррозии.Вмятины/Деформации и заломы обода диска.Фактический размер диска - 22.5
1230475	диск колеса передний левый	MERCEDES	GLC	A2534010700647X44	https://detal78.ru/shop/UID_1230475.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, задиры, сколы
1230501	диск колеса заднего левого	MERCEDES	GLC	A2534010700647X44	https://detal78.ru/shop/UID_1230501.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, срезы по внешнему ободу
1195377	диск колеса заднего левого	SUZUKI	JIMNY	4321081A2439M	https://detal78.ru/shop/UID_1195377.html	Оригинал б.у. Потертости, замятия по внешнему ободу
1200292	диск колеса передний левый	INFINITI	QX50	403005NA8A	https://detal78.ru/shop/UID_1200292.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы и задиры
1222447	диск колеса переднего правого	HAVAL	JOLION	3113101XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_1222447.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и срезы металла на спицах и ободе диска.
1176139	диск колеса заднего правого	MERCEDES	E CLASS иное	A21340121007X21	https://detal78.ru/shop/UID_1176139.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы с замятием по внешнему ободу
1130665	диск колеса заднего правого	BA3	2190		https://detal78.ru/shop/UID_1130665.html	ассуриде. Замят внешний обод, царапины
1207466	диск колеса заднего левого	BMW	3 серия GT		https://detal78.ru/shop/UID_1207466.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, срезы по внешнему ободу, замятие по внутреннему ободу.Следы сварочных работ.
1212078	диск колеса заднего левого	RENAULT	KAPTUR	403004100R	https://detal78.ru/shop/UID_1212078.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и задиры на спицах и ободе диска.
1076957	диск колеса передний левый	KIA	CEED	52910A2830	https://detal78.ru/shop/UID_1076957.html	Оригинал б.у. Потертости, глубокие срезы, отсутствует фрагмент покрышки
1157618	диск колеса заднего правого	KIA	SOUL	52910K0300	https://detal78.ru/shop/UID_1157618.html	Оригинал б/у, задиры, потёртости, задира со срезом.
1159632	диск колеса заднего левого	PORSCHE	CAYENNE	958362151010B5	https://detal78.ru/shop/UID_1159632.html	Оригинал б.у. Потертости, глубокие срезы с замятием и трещиной по внешнему ободу, задиры, нарушена геометрия, порвана покрышка
1207832	диск колеса заднего правого	NISSAN	QASHQAI	403004EA1B	https://detal78.ru/shop/UID_1207832.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и задиры на спицах и ободе диска.
1221328	диск колеса заднего правого	PORSCHE	CAYENNE	9Y0601025AS8Z8	https://detal78.ru/shop/UID_1221328.html	Оригинал б.у. Потертости, срез с заломом и вмятиной по внешнему ободу
1204649	диск колеса заднего правого	LEXUS	RX	4261148A00	https://detal78.ru/shop/UID_1204649.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, срезы по внешнему ободу
1161388	диск колеса заднего правого	BMW	X6	36117846789	https://detal78.ru/shop/UID_1161388.html	Оригинал б.у. Потертости, глубокие срезы с замятием по внешнему ободу, нарушена геометрия
1233343	шина колеса переднего правого	NISSAN	QASHQAI	IKON TYRES NORDMAN S2 SUV (225/55 R18 98H ЛЕТНЯЯ	https://detal78.ru/shop/UID_1233343.html	Оригинал б.у. Срез резины IKON TYRES NORDMAN S2 SUV (225/55 R18 98H Летняя) остаток 6 мм
1229167	диск колеса заднего левого	MERCEDES	GLB	A17740103007X45	https://detal78.ru/shop/UID_1229167.html	Оригинал б..у Задиры с разрывом материала и отрывом фрагмента на внешней стороне обода
1230515	диск колеса переднего правого	MERCEDES	GLC	A2534010700647X44	https://detal78.ru/shop/UID_1230515.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, срезы