

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1205723	зеркало в сборе левое	JAECOO	J8	601000484AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1205723.html	Оригинал б.у. Отсутствуют фрагменты на облицовке, цапаины на зеркале, отсутствует фрагмент повторителя, сломан крепеж на крышке. 16к
1200073	зеркало в сборе левое	VOYAH	DREAM	820201017	https://detal77.ru/shop/UID_1200073.html	Оригинал б.у. цапаины и задиры на корпусе, 17 контактов
1305563	зеркало в сборе правое	LEXUS	RX	8791048561D1	https://detal77.ru/shop/UID_1305563.html	Оригинал б.у. трещина на повторителе, сломаны фрагменты на корпусе возле механизма складывания, 16 контактов, цапаины и задиры, ржавчина на болтах
1284374	зеркало в сборе правое	EXEED	RX	601000808AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1284374.html	Оригинал б.у. Цапаины, потретости и задиры, трещина, 16+1 контактов, складной механизм рабочий, цапаины на зеркальном элементе, разбит повторитель поворота
1356290	зеркало в сборе правое	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857508AL9B9	https://detal77.ru/shop/UID_1356290.html	Оригинал б.у. Разрушено. Следы коррозии. Количество контактов - 13.
1343299	корпус зеркала левого	BMW	5 серия другие	51167485204	https://detal77.ru/shop/UID_1343299.html	Оригинал б.у. Цапаины, задиры. Отколот фрагмент на корпусе. Количество контакто - 5
1267375	корпус зеркала левого	NISSAN	QASHQAI	96302HV56C	https://detal77.ru/shop/UID_1267375.html	Оригинал б.у. сломаны фрагменты на корпусе (не видимая часть), сломан повторитель, сломаны крепежи на крышке, цапаины и задиры, треснут зеркальный элемент, 9 контактов
1280025	корпус зеркала левого	SKODA	KODIAQ	566857507E	https://detal77.ru/shop/UID_1280025.html	Оригинал б.у. Цапаины, потретости и задиры,14 контактов, складной механизм рабочий, цапаина на повторителе поворота
1351224	корпус зеркала левого	AUDI	A5	8W8857409E9B9	https://detal77.ru/shop/UID_1351224.html	8W0857527GRU Оригинал б.у. Разрыв фрагмента. Трещина на крышке, сломано несколько крепежей. Количество контактов - 12.
1214067	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	POLO	5JB857501M	https://detal77.ru/shop/UID_1214067.html	Оригинал б.у., цапаины, притертости на корпусе, отколот фрагмент на крышке, 6 контактов
1251359	корпус зеркала левого	FAW	J7	8202015-B90-C00/J	https://detal77.ru/shop/UID_1251359.html	Оригинал б.у. Цапаины, потретости и задиры, 5 контактов, складной механизм рабочий, цапаины на зеркальном элементе, вторйзеркальный элемент разбит
1345206	корпус зеркала левого	SKODA	KODIAQ	566857507S	https://detal77.ru/shop/UID_1345206.html	Оригинал б.у. Разбита крышка, повторитель, накладка, окантовка. Отломан фрагмент на корпусе
1234512	корпус зеркала правого	RENAULT	LOGAN	963017247R	https://detal77.ru/shop/UID_1234512.html	Оригинал б.у. цапаины и задиры, сломаны фрагменты во внутренней части корпуса, треснут зеркальный элемент
1256308	корпус зеркала правого	VOLVO	XC60	31424858	https://detal77.ru/shop/UID_1256308.html	Оригинал б.у., срезы текстуры на корпусе, 12 контактов
1274308	корпус зеркала правого	ГАЗ	NEXT	A21R23820120620	https://detal77.ru/shop/UID_1274308.html	Оригинал б.у. Задиры, цапаины. Треснут зеркальный элемен, трещины окантовки
1281626	корпус зеркала правого	RENAULT	DUSTER	963014889R	https://detal77.ru/shop/UID_1281626.html	Оригинал б.у., задиры на корпусе, 7 контактов
1213948	корпус зеркала правого	HYUNDAI	SANTA FE	87620S1AD0	https://detal77.ru/shop/UID_1213948.html	Оригинал б.у. срез фрагмента на корпусе, цапаины на крышке,5 контактов
1249151	корпус зеркала правого	CHANGAN	UNI-K	CD569F2705020201	https://detal77.ru/shop/UID_1249151.html	стекло двери перед. пр.Оригинал б.у., цапаины на корпусе и на повтоителе, 14 контактов
1254768	корпус зеркала правого	NISSAN	MURANO	963015BC2C	https://detal77.ru/shop/UID_1254768.html	Оригинал б.у., разбит повторитель и зеркальный элемент, поломаны крепежи на крышке, 17 контактов
1199181	корпус зеркала правого	OMODA	S5	601001115AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1199181.html	Оригинал б.у. цапаины и не большие задиры на корпусе, на повторителе, 10 контактов
1342687	корпус зеркала правого	MAZDA	CX-5	KC7R69121D	https://detal77.ru/shop/UID_1342687.html	Оригинал б.у. Цапаины, задиры. Сломан механизм. Срез проводов. Количество контактов 4 и 9.
1185952	корпус зеркала правого	HONGQI	H5	8202050CF62S1	https://detal77.ru/shop/UID_1185952.html	Оригинал б.у. Треснут корпус, повторитель, поврежден вращательный элемент
1353650	корпус зеркала правого	HYUNDAI	CRETA	87620C9070	https://detal77.ru/shop/UID_1353650.html	Оригинал б.у. Цапаины и потертости, разбито стекло на повторителе ворота, 6 контактов, сломано крепление, складной мезанизм рабочий
1347571	крышка зеркала левого	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760857537AGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1347571.html	Оригинал б.у. Цапаины, задиры. Сломано несколько крепежей.
1198574	крышка зеркала правого	IVECO	EUROCARGO	5801765364	https://detal77.ru/shop/UID_1198574.html	Оригинал б.у. Цапаины, задиры. Разбит поворотный механизм с утратой фрагмента, отсутствует фрагмент на крышке
1329649	крышка зеркала правого	GEELY	ATLAS	6608060944A10	https://detal77.ru/shop/UID_1329649.html	Оригинал б.у. Задиры. Трещины на корпусе, повреждение материала на крышке, цапаины и скол на повторителе. (10к)