

| Ид детали: | Наименование запчасти:          | Марка ТС:  | Модель ТС:         | Каталог:      | Фото детали:  | Описание:  |
|------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------|---|--|
| 1483271    | бачок омывателя лобового стекла | BMW        | X6                 | 61667932311   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1483271.html">https://detal78.ru/shop/UID_1483271.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломано крепление.Разрыв пластика.  |
| 1493393    | бачок омывателя лобового стекла | TOYOTA     | RAV4               | 853150R080    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493393.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493393.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Вмятины по корпусу.Деформация.  |
| 1491344    | бачок омывателя лобового стекла | TOYOTA     | LAND CRUISER 200   | 8535560220    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1491344.html">https://detal78.ru/shop/UID_1491344.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Вмятины по корпусу.Деформация.  |
| 1493372    | наполнитель бампера заднего     | SKODA      | KAROQ              | 565564192     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493372.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493372.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Деформация,трещины,заломы.  |
| 1335956    | наполнитель бампера переднего   | NISSAN     | X-TRAIL            | 620906FR0A    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1335956.html">https://detal78.ru/shop/UID_1335956.html</a> | Оригинал б/у. Замятия,разрывы корпуса.   |
| 1507049    | облицовка бампера переднего     | HYUNDAI    | SOLARIS            | 86511H5500    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1507049.html">https://detal78.ru/shop/UID_1507049.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы, разрывы по правой и левой центральной части, сломаны крепления  |
| 1298439    | облицовка бампера переднего     | GEELY      | TUGELLA            | 6010131500    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1298439.html">https://detal78.ru/shop/UID_1298439.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях замятие с разрывом по левой нижней части  |
| 1474724    | облицовка бампера переднего     | BELGEE     | X50                | 6010091900    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1474724.html">https://detal78.ru/shop/UID_1474724.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1411112    | облицовка бампера переднего     | TOYOTA     | HILUX              | 521190M978    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1411112.html">https://detal78.ru/shop/UID_1411112.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1493579    | облицовка бампера переднего     | GEELY      | G426               | 6010227900    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493579.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493579.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв, сломано крепление   |
| 1494833    | облицовка бампера переднего     | KIA        | RIO                | 86511H0900    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1494833.html">https://detal78.ru/shop/UID_1494833.html</a> | Оригинал б.у. Заломы, срезы, трещины по правой части, сломано крепление у спойлера, задиры на решетке  |
| 1444120    | облицовка бампера переднего     | GEELY      | ATLAS              | 6608105131    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1444120.html">https://detal78.ru/shop/UID_1444120.html</a> | Оригинал б.у. Заломы с трещиной по центральной части, разорваны решетки  |
| 1478340    | облицовка бампера переднего     | TOYOTA     | CAMRY              | 521190X911    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1478340.html">https://detal78.ru/shop/UID_1478340.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Разрывы по верхней части бампера, срезы пластика по нижней, разрывы на решетке  |
| 1474163    | облицовка бампера переднего     | BMW        | X3                 | 51117389902   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1474163.html">https://detal78.ru/shop/UID_1474163.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срезы с разрывом по правой стороне, трещины, сломано крепление  |
| 1497208    | облицовка бампера переднего     | BELGEE     | X50                | 6010091900    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1497208.html">https://detal78.ru/shop/UID_1497208.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы с разрывом по центральной нижней части, сломаны крепления под спойлер  |
| 1299946    | облицовка бампера переднего     | TANK       | 500                | 2803310XKV3AA | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1299946.html">https://detal78.ru/shop/UID_1299946.html</a> | 5509200XKV3CA<br>Оригинал б.у. Разрывы по правой и левой части, трещины на решетке, сломаны крепления у решетки радиатора  |
| 1430583    | облицовка бампера переднего     | KIA        | SOUL               | 86511B2000    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1430583.html">https://detal78.ru/shop/UID_1430583.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1474659    | облицовка бампера переднего     | CHERY      | TIGGO 7 PRO MAX    | 602003531AA   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1474659.html">https://detal78.ru/shop/UID_1474659.html</a> | Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы в правой части облицовки.Сломан правый боковой крепёж по арочной зоне.Задиры на спойлере.   |
| 1478457    | облицовка бампера переднего     | HONDA      | CR-V               | 04711T0AU20ZB | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1478457.html">https://detal78.ru/shop/UID_1478457.html</a> | Оригинал б.у. в левой части изгибы, разрывы по центральной части бампера, разрыв на спойлере, надломаны крепления  |
| 1485523    | облицовка бампера переднего     | FORD       | MONDEO             | 2011326       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1485523.html">https://detal78.ru/shop/UID_1485523.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях сломаны перегородки по нижней части, надломано крепление по правой стороне  |
| 1493588    | облицовка бампера переднего     | VOLKSWAGEN | POLO               | 6RU807221AGRU | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493588.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493588.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с заломом по правой части   |
| 1508968    | облицовка бампера переднего     | CHERY      | TIGGO 7 PRO MAX    | 602003531AA   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1508968.html">https://detal78.ru/shop/UID_1508968.html</a> | Оригинал б.у. Разорван бампер по левой части, стесы и трещина на накладке  |
| 1285341    | облицовка бампера переднего     | GEELY      | ATLAS PRO          | 6010094600    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1285341.html">https://detal78.ru/shop/UID_1285341.html</a> | Оригинал б.у Заломы с разрывами по левой части, разорван спойлер, сломано крепление у спойлера   |
| 1287933    | облицовка бампера переднего     | HAVAL      | JOLION             | 2803140XST01A | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1287933.html">https://detal78.ru/shop/UID_1287933.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы по центральной части бампера, разрушена центральная решетка, разрывы на решетке радиатора, сломано крепление   |
| 1470455    | облицовка бампера переднего     | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO | 521196B979    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1470455.html">https://detal78.ru/shop/UID_1470455.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы в правой части   |
| 1474529    | облицовка бампера переднего     | AUDI       | A5                 | 8T0807065DGRU | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1474529.html">https://detal78.ru/shop/UID_1474529.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв по нижней части, сломаны перегородки, сломано крепление  |
| 1477002    | облицовка бампера переднего     | EXEED      | TXL                | 602003590AA   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1477002.html">https://detal78.ru/shop/UID_1477002.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Вмятины, заломы, разрывы по правой и центральной части  |
| 1482007    | облицовка бампера переднего     | GEELY      | EMGRAND            | 6608220732    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1482007.html">https://detal78.ru/shop/UID_1482007.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1486998    | облицовка бампера переднего     | HAVAL      | F7                 |               | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1486998.html">https://detal78.ru/shop/UID_1486998.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез с разрывом по правой части   |
| 1493404    | облицовка бампера переднего     | BMW        | X6                 | 51117052398   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493404.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493404.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Залом с разрывом в области буксировочного отверстия, ранее ремонтировался   |
| 1493607    | облицовка бампера переднего     | HAVAL      | JOLION             | 2803110XST13A | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1493607.html">https://detal78.ru/shop/UID_1493607.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в левой части вмятины разрывы   |
| 1494926    | облицовка бампера переднего     | HYUNDAI    | STAREX             | 865124H000    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1494926.html">https://detal78.ru/shop/UID_1494926.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях изгиб, трещина в левой части, сломано крепление   |
| 1500503    | облицовка бампера переднего     | KIA        | SELTOS             | 86510Q5010    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1500503.html">https://detal78.ru/shop/UID_1500503.html</a> | Оригинал б.у. Задиры,срезы пластика,разрывы в центре бампера,порвана юбка,сломан крепёж на бампере.  |
| 1496274    | облицовка бампера переднего     | GEELY      | ATLAS              | 6608105131    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1496274.html">https://detal78.ru/shop/UID_1496274.html</a> | Оригинал б/у. Задиры,сколы и глубокие царапины по всей площади решётки и бампера,сломаны направляющие,заломы с разрывами в нижней части бампера,наслоение инородного материала на решётке,сломано центральное крепление. |
| 1271554    | облицовка бампера переднего     | NISSAN     | X-TRAIL            | 620221DA4H    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1271554.html">https://detal78.ru/shop/UID_1271554.html</a> | Не оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1462694    | облицовка бампера переднего     | OMODA      | C5                 | 602002777AA   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1462694.html">https://detal78.ru/shop/UID_1462694.html</a> | 602002720AAASK<br>Оригинал б.у. Заломы и замятия на бампере,срезы пластика на бампере и накладках,разрывы на бампере и решётке,сломан крепёж,глубокие задиры на хrome.   |
| 1482091    | облицовка бампера переднего     | HAVAL      | F7                 | 2803111XKN02A | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1482091.html">https://detal78.ru/shop/UID_1482091.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрушение в правой части, деформирован   |
| 1387559    | облицовка бампера переднего     | GEELY      | TUGELLA            | 6010131500    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1387559.html">https://detal78.ru/shop/UID_1387559.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация в правой части растрескивание, сломано крепление   |
| 1478322    | облицовка бампера переднего     | HYUNDAI    | CRETA              | 86511M0000    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1478322.html">https://detal78.ru/shop/UID_1478322.html</a> | 86350M0000<br>Оригинал б.у.Задиры,царапины,замятия и разрывы,разрушена юбка,задиры на решётке,заломы на бампере,сломано крепление правой птф.  |
| 1478444    | облицовка бампера переднего     | EXEED      | RX                 | 602003547AA   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1478444.html">https://detal78.ru/shop/UID_1478444.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез с замятием по правой нижней части, сломано крепление   |
| 1480694    | облицовка бампера переднего     | LEXUS      | RX                 | 521194D921    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1480694.html">https://detal78.ru/shop/UID_1480694.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в левой боковой части задиры, залом, сломано крепление  |
| 1503612    | облицовка бампера переднего     | KIA        | OPTIMA             | 86511D4510    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1503612.html">https://detal78.ru/shop/UID_1503612.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы по нижней части, сломаны крепления  |

|         |                             |            |                  |                   |   |   |
|---------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|---|---|
| 1506816 | облицовка бампера переднего | LAND ROVER | RANGE ROVER      | LR098665          | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1506816.html">https://detal78.ru/shop/UID_1506816.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы по центральной части, обрыв проводки  |
| 1173981 | облицовка бампера переднего | BAIC       | U5               | ASH003234         | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1173981.html">https://detal78.ru/shop/UID_1173981.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срезы пластика по левой части, отсутствует крепление, разрыв по нижней части   |
| 1298478 | облицовка бампера переднего | BELGEE     | X50              | 6010091900        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1298478.html">https://detal78.ru/shop/UID_1298478.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с разрывом по левой части, надломано крепление   |
| 1318171 | облицовка бампера переднего | CHERY      | TIGGO 8 PRO MAX  | 602001963AA       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1318171.html">https://detal78.ru/shop/UID_1318171.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях трещина в правой нижней части  |
| 1477053 | облицовка бампера переднего | CHANGAN    | UNI-V            | C281F2713011502AA | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1477053.html">https://detal78.ru/shop/UID_1477053.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях стесы с замятием по правой части, заломан угол   |
| 1491342 | облицовка бампера переднего | CITROEN    | C4               | 1618194980        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1491342.html">https://detal78.ru/shop/UID_1491342.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина с разрывом по левой нижней части, отсутствуют нижние крепления   |
| 1509375 | облицовка бампера переднего | MAZDA      | CX-5             | KF1B50031FBB      | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1509375.html">https://detal78.ru/shop/UID_1509375.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1293387 | облицовка бампера переднего | JAECOO     | J8               | 602003049AA       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1293387.html">https://detal78.ru/shop/UID_1293387.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1348301 | облицовка бампера переднего | TOYOTA     | LAND CRUISER 300 |                   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1348301.html">https://detal78.ru/shop/UID_1348301.html</a> | Оригинал б/у. Задиры,царапины,заломы,разрывы и замятия на левой части,задиры на накладке,сломаны крепления.   |
| 1485125 | облицовка бампера переднего | JAECOO     | J8               | 602003049AA       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1485125.html">https://detal78.ru/shop/UID_1485125.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1477106 | облицовка бампера переднего | KAIYI      | E5               | 602001636AADQJ    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1477106.html">https://detal78.ru/shop/UID_1477106.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1488332 | облицовка бампера переднего | MERCEDES   | GLC              | A25388581029999   | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1488332.html">https://detal78.ru/shop/UID_1488332.html</a> | Оригинал б/у. Задиры,срезы пластика,замятия и заломы,сломан крепёж, разрывы,срезаны фрагменты на спойлере,наслоение инородного материала.   |
| 1500656 | облицовка бампера переднего | JAECOO     | J7               | 602004935AA       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1500656.html">https://detal78.ru/shop/UID_1500656.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с разрывами по центральной части   |
| 1240302 | облицовка бампера переднего | KIA        | OPTIMA           | 865112T000        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1240302.html">https://detal78.ru/shop/UID_1240302.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1478460 | облицовка бампера переднего | VOLKSWAGEN | TIGUAN           | 5NR807217FGRU     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1478460.html">https://detal78.ru/shop/UID_1478460.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Оригинал б.у. Разрыв с образованием отверстия по центральной части, разрывы по верхней левой части, надломано крепление, вмятина с заломом на спойлере |
| 1491740 | облицовка бампера переднего | HAVAL      | M6               | 2803101XKZ0YA     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1491740.html">https://detal78.ru/shop/UID_1491740.html</a> | Оригинал б.у. Залом с замятием по правой центральной части, сломаны перегородки у центральной решетки   |
| 1495895 | облицовка бампера переднего | EXEED      | LX               | 602001974AA       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1495895.html">https://detal78.ru/shop/UID_1495895.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1495897 | облицовка бампера переднего | EXEED      | LX               | 602001890AA       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1495897.html">https://detal78.ru/shop/UID_1495897.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1500334 | облицовка бампера переднего | HAVAL      | M6               | 2803101XKZ0YA     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1500334.html">https://detal78.ru/shop/UID_1500334.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Замятие и разрывы по левой части   |
| 1480709 | облицовка бампера переднего | HYUNDAI    | CRETA            | 86511M0000        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1480709.html">https://detal78.ru/shop/UID_1480709.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1482013 | облицовка бампера переднего | NISSAN     | X-TRAIL          | 62022HZ40H        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1482013.html">https://detal78.ru/shop/UID_1482013.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях  |
| 1509099 | облицовка бампера переднего | BMW        | X5               | 51117378557       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1509099.html">https://detal78.ru/shop/UID_1509099.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях Срез пластика с замятием по левой угловой части  |
| 1382720 | облицовка бампера переднего | GEELY      | MONJARO          | 6010173200        | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1382720.html">https://detal78.ru/shop/UID_1382720.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрывы в правой части, сломана направляющая в области крепления   |
| 1411954 | облицовка бампера переднего | OPEL       | ASTRA            | 13348047          | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1411954.html">https://detal78.ru/shop/UID_1411954.html</a> | Не оригинал б.у. Повреждения на фотографиях   |
| 1462675 | облицовка бампера переднего | HAVAL      | JOLION           | 2803141XST01A     | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1462675.html">https://detal78.ru/shop/UID_1462675.html</a> | Оригинал б.у. деоформация, заломы, разрыв в левой части, трещины на хромированной части решетки, сломано крепление у спойлера   |
| 1495902 | облицовка бампера переднего | VOLKSWAGEN | TOUAREG          | 7L6807217AFGRU    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1495902.html">https://detal78.ru/shop/UID_1495902.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях риски задиры ЛКП трещины отрыв фрагментов пластика, ранее ремонтировался   |
| 1207414 | решетка облицовки радиатора | OMODA      | C5               | 602002720AAABW    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1207414.html">https://detal78.ru/shop/UID_1207414.html</a> | Оригинал б.у. отсутствует правая часть бампера, стесы и задиры на решетке, отсутствует фрагмент решетки с креплением  |
| 1265969 | решетка облицовки радиатора | CHERY      | TIGGO 4 PRO      | 602001793AA       | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1265969.html">https://detal78.ru/shop/UID_1265969.html</a> | Оригинал б.у. Отсутствует левая часть бампера и спойлера, трещина на решетке в области крепления, задиры на нижней накладке   |
| 1238006 | решетка облицовки радиатора | OMODA      | C5               | 602002720AAABW    | <a href="https://detal78.ru/shop/UID_1238006.html">https://detal78.ru/shop/UID_1238006.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях отсутствует левая часть бампера, разрывы и заломы по центральной части, разрывы на решетке   |