

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1532196	дверь задняя левая	VOLKSWAGEN	CADDY	2K3843107C	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1532196.html">https://deta78.ru/shop/UID_1532196.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1358395	дверь задняя правая	HAVAL	JOLION	6201200XST10A	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1358395.html">https://deta78.ru/shop/UID_1358395.html</a>	Оригинал, б/у, деформация на S около 0,10 кв.м.по ребру жесткости в передней верхней части. Повреждения на фото.
1528577	дверь задняя правая	HAVAL	H9	6201200XKV08A	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1528577.html">https://deta78.ru/shop/UID_1528577.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1261740	дверь задняя правая	HYUNDAI	SOLARIS	770041R301	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1261740.html">https://deta78.ru/shop/UID_1261740.html</a>	Оригинал, б/у, деформация на S около 0,14 кв.м.с изгибом по ребру жесткости в нижней части. Повреждения на фото.
1515690	дверь передняя левая	BA3	BECTA	8460013094	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1515690.html">https://deta78.ru/shop/UID_1515690.html</a>	Оригинал, б/у, деформация на S около 45% с заломом ребр жесткости в задней части. Повреждения на фото.
1290281	дверь передняя левая	TOYOTA	RAV4	6700242181	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1290281.html">https://deta78.ru/shop/UID_1290281.html</a>	Оригинал, б/у, деформация на S около 50% с заломом ребр жесткости в задней части. Повреждения на фото.
1537012	дверь передняя правая	SOUEAST	S07		<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1537012.html">https://deta78.ru/shop/UID_1537012.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1435713	дверь распахная задняя левая	DONGFENG	K33	6301015K43461E	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1435713.html">https://deta78.ru/shop/UID_1435713.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1401818	капот	KIA	RIO	66400H0000	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1401818.html">https://deta78.ru/shop/UID_1401818.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом по ребрам жесткости с повреждением каркаса в передней части
1533998	капот	NISSAN	X-TRAIL	F510M4CCMA	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1533998.html">https://deta78.ru/shop/UID_1533998.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1454116	капот	МОСКВИЧ	6	8402010U73C0E	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1454116.html">https://deta78.ru/shop/UID_1454116.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1546946	капот	SOLARIS	HC	66400BW000	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1546946.html">https://deta78.ru/shop/UID_1546946.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1355226	капот	LIVAN	X3 PRO	101204050401C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1355226.html">https://deta78.ru/shop/UID_1355226.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях деформация с заломом ребер жесткости с повреждением каркаса слева
1538813	капот	VOLVO	XC90	30796491	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1538813.html">https://deta78.ru/shop/UID_1538813.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1305367	капот	MERCEDES	GLC	A2538800157	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1305367.html">https://deta78.ru/shop/UID_1305367.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом по ребрам жесткости с повреждением каркаса в передней части
1203163	капот	GEELY	COOLRAY	5032069100C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1203163.html">https://deta78.ru/shop/UID_1203163.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом по ребрам жесткости с повреждением каркаса в передней части
1532380	капот	EXEED	TXL	509001922AADYJ	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1532380.html">https://deta78.ru/shop/UID_1532380.html</a>	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1542868	капот	BMW	X1	41007463772	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1542868.html">https://deta78.ru/shop/UID_1542868.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1594151	крыло заднее левое	BELGEE	X50	5038100800C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1594151.html">https://deta78.ru/shop/UID_1594151.html</a>	Оригинал Новая Остаток неиспользованной части
1401229	крыло переднее левое	EXEED	RX	553000420AADYJ	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1401229.html">https://deta78.ru/shop/UID_1401229.html</a>	Оригинал, б/у, потертости, царапины. Деформация металла сзади снизу на площади до 25 % с повреждением ребер. Все повреждения на фото.
1308660	крыло переднее левое	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR061809	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1308660.html">https://deta78.ru/shop/UID_1308660.html</a>	излом,складки с вытяжкой металла на площади более 40%. Оригинал, б/у. Повреждения на фотографиях.
1399136	крыло переднее левое	GEELY	MONJARO	5035082000C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1399136.html">https://deta78.ru/shop/UID_1399136.html</a>	Оригинал, б/у, залом ребер жесткости в задней части
1469533	крыло переднее левое	VOLVO	XC40	31651217	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1469533.html">https://deta78.ru/shop/UID_1469533.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1498467	крыло переднее левое	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	553000205AADYJ	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1498467.html">https://deta78.ru/shop/UID_1498467.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1331751	крыло переднее левое	EXEED	VX	509001146AADYJ	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1331751.html">https://deta78.ru/shop/UID_1331751.html</a>	Оригинал, б/у, излом в средней части 35 на 25 см. Повреждения на фото.
1538890	крыло переднее левое	KNEWSTAR	001	5035061200C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1538890.html">https://deta78.ru/shop/UID_1538890.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1381460	крыло переднее левое	BA3	2194	8450104276	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1381460.html">https://deta78.ru/shop/UID_1381460.html</a>	изгиб в передней части 30 на 25 см. Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1490310	крыло переднее левое	OMODA	S5	553000362AADYJ	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1490310.html">https://deta78.ru/shop/UID_1490310.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1500506	крыло переднее левое	BMW	3 серия другие		<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1500506.html">https://deta78.ru/shop/UID_1500506.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1484298	крыло переднее левое	HYUNDAI	TUCSON	66311N9000	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1484298.html">https://deta78.ru/shop/UID_1484298.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1434447	крыло переднее левое	HYUNDAI	TUCSON	66311D3050	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1434447.html">https://deta78.ru/shop/UID_1434447.html</a>	Оригинал, б/у, потертости, царапины, деформация и загиб каркаса сверху спереди и сзади справа. Все повреждения на фото.
1516133	крыло переднее левое	GEELY	MONJARO	5035082000C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1516133.html">https://deta78.ru/shop/UID_1516133.html</a>	излом,складки. Оригинал, б/у. Повреждения на фотографиях.
1502060	крыло переднее правое	MERCEDES	B CLASS иное	A2468810201	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1502060.html">https://deta78.ru/shop/UID_1502060.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях в передней части изгиб 20на 15см. Ранее ремонтировалось,вторичный окрас.
1525461	крыло переднее правое	HAVAL	JOLION	8403120XST01A	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1525461.html">https://deta78.ru/shop/UID_1525461.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1537965	крыло переднее правое	SUZUKI	VITARA	5761154P00000	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1537965.html">https://deta78.ru/shop/UID_1537965.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1452361	крыло переднее правое	FORD	TRANSIT	2242243	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1452361.html">https://deta78.ru/shop/UID_1452361.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1290282	крыло переднее правое	KIA	SOUL	66321B2000	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1290282.html">https://deta78.ru/shop/UID_1290282.html</a>	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1537021	крыло переднее правое	AUDI	A6	4G0821102	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1537021.html">https://deta78.ru/shop/UID_1537021.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях заломы по нижней части, сломано крепление
1517374	крыло переднее правое	SKODA	RAPID	60U821022A	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1517374.html">https://deta78.ru/shop/UID_1517374.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1180241	крыло переднее правое	JAC	JS6	8403202U2400E	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1180241.html">https://deta78.ru/shop/UID_1180241.html</a>	Оригинал, б/у. Повреждения на фотографиях.
1531356	крыло переднее правое	CHERY	TIGGO 7L	553000457AADYJ	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1531356.html">https://deta78.ru/shop/UID_1531356.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1351194	крыло переднее правое	GEELY	MONJARO	5035081900C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1351194.html">https://deta78.ru/shop/UID_1351194.html</a>	Оригинал, б/у, вторичный окрас. Повреждения на фото.
1512527	крыло переднее правое	BA3	AURA	8450039386	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1512527.html">https://deta78.ru/shop/UID_1512527.html</a>	Оригинал, б/у, потертости, царапины, деформация в передней части, залом каркаса в центре снизу. Повреждения на фото.
1485471	крыло переднее правое	MERCEDES	CLA	A1188810400	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1485471.html">https://deta78.ru/shop/UID_1485471.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1509338	крыло переднее правое	MERCEDES	GLE Coupe	A2928800206	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1509338.html">https://deta78.ru/shop/UID_1509338.html</a>	Оригинал, б/у, потертости, царапины. деформация задней нижней части. все повреждения на фото.
1532411	крыло переднее правое	CHERY	TIGGO 4	J688403102DY	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1532411.html">https://deta78.ru/shop/UID_1532411.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1285213	крыло переднее правое	GEELY	ATLAS	5035093900C15	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1285213.html">https://deta78.ru/shop/UID_1285213.html</a>	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1548110	крыло переднее правое	CHERY	TIGGO 7L	553000457AADYJ	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1548110.html">https://deta78.ru/shop/UID_1548110.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях залом с трещиной
1252506	крышка багажника	CHANGAN	ALSVIN	B51F2701070100	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1252506.html">https://deta78.ru/shop/UID_1252506.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1533757	крышка багажника	BA3	2190	8450104268	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1533757.html">https://deta78.ru/shop/UID_1533757.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1512374	крышка багажника	VOLKSWAGEN	PASSAT CC		<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1512374.html">https://deta78.ru/shop/UID_1512374.html</a>	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1525503	крышка багажника	KIA	CERATO	69200A7040	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1525503.html">https://deta78.ru/shop/UID_1525503.html</a>	Оригинал, б/у. Повреждения на фото.
1343391	панель боковины левая верхняя часть	BA3	2191	11180540106170	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1343391.html">https://deta78.ru/shop/UID_1343391.html</a>	Оригинал Новая Остаток неиспользованной части
1565157	прочие 001	BA3	2123	2123054010607	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1565157.html">https://deta78.ru/shop/UID_1565157.html</a>	Боковина кузова правая Оригинал Новая Остаток неиспользованной части
1337102	стойка кузова передняя правая	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA809836	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1337102.html">https://deta78.ru/shop/UID_1337102.html</a>	Оригинал Новая Остаток неиспользованной части
1524228	стойка левая рамы окна ветрового	HYUNDAI	SOLARIS	71110H5A00	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1524228.html">https://deta78.ru/shop/UID_1524228.html</a>	Оригинал Новая Остаток неиспользованной части
1524231	стойка правая рамы окна ветрового	HYUNDAI	SOLARIS	71120H5A00	<a href="https://deta78.ru/shop/UID_1524231.html">https://deta78.ru/shop/UID_1524231.html</a>	Оригинал Новая Остаток неиспользованной части