

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1369709	зеркало в сборе левое	KIA	SELTOS	87610Q5070	https://deta177.ru/shop/UID_1369709.html	Оригинал б.у. Разбит корпус с потерей фрагментов, 6 контактов, складной механизм рабочий, зеркальный элемент и повторитель поворота разбиты
1294583	зеркало в сборе правое	SOLLERS	ARGO	8210200W6030A	https://deta177.ru/shop/UID_1294583.html	Оригинал б.у. сломан корпус с отсутствием фрагментов, сломаны фрагменты во внутренней части, сломан один из зеркальных элементов, 5 контактов
1369699	зеркало в сборе правое	JETOUR	DASHING	F168202020CADQ	https://deta177.ru/shop/UID_1369699.html	Оригинал б.у., утрата фрагмента корпуса, задиры,царапины, 5 контатов
1209618	зеркало в сборе правое	CHERY	TIGGO 4 PRO	601001063AADQJ	https://deta177.ru/shop/UID_1209618.html	Оригинал б.у., разрывы с утратой фрагмента на корпусе,царапины на крышке, 6 контактов
1462316	зеркальный элемент зеркала левого	HYUNDAI	CRETA	87610C9110	https://deta177.ru/shop/UID_1462316.html	Оригинал б.у. царапины и притертости
1490332	корпус зеркала левого	BA3	ЛАПГУС	8450091005	https://deta177.ru/shop/UID_1490332.html	Оригинал б.у. Задиры, трещины корпуса и окантовки, сломан повторитель
1129750	корпус зеркала левого	BA3	BECTA	8450008044	https://deta177.ru/shop/UID_1129750.html	Оригинало б.у. Царапины и задиры, 6 контактов, складной механизм рабочий
1403409	корпус зеркала левого	RENAULT	MASTER	963021976R	https://deta177.ru/shop/UID_1403409.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрыв, сломаны крепления, 7 контактов, складной механизм рабочий
1483923	корпус зеркала левого	PORSCHE	CAYENNE	9Y1857411	https://deta177.ru/shop/UID_1483923.html	Оригинал б.у. Отломан фрагмент
1512443	корпус зеркала левого	NISSAN	QASHQAI		https://deta177.ru/shop/UID_1512443.html	Оригинал б.у. сломан и замят корпус , сломан повторитель, задиры на крышке, треснут зеркальный элемент, 9 контактов
1499180	корпус зеркала левого	HAVAL	JOLION	8202370XST10A	https://deta177.ru/shop/UID_1499180.html	Оригинал б.у., утрата фрагментов на крышке, трещина на корпусе, 8 контактов
1470991	корпус зеркала левого	MERCEDES	GLC	A2538105502	https://deta177.ru/shop/UID_1470991.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, не большие срезы, задиры на повторителе, 9 и 3 контакта
1478355	корпус зеркала левого	BMW	X4	51168738373	https://deta177.ru/shop/UID_1478355.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, 5 контактов, складной механизм рабочий
1138549	корпус зеркала правого	FAW	J6	8202020CA01/A	https://deta177.ru/shop/UID_1138549.html	Оригинал б.у. задиры, царапины
1511730	корпус зеркала правого	PORSCHE	MACAN	95B857186A	https://deta177.ru/shop/UID_1511730.html	Оригинал б.у. царапины и притертости, сломан крепежный элемент
1483807	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857508AM9B9	https://deta177.ru/shop/UID_1483807.html	Оригинал б.у. сломаны фрагменты на корпусе, разбит повторитель, 13 и 2 контакта
1352234	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857508AF9B9	https://deta177.ru/shop/UID_1352234.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе и на повторителе, 13 контактов
1460839	корпус зеркала правого	HAVAL	JOLION	8202520XST10A	https://deta177.ru/shop/UID_1460839.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, 10+1 контактов, складной механизм рабочий
1232123	корпус зеркала правого	BA3	ЛАПГУС	8450091004	https://deta177.ru/shop/UID_1232123.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, срез не большого фрагмента, 9 контактов
1499691	корпус зеркала правого	HYUNDAI	AVANTE		https://deta177.ru/shop/UID_1499691.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, разбиты крышка и корпус с потерей фрагментов, разбит повторитель поворта, сломаны крепления
1480553	корпус зеркала правого	RENAULT	DUSTER	963014889R	https://deta177.ru/shop/UID_1480553.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры отломан фрагмент 7 контактов, складной механизм рабочий
1355678	корпус зеркала правого	RENAULT	KAPTUR	963010497R	https://deta177.ru/shop/UID_1355678.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры разбита урышка с потерей фрагмента, трещины на повторителе поворота, 11 контактов, складной механизм рабочий
1488156	крышка зеркала левого	BMW	X5M	51168077001	https://deta177.ru/shop/UID_1488156.html	Оригинал б.у., царапины, сломан крепеж
1384547	крышка зеркала правого	BA3	2190	21910820100421	https://deta177.ru/shop/UID_1384547.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрывы, сломаны крепления, 6 контактов, задиры на стекле повторителя поворота, надлорманыф крепления, складной механизм рабочий
1301356	крышка зеркала правого	LIVAN	X3 PRO	6017039000661	https://deta177.ru/shop/UID_1301356.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, 6 контактов, складной механизм рабочий
1488157	повторитель указателя поворота зеркала левого	BMW	X5	63137441439	https://deta177.ru/shop/UID_1488157.html	Оригинал б.у., задиры, трещины на стекле
1439578	повторитель указателя поворота зеркала правого	VOLVO	XC90	31385686	https://deta177.ru/shop/UID_1439578.html	Оригинал б.у. Царапины и потертости, треснуто стекло в нижней части, сломанол крепление