

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1417213	зеркало в сборе левое	HAVAL	M6	8202100XKZ3LA	https://deta77.ru/shop/UID_1417213.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, разбит повторитель, заDIR и трещина на крышке, 7 контактов
1214176	зеркало в сборе левое	SKODA	RAPID	57B857508A	https://deta77.ru/shop/UID_1214176.html	Оригинал б.у. царапины и задиры, поломан повторитель, сломан фрагмент на корпусе, 6 контактов, разбит зеркальный элемент
1292470	зеркало в сборе левое	JAC	Иное	8202100LD085XZ	https://deta77.ru/shop/UID_1292470.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1530832	зеркало в сборе левое	CHANGAN	ALSVIN	B511F2710020101AC	https://deta77.ru/shop/UID_1530832.html	Оригинал б.у. Задиры ,притертости. Количество контактов - 6.
1335724	зеркало в сборе левое	HAVAL	H6	8202100AKZ36A	https://deta77.ru/shop/UID_1335724.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, складной механизм рабочий 11 контактов, сломаны крепления
1103876	корпус зеркала левого	HYUNDAI	TUCSON	87610N9000	https://deta77.ru/shop/UID_1103876.html	Оригинал б.у., трещины на повторителе и на корпусе в правой части, 8 контактов
1515255	корпус зеркала левого	BMW	5 серия другие	51167283611	https://deta77.ru/shop/UID_1515255.html	Оригинал б.у., задиры на текстуре, 3 контакта
1525298	корпус зеркала левого	SKODA	RAPID	5JB857507C9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1525298.html	Оригинал б.у. царапины и задиры, сломан крепеж, срезы на корпусе, 5 контактов
1515344	корпус зеркала левого	FORD	FOCUS	2143358	https://deta77.ru/shop/UID_1515344.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, поломан повторитель, 6 контактов
1515969	корпус зеркала левого	MERCEDES	GLE Coupe	A2928104100	https://deta77.ru/shop/UID_1515969.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, отломан фрагмент, 8+9 контактов, складной механизм рабочий
1508042	корпус зеркала левого	GEELY	ATLAS	8894323310A10	https://deta77.ru/shop/UID_1508042.html	Оригинал б.у. Отколот фрагмент, треснут зеркальный элемент. Количество контактов - 8.
1502141	корпус зеркала левого	BA3	2191	8450003869	https://deta77.ru/shop/UID_1502141.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Притертость на стекле указателя поворота. Количество контактов - 6.
1276618	корпус зеркала левого	VOLKSWAGEN	TOUAREG	761857507AE9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1276618.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Количество контактов - 15. Треснуты крепежи внутри, нет направляющей, микротрещины на повторителе.
1533833	корпус зеркала левого	BMW	X6	51167282779	https://deta77.ru/shop/UID_1533833.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, сломаны крепления, 3 контакта, складной механизм клинит
1480602	корпус зеркала левого	BMW	5 серия другие	51167352355	https://deta77.ru/shop/UID_1480602.html	Оригинал б.у. царапины и задиры, окислы и ржавчина, не складывается зеркало, 5 контактов
1527103	корпус зеркала правого	TOYOTA	CAMRY	8791006E60	https://deta77.ru/shop/UID_1527103.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры, отломан фрагмент корпуса, разбит зеркальный элемент, 14+4 контактов, складной механизм рабочий
1208049	корпус зеркала правого	SKODA	KAROQ	57R857502B5K	https://deta77.ru/shop/UID_1208049.html	Оригинал б.у. поломан фрагмент на корпусе, сломана накладка, неисправен механизм складывания, 6 контактов , сломан повторитель
1392596	корпус зеркала правого	FAW	J7	8202020-B90-C00/1	https://deta77.ru/shop/UID_1392596.html	Оригинал б.у. Разбиты зеркальные элементы, разрыв поворотного механизма, многочисленные задиры, 5 контактов
1381629	корпус зеркала правого	PORSCHE	CAYENNE	958731408059B9	https://deta77.ru/shop/UID_1381629.html	Оригинал б.у. Царапины
1169691	корпус зеркала правого	HAVAL	H9	8202400XKV93A	https://deta77.ru/shop/UID_1169691.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на корпусе, трещины в нижней части, разбит повторитель, 14 контактов
1498248	корпус зеркала правого	AUDI	Q3	83B857410E9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1498248.html	Оригинал б.у. Царапины, потертости, стёс на корпусе (6контактов)
1522521	корпус зеркала правого	JETOUR	T2	F268202P08AA	https://deta77.ru/shop/UID_1522521.html	Оригинал б.у., задиры на корпусе, царапины на повторителе, 17 контактов
1508491	корпус зеркала правого	HAVAL	DARGO	8202280XKN04AC03	https://deta77.ru/shop/UID_1508491.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Треснут корпус. Количество контактов - 9.
1522624	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB857508AL9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1522624.html	Оригинал б.у., трещины на повторителе, царапины на корпусе, 13 контактов
1502493	корпус зеркала правого	PORSCHE	CAYENNE	9Y1857538AOK1	https://deta77.ru/shop/UID_1502493.html	Оригинал б.у. Царапины и задиры
1508483	корпус зеркала правого	BA3	BECTA	8450030954	https://deta77.ru/shop/UID_1508483.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры, сломан механизм. Количество контактов - 6.
1231509	корпус зеркала правого	BA3	BECTA	8450030954	https://deta77.ru/shop/UID_1231509.html	Оригинал б.у. Трещина на крышке, разбито стекло указателя поворота. Количество контактов - 6.
1339192	корпус зеркала правого	BMW	X2	51169449376	https://deta77.ru/shop/UID_1339192.html	Оригинал б.у. Царапины
1536007	корпус зеркала правого	VOLKSWAGEN	POLO	5JB857508G9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1536007.html	Оригинал б.у. царапины и не большие задиры на корпусе, 6 контактов
971375	крышка зеркала левого	VOLKSWAGEN	POLO	6V0857537AGRU	https://deta77.ru/shop/UID_971375.html	Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика накладки, сломано крепление
1276617	крышка зеркала левого	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760857537GRU	https://deta77.ru/shop/UID_1276617.html	Оригинал б.у. Царапины, слом крепежных фрагментов.
1478786	крышка зеркала правого	VOLVO	XC60	39854913	https://deta77.ru/shop/UID_1478786.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Надрыв крепежа.
1381631	крышка зеркала правого	PORSCHE	CAYENNE	95873175200G2X	https://deta77.ru/shop/UID_1381631.html	Оригинал б.у. срезы пластика, задиры, сломано несколько крепежей
1537062	крышка зеркала правого	ZEEKR	001	HSJ1007R0002	https://deta77.ru/shop/UID_1537062.html	Оригинал Б.у царапины, притертости