

Ид детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1021891	блок управления ДВС	GAZ	NEXT	A21R22-3761181-120	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1021891.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1021891.html</a>	ЭБУ ДВС.Оригинальная деталь б/у. Без видимых повреждений.
1301565	датчик парковки бампера переднего наружный левый	GEELY	COOLRAY	7088033400	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1301565.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1301565.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика. 8892364723C44
1192473	жгут проводов датчиков парковки бампера переднего	AUDI	Q8	000979034E	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1192473.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1192473.html</a>	Провод с 2-мя контактами, для ремонта проводки парктроника Оригинал.Новая деталь.
1410985	замок двери задка	GEELY	ATLAS PRO	5062027300	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1410985.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1410985.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, царапины
1342293	звуковой сигнал левый	JAECOO	J7	803000093AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1342293.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1342293.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Срезы пластика.Деформирован кронштейн.
1334098	камера задняя	TOYOTA	LAND CRUISER 200	867B060031	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1334098.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1334098.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на корпусе и линзе.Сломан разъём и крепления.Камера правого зеркала
1381732	камера задняя	VOLVO	XC90	32286665	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1381732.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1381732.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сколы и задиры на линзе камеры.
1450861	камера задняя	CHANGAN	UNI-K	CD569F2807060900	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1450861.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1450861.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Срез пластика на корпусе.
1076669	камера задняя	MITSUBISHI	ASX	8781A229	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1076669.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1076669.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на линзе.Сломан кронштейн.
1269983	камера задняя	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	704000582AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1269983.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1269983.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на корпусе и линзе камеры.
1349497	камера передняя	EXEED	RX	704000781AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1349497.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1349497.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на линзе.Порвана проводка.
1407532	камера передняя	SERES	M7	3570310SY02	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1407532.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1407532.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан разъём подключения.Трещины на кронштейне.
1435584	камера передняя	EXEED	LX	704000600AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1435584.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1435584.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на линзе камеры.Порвана проводка.
1447573	камера передняя	JAECOO	J8	704001176AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1447573.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1447573.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан кронштейн.Обрезан провод.
1420534	камера передняя	CHEVROLET	TAHOE	84676845	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1420534.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1420534.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан разъём подключения.
1277935	консоль центральная	VOLVO	XC90	31477334	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1277935.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1277935.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины пластика.
1355309	петля капота левая	LEXUS	NX	5342078030	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1355309.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1355309.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.деформация
1355310	петля капота правая	LEXUS	NX	5341078030	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1355310.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1355310.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.деформация
1450481	прочие 001	GEELY	MONJARO	6608095660	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1450481.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1450481.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Деталь разового монтажа
1149721	прочие 001	HYUNDAI	GRAND SANTA FE	95811B8500	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1149721.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1149721.html</a>	корпус блока управления парктрониками Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Нет возможности проверить на работоспособность.
1344649	прочие 002	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	704000584AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1344649.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1344649.html</a>	радар слепых зон задний Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан кронштейн.Сколы на корпусе.
1385900	прочие 005	KIA	SORENTO	95810C5000	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1385900.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1385900.html</a>	Датчик слепых зон ЗЛ Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломано крепление.
1287725	прочие 005	HYUNDAI	GENESIS	99150D2000	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1287725.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1287725.html</a>	правый датчик слепых зон Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломано крепление.Нет возможности проверить на работоспособность.
1386757	прочие 006	BMW	3 серия другие	66325A84CF7	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1386757.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1386757.html</a>	Радиолокационный датчик ближн.диапазона Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Утрата фрагмента корпуса.
1440133	прочие 006	TOYOTA	LAND CRUISER	8816260062	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1440133.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1440133.html</a>	Блок мониторинга слепых зон задний левый Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепления.
1427089	прочие 007	HYUNDAI	SONATA	95821C1500	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1427089.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1427089.html</a>	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН лев Оригинал б/у. Потёртости,задиры и царапины по всей площади,срезы корпуса,деформация кронштейна.
1427090	прочие 008	HYUNDAI	SONATA	95811C1500	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1427090.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1427090.html</a>	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН прав Оригинал б/у. Потёртости,задиры и царапины,срезы по корпусу,деформации кронштейна.
1384635	прочие 008	BMW	5 серия другие	61355A398E8	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1384635.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1384635.html</a>	блок антенны свободного доступа Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Срезы пластика на корпусе
1353085	прочие 012	GEELY	MONJARO	6608069568	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1353085.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1353085.html</a>	Радар слеп зон пр Оригинал б/у.Потёртости,царапины по корпусу.Без видимых повреждений.
1421130	прочие 012	MERCEDES	S CLASS иное	A0009007913	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1421130.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1421130.html</a>	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАДАРНЫЙ ДАТЧИК Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Нет возможности проверить на работоспособность.Без видимых повреждений.
1425776	прочие 014	JETOUR	DASHING	704000027AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1425776.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1425776.html</a>	РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ДАТЧИК Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Деформация кронштейна.Срезы и разрывы пластика на корпусе.
1197771	прочие 015	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR135905	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1197771.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1197771.html</a>	Датчик круиз контроля Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещина на разъёме.
1408732	прочие 021	AUDI	Q3	4K0941572CG	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1408732.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1408732.html</a>	Блок фары лев Оригинал б.у. Потертости
1408733	прочие 022	AUDI	Q3	83A941475	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1408733.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1408733.html</a>	Плата светодиода фары лев Оригинал б.у. Потертости, нет возможности проверить на работоспособность
1143015	прочие 026	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760907561C	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1143015.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1143015.html</a>	датчик и кронштейн круиз контроля Датчик ACC Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Деформирован кронштейн.Задиры на стекле.
1452142	прочие 029	EXEED	TXL	704000376AA	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1452142.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1452142.html</a>	Датчик определения дистанции Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Электронные ошибки при диагностике.
1444135	ручка внешняя двери передней левой	SKODA	OCTAVIA	8Y0837239AGRU	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1444135.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1444135.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Срезы пластика на корпусе.
1450450	ручка внешняя двери передней левой	CHANGAN	CS35PLUS	C211F2706040203	<a href="https://detal78.ru/shop/UIID_1450450.html">https://detal78.ru/shop/UIID_1450450.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры ЛКП.