

| Над детали: | Наименование запчасти:                            | Марка ТС:  | Модель ТС:        | Каталог:          | Фото детали:                                                                                      | Описание:                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1588681     | жгут проводов датчиков парковки бампера переднего | MERCEDES   | GLC               | A2535402900       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1588681.html">https://detail77.ru/shop/UID_1588681.html</a> | a25388581029999<br>Оригинал б.у. Разрывы проводки, сломаны и срезаны фишки, разрывы на спойлере решетке и молдинге, сломаны крепления                     |
| 1437875     | заглушка отверстия крюка буксировочного переднего | MERCEDES   | GLE Coupe         | A2928854922       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1437875.html">https://detail77.ru/shop/UID_1437875.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1522864     | звуковой сигнал правый                            | JAECOO     | J7                | 803000094AA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1522864.html">https://detail77.ru/shop/UID_1522864.html</a> | Оригинал, б.у., видимых повреждений не обнаружено                                                                                                         |
| 1547661     | кронштейн бампера переднего левый                 | MERCEDES   | GLE               | A1678852900       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1547661.html">https://detail77.ru/shop/UID_1547661.html</a> | Оригинал б.у. Отломан фрагмент                                                                                                                            |
| 1307684     | кронштейн бампера переднего левый                 | TOYOTA     | CAMRY             | 5253633040        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1307684.html">https://detail77.ru/shop/UID_1307684.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры                                                                                                                           |
| 1455864     | облицовка бампера переднего                       | SKODA      | KAROQ             | 57A807218         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1455864.html">https://detail77.ru/shop/UID_1455864.html</a> | Оригинал б.у., деформация, разрыв, поломаны крепежи в правой части облицовки,разрыв в центральной части спойлера                                          |
| 1485272     | облицовка бампера переднего                       | EXEED      | TXL               | 602001438AA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1485272.html">https://detail77.ru/shop/UID_1485272.html</a> | 602001296AA, 602003373AA Оригинал б.у., деформация,разрывы в центральной части облицовки, разрывы на решетке, задиры на спойлере                          |
| 1581822     | облицовка бампера переднего                       | HAVAL      | JOLION            | 2803140XST01A     | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1581822.html">https://detail77.ru/shop/UID_1581822.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1481873     | облицовка бампера переднего                       | JETOUR     | DASHING           | F162803501CA      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1481873.html">https://detail77.ru/shop/UID_1481873.html</a> | Оригинал б.у., разрывы в левой и правой частях облицовки, разрывы на решетке                                                                              |
| 1591979     | облицовка бампера переднего                       | HAVAL      | JOLION            | 2803140XST01A     | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1591979.html">https://detail77.ru/shop/UID_1591979.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1521515     | облицовка бампера переднего                       | KIA        | SPORTAGE          | 86510P1010        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1521515.html">https://detail77.ru/shop/UID_1521515.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях срез материала в левой части 30х30см                                                                             |
| 1528159     | облицовка бампера переднего                       | NISSAN     | TERRANO           | 6265100Q1E        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1528159.html">https://detail77.ru/shop/UID_1528159.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1596876     | облицовка бампера переднего                       | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | LR137941          | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1596876.html">https://detail77.ru/shop/UID_1596876.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1296060     | облицовка бампера переднего                       | CHANGAN    | ALSVIN            | B511F2713010200   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1296060.html">https://detail77.ru/shop/UID_1296060.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1443413     | облицовка бампера переднего                       | BA3        | BECTA             | 8450040054        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1443413.html">https://detail77.ru/shop/UID_1443413.html</a> | Оригинал б.у. Разбита облицовка, задиры на решетке птф                                                                                                    |
| 1569561     | облицовка бампера переднего                       | BA3        | XRAY              | 620228136R        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1569561.html">https://detail77.ru/shop/UID_1569561.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1587742     | облицовка бампера переднего                       | BMW        | X7                | 51118081817       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1587742.html">https://detail77.ru/shop/UID_1587742.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1587948     | облицовка бампера переднего                       | TOYOTA     | CAMRY             | 521190X946        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1587948.html">https://detail77.ru/shop/UID_1587948.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации и разрывы в центральной части, разбита решетка в центральной верхней части, сломаны крепления                 |
| 1592004     | облицовка бампера переднего                       | TOYOTA     | RAV4              | 521194A921        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1592004.html">https://detail77.ru/shop/UID_1592004.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1494436     | облицовка бампера переднего                       | MERCEDES   | GLE               | A1668859225649999 | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1494436.html">https://detail77.ru/shop/UID_1494436.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1587539     | облицовка бампера переднего                       | MERCEDES   | GLE Coupe AMG     | A16788584069999   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1587539.html">https://detail77.ru/shop/UID_1587539.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1596901     | облицовка бампера переднего                       | NISSAN     | ALMERA            |                   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1596901.html">https://detail77.ru/shop/UID_1596901.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1602963     | облицовка бампера переднего                       | BA3        | BECTA             | 8460008782        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1602963.html">https://detail77.ru/shop/UID_1602963.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1435093     | облицовка бампера переднего                       | NISSAN     | X-TRAIL           | 620224CM1H        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1435093.html">https://detail77.ru/shop/UID_1435093.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1520250     | облицовка бампера переднего                       | JETOUR     | DASHING           | F162803501CA      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1520250.html">https://detail77.ru/shop/UID_1520250.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1594680     | облицовка бампера переднего                       | NISSAN     | X-TRAIL           | 62022HZ40H        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1594680.html">https://detail77.ru/shop/UID_1594680.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1293381     | облицовка бампера переднего                       | EXEED      | TXL               | 602001438AA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1293381.html">https://detail77.ru/shop/UID_1293381.html</a> | 602003373AA 602001296AA<br>Оригинал б.у. Царапины и задиры, трещины в унтральной части, разбиты решетка и спойлер                                         |
| 1353521     | облицовка бампера переднего                       | VOLKSWAGEN | TIGUAN            | 5N087217AGRU      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1353521.html">https://detail77.ru/shop/UID_1353521.html</a> | 5n0853651j9b9<br>Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях снизу на площади 10%- разрывы, утрата фрагмента. повреждения ЛКП. смещение                      |
| 1395546     | облицовка бампера переднего                       | LIVAN      | X3 PRO            | 1118045112        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1395546.html">https://detail77.ru/shop/UID_1395546.html</a> | 6010174700742, 6010174500742 Оригинал б.у., деформация, трещины в правой части облицовки,задиры на спойлере,царапины на молдингах                         |
| 1592335     | облицовка бампера переднего                       | AUDI       | A4                | 8W0807437         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1592335.html">https://detail77.ru/shop/UID_1592335.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1370277     | облицовка бампера переднего                       | KIA        | RIO               | 86511H0900        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1370277.html">https://detail77.ru/shop/UID_1370277.html</a> | Оригинал б.у., деформация,задиры в правой части облицовки,задиры на правом молдинге, поломан внутренний крепеж в правой части                             |
| 1512967     | облицовка бампера переднего                       | CHANGAN    | UNI-V             | C281F2713011501AA | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1512967.html">https://detail77.ru/shop/UID_1512967.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях разрыв материала                                                                                                 |
| 1519531     | облицовка бампера переднего                       | SKODA      | OCTAVIA           | 5E3807221         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1519531.html">https://detail77.ru/shop/UID_1519531.html</a> | 5E3853653ZD4<br>Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрывы, деформации, отломаны фрагменты, разбита решетка, сломаны крепления                              |
| 1562061     | облицовка бампера переднего                       | LEXUS      | NX                | 5211978943        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1562061.html">https://detail77.ru/shop/UID_1562061.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1595051     | облицовка бампера переднего                       | EXEED      | RX                | 602002454AA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1595051.html">https://detail77.ru/shop/UID_1595051.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, разрывы, деформация и отрыв креплений на спойлере                                                                        |
| 1599120     | облицовка бампера переднего                       | RENAULT    | KOLEOS            |                   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1599120.html">https://detail77.ru/shop/UID_1599120.html</a> | Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовок, деформации и разрывы пластика облицовки слева, деформации креплений слева           |
| 1388655     | облицовка бампера переднего                       | BA3        | BECTA             | 8450040054        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1388655.html">https://detail77.ru/shop/UID_1388655.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1459635     | облицовка бампера переднего                       | CHANGAN    | LAMORE            | C589F2713011200   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1459635.html">https://detail77.ru/shop/UID_1459635.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1503024     | облицовка бампера переднего                       | SKODA      | RAPID             | 60U807217Q        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1503024.html">https://detail77.ru/shop/UID_1503024.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1407315     | облицовка бампера переднего                       | JAECOO     | J7                | 602003347AA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1407315.html">https://detail77.ru/shop/UID_1407315.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1481929     | облицовка бампера переднего                       | NISSAN     | QASHQAI           | 62022BP10H        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1481929.html">https://detail77.ru/shop/UID_1481929.html</a> | Орогинал б.у., царапины, задиры, глубокие задиры на центральной части и трещина на решетке                                                                |
| 1404190     | облицовка бампера переднего                       | EXEED      | LX                | 602006449AA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1404190.html">https://detail77.ru/shop/UID_1404190.html</a> | 602002668AA<br>Оригинал б.у., царапины, глубокие задиры, трещина на центральной части, трещины и разрывы на решетке, сломаны крепежи на центральной части |
| 1455556     | облицовка бампера переднего                       | JETOUR     | DASHING           | F162803501CA      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1455556.html">https://detail77.ru/shop/UID_1455556.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1596863     | облицовка бампера переднего                       | MITSUBISHI | OUTLANDER         | 6400K729          | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1596863.html">https://detail77.ru/shop/UID_1596863.html</a> | 62026W061P Оригинал, б.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика спойлера, молдинга, слом крепления хром молдинга слева                              |
| 1598846     | облицовка бампера переднего                       | MERCEDES   | GLE               | A16688516389999   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1598846.html">https://detail77.ru/shop/UID_1598846.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1584186     | облицовка бампера переднего                       | EXEED      | LX                | 602002667AA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1584186.html">https://detail77.ru/shop/UID_1584186.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях притерта с образованием трещин спереди, смещение                                                                 |
| 1593727     | облицовка бампера переднего                       | BMW        | X4                |                   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1593727.html">https://detail77.ru/shop/UID_1593727.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1404128     | облицовка бампера переднего                       | JETOUR     | DASHING           | F162803501CA      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1404128.html">https://detail77.ru/shop/UID_1404128.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1410888     | облицовка бампера переднего                       | BA3        | 2191              | 8450103785        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1410888.html">https://detail77.ru/shop/UID_1410888.html</a> | 8450112491<br>Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                    |
| 1488718     | облицовка бампера переднего                       | NISSAN     | QASHQAI           | 62022HL10H        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1488718.html">https://detail77.ru/shop/UID_1488718.html</a> | Оригинал б.у., деформация,задиры, разрыв в правой части, разрывы на верхних крепежах в правой и левой частях облицовки,царапины на правом молдинге        |
| 1579854     | облицовка бампера переднего                       | GEELY      | TUGELLA           | 6010131500        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1579854.html">https://detail77.ru/shop/UID_1579854.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1277401     | облицовка бампера переднего                       | GEELY      | MONJARO           | 6010173200        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1277401.html">https://detail77.ru/shop/UID_1277401.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1591036     | облицовка бампера переднего                       | MERCEDES   | GLE               |                   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1591036.html">https://detail77.ru/shop/UID_1591036.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1593268     | облицовка бампера переднего                       | HYUNDAI    | CRETA             | 86511M0000        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1593268.html">https://detail77.ru/shop/UID_1593268.html</a> | Оригинал б.у. Деформация, надрыв в правой части. Отколот фрагмент правой части спойлера. Отколоты внутренние крепления.                                   |
| 1496406     | облицовка бампера переднего                       | SOLARIS    | KRS               | 86511H0700        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1496406.html">https://detail77.ru/shop/UID_1496406.html</a> | 86511H0700<br>Оригинал б.у., царапины, задиры, разрыв и сломан верхние крепежи                                                                            |
| 1589849     | облицовка бампера переднего                       | TOYOTA     | COROLLA           | 52119F2911        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1589849.html">https://detail77.ru/shop/UID_1589849.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1597545     | облицовка бампера переднего                       | GEELY      | MONJARO           | 6010173200        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1597545.html">https://detail77.ru/shop/UID_1597545.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях царапины, разрыв материала в центральной правой нижней части                                                     |
| 1599062     | облицовка бампера переднего                       | MERCEDES   | E CLASS иное      | A21288527389999   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1599062.html">https://detail77.ru/shop/UID_1599062.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |
| 1590735     | облицовка бампера переднего                       | LEXUS      | RX                | 521194D955        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1590735.html">https://detail77.ru/shop/UID_1590735.html</a> | Оригинал б.у. Царапины и задиры, притерта, деформирована справа с трещинами и разрывами, разрыв креплений                                                 |
| 1268704     | облицовка бампера переднего                       | GEELY      | MONJARO           | 6010173200        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1268704.html">https://detail77.ru/shop/UID_1268704.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                  |

|         |                             |            |                    |                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1486047 | облицовка бампера переднего | JETOUR     | DASHING            | F162803501CA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1486047.html">https://detail77.ru/shop/UID_1486047.html</a> | Оригинал 6.у., разрыв в правой части спойлера, задиры на накладке                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1583884 | облицовка бампера переднего | HAVAL      | H3                 | 2803138XKJ20AC03   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1583884.html">https://detail77.ru/shop/UID_1583884.html</a> | Оригинал 6.у., задиры на левой части облицовки, деформации и разрывы на центральной части облицовки, рзрыв на решетке радиатора,задиры на правой части облицовки, сломаны верхние крепежи на центральной части, разрывы во внутренней части,                                                                                               |
| 1486016 | облицовка бампера переднего | EXEED      | LX                 | 602002667AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1486016.html">https://detail77.ru/shop/UID_1486016.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1587633 | облицовка бампера переднего | SUBARU     | OUTBACK            | 57702AJ170         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1587633.html">https://detail77.ru/shop/UID_1587633.html</a> | Оригинал 6.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, замятия и деформации пластика облицовки слева, разрывы слева снизу, сломаны крепления облицовки справа, вцентре и слева                                                                                                                                               |
| 1591900 | облицовка бампера переднего | NISSAN     | X-TRAIL            | 62022HZ40H         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1591900.html">https://detail77.ru/shop/UID_1591900.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1594666 | облицовка бампера переднего | MAZDA      | CX-5               | KTZC500318P        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1594666.html">https://detail77.ru/shop/UID_1594666.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1521506 | облицовка бампера переднего | VOLKSWAGEN | POLO               | 6RU807221AGRU      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1521506.html">https://detail77.ru/shop/UID_1521506.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1590738 | облицовка бампера переднего | LAND ROVER | RANGE ROVER        | LR071948           | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1590738.html">https://detail77.ru/shop/UID_1590738.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях разрыв в правой части                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1484427 | облицовка бампера переднего | SKYWELL    | ET5                | C6010700BABA100000 | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1484427.html">https://detail77.ru/shop/UID_1484427.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1593306 | облицовка бампера переднего | BA3        | BECTA              | 8450033685         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1593306.html">https://detail77.ru/shop/UID_1593306.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1527355 | облицовка бампера переднего | SKODA      | OCTAVIA            | 120807221M         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1527355.html">https://detail77.ru/shop/UID_1527355.html</a> | Оригинал 6.у., задиры на левой части облицовки, рарыв на решетке радиатора, задиры, разрывы, деформация на правой части, сломан боковой крепеж на левой части                                                                                                                                                                              |
| 1592030 | облицовка бампера переднего | VOLVO      | V90                | 39845319           | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1592030.html">https://detail77.ru/shop/UID_1592030.html</a> | Оригинал 6.у. Царапины и задиры, деформации и изгибы, разрывы в центральной левой части, разбита облицовка решетки радиатора, сломаны крепления                                                                                                                                                                                            |
| 1604592 | облицовка бампера переднего | GAC        | GS8                | 7105004DRS0500M00  | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1604592.html">https://detail77.ru/shop/UID_1604592.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1278514 | облицовка бампера переднего | RENAULT    | ARKANA             | 620106779X         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1278514.html">https://detail77.ru/shop/UID_1278514.html</a> | Оригинал 6.у., царапины, задиры на левой стороне облицовки, задиры на правой стороне спойлера, задиры на молдинге, разрыв и задиры на цетральной части облицовки, задиры на центральной части спойлера, разрывы на решетке радиатора, задиры на правой стороне облицовки, задиры на спойлере, разрыв на внутренней части решетки радиатора |
| 1545219 | облицовка бампера переднего | CHERY      | TIGGO 7 PRO MAX    | 602003531AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1545219.html">https://detail77.ru/shop/UID_1545219.html</a> | Оригинал 6.у., разрывы, деформация, задиры в левой части облицовки, задиры в центральной части спойлера, задиры в правой части облицовки, сломан верхний крепеж на левой части,                                                                                                                                                            |
| 1590181 | облицовка бампера переднего | CHANGAN    | UNI-K              | CD569F2713011400   | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1590181.html">https://detail77.ru/shop/UID_1590181.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1267093 | облицовка бампера переднего | GENESIS    | G80                | 86550T1000AS       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1267093.html">https://detail77.ru/shop/UID_1267093.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1584699 | облицовка бампера переднего | BMW        | 3 серия другие     | 51118099896        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1584699.html">https://detail77.ru/shop/UID_1584699.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1594950 | облицовка бампера переднего | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO | 521196C913         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1594950.html">https://detail77.ru/shop/UID_1594950.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1255528 | облицовка бампера переднего | MERCEDES   | GLS                | A16788594059999    | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1255528.html">https://detail77.ru/shop/UID_1255528.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях трещина по креплению справа сбоку                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1597702 | облицовка бампера переднего | HONGQI     | H5                 | 2803111HF01S1      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1597702.html">https://detail77.ru/shop/UID_1597702.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1494937 | облицовка бампера переднего | BA3        | ЛАРГУС             | 8450091522         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1494937.html">https://detail77.ru/shop/UID_1494937.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1513002 | облицовка бампера переднего | BA3        | BECTA              | 8450040056         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1513002.html">https://detail77.ru/shop/UID_1513002.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1510832 | облицовка бампера переднего | HAVAL      | F7                 | 2803510XKQ11A      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1510832.html">https://detail77.ru/shop/UID_1510832.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1589756 | облицовка бампера переднего | TANK       | 300                | 2803204XKM0        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1589756.html">https://detail77.ru/shop/UID_1589756.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1245823 | облицовка бампера переднего | GEELY      | TUGELLA            | 6010131500         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1245823.html">https://detail77.ru/shop/UID_1245823.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1591922 | облицовка бампера переднего | AUDI       | Q5                 | 80A807065GRU       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1591922.html">https://detail77.ru/shop/UID_1591922.html</a> | 80a853651afmx3 Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях срезы, глубокие задиры в правой части                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1591944 | облицовка бампера переднего | KIA        | RIO                | 86511H0900         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1591944.html">https://detail77.ru/shop/UID_1591944.html</a> | Оригинал 6.у., срезы, царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, решетки, разрыв пластика облицовки слева, глубокие срезы облицовки слева, сломаны крепления облицовки и спойлера слева сверху, замятия спойлера справа снизу,                                                                                               |
| 1592599 | облицовка бампера переднего | MAZDA      | ATENZA             | GW7A50031AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1592599.html">https://detail77.ru/shop/UID_1592599.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1551942 | облицовка бампера переднего | JETOUR     | DASHING            | F162803501CA       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1551942.html">https://detail77.ru/shop/UID_1551942.html</a> | F162803507CA Оригинал 6.у. Деформация, разрывы в правой части. Срез креплений внутренней части справа. Царапины, задиры на решетке.                                                                                                                                                                                                        |
| 1591923 | облицовка бампера переднего | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR  | LR137943           | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1591923.html">https://detail77.ru/shop/UID_1591923.html</a> | LR138277 Оригинал 6.у. Царапины и задиры, срез материала, треснут в левой угловой части, сломаны крепления                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1593522 | облицовка бампера переднего | BA3        | BECTA              | 8450040054         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1593522.html">https://detail77.ru/shop/UID_1593522.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1599137 | облицовка бампера переднего | RENAULT    | ARKANA             | 602001892AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1599137.html">https://detail77.ru/shop/UID_1599137.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1497576 | облицовка бампера переднего | EXEED      | LX                 | 602001892AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1497576.html">https://detail77.ru/shop/UID_1497576.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1582813 | облицовка бампера переднего | EXEED      | RX                 | 602003547AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1582813.html">https://detail77.ru/shop/UID_1582813.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1587609 | облицовка бампера переднего | LEXUS      | RX                 | 521194D938         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1587609.html">https://detail77.ru/shop/UID_1587609.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1257622 | облицовка бампера переднего | HAVAL      | JOLION             | 2803140XST01A      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1257622.html">https://detail77.ru/shop/UID_1257622.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1590651 | облицовка бампера переднего | RENAULT    | ARKANA             | 620106779X         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1590651.html">https://detail77.ru/shop/UID_1590651.html</a> | Оригинал 6.у., царапины, задиры, деформация на левой части, трещины на правой части, трещины на раме от радиатора, разрыв на спойлере                                                                                                                                                                                                      |
| 1531964 | облицовка бампера переднего | BMW        | X3                 | 51118091998        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1531964.html">https://detail77.ru/shop/UID_1531964.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1586176 | облицовка бампера переднего | TOYOTA     | C-HR               | 52119F4903         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1586176.html">https://detail77.ru/shop/UID_1586176.html</a> | Оригинал 6.у. Деформация, разрывы в левой и центральной части бампера. Разрыв в правой части спойлера.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1598276 | облицовка бампера переднего | ZEEKR      | 001                | 6608151404C90      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1598276.html">https://detail77.ru/shop/UID_1598276.html</a> | 889473276B03, 889422236B03, 889422227B03, 6608159575 Оригинал 6.у. Деформация, надрывы в правой части. Срез на правом молдинге. Царапины, задиры на центральном молдинге. Жгут без видимых повреждений.                                                                                                                                    |
| 1600986 | облицовка бампера переднего | LI         | L7                 | X0328030020        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1600986.html">https://detail77.ru/shop/UID_1600986.html</a> | Оригинал 6.у., царапины, задиры трещины и деформация на левой части, трещины и разрывы на спойлере, сломаны верхние крепежи                                                                                                                                                                                                                |
| 1507420 | облицовка бампера переднего | OMODA      | C5                 | 602002777AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1507420.html">https://detail77.ru/shop/UID_1507420.html</a> | 602002720aaa 602002156aa Оригинал 6.у. задиры в левой части облицовки, задиры в центральной части облицовки, задиры и трещина в правой части облицовки, разрыв на решетке радиатора, сломан крепеж во внутренней части,                                                                                                                    |
| 1585684 | облицовка бампера переднего | JAC        | J7                 | 2803101U7300       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1585684.html">https://detail77.ru/shop/UID_1585684.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1313537 | облицовка бампера переднего | HYUNDAI    | TUCSON             | 86540N9000         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1313537.html">https://detail77.ru/shop/UID_1313537.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1463287 | облицовка бампера переднего | EXEED      | TXL                | 602001438AA        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1463287.html">https://detail77.ru/shop/UID_1463287.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1579054 | облицовка бампера переднего | LI         | L6                 | LAA28030032        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1579054.html">https://detail77.ru/shop/UID_1579054.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1581862 | облицовка бампера переднего | HAVAL      | DARGO              | 2803103XKN04A      | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1581862.html">https://detail77.ru/shop/UID_1581862.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях деформация, разрыв в левой боковой части                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1596909 | облицовка бампера переднего | LAND ROVER | RANGE ROVER        | LR071948           | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1596909.html">https://detail77.ru/shop/UID_1596909.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1408787 | облицовка бампера переднего | TOYOTA     | CAMRY              | 52119-3T967        | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1408787.html">https://detail77.ru/shop/UID_1408787.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1472424 | облицовка бампера переднего | BA3        | BECTA              | 8450040054         | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1472424.html">https://detail77.ru/shop/UID_1472424.html</a> | 8450040058 Оригинал 6.у., деформация, задиры,трещины в левой части облицовки,задиры на решетке                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1596518 | облицовка бампера переднего | VOLKSWAGEN | POLO               | 6RU807221GRU       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1596518.html">https://detail77.ru/shop/UID_1596518.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1579934 | облицовка бампера переднего | GAC        | GS8                | 7105004DRS0400M00  | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1579934.html">https://detail77.ru/shop/UID_1579934.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1590775 | облицовка бампера переднего | AUDI       | A6                 | 4K0807065GRU       | <a href="https://detail77.ru/shop/UID_1590775.html">https://detail77.ru/shop/UID_1590775.html</a> | Оригинал 6.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                    |            |                    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1521491 | облицовка бампера переднего        | KIA        | SOUL               | 86511B2500        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1521491.html">https://deta177.ru/shop/UID_1521491.html</a> | оригинал б/у, трещины и деформации в центральной части облицовки, разрывы на спойлере, деформации и задиры на нижней губе, поломан крепеж в верхней правой части |
| 1535169 | облицовка бампера переднего        | CHERY      | TIGGO 4 PRO        | 602001262AADQJ    | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1535169.html">https://deta177.ru/shop/UID_1535169.html</a> | 602001263AA<br>Оригинал б.у. Деформация с трещинами и разрыв в правой части, срезы материала и задиры на спойлере                                                |
| 1593661 | облицовка бампера переднего        | PORSCHE    | CAYENNE            | 9Y0807217MG2X     | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1593661.html">https://deta177.ru/shop/UID_1593661.html</a> | 9Y0807796BOK1 Оригинал б.у. Царапины и задиры, трещины на решетке, задиры, деформации, разрывы на облицовке бампера, сломаны крепления                           |
| 1595719 | облицовка бампера переднего        | BMW        | 5 серия другие     | 51117332678       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1595719.html">https://deta177.ru/shop/UID_1595719.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1506603 | облицовка бампера переднего        | GEELY      | COOLRAY            | 6010208600        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1506603.html">https://deta177.ru/shop/UID_1506603.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1576909 | облицовка бампера переднего        | LEXUS      | ES                 | 5211937945        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1576909.html">https://deta177.ru/shop/UID_1576909.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1584937 | облицовка бампера переднего        | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO | 521196A946        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1584937.html">https://deta177.ru/shop/UID_1584937.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1604656 | облицовка бампера переднего        | TOYOTA     | RAV4               | 521190R926        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1604656.html">https://deta177.ru/shop/UID_1604656.html</a> | 5311242210<br>Оригинал б.у. Разрывы в центральной части бампера. Царапины, задиры на решетке.                                                                    |
| 1591246 | облицовка бампера переднего        | MERCEDES   | GLE Coupe          | A2928851925 9999  | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1591246.html">https://deta177.ru/shop/UID_1591246.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1595580 | облицовка бампера переднего        | KIA        | SPORTAGE           | 865113U020        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1595580.html">https://deta177.ru/shop/UID_1595580.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1603826 | облицовка бампера переднего        | TOYOTA     | CAMRY              | 521193T989        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1603826.html">https://deta177.ru/shop/UID_1603826.html</a> | 5310206610 Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                              |
| 1443549 | облицовка бампера переднего        | HAVAL      | F7X                | 2803144XKQ00A     | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1443549.html">https://deta177.ru/shop/UID_1443549.html</a> | Оригинал б.у., деформация, разрывы в центральной части облицовки, разрывы на центральной решетке, разрыв на хроммолдинге                                         |
| 1588390 | облицовка бампера переднего        | VOLKSWAGEN | POLO               | 6N5807217GRU      | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1588390.html">https://deta177.ru/shop/UID_1588390.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1495693 | облицовка бампера переднего        | TOYOTA     | CAMRY              | 521193T961        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1495693.html">https://deta177.ru/shop/UID_1495693.html</a> | 5310206570<br>Оригинал б.у. Царапины и задиры, деформации, трезины и разрывы, разрыв решетки в нижней части, срез материала на хроме, повреждены крепления       |
| 1594767 | облицовка бампера переднего        | CHERY      | TIGGO 7 PRO MAX    | 602001919AA       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1594767.html">https://deta177.ru/shop/UID_1594767.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1576906 | облицовка бампера переднего        | LEXUS      | RX                 | 521194D955        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1576906.html">https://deta177.ru/shop/UID_1576906.html</a> | 8121048060 Оригинал б.у. Царапины и задиры, отслоение пленки в центральной части, загнуты углы, Царапины и потертости на стекле лтф, сломаны крепления           |
| 1600005 | облицовка бампера переднего        | MERCEDES   | GLE                | A16788552039999   | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1600005.html">https://deta177.ru/shop/UID_1600005.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях вмятина справа, разрыв справа                                                                                           |
| 1546032 | облицовка бампера переднего        | CHERY      | TIGGO 7 PRO MAX    | 602003531AA       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1546032.html">https://deta177.ru/shop/UID_1546032.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1578693 | облицовка бампера переднего        | MINI       | COOPER             | YKA3AHA 2 PA3A    | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1578693.html">https://deta177.ru/shop/UID_1578693.html</a> | 51115A3C8C6 Оригинал б.у. Разрывы текстуры и молдинга, срез материала и трещина на правой облицовке                                                              |
| 1587787 | облицовка бампера переднего        | HAVAL      | JOLION             | 2803140XST01A     | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1587787.html">https://deta177.ru/shop/UID_1587787.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1595753 | облицовка бампера переднего        | LI         | L9                 | X0128030012       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1595753.html">https://deta177.ru/shop/UID_1595753.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1291691 | облицовка бампера переднего        | GEELY      | COOLRAY            | 6010208600        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1291691.html">https://deta177.ru/shop/UID_1291691.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1412855 | облицовка бампера переднего        | SKODA      | RAPID              | 60U807221F        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1412855.html">https://deta177.ru/shop/UID_1412855.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1503041 | облицовка бампера переднего        | TOYOTA     | LAND CRUISER PRADO | 521196C914        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1503041.html">https://deta177.ru/shop/UID_1503041.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1588333 | облицовка бампера переднего        | BMW        | 5 серия другие     | 51118069072       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1588333.html">https://deta177.ru/shop/UID_1588333.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1602917 | облицовка бампера переднего        | AUDI       | Q5                 | 80A807107AGRU     | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1602917.html">https://deta177.ru/shop/UID_1602917.html</a> | Бампер передний левая часть. Оригинал б.у. Разрывы.                                                                                                              |
| 1513003 | облицовка бампера переднего левая  | GAC        | GS3                | 7105411CRVM200    | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1513003.html">https://deta177.ru/shop/UID_1513003.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1583408 | облицовка бампера переднего левая  | AUDI       | Q5                 | 80A807107AGRU     | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1583408.html">https://deta177.ru/shop/UID_1583408.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1582193 | облицовка бампера переднего правая | GEELY      | OKAVANGO           | 6010227100        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1582193.html">https://deta177.ru/shop/UID_1582193.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1596240 | облицовка радиатора                | TOYOTA     | LAND CRUISER 200   |                   | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1596240.html">https://deta177.ru/shop/UID_1596240.html</a> | Оригинал б.у. Разрывы и отсутствуют фрагменты облицовки в левой части, царапины на хроме, разрыв в левой части решетки                                           |
| 1254251 | панель передняя                    | GENESIS    | G70                | 64101G9000        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1254251.html">https://deta177.ru/shop/UID_1254251.html</a> | Панель пер верх Оригинал б.у. Небольшое замытие в боковой части                                                                                                  |
| 1590705 | решетка облицовки радиатора        | GAZ        | 3302               | 3302280301220     | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1590705.html">https://deta177.ru/shop/UID_1590705.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1595601 | спойлер бампера переднего          | BMW        | X5                 | 51117397413       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1595601.html">https://deta177.ru/shop/UID_1595601.html</a> | 51117378557<br>Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                          |
| 1605940 | спойлер бампера переднего          | KIA        | RIO                | 86511H0900        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1605940.html">https://deta177.ru/shop/UID_1605940.html</a> | Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях                                                                                                                         |
| 1545790 | 01. Передняя часть ТС              | CHANGAN    | CS35PLUS           | S111F2807010203AA | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1545790.html">https://deta177.ru/shop/UID_1545790.html</a> | Датчик дистанции.Оригинал б.у., царапины, отсутствует кронштейн                                                                                                  |
| 1372123 | 01. Передняя часть ТС              | TOYOTA     | CAMRY              | 8816233132        | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1372123.html">https://deta177.ru/shop/UID_1372123.html</a> | Датчик контроля слепых зон слева сзади<br>Оригинал б.у. Отколот крепежный фрагмент. Датчик контроля слепых зон                                                   |
| 1469188 | 01. Передняя часть ТС              | VOLKSWAGEN | BORA               | L3QF907561H       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1469188.html">https://deta177.ru/shop/UID_1469188.html</a> | Радарный датчик Оригинал б.у. трещина на корпусе                                                                                                                 |
| 1557387 | 01. Передняя часть ТС              | MERCEDES   | A CLASS иное       | A1768600192       | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1557387.html">https://deta177.ru/shop/UID_1557387.html</a> | Шланг омывателя лоб стекла, вырван провод обогрева.Оригинал б.у., обрыв провода, царапины на датчике, срезана трубка                                             |
| 1476598 | 01. Передняя часть ТС              | VOLKSWAGEN | TIGUAN             | 5TA998477         | <a href="https://deta177.ru/shop/UID_1476598.html">https://deta177.ru/shop/UID_1476598.html</a> | Боковой блок правой фары Оригинал б.у. задиры                                                                                                                    |