

детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
896871	бак топливный	MAZ	5440	5440B91101010	https://deta77.ru/shop/UID_896871.html	(ожидается ремонт) бак топливный правый Оригинал б.у.многочисленные замятия по поверхности бака, коррозия
896872	глушитель	MAZ	5440	612650130022	https://deta77.ru/shop/UID_896872.html	(ожидается ремонт)глушитель левый Оригинал б.у. имеется замятие на краю глушителя
1430330	глушитель левый	BMW	X4		https://deta77.ru/shop/UID_1430330.html	
1272101	грязезащитный щиток задний левый	TANK	300	RUSORIG.98.T3.02	https://deta77.ru/shop/UID_1272101.html	разрыв в месте крепления
1473799	грязезащитный щиток задний правый	MAZDA	CX-5		https://deta77.ru/shop/UID_1473799.html	задиры
1383980	дверь задка	HYUNDAI	SANTA FE	72800S1100	https://deta77.ru/shop/UID_1383980.html	деформация, залом ребра жесткости, вытяжка металла, корабление
1430329	дверь задка	TOYOTA	HARRIER		https://deta77.ru/shop/UID_1430329.html	вмятина в нижней части 30/20 см
1404016	дверь задка	SKODA	RAPID	60U827025C	https://deta77.ru/shop/UID_1404016.html	деформация, залом в верхней части, вытяжка металла, изгиб, потертость, задиры лкп
1618599	дверь задка	BMW	X4		https://deta77.ru/shop/UID_1618599.html	деформация, заломы ребер жесткости, изгиб металла, вытяжка металла
1249920	дверь задка	TOYOTA	RAV4	670050R370	https://deta77.ru/shop/UID_1249920.html	
1181707	дверь задка	TOYOTA	HIACE	6700526F92	https://deta77.ru/shop/UID_1181707.html	деформация с заломом ребер жесткости (0,6/0,3), задиры лкп
1388397	дверь задняя левая	SUBARU	XV		https://deta77.ru/shop/UID_1388397.html	деформация, царапина с вытяжкой металла, корабление, потертость, задиры лкп
1272100	дверь задняя левая	TANK	300	6201100AKM01A	https://deta77.ru/shop/UID_1272100.html	деформация, заломы ребер жесткости, изгиб в задней части
1473800	дверь задняя правая	MAZDA	CX-5		https://deta77.ru/shop/UID_1473800.html	вмятина излом в нижней части 70/40 см
1276471	дверь задняя правая	TOYOTA	COROLLA	6700302550	https://deta77.ru/shop/UID_1276471.html	деформация, царапина с образованием вмятины, корабление, вытяжка металла
1372702	дверь задняя правая	HYUNDAI	SOLARIS	77004H5000	https://deta77.ru/shop/UID_1372702.html	
1181637	дверь задняя правая	LEXUS	RX	6700348180	https://deta77.ru/shop/UID_1181637.html	
1517085	дверь задняя правая	VOLKSWAGEN	TIGUAN		https://deta77.ru/shop/UID_1517085.html	
1278417	дверь задняя правая	LEXUS	RX	6700348180	https://deta77.ru/shop/UID_1278417.html	деформация, залом ребер жесткости, вытяжка металла, задиры лкп
1174676	дверь задняя правая	MERCEDES	GLS	A1677303801	https://deta77.ru/shop/UID_1174676.html	
1153613	дверь задняя правая	TOYOTA	LAND CRUISER 200	6700360560	https://deta77.ru/shop/UID_1153613.html	вмятина в задней части
1313514	дверь передняя левая	FAW	J7	6100015-B90/C	https://deta77.ru/shop/UID_1313514.html	
1280348	дверь передняя правая	MERCEDES	GLE	A1677200600	https://deta77.ru/shop/UID_1280348.html	деформация, залом ребра жесткости, образование вмятины (0,3/0,2) в центре
1174675	дверь передняя правая	MERCEDES	GLS	A1677200600	https://deta77.ru/shop/UID_1174675.html	
1355196	дверь передняя правая	BMW	523		https://deta77.ru/shop/UID_1355196.html	деформация, залом в передней части, изгиб (алюминий)
1278415	дверь передняя правая	LEXUS	RX	6700148160	https://deta77.ru/shop/UID_1278415.html	деформация, заломы ребер жесткости, корабление в нижней части, разрыв в месте заводского шва во внутренней задней части
1372700	дверь передняя правая	HYUNDAI	SOLARIS	76004H5000	https://deta77.ru/shop/UID_1372700.html	
1199085	диск колеса заднего левого	LEXUS	NX	4261178110	https://deta77.ru/shop/UID_1199085.html	задиры материала
987966	диск колеса заднего левого	RENAULT	DUSTER		https://deta77.ru/shop/UID_987966.html	царапины радиус 16
1080728	диск колеса заднего правого	LEXUS	LX	4261A60291	https://deta77.ru/shop/UID_1080728.html	царапины по ободу
1263459	диск колеса заднего правого	SKODA	KAROQ	57A601025C	https://deta77.ru/shop/UID_1263459.html	срез металла (r17)
1136881	диск колеса заднего правого	HAVAL	JOLION	3113101XST01A	https://deta77.ru/shop/UID_1136881.html	задиры материала
1263458	диск колеса переднего правого	SKODA	KAROQ	57A601025C	https://deta77.ru/shop/UID_1263458.html	срез металла (r17)
1612309	диск колеса переднего правого	MAZDA	6	9965167570	https://deta77.ru/shop/UID_1612309.html	срез металла , задиры лкп (r17)
1612312	диск колеса передний левый	MAZDA	6	9965167570	https://deta77.ru/shop/UID_1612312.html	потертость, задиры лкп, срез металла (r17)
1145392	диск колеса передний левый	MERCEDES	GLC	A25340107007X44	https://deta77.ru/shop/UID_1145392.html	задир материала p18
1263455	жгут проводов датчиков парковки бампера переднего	SKODA	KAROQ	57A971095D	https://deta77.ru/shop/UID_1263455.html	Коса проводов пер.бампера
1461526	жгут проводов двери передней левой	TOYOTA	HIACE		https://deta77.ru/shop/UID_1461526.html	
1382564	капот	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	553000124AAUYJ	https://deta77.ru/shop/UID_1382564.html	
1191222	капот	TOYOTA	HIACE	5330126080	https://deta77.ru/shop/UID_1191222.html	деформация, заломы более 40%
1331196	капот	SUBARU	FORESTER	140566	https://deta77.ru/shop/UID_1331196.html	деформация, заломы ребер жесткости в левой части
1021022	капот	NISSAN	X-TRAIL	F5100HX7AA	https://deta77.ru/shop/UID_1021022.html	вмятина в передней левой части 50/50 см с изломом каркаса,на момент осмотра не открывается
1489473	корпус фары левой	TOYOTA	LAND CRUISER 300		https://deta77.ru/shop/UID_1489473.html	
1441279	корпус фары левой	TOYOTA	COROLLA		https://deta77.ru/shop/UID_1441279.html	
1241653	корпус фары правой	TOYOTA	HIACE	8113026710	https://deta77.ru/shop/UID_1241653.html	разрыв в месте крепления
1398643	кронштейн бампера заднего правый	BMW	X4	51128089574	https://deta77.ru/shop/UID_1398643.html	разрыв
1576125	крыло заднее левое	HAVAL	JOLION	5401201XST30A-AD	https://deta77.ru/shop/UID_1576125.html	в случае если крыло поставляется боковиной в сборе, неиспользованно часть вернуть в СК
1489475	крыло переднее левое	TOYOTA	LAND CRUISER 300		https://deta77.ru/shop/UID_1489475.html	
1145391	крыло переднее левое	MERCEDES	GLC	A2538800118	https://deta77.ru/shop/UID_1145391.html	вмятины с заломом
1441275	крыло переднее левое	TOYOTA	COROLLA		https://deta77.ru/shop/UID_1441275.html	деформация, заломы ребер жесткости в передней части, образование складки, потертость, задиры лкп
1556333	крыло переднее левое	NISSAN	X-TRAIL		https://deta77.ru/shop/UID_1556333.html	деформация, залом, вытяжка металла, изгиб (0,2/0,25)
1324868	крыло переднее правое	HONDA	VEZEL	60210T7A000ZZ	https://deta77.ru/shop/UID_1324868.html	деформация, залом в передней части, залом в месте крепления в передней части, изгиб, залом в задней части, вздутие лкп в задней части, смещение со штатного места
1355198	крыло переднее правое	BMW	523		https://deta77.ru/shop/UID_1355198.html	деформация, залом в задней части (алюминий)
1370076	крышка багажника (дверь задка) верхняя часть	LEXUS	LX	6700560K70	https://deta77.ru/shop/UID_1370076.html	деформация, заломы ребер жесткости, изгиб, вытяжка металла более 40%
1343187	крышка зеркала правого	BMW	X4	51 16 8496624	https://deta77.ru/shop/UID_1343187.html	разрыв в левой части с образованием трещин, отсутствие фрагмента
944574	молдинг бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER		https://deta77.ru/shop/UID_944574.html	текстура
1198570	молдинг бампера переднего левый	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001947AAAKR	https://deta77.ru/shop/UID_1198570.html	разрыв
990915	молдинг бампера переднего центральный	KIA	SELTOS		https://deta77.ru/shop/UID_990915.html	задиры текстуры в правой части
1278419	молдинг двери задней правой	LEXUS	RX	7507748010	https://deta77.ru/shop/UID_1278419.html	Внешний молдинг двери задней правой (арочный)
1473801	молдинг двери передней правой	MAZDA	CX-5		https://deta77.ru/shop/UID_1473801.html	задиры
1265104	накладка арки крыла заднего левого	BELGEE	X50	6073056400	https://deta77.ru/shop/UID_1265104.html	задиры материала
1303227	накладка арки крыла заднего левого	BMW	X6	51777469417	https://deta77.ru/shop/UID_1303227.html	потертость, задиры структурного материала
1261839	накладка арки крыла заднего левого	NISSAN	X-TRAIL	788614CE0A	https://deta77.ru/shop/UID_1261839.html	задиры структурного материала
1489472	накладка арки крыла заднего левого	TOYOTA	LAND CRUISER 300		https://deta77.ru/shop/UID_1489472.html	Надкрылок задний левый (на крыле)
1388396	накладка арки крыла заднего левого	SUBARU	XV		https://deta77.ru/shop/UID_1388396.html	потертость, задиры структурного материала
1145390	накладка арки крыла заднего левого	MERCEDES	GLC	A2538850722	https://deta77.ru/shop/UID_1145390.html	задиры материала
1450339	накладка арки крыла заднего правого	LEXUS	NX		https://deta77.ru/shop/UID_1450339.html	задиры структурного материала
1580968	накладка арки крыла заднего правого	MAZDA	CX-5		https://deta77.ru/shop/UID_1580968.html	задиры структурного материала
1398642	накладка арки крыла заднего правого	BMW	X4	51778090012	https://deta77.ru/shop/UID_1398642.html	разрыв в месте крепления, задиры лкп
1473802	накладка арки крыла заднего правого	MAZDA	CX-5		https://deta77.ru/shop/UID_1473802.html	задиры
1264120	накладка арки крыла заднего правого	CHERY	TIGGO 4 PRO	609000305AA	https://deta77.ru/shop/UID_1264120.html	
1576142	накладка арки крыла переднего левого	HAVAL	JOLION	5006104XST01A	https://deta77.ru/shop/UID_1576142.html	задиры, срез материала
1576130	накладка арки крыла переднего правого	HAVAL	JOLION	5006104XST01A	https://deta77.ru/shop/UID_1576130.html	задиры структурного материала
1324869	накладка арки крыла переднего правого	HONDA	VEZEL	7410777AJ11	https://deta77.ru/shop/UID_1324869.html	задиры структурного материала в передней части
1216107	накладка двери задней левой	HYUNDAI	TUCSON	87731N9000CA	https://deta77.ru/shop/UID_1216107.html	задир структурного материала
1598964	накладка двери задней левой	CHANGAN	CS95		https://deta77.ru/shop/UID_1598964.html	Текстура-царапины
953394	накладка двери задней правой	NISSAN	MURANO	82870-5BF0A	https://deta77.ru/shop/UID_953394.html	

1580971	накладка двери задней правой	MAZDA	CX-5		https://deta177.ru/shop/UID_1580971.html	задиры структурного материала
1191138	накладка двери задней правой	BELGEE	X50	5081038000	https://deta177.ru/shop/UID_1191138.html	задиры структурного материала с торца в передней части
1264119	накладка двери задней правой	CHERY	TIGGO 4 PRO	609001036AA	https://deta177.ru/shop/UID_1264119.html	потертость, задиры структурного материала в задней части
1598963	накладка двери передней левой	CHANGAN	CS95		https://deta177.ru/shop/UID_1598963.html	Текстура-царапины
1580970	накладка двери передней правой	MAZDA	CX-5		https://deta177.ru/shop/UID_1580970.html	
1278416	накладка двери передней правой	LEXUS	RX	7507148100	https://deta177.ru/shop/UID_1278416.html	задиры структурного материала
1216108	накладка крыла заднего левого	HYUNDAI	TUCSON	87741N9000CA	https://deta177.ru/shop/UID_1216108.html	задир структурного материала
1311783	накладка порога левого	HAVAL	JOLION	5006700XST01B	https://deta177.ru/shop/UID_1311783.html	задиры структурного материала, царапина
1311784	накладка порога правого	HAVAL	JOLION	5006800XST01B	https://deta177.ru/shop/UID_1311784.html	задиры, срез структурного материала в задней части
1211871	накладка порога правого	HYUNDAI	CRETA		https://deta177.ru/shop/UID_1211871.html	задиры материала
1576158	накладка порога правого	HAVAL	JOLION	5006700XST01B	https://deta177.ru/shop/UID_1576158.html	задиры структурного материала
993601	накладка порога правого	BMW	X5		https://deta177.ru/shop/UID_993601.html	заломы, срезы пластика в задней части, нарушен лкп
1191139	накладка порога правого	BELGEE	X50	6073055800	https://deta177.ru/shop/UID_1191139.html	царапины, срез крепления в передней части
1398644	насадка глушителя правого	BMW	X4	18308691859	https://deta177.ru/shop/UID_1398644.html	задиры (черный хром)
1355356	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804104XST01A	https://deta177.ru/shop/UID_1355356.html	
1209812	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	ASX	6410C587	https://deta177.ru/shop/UID_1209812.html	деформация с отслоением лкп в средней части, царапины структурного материала снизу в средней части
990922	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XB8P	https://deta177.ru/shop/UID_990922.html	разрыв в центральной части
1203156	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602000931AADQJ	https://deta177.ru/shop/UID_1203156.html	разрыв
1211870	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KB8B513G0C	https://deta177.ru/shop/UID_1211870.html	
1480494	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL		https://deta177.ru/shop/UID_1480494.html	потертость, задиры лкп, разрыв в левой части
1490244	облицовка бампера заднего	LEXUS	LX		https://deta177.ru/shop/UID_1490244.html	разрывы в левой части, потертости, задиры лкп
1318976	облицовка бампера заднего	TOYOTA	HIACE	5215926490	https://deta177.ru/shop/UID_1318976.html	разрыв в правой части, структурный материал
1520512	облицовка бампера заднего	SKODA	KAROQ		https://deta177.ru/shop/UID_1520512.html	потертость, задир структурного материала в левой части
1478246	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS		https://deta177.ru/shop/UID_1478246.html	
1398640	облицовка бампера заднего	BMW	X4	51128078840	https://deta177.ru/shop/UID_1398640.html	разрыв, срез материала, потертость, задиры лкп
1481713	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO		https://deta177.ru/shop/UID_1481713.html	задиры,срезы с трещинами в правой части
1308406	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5 807 421 GRU	https://deta177.ru/shop/UID_1308406.html	смещение со штатного места, деформация с образованием залом в левой части, разрывы в левой части, трещины, задиры лкп
1133024	облицовка бампера заднего	LEXUS	LX		https://deta177.ru/shop/UID_1133024.html	разрыв
1540590	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-30		https://deta177.ru/shop/UID_1540590.html	повреждение структурной части, задиры, потертость, заломы (цельный)
949195	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO		https://deta177.ru/shop/UID_949195.html	вмятина, деф. ребра в центральной части
1181706	облицовка бампера заднего	TOYOTA	HIACE	5215926490	https://deta177.ru/shop/UID_1181706.html	задиры структурного материала, потеря формы
944573	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER		https://deta177.ru/shop/UID_944573.html	
1171124	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410D280	https://deta177.ru/shop/UID_1171124.html	вмятина, деформация , задиры лкп и текстуры
1482974	облицовка бампера заднего	TOYOTA	HIACE		https://deta177.ru/shop/UID_1482974.html	
1580967	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5		https://deta177.ru/shop/UID_1580967.html	потертость, задиры лкп, срез лкп в правой части, разрыв в месте крепления птф правой к бамперу с внутренней стороны
1223294	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804102XST13A	https://deta177.ru/shop/UID_1223294.html	разрыв в левой нижней части, разрыв в верхней левой части, трещины, задиры лкп
1452002	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO		https://deta177.ru/shop/UID_1452002.html	разрыв в левой части
1395885	облицовка бампера переднего	NISSAN	X-TRAIL	620224CM3H	https://deta177.ru/shop/UID_1395885.html	
896870	облицовка бампера переднего	MA3	5440		https://deta177.ru/shop/UID_896870.html	ожидается ремонт
1345462	облицовка бампера переднего	OMODA	S5	602001527AA	https://deta177.ru/shop/UID_1345462.html	срез материала в левой части, срез материала в правой части, задиры лкп
1282020	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	TUCSON	86540N9CA0	https://deta177.ru/shop/UID_1282020.html	
1174677	облицовка бампера переднего	BMW	X4	51118091971	https://deta177.ru/shop/UID_1174677.html	разрыв и задиры лкп в правой части
1576128	облицовка бампера переднего	HAVAL	JOLION	2803110XST13A	https://deta177.ru/shop/UID_1576128.html	разрывы, срез материала, заломы, потертости, задиры лкп
1523891	облицовка бампера переднего	TOYOTA	LAND CRUISER		https://deta177.ru/shop/UID_1523891.html	
1559529	облицовка бампера переднего	TOYOTA	LAND CRUISER 200		https://deta177.ru/shop/UID_1559529.html	разрыв в правой центральной части, образование трещины в центральной части, потертости, задиры лкп
1481711	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4	521194A905	https://deta177.ru/shop/UID_1481711.html	деформация, залом, отслоение лкп, разрыв
1428164	облицовка бампера переднего	TOYOTA	HIACE		https://deta177.ru/shop/UID_1428164.html	
1281999	облицовка бампера переднего	ISUZU	Иное	8980550792	https://deta177.ru/shop/UID_1281999.html	задиры лкп в правой части
967910	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLE	A16688592259999	https://deta177.ru/shop/UID_967910.html	ожидается ремонт
1201121	облицовка бампера переднего	LEXUS	RX	521194D956	https://deta177.ru/shop/UID_1201121.html	
1306058	облицовка бампера переднего	SOLARIS	HS	86510H5510	https://deta177.ru/shop/UID_1306058.html	
1560862	облицовка бампера переднего	TANK	300		https://deta177.ru/shop/UID_1560862.html	потертости, задиры стуктурного материала в левой части, залом
1331199	облицовка бампера переднего	SUBARU	FORESTER	57702SJ00	https://deta177.ru/shop/UID_1331199.html	разрыв в левой части, задиры лкп, срез лкп
1612317	облицовка бампера переднего	MAZDA	6	GCAR50031 BB	https://deta177.ru/shop/UID_1612317.html	разрыв в местах крепления с отсутствием фрагментов, залом, потертость, задиры лкп
1198571	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001919AA	https://deta177.ru/shop/UID_1198571.html	разрыв
1265109	облицовка бампера переднего	TOYOTA	HIACE	5211926650	https://deta177.ru/shop/UID_1265109.html	
1489469	облицовка бампера переднего	TOYOTA	LAND CRUISER 300		https://deta177.ru/shop/UID_1489469.html	
961306	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SOLARIS	86511H5000	https://deta177.ru/shop/UID_961306.html	задиры, вмятины, царапины, разрывы
1354292	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602001262AA	https://deta177.ru/shop/UID_1354292.html	разрыв в левой части
1192099	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SANTA FE	86510S1000	https://deta177.ru/shop/UID_1192099.html	залом, задиры лкп в левой части, смещение со штатного места
1209810	облицовка бампера переднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	5211960M20C0	https://deta177.ru/shop/UID_1209810.html	разрыв в левой части снизу , задиры лкп
948903	облицовка бампера переднего	TOYOTA	HIACE	5211926650	https://deta177.ru/shop/UID_948903.html	структура - разрыв в правой части, царапина
1189011	облицовка бампера переднего	TOYOTA	HIACE	5211926650	https://deta177.ru/shop/UID_1189011.html	задир структурного материала, разрыв
1258699	облицовка бампера переднего левая	FAW	J7	2803125-2000/D-MT	https://deta177.ru/shop/UID_1258699.html	изгиб, заломы, складки в нижней части
1258698	облицовка бампера переднего правая	FAW	J7	2803130-2000/D-MT	https://deta177.ru/shop/UID_1258698.html	изгиб, заломы, складки в нижней части
1324870	облицовка радиатора	HONDA	VEZEL	7112277AJ11	https://deta177.ru/shop/UID_1324870.html	
1145388	повторитель указателя поворота зеркала левого	MERCEDES	GLC	A0999067101	https://deta177.ru/shop/UID_1145388.html	задиры материала
1576138	подкрылок задний левый	HAVAL	JOLION	5512101XST13A	https://deta177.ru/shop/UID_1576138.html	задир структурного материала, залом, потеря формы
1398641	подкрылок задний правый	BMW	X4	51717443106	https://deta177.ru/shop/UID_1398641.html	деформация, потеря формы
1441276	подкрылок передний левый	TOYOTA	COROLLA		https://deta177.ru/shop/UID_1441276.html	задиры структурного материала
1576127	подкрылок передний левый	HAVAL	JOLION	5512100XST13A	https://deta177.ru/shop/UID_1576127.html	разрыв , задиры структурного материала
1612314	подкрылок передний левый	MAZDA	6	GRF256140	https://deta177.ru/shop/UID_1612314.html	
1612324	подкрылок передний правый	MAZDA	6	GRF256130	https://deta177.ru/shop/UID_1612324.html	потертость, задир структурного материала
1576122	подкрылок передний правый	HAVAL	JOLION	5512101XST13A	https://deta177.ru/shop/UID_1576122.html	заломы, потеря формы , разрыв
1523894	подножка порога левого	TOYOTA	LAND CRUISER		https://deta177.ru/shop/UID_1523894.html	Короб подножки левой
1576119	прочие 001	HAVAL	JOLION	НЕТ В СЧЕТЕ	https://deta177.ru/shop/UID_1576119.html	задир структурного материала
1145446	прочие 001	MERCEDES	GLC	A2934601600	https://deta177.ru/shop/UID_1145446.html	Сдать в СК + предоставить фото маркировок на новой рейке уст на ТС
1345463	прочие 001	OMODA	S5	602001536AA	https://deta177.ru/shop/UID_1345463.html	
1560863	прочие 001	TANK	300		https://deta177.ru/shop/UID_1560863.html	потертости, задиры лкп, залом, надрыв
1268851	прочие 001	TOYOTA	LAND CRUISER 200	5177360160A0	https://deta177.ru/shop/UID_1268851.html	разрыв в нижней части с отсутствием фрагмента
1265105	прочие 001	BELGEE	X50		https://deta177.ru/shop/UID_1265105.html	
1133022	прочие 001	LEXUS	LX		https://deta177.ru/shop/UID_1133022.html	
1145426	прочие 001	MERCEDES	GLC	A2538105502	https://deta177.ru/shop/UID_1145426.html	задир материала

1520510	прочие 001	SKODA	KAROQ		https://deta77.ru/shop/UID_1520510.html	задиры структурного материала
1398638	прочие 001	BMW	X4	51128078843	https://deta77.ru/shop/UID_1398638.html	разрыв в месте крепления
1189012	прочие 001	TOYOTA	HIACE	5177326023	https://deta77.ru/shop/UID_1189012.html	задир структурного материала
1520513	прочие 001	SKODA	KAROQ		https://deta77.ru/shop/UID_1520513.html	задиры структурного материала
1145396	прочие 001	MERCEDES	GLC		https://deta77.ru/shop/UID_1145396.html	дрм по тзи
1536878	прочие 001	BMW	X3		https://deta77.ru/shop/UID_1536878.html	разрыв в месте крепления
1576121	прочие 002	HAVAL	JOLION	5006800XST01B	https://deta77.ru/shop/UID_1576121.html	срез структурного материала
1375140	прочие 002	VOLKSWAGEN	POLO		https://deta77.ru/shop/UID_1375140.html	
1282000	прочие 003	ISUZU	Иное	8980227743	https://deta77.ru/shop/UID_1282000.html	задиры структурного материала
1331203	прочие 003	SUBARU	FORESTER		https://deta77.ru/shop/UID_1331203.html	срез структурного материала
1375139	прочие 003	VOLKSWAGEN	POLO		https://deta77.ru/shop/UID_1375139.html	
1265107	прочие 003	TOYOTA	HIACE	5311226090	https://deta77.ru/shop/UID_1265107.html	
1313515	прочие 004	FAW	J7	6101585-B90/E-MT	https://deta77.ru/shop/UID_1313515.html	
1490248	прочие 005	LEXUS	LX		https://deta77.ru/shop/UID_1490248.html	залом в левой части
1559532	прочие 005	TOYOTA	LAND CRUISER 200		https://deta77.ru/shop/UID_1559532.html	Комплектность поставки подтверждаю
1313516	прочие 006	FAW	J7		https://deta77.ru/shop/UID_1313516.html	
1398639	прочие 006	BMW	X4	1111111	https://deta77.ru/shop/UID_1398639.html	
1313517	прочие 007	FAW	J7	8202015-B90-C00/J	https://deta77.ru/shop/UID_1313517.html	
1263460	прочие 008	SKODA	KAROQ	0GC325201L	https://deta77.ru/shop/UID_1263460.html	Согласовано при условии что крышка мехатронике не поставляется отдельно
922340	Прочие 01	TOYOTA	RAV4		https://deta77.ru/shop/UID_922340.html	вставка бампера переднего центральная - структура - царапины в правой части - ремонта еще не было - ожидается ремонт
948905	Прочие 01	ISUZU	Иное		https://deta77.ru/shop/UID_948905.html	угловой щиток кабины правый
1489470	прочие 011	TOYOTA	LAND CRUISER 300		https://deta77.ru/shop/UID_1489470.html	
1576126	прочие 011	HAVAL	JOLION	5207100XST10A	https://deta77.ru/shop/UID_1576126.html	
1489471	прочие 013	TOYOTA	LAND CRUISER 300		https://deta77.ru/shop/UID_1489471.html	
1258342	прочие 015	TOYOTA	HIACE	8115026710	https://deta77.ru/shop/UID_1258342.html	
1252445	решетка бампера переднего центральная	BELGEE	X50	6010082700	https://deta77.ru/shop/UID_1252445.html	разрыв
1241652	решетка бампера переднего центральная	TOYOTA	HIACE	5311226070	https://deta77.ru/shop/UID_1241652.html	разрыв, деформация в правой части
1201126	решетка облицовки радиатора	LEXUS	RX	5310148404	https://deta77.ru/shop/UID_1201126.html	разрыв в правой части
1331200	решетка облицовки радиатора	SUBARU	FORESTER	911215J150	https://deta77.ru/shop/UID_1331200.html	разрыв в левой части
1443000	решетка облицовки радиатора	TOYOTA	HIACE	5311126510	https://deta77.ru/shop/UID_1443000.html	задиры материала (хром)
1296508	решетка облицовки радиатора	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX		https://deta77.ru/shop/UID_1296508.html	разлом корпуса
1203160	светоотражатель бампера заднего левый	TOYOTA	RAV4	8149042020	https://deta77.ru/shop/UID_1203160.html	трещина в правой части
1265106	спойлер бампера заднего	BELGEE	X50	6044058700	https://deta77.ru/shop/UID_1265106.html	задиры материала
1618600	спойлер бампера заднего	BMW	X4		https://deta77.ru/shop/UID_1618600.html	срез материала, потертости, задиры, деформация, образование залома в левой части
1576162	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804118XST13A	https://deta77.ru/shop/UID_1576162.html	задиры, срез сруктурного материала в правой части
1175927	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610M0010	https://deta77.ru/shop/UID_1175927.html	задиры материала
1444754	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION		https://deta77.ru/shop/UID_1444754.html	задир структурного материала в левой части
1430327	спойлер бампера заднего	TOYOTA	HARRIER		https://deta77.ru/shop/UID_1430327.html	задиры текстуры в центральной части
992821	спойлер бампера заднего	TOYOTA	CAMRY		https://deta77.ru/shop/UID_992821.html	царапины справа, задир на ребре справа
1203157	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001067AA	https://deta77.ru/shop/UID_1203157.html	разрыв
1223295	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804118XST13A	https://deta77.ru/shop/UID_1223295.html	задиры структурного материала
1372701	спойлер бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	86612H5500	https://deta77.ru/shop/UID_1372701.html	
1308407	спойлер бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5 807 568 B 9B9	https://deta77.ru/shop/UID_1308407.html	разрыв, срез структурного материала, задиры в левой части
922339	спойлер бампера переднего	TOYOTA	RAV4		https://deta77.ru/shop/UID_922339.html	структура - царапины - ремонта еще не было - ожидается ремонт
990177	спойлер бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86512M0000	https://deta77.ru/shop/UID_990177.html	царапины с задирами справа
1523892	спойлер бампера переднего	TOYOTA	LAND CRUISER		https://deta77.ru/shop/UID_1523892.html	залом, потертость структурного материала в левой части
1252444	спойлер бампера переднего	BELGEE	X50	6010084800	https://deta77.ru/shop/UID_1252444.html	разрыв
1201122	спойлер бампера переднего	LEXUS	RX	5210248020	https://deta77.ru/shop/UID_1201122.html	разрыв в местах крепления
1198568	спойлер бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001920AA	https://deta77.ru/shop/UID_1198568.html	задиры и разрыв материала
1354293	спойлер бампера переднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602001263AA	https://deta77.ru/shop/UID_1354293.html	разрыв, задир структурного материала в левой части
1258696	спойлер бампера переднего правый	FAW	J7	2803062-2000/F-MT	https://deta77.ru/shop/UID_1258696.html	(молдинг под фарой) разрушен
1265102	стекло двери передней левой	BMW	X3		https://deta77.ru/shop/UID_1265102.html	задиры стеклянного элемента
1192100	стекло фары левой	HYUNDAI	SANTA FE	9210151110	https://deta77.ru/shop/UID_1192100.html	задиры, потертости
1376436	стекло фары левой	ISUZU	Иное	8980984821	https://deta77.ru/shop/UID_1376436.html	
985697	усилитель бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807109	https://deta77.ru/shop/UID_985697.html	
1441281	фара левая	TOYOTA	COROLLA		https://deta77.ru/shop/UID_1441281.html	замена фары согласована при условии, что корпус отдельно не поставляется/не меняется
1612310	фара левая	MAZDA	6	GSJ151041A	https://deta77.ru/shop/UID_1612310.html	разрыв в месте крепления, задиры на стекле
1564518	фара левая	ISUZU	Иное		https://deta77.ru/shop/UID_1564518.html	разрыв в местах крепления
1263456	фара левая	SKODA	KAROQ	57B941017B	https://deta77.ru/shop/UID_1263456.html	согласовано при условии что по ТЗИ рем комплект кронштейнов или корпус не поставляется отдельно
1461518	фара левая	TOYOTA	HIACE		https://deta77.ru/shop/UID_1461518.html	
1265103	фара левая	TOYOTA	HIACE	8117026710	https://deta77.ru/shop/UID_1265103.html	
1354294	фара левая	CHERY	TIGGO 4 PRO	605000628AA	https://deta77.ru/shop/UID_1354294.html	разрыв стекла, разрыв в месте крепления
1331197	фара левая	SUBARU	FORESTER	84919SJ172	https://deta77.ru/shop/UID_1331197.html	разрыв корпуса, трещина на стекле в задней части слева
1576124	фара правая	HAVAL	JOLION	412110SXST01A	https://deta77.ru/shop/UID_1576124.html	разрыв
1324867	фара правая	HONDA	VEZEL	3310077AJ01	https://deta77.ru/shop/UID_1324867.html	ЗАМЕНА КРЕПЛЕНИЯ И СТЕКЛА ФАРЫ ПРАВОЙ
1296509	фара правая	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX		https://deta77.ru/shop/UID_1296509.html	разлом корпуса
1612318	фара правая	MAZDA	6	GSJ151031A	https://deta77.ru/shop/UID_1612318.html	разрыв
1263457	фара правая	SKODA	KAROQ	57B941018B	https://deta77.ru/shop/UID_1263457.html	
1461524	фара правая	TOYOTA	HIACE		https://deta77.ru/shop/UID_1461524.html	
1481710	фара правая	TOYOTA	RAV4	8114542572	https://deta77.ru/shop/UID_1481710.html	срез материала корпуса, потертости на стекле в правой части, скол с отсутствием фрагмента в задней части, разрыв в месте крепления
1576171	фара противотуманная левая	HAVAL	JOLION	4137100XST01A	https://deta77.ru/shop/UID_1576171.html	разрыв
1489476	фара противотуманная левая	TOYOTA	LAND CRUISER 300		https://deta77.ru/shop/UID_1489476.html	
1576141	фара противотуманная правая	HAVAL	JOLION	4137101XST01A	https://deta77.ru/shop/UID_1576141.html	разрыв
1258697	фара противотуманная правая	FAW	J7	3732020-2000-C00/E	https://deta77.ru/shop/UID_1258697.html	царапины стекла
1272102	фонарь задний левый	TANK	300	4133106XKM01B	https://deta77.ru/shop/UID_1272102.html	в крыле
1490251	фонарь задний левый	LEXUS	LX		https://deta77.ru/shop/UID_1490251.html	
1618602	фонарь задний левый внутренний	BMW	X4		https://deta77.ru/shop/UID_1618602.html	образование трещины в правой части
1211869	фонарь задний левый внутренний	MAZDA	CX-5	KBVB5022XB0P	https://deta77.ru/shop/UID_1211869.html	
1520511	фонарь задний левый наружный	SKODA	KAROQ		https://deta77.ru/shop/UID_1520511.html	задиры на стекле
1358373	фонарь задний правый внутренний	NISSAN	TERRANO	111111111	https://deta77.ru/shop/UID_1358373.html	
1372118	фонарь задний правый наружный	NISSAN	TERRANO		https://deta77.ru/shop/UID_1372118.html	
1249919	фонарь задний правый наружный	TOYOTA	RAV4	8155142230	https://deta77.ru/shop/UID_1249919.html	
1208712	фонарь задний правый наружный	MITSUBISHI	OUTLANDER		https://deta77.ru/shop/UID_1208712.html	трещины
1203158	фонарь противотуманный задний левый	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	605000282AA	https://deta77.ru/shop/UID_1203158.html	трещина
944575	фонарь противотуманный задний правый	TOYOTA	LAND CRUISER		https://deta77.ru/shop/UID_944575.html	
1580969	фонарь противотуманный задний правый	MAZDA	CX-5		https://deta77.ru/shop/UID_1580969.html	задиры на стекле
1145387	шина колеса переднего левого	MERCEDES	GLC	QALRUB2490	https://deta77.ru/shop/UID_1145387.html	разрез , Bridgestone 235/60/18

